

Jack who will be a second of the second of t

Surgeon General's Office

EIBRARY

Section Sept - Tomers

5





ARTE

DE LOS METALES,

EN QUE SE ENSEÑA

EL VERDADERO BENEFICIO

DE LOS DE ORO Y PLATA POR AZOGUE:

EL MODO DE FUNDIRLOS TODOS,

Y COMO SE HAN DE REFINAR

Y APARTAR UNOS DE OTROS.

COMPUESTO

POR EL LICENCIADO ALVARO ALONSO BARba, natural de la villa de Lepe en la Andalucía, cura en la Imperial de Potosí de la parroquia de San Bernardo.

NUEVAMENTE AHORA AÑADIDO

CON EL TRATADO DE LAS ANTIGUAS MInas de España, que escribió Don Alonso Carrillo y Laso, Caballero del hábito de Santiago, y Caballerizo de Córdova.

REIMPRESO POR EL REAL TRIBUNAL DE MINERÍA DE ESTA CAPITAL, DE ÓRDEN DE EXCMO SE VIREY,

LIMA 1817. 22006.

En la imprenta de los huérfanos.

31111

ATTEMPT AT MANY

Olahan Parangan Maria Parangan

THE OLD MAN APPENDED OF SHIP AND ADDRESS.

573 10 F 10 TO TO TO TO TO TO THE

1/8" - 2

WITH TO EXCENSE Y

.

en-Din I program

THE RESERVE OF A PARTY OF THE P

1-91

notes that the same of

APROBACION DE LOS DIPUTADOS DE LA villa de Potosi.

Diego de Padilla, Alferez Real de esta villa imperial de Potosí, y Alcalde Ordinario de ella, y Don Andrés de Sandoval y Bernardo de Ureña, como Diputados que somos del gremio de los azogueros de ella; hemos visto por orden del señor Don Juan de Lizasán, del Consejo de su Magestad, y su Presidente de la Real Audiencia de la Plata, el Tratado ó Arte de beneficio de los metales, que escribió el Licenciado Alvaro Alonso Barba, cura de la parroquia de San Bernardo de esta alcha villa, y la juzgamos por obra que corresponde muy bien à la suisfaccion que de su persona se ha tenido de muchos años á esta parte en estas provincias, por servicio de los de mas importancia, que pudieran hacerse á su Magestad, y por beneficio, sin igual recompensa á todos sus vasallos de estos reynos. Reconocemos en el modo de discurrir en estas materias los muchos años de atenta experiencia que tiene de ellas; y de los daños que hemos experimentado en las pérdides de Azogue, y en no haber sacado toda la ley á los metales, vemos las causas y sus remedios señaladas con san concluyentes razones, que aunque muchos particulares no se han podido hasta hoy experimentar por mayor por la breveded del tiempo, no dudamos de su certidumbre, mayormente interviniendo el nombre del autor, en que ninguno de los que le conocen pendrá duda. Es trabajo digno de tanto mayor premio quanto sin esperar convencion de ninguno lo publica, demas de los conocides méritos que en su persona concurren, para que su Magassad le haga merced. Y así lo sentimos, y firmamos en Potosí en 15 de Marzo de 1637 años.

Diego Padilla. D. Andrés de Sandoval. Bernarde de Ureña.

APROBACION DE D. PAULO BARONDELET.

De orden de V. A. he visto este Libro, intitulado: Arte de los Metales, compuesto por el Licenciado Alvaro Alonso Barba, y juzgo por muy útil y provechoso que se imprima. Madrid, y Septiembre 28 de 1639 años.

D. Paulo de Barondelet.

PROLOGO

AL LECTOR.

Lector mio: nunca mas propriamente juzgo llamarte mio, pues ro te ofrezco obra, en que la idolatria de su censura haga tiro alguno; porque si la hicieses contra su autor, ya murió, y no puede responderte; contra mi no hallo causa, pues por tu beneficio la doy á la estampa, que por a dar tan escasa, y ver que sun el oro no podia hacer que se consiguiese, careciendo muchos curiosos del Libro, por el excesivo precio con que la carestía le subjendo, hoy te le presento vestido auevamente con el Tratado de las minas de España, para que se conozca que el error de la poca experiencia de los mineros que las benefician, nos tiene persuadidos à que es incierto, que nuestra España las tenga, o que su fiuto es tan corto, que no alcanza al uil del beneficio: si te parece bien, agradécemelo: si mal, no lo leas, que para todo tienes licencia, pues su por su curiosidad le compras, y, yo for an gusto le estampo. VALE.

LIBRO PRIMERO

DEL ARTE DE LOS METALES,

EN QUE SE TRATA DEL MODO CON QUE se engendran, y cosas que los acompañan.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS COSAS QUE CON LOS METALES SE crian, y primeramente de la tierra y sus colores.

Metales, piedras, tierras, y los que llamas xugos, son quatro géneros de mixtos, á que se reducen todos los demas inanimados que la tierra produce en sus entrañas: críalos mezclados y juntos la naturaleza. y porque la Arte del beneficio de los metales no puede practicarse sin el conocimiento de los otros tres géneros, como se verá en sus preceptos, trataré brevemente de ellos. No entiendo aquí por tierra aquella simplicísima, uno de los quatro elementos, que la comun escuela de filósofos dice componerse todos. los mixtos sublunares; ni tampoco á la que es tan compuesta, que participa de metal, caparrosa, salitre, ú otros xugos; sino á la que careciendo de todo esto, ni se derrite, ni deshace en fuego ó agua como lo xugos, ó metales; ni está unida y dura como las piedras. Atribuyen alguncs à Atistôteles el decir, que la tierra pura elementar no tiene color alguno. Straton Lampsaceno afirmó, que debe ser blanca, por verse este color en la ceniza; pero bien puede el que trata de metales vivir seguro de que por

mas profundamente que abonde la labor de sus minas, nunca encontrará con este género de tierra pura y sincera, que le obligue á pruebas y experiencias nuevas: pues no la hay en el mundo por la grande y continua mixtion que siempre han tenido y tienen los elementos. El color de la mas simple, ó ménos alterada que se halla, quiere Cardona que sea el pardo muy oscuro, ó semejante á él: en las demas se ve toda la diversidad de colores con que se varía y hermosea la naturaleza, causados en diferentes tierras, ó por las exhalaciones que las tienen, como quiere Teofrastro, ó por las diferencia del color que las recuece, como siente Aristoteles, opiniones ambas verdaderas; pues quando debaxo de la tierra, que no tiene su natural y propio color, se hallan metales, cierto indicio es, que las exhalaciones de ellos la causaron: y si faltan, á la accion del color solo se deberá atribuir aqueste efecto. Demas de que los colores, que las exhalaciones causan tienen un género de lustre, y como casi resplandor; y los que solo el cocimiento del calor ocasiona, son oscuros, ó aherrumbrados ó negros. No es pequeña la conjetu-ra que de lo dicho se saca, para conocer aun des-de léjos los minerales, por los colores que se ven en la tierra, ó panizo de los cerros: cosa vista y ex-perimentada en los mas famosos de este reyno, que entre los demas que faltos de metales los rodean, se señalan en el color y se diferencian.

CAPITULO II.

De los olores de las tierras y sus causas.

La vatiedad de olores que entre las tierras se halla, no es ménos de notar, que otras cosas que hacen admirable á la naturaleza. Huele bien la tierra ordi-

naria, quando despues de haber pasado los calores del estío, recibe el rocío de las primeras lluvias: coció estío, recibe el rocío de las primeras lluvias: coció el calor en el tiempo seco la moderada humedad, que contenia la tierra (causa de que procede el olor bueno en todas las cosas que lo tienen) y mezclada con la primera agua, exhala y evapora con el calor apacible, que todos experimentamos. En qual y qual barro, se halla tambien aqueste privilegio, como en el de Estremoz en Portugal, y en el de Natá en Panamá; y aun en estas tan apartadas regiones, les dan nombre y estimacion. En Málaca, Ciudad famosa de la India Oriental, dicen, es comun un género de barro olorosísimo, de que se hacen los ordinarios vasos, á que quita el valor la demasiada abundancia. En las minas tambien, donde se sacan los metales, ha habido algunos exemplos de aquesta prerdancia. En las minas tambien, donde se sacan los metales, ha habido algunos exemplos de aquesta prerrogativa, aunque el oler mas es en ellas lo mas comun y mas experimentado. Hallándose presente Enrico, príncipe de Saxonia, en Marieburg, como refiere el Agricola, salió tan suave olor de la mina que llamaba San Sebastian, que dixo con admiracion el príncipe que le parecia estaba en Calivet, tierra tan famosa de la India, por sus buenos olores, y otras excelencias, que muchos de no poca autoridad la juzgaban por el verdadero sitio, en que ció y tiene Dios hoy el paraiso terrenal. Apacible olor es el que echan de sí las minas de los metales, que llaman Pacos, si otros medios minerales no los acomllaman Pacos, si otros medios minerales no los acompañan é inficionan; y este olor bueno no es pequena senal de la riqueza que tienen sus piedras, ó tier-ras que llaman Llampos: ordinaria cosa es esta en las vetas que crian anco, ó plomería; y experiencia co-mun entre mineros, que tambien, como con la vista hacen prueba con el oifato del metal que aun no conocen. Los demás generos de metales huelen por la mayor parte mal, ó por su natural destemplanza ó por la mezcla de azufre, caparrosa, ó otros xugos que casi siempre tienen. Pensó alguno que demás de esto, que tambien en las entrañas de la tierra hay cosas may abominables y he fion fas, que corresponden en su modo á los estiércoles de los animales. Lo cierto es, que hay tierras y parages que instantaneamente matan con su olor pestilencial; y dexando exemplos antiguos y modernos de otras partes,
diré dos en que me he hallado presente. Recien descubierto el rico asiento de San Cristóbal de los Lipes, fuí yo á aquella provincia. En este tiempo, en
un hermoso alto, y muy capaz cerro, que con otras
lomas rodea el sitio en que se poblaron los mineros, descubrieron dos, de nacion Gallegos, una veta, que al principio se llamó de su nombre, y despues hasta hoy la hedionda por sus efectos. Comenzóse á sacar metal muy rico, Tacana entre Calichal
blanco, y á poco que se ahondó, no se pudo pasar a felante; porque el mal olor que de ella saila lo
impidió, con muerte de algunos indios de los que en
ella trabajaban. Dexóse por mas de quatro ó cinco
años, al cabo de los quales, estando tambien yo presente, intentó otro minero proseguir en la labor, por
la riqueza del metal, y parecerle que en tanto tiempo ya se habria desabahado y evaporado el mal olor;
pero costóle la prueba dos indios que se le murieron
luego, con que se dexó hasta hoy. No me maravilló
tanto esto, como el ver con mis ojos en el mismo
cerro, que andados una cata en otra veta algo apartada de lo que he dicho, habiéndose ahondado apénas una veta, no se pudo proseguir por la hediondez
que de la tierra salia; y volviendo yo por allí al
cabo de pocos dias, ví en el pozuelo muertos algunos paxarillos y otras sabandijas, entogicados del veneno, que de su olor exhalaba. Por la otra banda de
este prohibido y reservado cerro, para el tiempo que

la divina providencia tiene señalado, se hicieron unas casas y ingenio de piedra para moler metales de plata, junto á una cienega, que de él se principia, y de qualquiera parte que en él se sacaba para señalar los breves cimientos, salia el mismo mal olor que queda dicho. Era semejante al que tiene una bodega llena de mosto, quando está hirbiendo, grave y pesa lo, que aun á los que gozabamos del ayre libre nos ofendia.

En el mineral de Verenguela de Pacages, famoso por haber tenido indios de cédula para la labor de sus minas, aun ántes que Potón, y que las riquezas de sus metales no le hiciera inferior á ninguno, si el agua en que luezo dan sas vetas no estorbara

si el agua en que luego dan sas vetas no estorbara el ahondarlas. En el cerro que se llama de Santa Juana, seguia un Minero una labor de plata muy abundante y rica; quiso por descubrir mas, dar un barreno á una de las caxas, con esperanza de encontrar con otra veta: diligencia ordinaria de los que se ocupan en este exercicio. Acomodó dos indios en el lugar que le pareció, y á pocos golpes que con la barreta diéron, se descubrió un vacío de que salió tan pestilencial olor, que instantaneamente murieron los dos indios. Otros que estaban mas apartados, salieron apriesa á avisar al amo; quiso entrar á ver lo que era, y favorecerlos; pero mucho ántes de llegar á ellos se quedó tambien muerto, atravesado en los Callapos, ó escalera por donde se baxaba á la mina, y hasta mi tiempo se quedó allí su cuerpo, sin haber habi-do quien se atreviese á intentar sacarlo para darle sepultura.

En otro socabon del mismo cerro se descubrió estando yo en las minas, un pequeño agujero en lo mas hondo de él, de que salia con un modo de ruido que atemorizaba, otra exhalación ó vapor inficionado y grueso, bastante á quitar la vida á quien en él se detuviese; apagabase la vela encendida, que junto á él se ponia: señal cierta del mal que he dicho, y que los mineros experimentados y cuerdos observan, y todos deben advertir.

CAPITULO III.

Del conocimiento de las tierras por el sabor.

El que profesa el arte de los metales, no juzgue por excusada diligencia ninguna que pueda ocasionarle su mayor conocimiento. No da menor noticia de la pureza ó mezcla de la tierra la experiencia del gus-, to, que el sentido del olfato. La tierra pura no ticne sabor ninguno, y tienelo de ordinario malo la que está mezclada con cosas minerales; porque apenas hay alguna que se libre de adustion, y todas son secas; y el fundamento de la dulzura ó buen sabor, consiste en la humedad. Y pues la tierra que tuviere esta mixtion, está muy dispuesta á tenerla tambien de cosas metalicas, no dexe el minero curioso de hacer sus pruebas, teniendo por principio asentado y cierto, como lo es, que no se cria menos el oro y la plata, y demás metales debaxo de forma de tierras, que llaman Llampos, que en las piedras ó corpería, en el modo de hablar entre mineros de este reyno. Imprimense fácilmente los sabores de las tierras en el agua pura, si en algun vaso se detienen juntas, y mas si se les ayuda con el calor del fuego, dandoles uno ò dos hervores; y probandola despues, juzgará el gusto la mezcla ó xugo que contiene: y quien quisiere ade-lantar esta experiencia, podrá dividirlo y sacarlo á parte visible y palpablemente, como se dirá en su lugar, tratando de la preparacion de los metales, pa-12 beneficiarlos.

CAPITULO IV.

De los nombres y usos de algunas tierras.

Hamosas son en los libros de Medicina algunos fuertes de tierras por los efectos que hacen en la del cuerpo humano, y no es fuera de propósito, que tenga el minero de ellas algun género de noticia, para que hallándolas en la caba de sus minas, ó otras semo-

jantes, las conozca y consunique.

Es coloradísima la tierra Lemnia, llamada así de la isla de Lemno, donde se saca, es muy parecida al almagre; pero diferencianse en que esta tine luego la mano si la toca, y la tierra Lemnia no: vendese á peso de oro, que tanto precio le da la estimacion y comun concepto de ser rara en el mundo. Ayuda á esto el cavarse solo un dia en el año, que es á seis de Agosto, y no sin supersticion, por estar persuadidos, que solamente tiene virtud la que. se saca este dia. Es antidoto admirable contra qualquier género de veneno y peste.

El que llaman comunmente Bolarmenico, por ser opinion que se trae de la Armenia, es semejante á la tierra de Lemnia dicha; desdice su color de roxo en amarillo; haylo muy bueno y en grandisima abundancia en los minerales de este reyno, y en particular en el cerro rico de Potosí, y en los de Oruro. Usase en remedios constrictivos, y para restañar la sangre. Es este Bol comun á lo que sienten muchos, la rúbrica Sinópica de Dioscórides, y el Bolarmeno oriental, la verdadera tierra Lemnia.

Dos maneras hay de tierra Britria, blanquísima la una y la otra de color de ceniza, y esta es la mejor; conócese en que refregándola sobre cobre limpio, dexa en él una señal violada; tiene virtud

de restrañar, y entriar, y consolida las heridas frescas.

Es blanca y ligera la tierra Samia, y se pe-ga á la lengua si con ella se toca; es xugosa, y quebradiza. Otra especie suya que es costrosa, y firme como piedra, se llama Astér; tienen ámbas las virtudes de la Eritria; y bebidas con agua, defienden de los venenos, y mordeduras de las serpientes.

La tierra Chia es blanca, y que tira algo á ceniza, semejante á la Simia; tiene demas de sus propriedades facultad de desarrugas, al roctas.

priedades facultad de desarrugar el rostro, y darle

- muy buen color y lustre.

El mismo efecto hace la Selinusia, es la mejor la que resplandece mucho, blanca, frangible, y

que presto se deshace, si se echa en agua.

En la tierra Cimolia blanca, aunque hay otra que tira á purpurea, es la mejor la naturalmente grasa, y que se siente fria quando se toca. Resuelven las postemas, y pequeñas hinchazones la una y la otra, y no dexan levantar vexigas en las quemadurza del fuego.

La Pnigite es cesi semejante en el color á la Eritria; pero hallase en pedazos mayores; refresca la mano que la toca; pegase mucho á la lengua; tiene las virtudes mismas de la Cimolia. Parecese mucho en el color ceniciento la tierra Melia a la Eritria : es aspera al tacto, y entre los dedos hace ruido, como la piedra Pomez: tiene virtud aluminosa, aunque débil como se conoce al gusto; porque deseca la lengua tanto quanto purifica el cuerpo, causa buen color y cura la sarna.

La mejor de las tierras que llaman Ampelites. es la negra, molida y mezclada con azeyte, se des-hace fácilmente; tiene virtud de enfriar y resolver, y tambien se usa para tenir los cabellos. Es toda bi-

tuminosa, como el azabache.

De otra tierra hace mencion Cardano en su-

sutilezas, que imitando el modo de los antiguos llama Británica, por la region en que se sacaba: cavabase de pozos muy profundos: era blanca y despues de sacarle la plata que tenia, se estercolaban con ella los campos, dexándolos con una vez de este beneficio fertiles para cien años.

Semejante efecto á esta hace la que se saca de unas islas que están en este nuestro mar del Sur, no muy léjos del puerto de la ciudad de Arica: llaman á esta tierra Guano, que quiere decir estiercol, no por serlo de páxaros, como muchos han pensado, sino por su admirable virtud en fertilizar los sembrados. Es liviana y esponjosa; y la que se trae de la isla de Iqueyque, de color pardo obscuro, muy parecido al tabaco molido, aunque de otras isletas que están muy cercanas á Arica, se saca de color blanquecino que tira á amarillo: tiñe luego el agua en que se echa, como si fuera fortisima legia; es su olor pesado y sus calidades y virtudes con las de otros muchos simples maravillosos de este mundo nuevo, darán dilatado campo á filosóficos discursos, quando los agudos ingenios que en él se crian, se ocupan mas en el conocimiento de las verdaderas ciencias, que en las trazas de sacar y gozar sus incomparables riquezas.

CAPITULO V.

De los xugos y primeramente del alumbre.

Los mixtos que la naturaleza produce en las entrañas de la tierra, ó se derriten ó nó: si no se derriten, ó son duros y se llaman piedras; ó blandos y que fácilmente se desmenuzan en pequeñísimas partes y se llaman tierras; y si se derriten, ó vultos á su primera forma quedan duros y aptos á estirarse

con el golpe del martillo, y estos son metales; ó no quedan con la dureza y aptitud dicha, y estos son los que se llaman xugos. Resultan de la mixtion de aquestos quatro primeros géneros otras diferencias de compuestos, que quien supiere contarlas bien, hallará que pueden ser once y no mas. Los xugos cuya humedad quaxó el frio, se derriten con el calor como el azufre; pero los que el calor endureció se desatan con el frio y agua, como el alumbre, caparrosa, sal, y otros: daráse de todos alguna noticia breve. Varios son los géneros de alumbres, de que hacea mencion los que tratan de medicamentos simples; pe-ro el que es verdaderamente xugo de los que vamos tratando, es el alumbre que llaman de roca; haylo blanco, transparente como el vidrio, y otro que declina a roxo, y este es el mas fuerte; tiene valerosísima virtud de constreñir, y por esto le llaman los griegos Estipteria. Segun la doctrina de Galeno en su quarto libro de la facultad de los simples, ha de sez de calidad fria, porque todas las cosas constringentes lo son, y por tal en segundo grado lo pone Rupecisa, para infundir en la quinta esencia de Raymundo; pero otros muchos con Dioscórides lo notan por muy caliente, tambien por sus efectos: no es aqueste lugar de exâminar sus razones.

El alumbre que llaman de Escayola, no es xugo sino la tierra Samia, que llamaban Astér los

antiguos.

Tampoco es xugo el alumbre seysile ó de pluma que se tiene por tal en las boticas, sino la piedra que llaman Amianto; porque ni es constrictivo al gusto ni se quema en el fuego, aunque se detenga mucho en él: propriedad particular de Amianto.

El alumbre Cstino se hace de la ceniza de la

yerba Anthide ó Sosa, que llamamos yerba de vidrio, de que hay grandisima abundancia en las pampas ó llanadas de Oruro, y en algunas partes de la ribera de Langacollo.

Llamase tambien alumbre de rasuras la sal que se hace de ellas ó de las heces del vino, calcinadas

hasta que se pongan blancas.

Abundan de alumbre, como de otros minerales, todas aquestas provincias. En la de los Lipes
junto á Coloha, cabeza de sus pueblos, hal'é una veta
de él. Otra ví en el agua caliente que está junto á
la Ventilla, en el camino de Oruro á Chayanta: y
en ella el verdadero alumbre seysile ó de pluma con
todas las señas que de él escribe Dioscórides. El mismo traen á este Potosí de otro mineral corcano á
Porco. Haylo tambien en otras muchas partes y con
grandísima abundancia se pudiera recoger en esta villa
imperial, si se quisiera aprovechar el agua de la quebrada, ó Guayco de Santiago que toda es en extremo aluminosa.

CAPITULO VI.

DE LA CAPARROSA.

Es la caparrosa una substancia mineral muy semejante al alumbre; nacen muchis veces juntas y el
modo de apartarlas es, que despues de haber sacado de las piedras ó tierras en que se crian las legías
de que se han de quaxar, se les mezcle estando cociendo cantidad de orines, y con ello se dividirá la
caparrosa abaxo, quedándose el alumbre encima. Es
mordicante al gusto, aspera y constrictiva, por donde le atribuyen muchos, que tiene las propriedades
de azufre, de yerro y de cobre, la operacion del
alumbre, la agudeza del salitre, y la sequedad de la
sal. Dan amagos algunos Alquimistas, de que se contienen en ella los ocultos misterios de su piedra; y su

nombre latino que es vitriolum, lo interpretan de este modo, formando de cada una de sus letras una palabra: Visitabis Interiora Terræ, Rectificando Inveniens Occultum Lapidem, Veram Medicinam; Raymundo dice que tiene mucha vecindad con el oro, y que ámbas tienen un origen y principio, y este quizá es el fundamento de lo que afirman algunos, que es señal donde se halla de minerales de oro, á que no cortesponde la experiencia en muchas partes de aquestas damento de lo que afirman algunos, que es señal donde se halla de minerales de oro, á que no corresponde la experiencia en muchas partes de aquestas provincias. Acompaña de ordinario al cobre y así se halla en tanta abundancia con los metales negrillos, que participan de él mucho, y de este material se causa el mal olor que de ordinario tienen sus labores. Las que llaman Copaquiras, son finísima caparrosa: y la mas pura y de mayor efecto es la que llaman piedra Lápiz, por la mina que de ella hay en su provincia, aunque tambien en Atacama se descubrió pocos años ha otra muy copiosa. Es algo verdosa aquesta y muy azul la de los Lipas. Hay tambien caparrosa blanquísima ó amarilla, que es la con que se hace la tinta; los varios colores le han dado diferentes nombres: y son especies suyas las que llaman Misi, Sori, Calchiris y Melanteria. Acerca del temperamento de su calidad, no falta quien dude como en la del alumbre; pues no contentandose algunos con darle el grado tercero de calor, quieren que llegue al quarto y otros al contratio, con Juanes de Rupecisa, que quizá siguen á Raymundo la notan por fria en el tercero grado. Es admirable su efecto en la operacion del agua fuerte, en que como si fueran sal, se derriten y convierten en agua los metales. Es ocular desengaño y prueba de la posibilidad de la transmutacion de unos en otros: pues con ella deshecha en agua, sin mas artificio se convierte en cobre fino, no solo el yerro sino tambien el plomo y el estaño; y aun á la plata hace descae-

13

cer de sus quilates, y la reduce á cobre, con poca ayuda de otro metal muy comun. Sácase de la caparrosa, con fuerza de violentísimo fuego, el azeyte que llaman de vitriolo, de maravillosas virtudes; hácense con artificio dos géneros de caparrosa, azul y verde, del yerro y cobre quemados con azufre. Adelante se dirá el modo, y se declararán los daños que esto ha causado en beneficio de los metales, aunque hasta ahora no se han conocido.

CAPITULO VII.

DE LA SAL.

No es ménos conocida que necesaria la sal en el mundo. Tiene la misma virtud la mineral, que la que se quaja de agua salada del mar, de lagos ó de fuentes; pero diferencianse en que la substancia de la sal de la mina es mas densa y apretada, de donde le procede el ser tambien mas constrictiva y no derretirse tan fácilmente en el agua como la marioa ó quajada. Son muy abundantísimas de sal todas aquestas provincias, al paso que tambien lo son de metales; y no es la menor maravilla de aqueste nuevo mundo el pedazo de mar quajado en sal. eristalina que hay en los Lipes, y las salinas que lla-man de Garci-Mendoza: doyle este nombre por su-grandeza; pues por donde es mas corta su travesía, tiene diez y seis leguas de ancho y quarenta ó mas de largo; y porque ha sucedido algunas veces descubrirse unos como pozos profundísimos enmedio de; este dilatado espacio, que no han podido sondearse, y vistose muy grandes y criados peces. Pásase con grande riesgo esta distancia, así de la vista porque los mas ciegan por el grans resplandor que la reflexion de los rayos del sol causa en aquella llanura de cristal, si no es que se prevengan tapando los ojos con toquillas negras; como tambien con peligro de la vida, pues ha sucedido ya hundirse el caminante y su cabalgadura, sin parecer jamás señal ni rastro de ellos.

rastro de ellos.

Quatro leguas de las minas de San Cristóbal de Achocolla en los Lipes, está una laguna pequeña sobre un cerrillo, en un parage que llaman Tumaquifa: hierbe en medio de ella el agua, levantándose ya poco, ya mucho, con grande y espantoso ruído. Llevóme la curiosidad á verla, y verdaderamente da pavor aquel perpetuo tumulto y movimiento, y son pocos los que se atreven á llegarásu orilla. Está tan turbia que mas parece barro que agua; tiene un desaguadero pequeño, y la que por él sale se convierte en sal colorada, en un guayco ó quebrado por donde corre. Es fortísimo género de sal este, y hace doblado efecto que la demás comun en el beneficio de los metales: experimentando se ha tambien ser muy eficaz remedio para la disenteria; puede ser tenga alguna mezcla de alumbre roxo, que le comunique con el color mas viveza. Pasa por junto á esta laguna una veta de piedra Judayca, y en los alrededores hay mucho mineral de cobre.

Legua y media de Yulloma en la provincia

Legua y media de Yulloma en la provincia de Pacages hay muchos manantiales de agua tan salada, que sin recogerla se quaja en blanquísima sal, y crece todo el año miéntras las lluvias del invierno no la desbaratan y roban. Junto à Caquingora, pueblo de la misma provincia, hay otras salinas como aquestas, y otras muchas en diferentes partes. La sal de mina que llaman Gemna ó de piedra, que parece cristal puro, segun es de maciza y transparente, se saca en menor abundancia en estos parages; tiene Yulloma muy copiosas vetas de ella. En Cur aguara

de Carangas se saca de muchos años á esta parte, con aprovechamiento de sus naturales, que se ocupan en esta grangería. Tambien junto á la ribera de Langacollo se descubrieron pocos años ha otras vetas; pero las minas de sal Yocalla, que puso Dios tan cerca de este riquísimo cerro y villa de Potosí para que no le faltase nada para el logro de sus metales, han dado y dan tanta, que casi parece su número increíble. Gástanse por lo ménos mil y quinientos quintales cada dia, y ha muchos años que dura este consumo.

Demas del uso y efectos de la sal que saben todos, dice Arnaldo de Villanova en su tratado de la conservacion de la juventud, que es sobre todos los medicamentos para esto la sal Gemna ó de mina. Llamala Elixir mineral, y manda que se prepare con cosas que no estrañen ó destruyan su naturaleza, y no dice con quales, ni en qué modo. Juan Bequino en su tirocinio chimico, ensiña á sacar aceyte de ella, á que atribuye poderosísimas virtudes. Dice mas, que lo que con este licor se bañare, quedará por muchos siglos preservado de corrupcion, y cree que con él se conservó el cuerpo de aquella hermosa doncella, que refiere Rafael Volaterrano, se halló en tiempo del Papa Alexandro VI. en un antiquísimo sepulcro, tan frezco como si entónces acabára de espirar, habiendo mas de mil y quinientos años que estaba enterrado, como constaba por el epitafio.

CAPITULO VIII.

Del almojatre 6 sal ammeniaco y otras sales.

Entre las sales que sin artificio produce la naturaleza, es la mas rara, pero la de mayor virtud y fuerza la que llaman almojatre ó salammoniaco. Ar. moniaco le llama el vulgo tomando el nombre por fundamento para creer se traía de Armenia: pero no diré sino Ammoniaco, que es lo mismo que sal de arena (que esto significa Ammos en la lengua griega) hállase quajado en pedazos debaxo de ella, y con su sequedad y ardores continuos del sol, se recuece de manera, que se hace amarguísima sobre todas las sales: usase mas entre plateros que entre médicos. Es uno de los quatro que llaman espíritus, por volar del fuego todo en humo, como el azoque, el azufre y el salitre; tiene propriedad particular para limpiar y dar color al oro, y entra en las composiciones de las aguas fuertes que lo desharán. harán.

Poca noticia tenemos del nitro verdadero, que antiguamente se quajaba de las aguas del Nilo; aunque Alberto Magno dice, que tambien en Goselagia habia un cerro muy abundante de metal de cobre, de cuyas raíces salía agua que se secaba en nitro. Tampoco es conocido de Alfronitro, que es como si dixeramos su espuma.

La Chrisocola que llaman Atincar ó Borrax, es especie del nitro artificial; hacese de orines meneados al calor del sol en almirez de cobre, con mano de lo mismo, hasta que se espesa y quaja aunque otros lo componen de almojatre y alumbre.

Es el nitro mas amargo que la sal; pero ménos salado está en el medio de ámbos el salitre; consta de partes sequísimas y muy sutiles; criase en

nos salado está en el medio de ámbos el salitre; consta de partes sequísimas y muy sutiles; criase en cimientos de casas viejas y en partes donde se suelen recoger y encerrar ganados; crece en la tierra de que una vez se sacó, si se amontona y guarda, ó si montones de ordinaria tierra se riegan con agua salitrosa, rinden á cabo de tiempo muy grandes aumentos, no interiores á los frutos de las semillas que se siembran. Conocido es su uso en la composicion

de la pólvora y aguas fuertes; ayuda tambien á la fundicion de los metales como se dirá despues.

CAPITULO IX.

De otros xugos que se llaman betunes.

Una de las cosas que mas daño hacen á los metales, mayormente quando se funden, es el betun; porque los quema y convierte en escoria, si antes de
ponerlos en fuego recio no se les quita. Hay doce
géneros de él, aunque son muy pocos los que se hallan
de ellos mezclados con los metales; son Asphalto,
Pissasphalto, Napta, la piedra Gagate, Azabache, Ampelites, Maltha, Piedra Tracia, Carbones de mina,
Ambar, que llaman de Cuentas, Ambar olotosa, y
Alcanfor. Son todos los betunes untuosidad ó grasa
de la tierra, y aunque algunos piensan que el Alcanfor es lágrima ó goma de un arbol, que se llama
Capar, de la Isla de Zebat, y el Ambar ó Succino
de otra yerba semejante al Poleo, con que de ordinario se halla junto; y al otro oloroso le dan principio
en la mar de un pez grande de casta de ballenas; por
semejanzas que entre estas cosas hallan, no repugnan,
que otras como ellas manen y suden de la tierra, y
sean betunes, como queda dicho.

Cógese el Asphalto en el lago Sodomeo ó Mar Muerto de Judéa, en que entra el rio Jordán, tres leguas de la ciudad de Jericó, no es otra cosa sino cierta grasa, que nada sobre el agua de aqueste dicho lago, y llevada del viento y de las ondas á la orilla, se condensa y endurece. Es semejante á la Pez; pero mas duro y mejor color. Antes que Dios castigase aquellas nefandas ciudades Sodoma, Gemorra, Adama y Seboin, abundaba todo aquel fertilisimo valle en que ellas estaban de pozos de este betuu, como consta de la sagrada historia en el Génesis cap. 14. Hállase tambien en otras muchas partes y provincias, y en algunas se aprovechan de él en lugar de aceyte para los candiles. Y aunque en este reyno, como no se ha tratado en él hasta ahora, sino de buscar riquezas de oro y plata, no se ha reparado mucho en esta ú otras curiosidades, con todo se han dado a conocer por su mucha copia, los materiales que de este betun hay en la cordilleta de los Chitiguanaes, en la frontera de Lomina, aunque no muy comunica-

dos, por estar entre los Indios de guerra.

Es el Phissasphalto una como mezcla natural del Asphalto v Pez, y asi lo muestra su olor, y á falta del verdadero , se contrahace con ella. La Napia es un lisor bituminoso blanco, y algunas veces se halla negro, es el que llaman Oleo Petreolo, de admirable virtud para curar dolores antiguos, procedidos de causas frias. Atrae el fuego á si, como la Piedra Imán. al hierro, con tanta fuerza, que aun estando lejos de él se enciende. Consirmó esto la miserable experiencia, que el conde Hércules de Ycontrarij Ferrariense vió, mandando aderezar un pozo que en sus tierras tenta, en que juntamente con el agua manaba abundancia de Petreolo. y por algunas hendiduras se le perdia mucho. Pidió el oficial desde abexo una luz encendida, para ver mejor lo que hacia: descolgáronsela en una lanterna, y por los pequeños agujeros de ella atraxo à si la Napta al fuego, encendiendose en un instante todo, y con no menor violencia, que si fuera una pieza de artillería arrojó é hizo pedazos al pobre trabajador, y voló una ramada, que subre el pozo estaba. Contôle el mismo conde esta historia al Matiolo, y. él la refiere en su'Dioscórides.

Derritese al fuego el Asphalto y Pissasphalto, como cera ú pez, y en esto se diferencian de la Piedra Gagare ó Azabache, y de los carbones de mina, que ardea y se consumen como la téa ú otra leña. No ten-

go hista ahora mas noticia de que en estas provincias la hiya de estos, ú de los demas betunes, aunque me persuado que no falta en elles sino su observacion y conocimiento.

CAPITULO X.

Del Azufre y Antimonio.

Es el Azufre un mineral conocidísimo : engandrasa de una substancia terrestre untuosa y muy caliente, a en tanto grado, que es tenido por la cosa mas parecida que hay entre las compuestas, al elemento del elemento. fuego. L'amanlo los que tratan de la filosofía secreta de los metales, semilla masculina y primer agente de la naturaleza en su generacion : y dicen, que la diferencia que entre unos y otros hay, proviene de su varia purificacion y mixtura con el Azogue; y va hi sucedido, queriendo un boticario hicer Cinabilo, que se compone de solos estos dos materiales, hallarlos acaso convertidos en una plancha de finísimaplata. Teophiasso Paracelso no acaba, despues de muchas exâgeraciones, de ponderar las maravillas, que en el Azufre se encierran; y dice que por providencia particular de Dios no son públicos sus misterios, y que es confusion de los que teniéndose por filócofos niegan la transmutación de los metales, pues con él se hice y enseña un modo de aceyte, que llama Epácica Sulfuris, con que la plata se convierte en oro: y el autor de la Disquisicion Heliana enseña lo proprio para probar su posibilidad, aunque en canildad pequeña, con Azufre crudo. Con su humo se ayoda à quaxar el azogue, y convertir en plata, de que hay muchos testigos de vista en aquesta provincia: y del mismo, recogido en una campana de vidrio, destila el poderosisimo aceyte de su nombre, de admirable virtud, entre otras muchas, para sacar las reliquias del morbo gálico, tomadas en bebida.

conveniente, tres ó quatro gotas cada dia, por espacio de una semana: es bueno para la dificultad de la orina, para los dolores de la gota, y otras cosas que se podrán vér en Diodoro Heuchiente y otros muchos. Hay grandísima abundancia de Azufre en la provincia de los Lipes, y en los confines de Pacages con la puna que llaman de Tacora, ó altos de Arica, y otras muchas partes, demás del que se halla mezclado con los metales en muchos de los minerales ricos de

este reyno.

El Antimonio ó Estibio, que algunos mineros conocen por nombre Alcohol, y otros, particularmente en Oruro, llaman Mezacote, es un mineral muy parecido al Sorocha, o metal de plomo ojoso, resplandeciente y quebradizo: haylo tambien ahebrado, y otro mas blanquecino y menudamente granado; como se muestra el Acero quando se quiebra. Es compuesto de partes muy impuras, y mai mezcladas de Azogue y Azufie; y parece aborto de la naturaleza, que habiendo de ser metal, se quedó en la improporcion que vemos. Sácase de él con artificio un género de Azegue que llaman Regulo, algo plomoso, y no de tan vivo movimiento como el comun: enseñan el modo Porta, Veguino y otros. El Azufre tambien de que se compuso, se aparta de él con agua fuerte, en su propria forma de color verde, y que arde co-mo el ordinario. Basilio Valentino, en su carro triunfal del Antimonio, entre otras muchas excelencias que de él dice, enseña á hacer de él la piedra que llama de suego, con que se convierten en oro los metales. Paracelso escribió tambien no poco en esta razon, y ctros alchimistas dicen y no acaban de un aceyte que de él se saca para este efecto; pero con mas cierpara curar úlceras antiguas, y otras cusas medicinales.
Tiere el Estibio vittud de secar y constreñir, y el preparedo que llaman Hiacintino la tiene potentisima para hacer purgar, y provocar el vómito. Sácase muy de ordinario el Alcohol mezclado con los merales de plata, y particularmente con les que llaman Negrillos en todo aqueste reyno, aunque tambien en muchas partes se cria y halla solo. Háceles mucho deño co-mo el beinn y el azufre, y así es necessario quitársele, como se dirá despues.

CAPITULO XI.

De la margarita, oropimente y sandaraca.

piedra de fuego; porque aunque otras lo despiden, heridas con el eslabon, ninguna en tanta abundancia como aqueste mineral. Quieren algunos que se engendre de vapores indigestos: otros dicen que es un compuesto de azufre muy imputo, ó de beiun y piedra. Críase en todo género de minas, y especialmenre en las de cobre, y negrillos de plata, por lo mucho que de él participan; y por esto quizá dixo Dioscórides que era la Margarita un genero de mineral de cobre; y aunque Alberto y otros la juzgaron por totalmente estéril, y que no contenia en si metal ninguno, la experiencia ha enseñado lo contrario; y en el asiento de minas de Monserrate en los Chichas, quando se comenzaron à trabajar sus vetas, tanto tenian de plata sus metales, quanto se veía en ellos de Margarita; y en este cerro de Potosí y ottos, una especie que hay de ella muy menuda entre los negrillos, es muy cierta señal de su riqueza. Hay tantas suertes de margaritas, quantes hay de metales, à quienes en sus colores representan, es la mas ordinalia la dorada. Huelen á azufre quando se queman, y muchas arden, prueba de tener la composicion que se dixo. Suele hallarse en ellas oro, plata y cobre. Da-5

nan á los metales que de ellas participan, desmenuzando el azogue, ó entrapando la fundicion, como se

dirá y remediará adelante.

Son el oropimente y la sandaraca de una misma naturaleza y virtud, y solo se diferencian en el mayor, ó menor cocimiento que tuvieron en las entrañas de la tierra; y así diremos que la sandapor esto tambien mas sutil en sus operaciones. Desengañaráse de esta vardad el que en algun vaso de barro pusiese propimente sobre carbones encendidos; porque despues de cocido lo hallará rubicundísimo, y de tan vivo color, como la mas perfecta sandaraca natural. Es el oropimente, donde se halla, cierta senal de mineral de oro, y aun tiene en si alguna samilla, ó parte mínima de este precioso metal; pues como refiere Plinio, en tiempo del emperador Caligula, se le sacó alguno, y despues acá no se ha vuelto á intentar aquesta obra, por ser mayor la costa que el provecho. Es el mejor el relucienze de color de oro; costroso, y que facilmente se deshace en unas como escamas: y la mas perfecta sandaraca es la mas roja, pura y quebradiza, de color cinabrio, y que echa de si pesado olor de azufre; diferenciase en esto, y mucho mas en la calidades, y virtudes medicinales de la sandix, del mismo color que se hace de albayalde muy quemado al fuego, que algunos tambien llaman improprismente sandaraca. Son veneno, por la fuerza con que corren y abrasan, no solo de los cuerpos, sino tambien de los metales, como el Antimonio, el Azu. fre y otros xugos secos; porque por la parte pingüe que tienen arden, y mezciados con los metales, queman y consumen su humedad, con que el metal se pierde y desvanece.

Orros xugos hay mas raros y menos conocidos, como el- que dicen se halló en una mina en Ancher-go, blanco y duro, que eta veneno para los anima-

lejos que lo probaban, y quizá era de este género una vete, que he sabido de personas fidedignas hay en la provincia de Conchucos del arzebispado de Lima, de que los naturales usaban para quitar la vida á quien mal querian: hízola cerrar y tapar el santo Arzobispo de los Reyes D. Toribio Alfonso Mogrovejo.

CAPITULO XII,

De la generacion de las piedras.

No puede ponerse duda en que haya alguna virtud activa, que engendre y haga les piedras, como la hay para todas las demas cosas generales y corruptibles del universo; pero esta es dificultosisima de conocer, por no tener lugar determinado su generación, pues en el ayre, en las nubes, en la tierra, en el agua y en los cuerpos de los animales vemos, que se engendran piedras. Es su materia próxima , como siente Avicena y Alverto, una mezcla de tierra y agua, que si tiene mas agua que tierra se llama xugo; y si mas tierra que agua, lo llamamos lodo: ha de ser viscoso, y tenaz el lodo que hubiere de servir en la generacion de las piedras, como lo es el de que se hacen los ladrillos, ollas y otros vasos; porque à no serlo. evaporada la humedad con el calor, no quedara unida, sino hecha polvo y tierra la materia. Es tambien necesaria cosa, que el xugo que se ha de convertir en piedra sea viscoso, como se experimenta en nuestros cuerpos; pues es sentencia comun entre los médicos, que se engendra la piedra en los rinones y vexiga, de humores viscoso y tenaces, y cocidos del calor interior. Llena está sin duda de aqueste xugo petrifico squel agua tan nombrada en este reyno, que corre cerca de Guancavelloa, y se recoge en moldes de la grandeza y fama que se quiere, y á pocos dias que el calor del sol la labra, se convierre y quaxa en

piedra, de que se fabrican los edificios. Mueren los animales que la beben, y no es dificultoso el conocimiento de su causa. En un cerro que llaman Pacocaba, una legua de las minas de Vereguela de Pacages, están unos manantiales de agua, llena tambien de equeste xugo, que como va corriendo, se va condensando en piedra muy pesada y dura de diferentes formas, es su color blanquecino, que tira á amarillo. Fuera de esto, qualquier materia porosa que pueda tecibir en sí aqueste xugo petrífico, es apta para convertirse en piedra, y así se han visto en varias partes árboles enteros, partes y huesos de animales, convertidos en durísimo pedernal. Algunos pedazos de palo ví yo en la ciudad de la Plata, traidos del caudalosísimo aio de este nombre, que toda la parte que de ellos habia estado en el egua, era pedernal muy fino. Tambien ví muelas y huesos de gigantes, que se habian desenterrado en Tarija, convertidos todos en piedra muy pesada y dura.

Tienen las piedras sus formas substanciales con que se constituyen en sus proprias especies, aunque por no conocerlas usamos en sus difiniciones de circunloquios, por schales y accidentes. A la forma de cada una acompañan sus particulares virtudes, mucho mayores que las que se hallan en los animales y plantas, proporcionadas á lo mas que tarda en su generación la naturaleza: demás de que por haber de tener las plantas, y animales disposiciones y efectos tan diferentes, no se les pudiera dar tan uniforme y bien mezclado temperamento como á las piedras, para obrar aquestas maravillas, ni su materia blanda era capaz para recibir tanta fuerza; como ni la dureza de las piedras para variedad de figuras, y así no se hallan en ellas hojs, flores ni fruros, pies ni manos, como en plantas y animales; pero mayor virtud que

en todos ellos.

CAPITULO XIII.

De las diferencias que hay de piedras.

A cinco géneros puede reducirse toda la diversidad que hay de piedras; porque si son pequeñas, raras, duras, y que tienen resplandor y lustre, son las que se llaman preciosas : y si son grandes, aunque sean raras y su lustre mucho, se reducen á mármoles : si quebrandose se hacen astillas ó como escamas, á pedernales : si están menudamente granadas, á guijarros : y las que no tienen las señales dichas, à peñas é piedras ordinarias. Pero los mineros para el conocimiento y distincion de las piedres sobre que arman, ó se crian los metales, tienen sus nombres de que usan entre si ordinariamente. Llaman Quijos à las piedras de casta de guijarros, que participan de oro ó plata, ù otto metal qualquiera, y son de mayor duracion y fundamento las vetas, que sobre aquesto arman. Cachi, es un género como de Alabastro blanco costroso y facil de quebrar, quiere decir Sal en la lengua general de aqueste reyno, y llamante así por lo que se le parece; cifase en él en veias de metales pacos mucho plumo, que este es el nombre entre mineros de la plata bruta El Chompi, llamado así por el color pardo, es piedra de cassa de Esmeril, con participacion de hierro, brilla algo obscuramente, y es dificultoso su beneficio por lo mucho que resiste al fuego. Hállase con metales regrillos y rosiclores en Potosi, Chocaya y otras partes. Lamacredria es la que está muy apretada y sólida, y quebrandola no muestra grano ni profundidad ninguna; es su color desde amarillo clero hasta tetinto. Almadaneta llaman á otto género de piedra por su dureza y peso; es solidísi-ma, de color obscuro, hállase en companía de metales

podrir, como tambien los Quijos. Criase sobre pedernales metal de oro. Muchos tambien he visto en estas provincias de cobre puro, y otros con plata en este modo de terruño. Amoladera es la piedra ordinaria, que por el uso de su nombre conocen todos. Hay metales muy ricos sobre ellas llenos de anco ó plome-ría, y á los que mas ordinariamente acompaña, son los cobrizos. Raros y de poca estabilidad son los metales de plata que se crian en pizarras, aunque es mas proprio terruño para oro. Ciques llaman á las otras piedras que nacen con los metales ó á sus lados que tambien se dicen caxas; son toscas, y no muy duras ni macizas; no participan de metal de ordina-zio, aunque en algunos minerales y vetas ricas tambien se les pega algo de su vecindad. Famosos han sido y son los Vilaciques de este riquísimo cerro de Potosí, por la mucha plata que de ellos se ha sacado, y no es esta la menor prueba, ó alabanza de su prosperidad sin igual. Vila significa sangre, ó cosa colo-rada en la lengua natutal de esta provincia, y por unas pintas ò señales pequeñas que tienen de este co-lor, llaman aquestas piedras Vilaciques,

CAPITULO XIV.

DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS.

Diamante, ó opacas como el Onix, ó mezcladas de uno y otro, como el Sandonix ó el Jaspe; es el agua la causa principal de la transparencia, como la tierra lo es de la opacidad: y así la razon porque unas piedras son de mejor lustre y mas transparentes que otras, es la variedad de los humores de que se qua-xaron, por ser los unos mas puros y mas claros que los otros. Engéndranse pues las piedras blancas de

27

un xugo semejarte al agua, y así estas son las mas transparentes y claras, como lo es el Cristal y el Iris, llamado así por la semejenza que representa del Cielo, opuesto á los rayos del Sol. El Diamante se engendra de xugo menos claro, y así es mas obscuro qua el Cristal ó el Iris: esta misma variedad se ve en todas las demas piedras preciosas de qualquier color que sean, ó ya consten de xugos verdes, como la Esmeralda y la Prasma: ó de azules como el Zafiro, el Ciano y algunas especies de jaspe: ó de rojos como el Rubí: ó de purpureos, como los Jacintos y Amatistas: de color de oro, como los Crisólitos y Topa-

cios: ó de mezclados como los Opalos.

Y así se puede con razon entender, que el resto de las otras piedras que no son transparentes, se engendran de mezcla de xugos negros, y no puros como vemos, que el agua aunque esté muy limpia y clara, pierde su transparencia, si se le mezcla algun poco de tinta, ú otro licor semejante aunque no pier-de el lustre de su superficie. Procédeles à los xogos dichos la diferencia de colores de la diversidad de mixtura de los dos extremos, blanco y negro, en la materia de las piedras. Aunque la autoridad de Raymun-do, á quien siguen muchos, atribuye esto mas inmediatamente á la variedad de los metales, de cuyos licores, xugos purificadísimos, traspasados y calados por durísimas piedras, en lo cóncavo de ellas se crian y quaxan las preciosas, que en el valor y estimacion corresponden proporcionalmente á sus principios; al Oro el Rubí; el Diamante á la Plata; y la Esmeralda al Cobre, y así las demas. En el Compendio de la Transmutacion, que dedicó à Roberto Rey de Inglaterra, enseña muy en particular à hacer por arte las piedras preciosas tan finas y de tanta virtud, como las que la naturaleza produce con varias mezcias de aguas de metales : ciencia, que sobre las demas que tuvo este admirable varon, parece excede à la capacidad humana.

Algo actedita aqueste modo de sentir el uso de hacer esmaltes de colores varios, segun las cosas minerales con que se derrite y mezcla el vidrio, y las piedras

falsas que de la misma manera se componen.

Hillanse sus falias en las piedras preciosas transparentes, que por serio se echan mas de ver en ellas
que en las comunes, como las manchas en la mas rica
seda ó fino paño, y son raras las que no tienen algun
lunar ó defecto, como pelo, nube, sombra, sal, ó
como cosas todas que en ellas se engendran, por no
ser el xogo de que se compusieron todo de un color
mismo. La sembra se engendra de haber sido en aquella
parte el xugo mas obscuro. La nube, por haberte allí
mas blanco. Los pelos de que se hablan mas ofendidos los Zafiros; la Sal, que particularmente ofusca á
les Opalos, y el Plomo á las Esmeraidas, son impedimentos de otros colores diferentes del proprio de
las piedras en que se hallan.

CAPITULO XV.

Si hay piedras preciosas en aqueste reyno.

Solo la plata ha sido el cuidado principal de los que hasta ahora han residido en aquesta provincia, y así no se ha reparado en buscar sus piedras preciosas para el adorno de la corona de sus riquezas, aunque no hay pequeños indicios de que no le falta aquesta preriogativa á aqueste prosperísimo reyno. Fama constante hay, y yo lo oí muchas veces en la provincia de los Liçes, que en la Atacama su vecina, habia finísimos Dimantes, y que por un poco de Coca que no valia dos reales, habia dado una India vieja un puñado de ellos brutos, que valieran en España muchos ducados. Es tierra fettilísima, de muy hermosas y vistosas piedras, y no será sin fundamento el crédito que á su riqueza se diere en esta materia.

Amatistas hay muchas en el cerro de su nom-bre que está junto el asiento de minas de Esmeruco, y en el rico de Santa Isabel del nuevo Potosí se sacaban entre sus metales de plata riquisimas ; y muy maduras pledras de este género; háylas tambien ácia el Paraguay y Buenos Ayres, crianse en sus pampas ó llanadas debaxo de tierra, à uno ó dos estados dentro de unos que llaman cocos, que son como bolas, tan grandes como una cabeza de durísima y pesadisima piedra de casta de pedernal, de dos dedos de grueso à la redonda, huecos por de dentro, y quaxados por todas partes de puntas labradas maravillosamente por la naturaleza de estas piedras, mas ó menos duras, segun la disposicion en que se estaban quando rebentó el Coco, causase quando esto sucede, no menor suido que el que hace una pieza de artillería quando se dispara, y tiembla la tierra por muy grande espacio, y en la superficie se resquebraja, y abre señales que lo son, para que los que lo oyeren caven alli, y saquen el Coco hecho dos ó tres pedaros, cosa n'y sabida y vista en estas partes. En una de las jornadas que hay desde Poton à los Lipes, junto à la que laman Agua caliente, por la que allí mana, hay una pampa llena de un género de piedras cristalinas, puras y transparentes, labradas de naturaleza en ángulos, que rematan en punto. Recegi camidad de ellas tedas las veces que por allí pasé, admirado de su hermosura, porque parecia cada una un sol, á la reflexion de sus rayos; la mayor que hallé era del grosor del dedo pulgar.

De esta casta, aunque mucho mas pequeñas, hay abundancia en los pueblos de Callapa y Yuyama, de la provincia de Pacages. Recegi tambien algunas labradas naturalmente, como puntas de Diamantes, del grosor de garbanzos, y entre las arenas lavándolas observé varias veces algunas puntillas pequeñas de color de Oro transparentes, como finisimos toracios, y otras

como granates, que á ser mayores fueran de muy grande estima, y no dudo que se bullarán, si se boscaran con aficion y cuidado.

Las piedras que llaman de mina de Camata en la provincia de Larecaxa, compiten en su hermosura con los diamantes: gástanse en este reyno en cinillos y sortijos.

En el Morro que llaman de Arica, en su puerto hay entre sus peñascos otra mina, que se sacan piedras transparentes como diamantes, y que en su du-

reza la imitan, de que tambien se hicen Jojis.

Turquesas muy fioas se sacan en Atacama, una ví yo en los Lipes tan grande como un real de á dos; es gala muy estimada entre los Indios de esta provincia traer sartas de pedrezuelas de este género, menuda y curiosamente labradas, traenlas los varones mas gruesas á los cuellos como gargantillas. Háylas tambien de piedras verdes, y las unas y las otras es la cosa que mas epetecen los Chiriguanaes de guerra, y el mas estimado de los rescates que se les lleva.

y en los Mexillones, que sacados de sus conchis se traen á vender á estas provincias: es muy ordinario

hallarlas quando se lavan para guisar ó se comen.

De las provincias de abaxo no tengo noticia cierta en esta materia, por tratarse poco ó nada de ellas en estos reynos: demas de que mi principal intento no ha sido sino darla á V. Señoría de los minerales de las provincias sujetas á su gobierno, y que yo personalmente he visto, aunque al principio de la conquista de esta tierra se hallaron entre los Indios muy grandes preciosas esmeraldas, como de sus historias consta.

CAPITULO XVI.

De los otros géneros de piedras.

Poco importa á los mineros, en cuya gracia princi-

palmente por mandado de V. Señoria se escribe este tratado, el discurso mas particular de las demas piedras, aunque las comunes, por serlo no hay quien las conozca; y quando en las cabas de sus minas se encontrare con alguna, por su color y transparencia rara, ella misma se grangeata la estimación y aprecio, si la codicia del oro y de la plata que se busca, no cegara los ojos y el discurso, de manera que no da lugar a que en ella se repare. Pero porque juntamente se ha dado noticia de las cosas minerales que en estas provincias hay, y las piedras que se reducen á genero de mármoles, son despues de las preciosas, las de mayor estimacion; no es justo pasar en silencio los que en aquesta tierra conocemos, pues por su abundancia y hermosura pueden, no selo competir, sino exceder á los mas famosos de las Historias. Tenga el primer lugar la provincia de Aracama, digna por las muchas maravillas de todo género de minerales y piedras de precio que en ella se hallan, de ser muy escudriñada, y vista con particular cuidado de personas muy. prácticas en estas materias.

Prodúcelas de todos colores, con tan vistosos matizes y hermoso lustre, que sola su abundancia y grandeza, es causa de que no se tengan y cuenten entre

las muy preciosas.

Lleno está todo el reyno de curiosas aras hechas de estas piedras, y á Europa se han llevado no pocas: no se han hasta ahora ocupado en otros usos, ó por falta de quien las labre, ó porque el ánimo de volverse á España llenos de riquezas es comun en todos tos que en estas partes vivimos, y no da lugar á que haya quien quiera por acá perpetuar su memoria con soberbios edificios, que con aquestas piedras pudieran hermosearse.

Quando se escribe aquesto hay una en esta Imperial Villa, digna por su variedad, lustre y grandeza, de llegar á los ojos y servicio de su Magestad el Rey nuestro Sinor: tiene de largo seis palmos y seis dedos, un palmo ménos de ancho, y dos dedos de grueso, en forma de tablon ó mesa muy capaz: está toda llena de muy hermosos celages, que la mezcla de sus colores causan: háylo rojo, encendido y claro: otro mas obscuro, como negro, amarillo, verdoso y blanco. Sobre la mancha mas obscura que la piedra tiene, parece que cayó nieve ó se vertió leche, segun es la blancura que entre sus sombras campea:

Segun es la blancura que entre sus sombras campea.

Críanse tambien una legua de las minas de Verenguela de Pacages otras piedras, no inferiores en la nobleza de su substancia y lustre á las de Atacama, aunque no tan variadas de colores: son blancas como alabastro y transparentes, y el serlo por unas partes mas que por otras, causa unas como nubes, que las hermosea y hace muy vistosas: no embeben humor ninguno, por ser de composicion tan sólida, que parecen de naturaleza de cristal. La pila buatismal del pueblo de Yullama, con ser bien capaz, es toda de una piedra de estas, y aunque tiene mas de seis dedos de grueso, se ve por defuera la luz de una vela que dentro de ella se enciende. En el colegio de la Compañía de Jesus de la ciudad de la Paz hay una hermosa pila de pie de aquesta piedra, por cuyo medio se veía subir el agua á la taza, como si suera por un vidrio transparente y claro.

CAPITULO XVII.

De algunos accidentes de las piedras, y sus causas.

Demás del resplandor y transparencia, que como se ha dicho, se ve en algunas piedras y en las mas ordinarias no, se hallan tambien otros accidentes que las acompañan, como son dureza en unas y blandura en otras. Es en tanto grado propria de las preciosas la dul-

zura, que no se tienen por tales las que la lima señala. Si la materia en la composicion de las piedras es tenáz, y el calor que les deseca grande, y que resuelve de ella la humedad, se causa la dureza, porque se aprieta y condensa en si misma la mareria; y si tiede poco ó nada de la tenacidad dicha, consúmese con el calor lo húmedo fácilmente, quémase la tierra, y queda la piedra blanda y quebradiza. Tan bien el filo, cerrando y condensando la materia, es causa de la dureza que se halla en las piedras que con el se quaxan, y estas son las que se derriten al fuego, porque con él se deszta y corre el humor que dentro de ellas estaba congelado.

Las piedras que no tienen en si humor bastante para conservat la parte terrestre de que tambien se componen, faltan y se hacen pedazos en el fuego, y las que abundon mucho de sequedad, se resuelven en

él, en polvo ó cal.

Son porosas algunas piedras, y muy macizas, y bien amasadas ctras: proviene lo primero de no haberse mezclado igualmente, y bien la parte húmeda con la terrestre en su composicion; y así exhalando despues con el calor el agua en las partes que no tenian mez-cla de tierra bastante á defenderlas de su violencia, quedan aquellos vacíos ó poros, que hacen á las piedras esponjosas, como por la causa opuesta sucede lo contrario en las macizas.

Hállanse varias figuras muchas veces en las piedras, y no es de las cosas que ménos admiracion causan en la naturaleza. Puede sucedet acaso de la varia mezcla, colores ó venas de las piedras, como en las nubes o celages parece se representan torres, ovejas, u orros animales y figuras, y en el plemo derregido sobre agua suele suceder lo mismo. Muy célebre es. entre escritores el Achates del Rey Pitro, que tan, propriamente representaba á Apolo y las nueve musas, 24 LIBRO I. DEL ARTE como pudiera dibujarlas el Pintor mas primoroso. Otro tuvo Cardano, que era retrato verdadero del Emperador Galba. Dicen, que en Constantinopla, en la que llaman Casa de la Sabiduría, está en un género de marmol dibujada con las venas de la piedra, tan al vivo la Imágen de San Juan Bautista, con sus vestidura de camello, que no le faltára nada al arte en sus delineacio-

Señal es de no ser acaso, sino con particular conato, y no sin misterio de la naturaleza, quando en alguna especie de piedras se hallan de ordinario las mismas señales y figuras, como las que refiere Leon Bautista, hallarse en el campo de Verona, en que se ve proprisimamente pintada la imágen del sello de Salomon; y otra piedra negra, que quebrada por una punta, se halló en ella muy al vivo delineada una serpiente, y tenia virtud de atraerlas á si, y el que se la presentó á Alberto Magno, le afirmó haber visto sobre

ella amontonadas mas de quinientas culebras.

Quando se hallan piedras que representan animales, ó sus partes, ó pedazos de plantas, ú otras cosas corporalmente por relieve y no por dibojo solo, puede ser la causa la que ya queda dicha del xugo petrífico, que embebiéndose en sus poros lo convirtió todo en piedra; y así lo siente Avicena. Pero aunque algunas veces se pueda atribuir á esto, no parece que se puede hacer siempre con fundamento bastante. Hállunse á las faldas de los montes Misnenses, junto á la laguna de Alsacia, en la superficie de las piedras, figuras relevadas de ranas, y de peces de cobre fino, y son tan ordinarias y tan proprias, como ignorada la causa. Liamaban antiguamente Conchites á un género de piedra, que muy al vivo representaba en sus delinesciones las conchas de la mar : pensaban que estas, con el tiempo largo, compañía de piedras y del xugo que las cria, se habian conventido en ellas, y hacian argumento de que en tiempos pasados habiese bañado

el mar el territorio de la ciudal de Magara, donde solamente se hallaban: pero hoy no tiene legar este modo de pensar, sirviendo de desengaño la maravillosa veta, ó suerte de piedra parda ahertumbiada y en partes amarilla, que está en el camino, que de esta villi va al valle de Oronesta, quando ya se quiere baxar à él. Hállanse en ella notable variedad de figuras, impresas con tanto primor, que á otro que al Autor de la naturaleza le fuera i nposible el estamparlas. Algunas tengo en mi poder, en que se ven con-chas mayores, medianas y mas pequeñas impresas unas por su parte concava, y otras por la convexa, con perfectisima delineacion de las mas mínimas de sus señales. Esto en el corazon de la tierra firme, y mas doblada y montuosa de este reyno; y fuera locura pensar, que habiese la mar en algun tiempo inundado esta provincia, y dexado sus conchas en aquesta sofa veta. Hailanse tambien en elles con indecible perfeccion, figuras de sapos, mariposas y otras mas extraordinarias, que por serlo tanto y no escandalizar con su novedad, no las refiero, aunque las he oido de personas sidedignas. Corresponde á este pedazo de mysteriosa tierra por la otra parte del valle de Oroncota su famoso Pucara, que en la lengua de esta provincia quiere decis Fostaleza. Es por naturaleza el mas defendido lugar que se conoce en el mundo ; es muy eminente, y tiene siete leguas de circuito, cercadas todas de altisimas é inacesibles peñas; por una parte sola hay una pequeña entrada, despues de muy dificultosa subida. En el espacioso sitio de arriba hay muchos arroyos de agua, leña, pastos, quebradas y tierras à propósito para los usos humanos.

De la generacion de los metales.

No es maravilla, que acerca de la materia de que se

engendran los metales, haya habido tanta diversidad de opiniones entre personas que puedan autorizarlas; pues parece que con particular providencia, quiso ocultarlas con ellos el Autor de la naturaleza en la obscura profundidad en que los cria, y dureza de peñas en que los encierra, para poner algun estorbo á la ambicion humana. Los que se han alzado con el nombre de filosofes, por entender en el conocimiento de las causas, dexando la materia prima por principio remorisimo de los metales, como lo es de todas las demas cosas corporales del mundo, señalan otra, aunque tambien remota, que es cierra exhalacion humeda y untuosa por una parte, y por otra una porcion de tierra viscosa y crasa, de cuya junta resulta una materia, que no solo lo es de los metales, sino tambien de las piedras; porque si la sequedad prevalece, se engendran piedras; y si tiene mas de humedad pingue, se con-vierte en metal. Así lo sienten Platón, Aristóteles y sus sequeces. De la abundancia de esta humedad pura, resplandeciente y sólida, procede el lustre de los me-tales, en que entre les demas elementos conocidamen-te predomina el del agua, y así corren y se derriten al fuego. Del vario temperamento y pureza de la ma-teria dicha, se origina la diversidad de metales, de que es el mas puro fin de todos, y el principalmente intentado de la naturaleza el Oro.

Muchos con el vuigo, por altorrar de dificultosos discursos, dicen, que desde tel principio del
mundo crió Dios los metales de la manera que están
hoy y se hallan en sus vetas. Agravio hacen á la naturaleza, negándole sin fundamento en esto la virtud
productiva que tiene en las demas cosas sublunares.
Demas de que la experiencia en muchas partes ha convencido lo contrario: y por exemplo y prueba, baste
lo que á vista de todos pasa en Ylua, isla que está
junto á la Toscana, fertifisima de hietro, cuyas vetas
cavadas en toda la profundidad que se puede, se vuel-

y en espacio no mas largo que de diez ó quince años quando mucho, se trabajan otra vez de nuevo abundantísimas de metal, que en los desmontes y tierra se convirtieron. Lo proprio juzgan muchos que sucede en este rico cerro de Potosí, y por lo ménos vemos todos, que las piedras que años antes se dexaban dentro de las minas porque no tenian plata, se sacaban despues con ella, tan continua y abundantemente, que no se puede atribuir sino al perpetuo engendraise de

la plata.

Los Alquimistas (odioso nombre por la multitud de ignorantes que con sus embustes lo han desacreditado) con mas profunda y práctica filosofia, haciendo anatomía de los mixtos de naturaleza, reduciendolos á sus primeros principios, discurren en la materia de les metales de esta manera. El sol, dicen, y todos los demas astros con su lez, ó propia ó prestada, rodeando continuamente la tierra, la calientan y penetran por sus venas con la suilleza de sus rayos. Quemada así por largo tiempo, se convierte en ctra substancia tambien terres, como vemos que la leña y. piedras se convierten en ceniza y cal. Esta tierra así quemada, mezelada y cocida con el agua, se transmuta en otra cierta especie, que contiene en si algo de la substancia de la Sal y Alumbre Cada dia experimentamos sem jantes efectos en las legias de cal ó de ceniza, en el sudor y orina, que del cocimiento adquiere sabor de sal. Esta primera materia, ó fundamento de la generacion de los metales es el Vittiolo. Facilità el creerlo esí el ver, que todos ellos pueden por arte volver à convertirse en él : el modo de hacerlo en algunos se dirá adelante.

neo y atraccion del celeste, echa des humos ó vapores,

el uno terreno sutil, y untuoso y algo digesto, que los filósofos ilaman azufre, porque en las calidades se le patece: el otro humedo aquico, viscoso y mezclado de terreo sutil, que es la materia próxima del Azogue. Estas dos vaporosas exhilaciones se hallan en la tierra libre y anchurosa salida, levantadas á la region del ayre, se convierten en cometas, nubes, nieves, granizos, rayos, y demas cosas que en ella se engendran y aparecen.

Pero si el lugar fuere angosto y tan apretado, que las dichas dos exhalaciones humosas no tengan salida, buscándola por entre los resquicios, y hendiduras de las peñas ó lugar mineral, se engruesan y conviertem

en los que llaman medios minerales.

Si penetrando estos humos los peñascos no hallan cierto género de Azufre lavado y resplandeciento como plata, que es como Margarita, sin el qual no se pueden engendrar metales, se manchan las peñas de

diversos colores.

Si subiendo estos vapores se les opone alguna piedra tan dura, que no pueden penetralla, se convierten en perpetucs manantiales de agua, al modo que se experimenta en las ordinatias destilaciones. Pero si traspasando las peñas hallan estos dos xugos la Margarita, ó Azufre lavado casi fixo, que se dixo pocohá; deshacenlo, mezclándose con él, y por cocimiento succesivo se espesa en la mina, se endurece y hacemetal. Este discurso es del Bracesco, en la explicacion de los. Libros de Getro. Los mas afirman ser la materia inmediata de los metales el Azogue y Azufre, y que de la variedad de proporcion en su mezcla, y de su mayor ó menor purificacion y eximiento, resulta la diferencia que en los metales se ve.

CAPITULO XIX.

Defiéndese la opinion de los que dicen, que el Azo-gue y Azufre son la materia de los metales.

Los que no juzgan por factible, sino lo que les parece serlo à la capacidad de sus discursos (presuncion indigna de hombres doctos, y que á muchos que son tenidos por tales, les debiera minorar el crédito) niegan al Arte la posibilidad de transmutar unos metales en otros, con razones que no solo no convencen; pero ni aun aprietan. No es de este lugar el referirles ni el exâminarlas, aunque por la conexion que tienen con el conocimiento de metales de que se trata, será fuerza tocar algunas, y der á entender claramente la slaqueza de sus fundamentos.

Dicen que los Alquimistas ignoran el modo con que la naturaleza cria y perfecciona los metales, y que yerran en decir se componen de Azogue y Azufre; porque á ser esto así, muchos rastros y schales se halláran de ambas cosas en las minas de oro y plata, y de los demas metales, constando por la experiencia

lo contrario.

Poco importa lo primero, pues convenciera quando mucho, que de ordinario procedian mecánicamente, y no con principios científicos los que hicieron estas transmutaciones; pero no por eso se quita-

ba la posibilidad y verded de ellas.

En lo segundo se conoce manifiestamente la temeridad con que se arrojan á afirmar lo que no saben. No hay cosa mas experimentada entre los que tratan de metales, que la mezcla ordinaria que tienen de Azufre, y su abundancia en los minerales no es pequeña señal de su mayor riqueza. Baste por exemplo el Rosiclér del famoso cerro de Santa Isabel del nuevo Potosí, en la rica provincia de los Lipes, que casi todo era plata, criado entre tanta abundancia de Azufre, que las caxas ó peñas entre que se cria el metal, ardian en llegándoles las velas encendidas. Todos los que llaman Soroches, Mulatos y Negrillos, y los que tocan en Antimonio y Margarita, abundan de Azufre conocidamente, como se dirá adelante.

En el Azogue pasa lo propio, aunque menos advertido, por ser cosa que en los metales crudos no está tan sujeta á la vista, ni perdiéndose en humo en los que se queman, se dexa conocer al olfato como el Azufre; pero bien experimentados son sus efectos en los que con poco recato asisten á los humos de las fundiciones, y de pocos años á esta parte ha servido de claro desengaño el mineral de Challatiri, que está quatro leguas de éste, el mas celebrado y rico del mando, cerro del Potosi; pues sus metales fundiendose por de plata como lo son, dexaban en el horno su plancha, y juntamente mucha abundancia de Azogue, que se cogia entre lo ménos caliente de las cenizas, Su copia lo manifestó á la vista; y despues aprovechándolo mejor por su benesicio ordinario, rendia tanto. Azogue como las piedras mas ricas de Guancavelica, donde tambien podia ser se hallasen muchas reliquias de plata en la gran suma de metales, que hasta hoy se han quemado: no sé si ha hecho acaso la experiencia algun curioso.

Quando lo dicho no bastata para desengaño, era de ninguna fuerza para probar que los metales no se componian de Azogues y Azufie, el decir, que carecian de ello sos minas; pues como partes componentes habrian pasado ya á otra naturaleza del todo, que de ellas se hizo, dexando sus proprias formas. Pero desmenuzando mas estos secretos de la naturaleza, sacan los sabios (no los vulgares) de todos los metales otra vez el Azogue, de que dicen, componerse palpable y visiblemente; no escribo el modo, por no ocasionar á

experiencias químicas, llenas de mas inconvenientes que provechos. Tambien el Azogue comun se convierte en plata fina, cierta prueba de la posibilidad y verdad dicha, de que hay tantos testigos de vista en aquestas provincias, que fuera temerario arrojamiento el desmentirlos á todos.

CAPITULO XX.

De las causas eficiente y formal de los metales.

Demas de los cielos, que como causa universal con-curren á la generacion de todas las cosas, y lo son de la de los metales, es necesario la eficiencia de otra causa próxima, que con virtud impresa de ellos los obre en su propria materia; porque las calidades de los elementos por ci solas no son bastantes, ni estan determinadas á la produccion de cierto género de mixto, sino en quanto son dirigides de otra particular virtud, como se ve mas manifiestemente en la de los animales. Esta pues próxima causa o virtud mineral, usa como de instrumentos de las calidades elementares, y especialmente del color y frio en la generacion de los metales : con el calor mezcla uniformemente lo terreo con lo húmedo, que es la materia de que se componen: cuéccio, y lo digiere y espesa, y con el fiio lo endurece y quaxa, en forma de metal, mas ó ménos per-Ecto, segun la mayor ó menor pureza que balió en la disposicion presente de la materia. En esto se funda la opinion de Calisthenes, de Alberto Magno, y de orros que dicen hay sola una especie de metal perfecta que es el oro, y que los demas metales, son sus in-coaciones ó principios, de donde les viene la facili-dad de reducirse á su perfeccion y poder convertirse en oro tedos. Los que niegan la posibilidad de la transmutacion de los metales, ponen mucho ahinco

en probar que son de especies completamente dis-tintas, y que así es imposible el tránsito de unos á otros; pero ni convencen lo primero con eficacia, ni de ello, quando se les conceda, se sigue lo segundo; pues vemos que semejantes ó mas dificultosas transmutaciones se hacen por arte y naturaleza. El arte produce abispas y escarabajos del estiercol de los anima-les, y de la albahaca hace salir escorpiones, puesta en el lugar y modo que conviene. Y tambien es cosa muy sabida, que en Escocia de los pedazos de madero da los navíos, y de fruta de los árboles que caen en la mar se engendran Anades, habiendo sin comparacion mayor distancia de vivientes á los que no lo son, que de unos metales á otros. Y demas de otras cosas mu-dicho, con ella deshecha en agua, sin mas artificio se convierten en cobre puro el plomo y estaño y el hierro: y aunque pueda defenderse con mucha probabilidad, que se distinguen en especie los metales, por convenir su difinicion, no ménos á las demas que al oro, por las propiedades particulares que á cada uno de ellos les competen, y por la permanencia que en todos vemos, sin que la naturaleza muestre conato á. pasar adelante, dándoles la última perseccion de oro, y por otras razones que para esto se acumulan. Es tambien muy probable la opion contraria de Calisthenes y Alberto, pues no es argumento concluyente, para que dos cosas se distingan en especie, que una difinicion les quadre á ambas, sino se muestra la diferencia esencial con que se constituyen en tal ser. Como no se infiere ser el hombre y el leon de diferentes especies, porque se predica de ellos el ser animales a

porque á esta cuenta, Pedro y Pablo sueran tambien distintos en especie, sino por las diferencias de racional ó irracional, que este género limitan. Y así aunque la difinicion de metal le competa á la plata y plomo como al oro, no se infiere de aquí su distincion específica; pues pueden ser, como lo son perfecto el oro é imperfectos los demas, dentro de la misma especie de metal, como lo es el niño respecto del vaton perfecto, que aunque tiene la mismá difinicion esencial, se puede perficionar el niño y participar la mejor. Las propriedades diferentes que en los metales se ven, tampoco estorban, pues son accidentes que acompañan al estado de su imperfeccion, y se les pueden quitar. Y la permanencia que parece tienen en su ser, ó procede de la tardanza con que se cri an y van mejorando, que no depende de la humana observancia, pues aun á los árboles y yervas no les vemos crecer, aunque las conocemos crecidas; ó de la codicia humana, que ântes de tiempo los arrancan de sus vetas.

CAPITULO XXI.

Varios accidentes de los metales.

El derretirse y volverse à quaxar, es uno de los accidentes de los metales; y aunque en otras cosas se halla, tiene algo de particular en ellos. Es causa de esto la humedad de que se componen, que como la endureció el frio, el calor del fuego las derrite, y segun la varia proporcion, y fuerte ó débil mixtura que tiene por la parte terrea, es mayor ó menor la dificultad que tienen en derretirse: tiene mucho de húmedo el estaño, y muy mal mezclado con lo térreo, y de esto segundo le previene el estridor que causa quando se muerde entre los dientes; y de ambas cosas la dificultad con que se derrite ántes que todos los metales. Despues de él se derrite con ménos fuego el

plomo: luego la plata lo ha menester mayor, por la fuerte mixtion con que sus partes térrea y húmeda estan unidas, aunque la humedad excede algo. El oro por ser su mixtura mejor, y tener en su composicion el azufre fixo, ó parte térrea purificadisima, tarda mas en derretirse que la plata. En el hierro excede lo terrestre impuro y mel mezclado, y así se quema y consume cada vez que se caldea al fuego, y no se funde por sí en él, sino es con grandísima violencia. Es el cobre, como algunos quieren, metal muy vecino al hierro, aunque con mas humedad, tarda en derretirse por su compuesto de térreo muy adusto.

Casi el mismo sundamento tiene el lustre que se halla en todos los metales, pues quanto su parte es mas sutil y mas pura, tanto mas resplandor tienen estando igualados, lisos ó bruñidos. Sobrepuja en esto como en otras excelencias el oro á todos los demas, y la plata despues de él à los restantes. Es color blanco comun á muchos metales, aunque en la plata se halla mas perfecto; no se con que ojos la miró Cardano, quando le pareció negra. Cáusase de la humedad terminada de lo seco terrestre, suil y digesto, porque si este fuere lodoso, impuro ó combusio, se produce el color obscuro, ó negro y conforme la latitul, que en estos se halla, son mas ó ménos blancos los metales. Es el pro amarillo ó rubio, color procedido de la decoccion fortisima con que su azufre purifica lo tiene al azogue ó humedad de que se compone, como en las legías, orines, y orras co-sas se experimenta causárseles este color rubio en lo húmedo de lo que parece de lo seco terrestre, que tiene mezciado por la fuerza del calor. El color del cobre tiene el mismo principio, aunque por la impuridad y combustion de sus partes, y mala mixtion de ellas, desdice del color del oro, y mucho mas de su nobleza y quilates.

No tienen buen olor, ni buen sabor generalmente los metales por la sulfuriedad que à todos acompaña, aunque el oro huele y sabe bien, por su ex-celentísimo temperamento, ó por lo ménos no sabe ni huele mal. De lo mismo les procede el manchar las manos ó cosas que los tocan, en que lambien tiene excepcion la pureza sin igual del oro.

La ductibilidad, o poder alargarse á golpa de martillo, es asímismo propiedad de los metales. Es su causa la humedad que está encerrada en la sequedad que muestran, que se rinde y cede su lugar quando los baten, de que se sigue el alargaise. Es el mas dócil para aquesto el oro, luego la plata, despues de

ella el cobre refinado, el hierro, el estaño y plomo. Quémanse y se consumen los metales en el fuego, por el azufre untuoso y terrestre de que se componen; como al contrario; los defiende de éli la parte que tienen de humedad ó azogue. En el oro pri-mero, y despues de él en la plata, están estas dos cosas tan purificadas y fuertemente unidas, que ni la humedad puede evaporar, defendida de lo terrestre que la ampara, ni lo terrestre se quema amparado de la humedad que lo defiende, y por esto perseveran en el fuego, sin disminuirse ni corromperse : consúmense los demas por faltarles la purificacion y union dicha de sus partes.

CAPITULO XXII.

Del número de los metales, y lugares en que se crian.

las estrellas y planetas particular influxo, ó dominio sobre algunas cosas, demas del general de los ciclos, sobre todas las sublunares, apropian à las estrellas fixas la superintendencia en la produccion de las piedras pre-11 : 1

ciosas, que parece las inilea, no solo en el resplandor y lustre con que brillan, sino mas principalmento en la fineza y permanencia de su ser; como al contratio, por la instabilidad y poca constancia que en él parece tienen los metales, estando debaxo de varias formas, va dercetidos, ya quaxados, les señalan especial sujecion à los planetas, que por la variedad que representan en sus movimientos llaman estrellas erráticas. Atribuyenles su número, nombres y colores, llamando Sol al cro; á la plata Luna; Venus al cobre; Marte al hierro; Saturno al plomo; Júpiter al estaño; y al azogue Mercurio: aunque por no ser metal, aqueste último cuentan otros, en su lugar al Electro, mezcla natural del oro y plata, en cierta proporcion, que fué en un tiempo tenido por mas precioso que todos. Pero ni esta subordinación ó aplicacion es cierta, ni tampoco lo es que los metales no sean mas de siete : ántes se puede presumir probablemente, que haya en lo interior de la tierra mas diferencias de ellos, que las que de ordinario conocemos. Pocos años ha que en los Montes Sudnos de Bohemia, se halló el que llaman Bisamuto, metal que es como medio entre el estaño y el plomo, sin ser ninguno de los dos, ni conocido sino de muy pocos, como podrá ser haya otros, muchos. Ni el ser solamente siete los planetas (quando queramos attibuir algo á la subordinacion, y concordancia que entre ellos y los metale se imagina) es cosa clerta hoy, pues con los instrumentos visorios, ó de larga vista se observan otros mas. Véase el tratado de Galiléo de Galileis, de las Satélites de Jupiter, y se hallará el número y movimientos de aquestos planetas nuevos, advertidos con observaciones muy curiosas.

La experiencia ha enseñado, y la razon lo persuade, que el lugar mas proprio de la generacion de los metales, son las venas de la tierra, que discurren por su gran enerpo, como receptáculos principales de

su humelad permanente, proporcionada á su solidez y dureza, como lo es la sangre á los cuerpos de los animales. Las peñas entre que se (crian de ordinario los metales que llamamos caxas, sirven de conductos por donde se camina, y une la virtud del calor subterraneo y el de los astros, mediante el qual se excltan los vapores, se dispone mezcla y purifica la materia de que se crian, sin dar lugar à que se divierta y desvanezca por diferentes partes. La que entre caxa y caxa va, se llama veta; háylas de todos géneros y sueries de metales, y de lo que de sus farellones ha desgajado el tiempo ó robado las lluvias, se hallan esparcidos en cerros y quebradas, los que lla-man sueltos ó rodados, que son piedras de metal. El mismo principio tiene, segun los que mejor sienten, el oro que se haila entre las arenas de algunos rics que no se crió en ellos, como les parece á muchos sino en veras, de que rodó con el agua á los arroyos. Aunque esto sea, como lo es, lo mas natural y ordinario, suele suceder à veces, que en algunos parages ó pedezos de tierra, se hallan los que llaman criaderos, donde se engendran merales fuera de las vetas, por la disposicion de la materia y pojanza de virtud mineral que alli concurrieron.

CAPITULO XXIII.

Del modo con que se hallan las vetas de los metales.

Descubren las vetas de metales, ó el arte ó la forma. Roban los arroyos con la violencia de sus avenidas, lo superficial ó primera capa de la tierra, y dexan descubierta y limpia la veta, si la hay acaso en el lugar por donde el agua corre. Arrancan de quixo algúnas veces el ímpetu de los ayres los árboles con sus raíses, y entre ellas salen y se dexan ver piedras

de metales, sobre cuyas vetas se habian criado y crecido. Hacen el efecto mismo peñascos ó pedazos de cerros que se derrumban, ó batidos de rayos, ó arruinados, ó deshechos por faltarles los cimientos y estribos con que se sustentaban, por haberselos quitado las corrientes de los rios. Muchas veces con los arados se han descubierto vetas ricas, como las que refiere Justino se hallaron de oro en España. Un quarto de legua de Chuquisaca descubri yo una de Soroches en una hacienda mia, haciendo barbechar una loma; y puede ser que en otras muchas partes de estas pro-vincias, pues son todas tan fértiles de minerales, haya ofrecido la fortuna mucha riqueza á los labradores entre los terrones, y que por no conocerla se hayan quedado sin lograr su dicha. El pegarse suego en los montes, ó de propósito ó acaso, como escribe Lu-crecio con elegantísimos versos, no solo dió noticia al mundo de los metales, reduciéndolos á forma en que fuesen conocidos apariados de las piedras en que es-taban ocultos, sino tambien ha sido y puede ser causa del descubrimiento de sus vetas, como sucedió en el Incendio de los Montes Pyrineos, segun afirman las historias de España. Y aun menores violencias que las dichas bastan, quando se muestra la fortuna favorable, pata hacer dueños de muy grandes tesoros. Con la pequeña fuerza que un caballo hizo pisando, se descu-biló con la uña en Goslaria, una abundantísima mina, como refiere el Agricola. Arrancando unas matas de tola, leña ordinaria en esta tierra, sacó con la pequeña ralz un Indio que me servia, una piedra rica de meral con plata blanca machacada, media legua de las minas de San Cristoval de Achocalla en los Lipes: tráxomela, descubrí la veta y manifesté el cerro. En el riquisimo mineral de Tuno, en la provincia de Carangas, se juntaron al principio, á la fama de sus riquezas muches soldados; hallaronse algunos pobres. à quienes no habia cabido parte en las vetas descubier-

tas; y confiriendo acaso entre si el orden que darian: en buscar su vida, dixo el uno: Si está de Dios, aquí. encontraremos con que remediarnos todos; dió, dicien-; do esto, con la punta del pie en el suelo, y apartada la poca tierra que con tan leve golpe pudo des-viar, se les cubrió à la vista un pedazo de plata blanco, que sacado con indecible admiracion y gozo; les reme-. dió sin trabajo su necesidad presente; porque era. del grandor de una boijuela, y despues dio muchas riquezas á ellos y á otros muchos la veta de machacado que debaxo de esta piedra o por mejor decir pura. plata esteba. Llamose la mina de los pobres, y sué la mas rica de quantas tuvo aquel samoso asiento. Acaso, tambien se descubrió el de San Cristóbal de los Lipes; sbundaban sus peñascos de viscachas, animalejos del color de liebres, caza ordinaria y de buen manteni-, miento en estas punas: cayó de un arcabuzazo una, balióla el que la maió atravesada sobre un riquisimo. farellon de metal de plata; puso por nombre à esta-vera descubridota Nuestra Señora de la Candelaria. Registraronse otres muches despues, que dieron merecida sama á aquel asiento; pues por su riqueza y concurso de españoles, fué entre todos los que hubo hasta, su descubrimiento, el tercero de este reyno, despues de Potosi y Oruso.

CAPITULO XXIV.

Como se tuscan las vetas de metales.

Demas de las vetas de metales que se descubren, y con que se encuentra acaso como queda dicho, halla otras la diligencia humana ayudada con el arte. Dan los colores de los cerros indicio no pequeño de si tienen ó no minerales en sus entreñas, como se dixo en el primer capítulo de este tratado, y se experimenta

50

en gaantos hay hoy minas descubiertas en este reyno. que son de muy diserente parecer de los demas, aun á-la vista de los que de esta materia entienden ménos. No hay regla infalible y cierta, para por el color solo de la tierra haçer argumento de la especie de metal en particular que en ella se cria, sin que las experiencias ó ensayes lo manificaten. Y así, aunque el término mas ordinatio en que se cria tel oro, es colorado ó amarillo retinto, como el ladrillo muy cocido, tambien se hillan sus vetas entre calichales blancos, como en Oraro y Chayanta. Son rubios de color de trigo los mas de los minerales ó cerros de plata, de estas provincias, á imitacion del primer exemplar, de los del Mundo, Potosí: y el mismo color tiene Sea. pi, el de Pereyra y orros en los Lipes, que producen cobre, aunque es pardisco, verdoso y colorado á. veces, su mas comun panizo: en el plomo y los demas pasa lo proprio. De suerte, que el verdadero. desengaño consiste en el ensaye de las vetas. Estas se hallan, 6 descubiertas en los farellones que crian sobre la tierra, que quebradas sus piedras las conoce el minero, por la diferencia que tienen de las ordinarias; enságalas y trabaja en la mina, si es de provecho ó da esperanza de serlo; pero si corren las vetas encubiertas que llaman Encapadas, se buscan de esta ma-nera. Por las quiebras que los cerros hacen, por donde el agua corre quando llueve, ó por otra paste de sus fildas, se sube poco á poco con el martillo que llaman Cateador en la mano, que tiene punta por la una parte, calzado de acero para cabar si fuere necesario, y por la otra boca para quebrar las piedras; adviértense con diligencia en las diferencias que se en-cuentran de eilas, y quebrando las que conocidamen-te no parecen de las ordinarlas, se encuentran con algunas ya medianas, ya muy pequeñas de metal: con-sidérase segun el sitio, el lugar de donde pudieron caer que es necesario esté mas alto siempre. Llaman RoDE LOS METALES.

dados á estas piedras de meral, que así se hallan Siguénlas el cerro arriba, mientras de ellas se ve rastro, y en no pareciondo mas, es señal cierta de que por allí cerca va la veta. Descúbrese con una zanja, sirviendo de segura guia los sueltos de metal que en el cavallas se encuentran.

Los ojos ó manantiales de agua que se ven en los cerros, no son pequeños indicios de la cercanía de las vetas, pues corre por estas, el agua que por aquellos sale.

Suelen ser señales de vetas árboles, mitorrales ó yerbas, que siendo de un gênero se ven como plantadas à la hila, hatiendo muestra de la mina que debaxo de ellas corre. No crecen tanto, ni tienen el color tan vivo como has demas plantas que se crian sobre vetas de metales; porque las exhalaciones que de ellos salen las desmedran y enflaquecen; consúmeseles por esta causa mas apriesa el rocio de la mañana que sobre ellas cae, y aun la nieve: se derrite primeto en los cerros que tienen minas, que en los circunvecinos que carecen de ellas, y en el lugar por donde las vetas corren, ántes que en los otros que no las tienen.

CAPITULO XXV.

De la diferencia que hay de vetas y su conocimiento.

A unque qualquier lugar en que los metales se crian se llama veta, está ya introducido en el comun uso, de los mineros lla nar solamente así á la profunda, que es la que de la superficie de la tierra entra ácia lo hondo ó derecha, ó con algana decida, que es lo mas ordinario. A diferencia de esta llaman manto á la que se estiende y alarga ácia los lados, sin decaída considerable ácia el centro de la tierra. Muy conocidos son estos dos gêneros de vetas, aunque las mas comunes,

y trabajidas son las profundas. Son mas raros los que Haman sombreros ó mina amontonada, que son criadero de metal, en donde se halla junta, en mas ó ménos cantidad y distancia, sin que descienda jabaxo ni

se dilate por los lados.

Los rumbos que de las vetas profundas corren. han sido muy advertidos entre los mineros de Europa. teniéndolos por señales cierras de su mayor ó menor riquezi y abundancia. Daban el primer lugar de excelencia à las que corren de Leste à Oeste, que es de O iente à Poniente, o no muy distantes de este rumbo, por la parte del cerro que miraba al Norte. En el segundo lugar de bondad ponian las que corren el contratio rumbo de Poniente à Oriente, por la parte del cerro que se inclinaba si Norte. Daban el tercer lugar à las vetas, que corrian desde el Norte acis el Sur, por la parte del cerro que mira acia el Ociente, y poco ó nada de bondad á las del rumbo contrario. Conócose si la veta corre desde Oriente ácia Poniente. ó desde el Poniente ácia Oriente, y así de los demas rumbos en los Lequis, que así llaman los mineros de este reyno lá les divisiones que se ven en las junturas de las peñas ó caxas de las minas; porque corren estas desde la parte ácia donde salen, ó despuntan mas sacilmente los Laquis, cosa fácil de observar en fatellones de penascos que se ven sobre la tierra, para tener conocimiento de lo que debaxo de ella pasa. Otras semejantes adveriencias ponen para el conocimiento de los arroyes ó nos que llevan oro, aunque el fundamento es mas débil, pues no se cria en ellos, sino, en las veras de que el tiempo y las aguas lo robaron. Pero sin deroger nada á la autoridad de los que lo sinsieron y escribieron así, muchas veces ha mostrado la experiencia lo contratio en las minas de Europa y de estas partes, si vo no se dice, que tal vez vittudes vencen señales, y que no carecen de excepcion esta; como mi las, demas reglas; aunque si da licencia para. hacerlas nuevas el diferente Polo, y opuesto clima de este mundo nuevo, tomando por exemplar al mas famoso y rico mineral de ambos cerros de Potosí, datia yo el primer lugar de abundancia y riqueza de metales, á las vetas que corren Norte Sur, por la parte del cerro que mira al Norte, rumbo que con requeña declinacion ácia el Poniente siguen las quatro princi-pales de él. La de Centeno que sué la descubridora, la rica, la de estaño y la de Mendieta. El segundo sugar diera á las que van del Sur al Norte, por la parte del cerro que mira al Sur, rumbo que corren las demas, nombre del segundo mineral de aqueste reyno, á que da nombre la insigne villa de San Felipe de Austria de Oruro, que en riqueza de sus veras, mul-titud y caudal de ellas, abundancia de metales, fundamento y prefundidad de sus minas, é ilustre concurso de sus habitadores, ha competido dignamente con la grandiosidad de Potosi. De Leste à Oeste corren en diferentes asientos, otras muchas vetas ricas, y las hay tambien en varias partes en muy diversos rumbos. Y así la regla general mas cierta en aquesta materia, es seguir el metal donde se descurbiere, que si es con provecho ó por lo ménos sin pérdida, claro esiá que sin arriesgar nada se aventura á ganar muchísimo. Y si la veta fuere caudalosa, y enseña algunas muestras de oro y plata, aunque no den desde luego los metales para el gasto, se siga y shonde animosamente, pues de pocos empleos se deben tener tan grandes y ciertas esperanzas de crecidos logros Notorias son las experiencias de esto en los asientos de minas de mas fundamento de estas provincias, y para nuevo desengaño basta, dexando otros exemplos, el rico mineral de Chocaya, en que para enseñanza y aliento de mineros, despues de treinta años, que con muy poca ley se han seguido sus vetas, dan en la soberbia riqueza que hemos visto muchos, y oido todos en aqueste rey54 LIBRO I. DEL ARTE

no. Muy ticas deben ser las vetas angostas para sez guitlas, mayormente si tambien la dureza estorba. Si el metal arma sobre quixo, y en algunos huecos se hallan granillos como de pólvora, que es el que llaman plomo, siendo plata bruta, aunque esto sea muy poco y lo demas no teoga ley, es señal de riqueza en llegando á la humedad, como la tovo muy grande la veta que llamaron Tesorera de los pobres, en San Cristóbal de los Lipes. Si en el pozo que se da se en-cuentran lamas, con la misma señal de plomería, está muy cerca ya lo que se busca. Da buenas, esperanzas haller chrisocola, herrumbre, oropimente o sandaraca, y junto á las caxas tierra de color de hierro, y en el medio greda. No es mala señal encontrar en tierra seca, si es amarilla, roja ó negra, ó de otro color extraordinario: y es muy buena, si entre ella se halla alguna muestra de plomo. Promete el calichal mucho, y el encontrar arena en el lugar del metal juzga pon hueno el Agricola, siendo de muy sutiles partes; y por muy malo si se halla tierra llena de guijarrillos, si no se acaba y muda luego en otra.

CAPITULO XXVI.

De los metales en particular, y primeramente del Oro.

L'I mas precioso de los metales, y el mas persecto de quantos cuerpos cria la naturaleza sin ánimo, es el. Oto, tan generalmente deseado, como conocido de todos. Engéndrase de la materia y modo que queda dicho en comun de todos los metales; pero de partes tan persectamente putificadas, y con tal decoccion unidas, que hacen casi incorruptible su substancia, pues ninguno de los elementos tiene suerza para corromperso o destruirlo. Persevera mas puro en la violencia del suego, que à todos los demas consume. El ayre y cl

agua no lo'enmohecen ni deslustran, estando en su perfaccion, ni lo pudre ó disminuye la tierra: ha gran-geado meritásimamente con la nobleza de su ser la estimacion que en todo el mundo tiene: y las virtudes na-turales que acompañan la igualdad de su admirable tem-peramento, son las mas apropósito para la alegría, y consuelo de los corazones humanos, cuya piedra Iman es este siempre codicioso metal. Las excelencias que entre los demas tiene, se tocaron brevemente en el capítulo 21. Las que atribuyen al Oro potable los que de él tratan, para conservar una juventud perpetua sin accidente de enfermedades, se queden con la obscuridad que enseñan su composicion en la fé que mere-can sus autores, y en muchos que han escrito de cosas minerales, se vean los nombres de diversas regiones, montes, y rios famosos por el Oro que produdando escritos agenos, pues aun dexo de referir los riquísimos criaderos que de él hay en aqueste nuevo Mundo; y de las provincias del Perú, solo me remito á dar á V. Señoría breve relacion de los que se conocen en el limitado de la Perú. conocen en el distrito de la Real Audiencia de los Charcar, á que V. Señoría meritisimamente preside.

No hay quien no haya oido el nombre de Carabaya, famosa tierra por la abundancia y pureza de
su Oro, pues es tan fino como el celebrado de Arabia: tiene veinte y tres quilates y tres grados de ley;
y aunque es increible la cantidad que se ha sacado y
hoy se saca, están por comenzar á labrarse muchas
vetas de este rico metal: porque hasta ahora solamente se ha entendido en recoger algo de lo robado de
las aguas. Confina con Carabaya la provincia de Larecaza, abundante de minerales de Oro. Hállase en alguno de sus arroyos, en forme y color de perdigones
de plomo pardiscos, que derretidos toman su color
rubio con poca merma de la mezcla y capa con que
se mostraban. No conoció esto por Qio el que lo des-

cubrió al principio, hasta que le desengañó un amigo à

quien yo le dixe lo que era.

Junto à Larecaxa hasta Tipuani, tierra de Indios de guerra, à que se hizo entrada mas ha de veinte snos desde la ciudad de la Paz, estando yo en ella. Lo mucho que se dice de la riqueza de Oro que sus rios tienen, pusiera su crédito en duda à no haber tantos

restigos de vista que lo afirman.

El nombre proprio de la ciudad de la Paz es Chaquiyapu, que corruptamente llamamos Chuquiabo, quiere decir en lengua general de aquesta tierra, Chacta ó Heredad de Oro. Tiene muchas labores de él de tiempo de los Ingas. Es tierra conocidamente fértil de este metal, y en tiempo de aguas suelen hallar los muchachos en las calles algunas pepitas de Oro, mayormente en la que baxa por el convento de Predicadores ácia el tio. Y en el valle de Coroyco, y otros de los que llaman ándes de Cuquiabo, hay tambien Oro en muchas quebradas, pardisco por defuera co-

mo plomo.

Los cerros de Plata de la insigne villa de San Felipe de Austria de Ordro estan rodeados por todas partes de otros, en que hay muchas y moy caudalosas vetas de purisimo Oro, labradas del tiempo antiguo: una sola se trabajó en el mio, á mi instancia y persuasion, en la loma que corre sobre los ingenios de Plata, que llaman de las Sepulturas, de cuyos metales molidos y beneficiados con Azogue, se sacó no poco provecho: no se siguen hasta ahora las demas, ó por falta de aplicación por tratar todos de Plata; ó lo que es mas cierto, por no ser tamo el Oro como se quisiera en las vetas, de que se ha hecho experiencia, aunque no debe dudarse, que hay algunas muy ricas entre tantas, como en los mejores minerales de Plata ha sucedido.

El distrito de Chayanta está lleno de vetas de Oro, y tiene algunos socabones antiguos, y en su

rio que llaman Grande, se hallan pepitàs entre sus arenas; y en el rio de Tinquipaya, siete leguas de

este Potosí, se han hallado tambien.

Junto á la ciudad de Chuquisaca, en los confines de Paccha, Chuquichuqui y Presto, hay muchos socabones, de cuyos desmontes se han sacado al-gunas muestras de Oto. Háylo tambien en el rio de Sopachuy arriba ácia los Chiriguanaes, entre los quales tambien se tiene por cierto hay ricos minerales de ello, que los mismos Indios ofrecieron descubrir aqueste

año pasado.

El rio de San Juan, que corre á las espaldas de la provincia de los Chichas, por donde confina con los Calchaguyes, es muy abundante de O.o: en Esmoraca y Chilleo de la misma provincia, estan patentes las labores antiguas. En la de los Lipes tambien lo hay en uno de los cerros que estan junto á Col-cha. Hay un socabon tres leguas de este pueblo, ca parage que llaman Abitanis, que en lengua Lipe quie-re de cir mina de Oro. En la provincia de Atacama tengo por ciertísimo lo hay, por la abundancia de muy fino Lapislazuli que produce, en que el Oro se cria.

CAPITULO XXVII.

DE LA PLATA Y SUS MINERALES.

Les despues del Oro el mas perfecto de los metales la Plata, y simboliza con el tanto, que los que mes contradicen el arte de sus transmutaciones, no juzga esta por imposible; pues solamente le falta el color y peso para ser Oro: cosas, que con calcinaciones y cocimientos al fuego, no son dificoltosas de alcanzar, como lo enseñan muchos y practican algunos. Al grado de buena mezcla de sus partes y purificacion de ellas, se sigue la perseverancia en el fuego, sin casi evaporatse ni consumirse nada, y la siemeza y tenuidad de su substancia, con que se sujeta al martillo, y se permite extender en hilos y hojas sutilísimas. Pareciera imposible de creer, sino suera tan experimentado y comun entre los que tratan de esto, que se saque de una onza 2400 varas de hilo de Plata, aunque mas debe admirar, que se cubra todo aquesto por todas partes con solo seis granos, ó medio tomin de Oro: de manera que con serlo tanto la Plata, es cinco veces mas ductible y tenue el Oro que ella, y así batido en panes se dilata tanto, que con una onza se pueden cubrir dieze

anegadas ó mas de tierra.

Criese la Plata algunas veces blanca y pura en las minas, atravesada como hilos en las piedras que Maman metal machacado, como el que se ha sacedo y saca en el mineral de Turco, de la provincia de Carangas. En Choquepiña, labor de los Hogas, dos leguas de Berenguela de la provincia de Pacages. En el cerro que yo descubrí y registré, media legua del asiento de San Cristóbal, en la provincia de los Lipes. En Yaco de la de los Charcas, que de enmedio de su metal rico cobrizo se sacó este año pasado una guia de Plata blanca, sobre metal casi leonado. Y en el riquisimo asiento de Chocaya, de la provincia de los Chichis se ha sacado mucho machacado entre las mas ricas piedras, de sus merales : y en casi todos los asientos de minas de estas provincias se sacan de quando en quando piedras de este género pasadas todas de hilos y clavos de Plata blanca: pero en ningun otro mineral he visto hasta ahora lo que observé en Oruro en los metales que se sacaban de una veta del cerro de San Cristóbal, que ademas de las hojuelas de Plata blanca y pura que se veían en sus piedras.

o corpas, estaba tambien la tierra menuda ó llampos llena de Plata en polvo sutilísimo, que sin mas artificio que lavarla, pudiera recogerse como Oro: pero lo mas ordinario en todos los minerales, es el criarse

la Plata bruta incorporada en las piedras; de suerre, que no se ve ni dexa conocer, sino de los muy experimentados. De la diferencia que hiy de metales se

dirá despues, quando se trate de su beneficio.

La abundancia de minerales de Plata que hay en la jurisdiccion de la Real Audiencia de los Charcas es tan grande, que sin que hubiera otros en el mundo, eran basiantes à llenarlo todo, de riquezas. Enmedio de ellos está el nunca dignamente encarecido y admiredo cerro de Potosi, de cuyos tesoros hin participado prodigamente todas las naciones del Orbe. Merecen sus grandezas, y las de la imperial villa, á quien dió nombre y sitio ser eternizades con passicular historia, por las mayores de ambos mundos. Está cercado por todas partes de muchas y muy ricas minas. Las de Porco, famoso mineral de los Ingas, y el primero de que los españoles sacaron Plata. Las de Andacaba, cuyas labores tembien antiguas, admiran con su profundidad, disposicion y reparos á los mas experimentados mineros, y con su multitud y abundancia, aseguran por muchos siglos metales de Plata, en cuya saca puedan ceuparse sodo los Indios de la mitad de este reyno. Las de Tabaco Nuño, donde está la famosa Laguna de su nombre, una de las maravillosas y costosas máquinas, en cuya fábrica de esta liberalisima regública, ha gastado mucha parte de sus resoros. Recogese en ella agua bassante para hacer corret un rio todo un año entero, con que muelen de dia y de noche mas de cien ingenios, ó molinos de Plata de su ribera. Tiene-mas en su contorno las minas de Guariguari, Caricari, Piquifa, la Vera Cruz, Siporo y otras muchas. En los Lipes son asientos de mas fama Santa Isabel del nuevo Potosi, que en la hermosura del cerro. y riqueza de sus merales se le parece como en el nombre. La Trinidad, mineral riquisimo. Esmoruco, el Bonete que llaman; porque los picos del cerro lo representan. Xanquegua. El Nuevo Mundo que se descubrió en mi tiempo, de caudalosísimas vetas, Abilcha, Todos Santos. Oslloque, San Cristóbal de Azochalta, Sabalcha, Montesclaros y otros muchos. En los Chichas, San Vicente, Tatasi, Monserrate, Esmoraca, Tazna, Sbina, Chorolque, Chocaya, que llaman la Vieja y la Nueva, que ahora últimamente se descubrió, para enseñanza y pasmo de mineros, y testimonio nuevo de la siqueza sin igual de aqueste reyno.

CAPITULO XXVIII.

Prosigue la materia del pasado, de los minerales de Plata.

Tiene la previncia de los Charcas, demas del rico cerro de Poiosi, que basta solo á eternizar su nombre y de los minerales que queda dicho, lo rodean las minas de Yaco, ó cerro del Milagro, las de San Pedro de Buenavista, las de Mallcocota; hay metales de Plata junto á Cayanta en Paccha y Tarabuco, no léjos de Chuquisaca y en otras partes. En el corregimiento de Paña estan junto los tres cerros, San Cristóbal, Pie de Gallo, y el de la Flamenca, de que se compone el mineral de Oruro, ilustre villa de este reyno. En su contorno estan Avicaya, Verenguela, Cicacica, la Hoya y Collquiri, que aunque es mineral de Estaño, se quaxan en sus vetas de quando en quando metales riquísimos de Plata, que llaman Lliptas. En la provincia de Pacages está en rico mineral de Verenguela con los cerros de Santa Juana. Tampaya, y otros. Choquepiña, Pacocaba, y minas de Tiaguanaco, y etras muchas en el distrito de la ciu-dad de la Paz. Y por no ser mas prolijo, son todas aquestas provincias un continuo mineral, y aunque los que hasta hoy estan descubiertos son tantos, se tiene noticia cierta, que hay otros muchos y muy ricos, que la diligencia de los Indios en ocultarlos los tiene has-

ta ahora encubiertos.

La mina que llaman de Chaqui, por un pueblo de este nombre, cuya dicen que es, quatro leguas de esta villa imperial, es famosa en toda aquesta tierra por la relacion de sus incomparables riquezas; tiénese por cierto que la hay, aunque hasta ahora no se sabe en donde esté. Ha costado su busca vidas de Indios, que se han muerto con sus proprias manos, por no verse obli-

gados á descubiirla.

No tiene ménos fama la mina que llaman de los Encomenderos, en la provincia de los Lipes : tiene este nombre, porque de ella se dice sacaron los Indios en años pasados mucha cantidad de Plata, con que despacharon contentos á España á dos hermanos Encomenderos suyos, de sobrenombre Tarias. Despues de los quales, esta rica provincia se incorporó en la Real Corona. Siendo yo Cura en ella, alcancé algunos de sus naturales, que me dixeron ellos mismos eran de los que habian ido cargando la riqueza de sus amos hasta el puerto de Arica, en donde se embarcaron. Muy está oculta, no lo dudo; pues todos los minerales que en aquella provincia se han poblado, han sido hallados y estrenados por los españoles, sin haberse encontrado hasta hoy con labor ninguna antigua de Plata de los Indios, constando por otra parte, que las tuvieron tiquísimas, pues además de las corpas, ó piedras de metales de Plata muy escegidas, que los Indios me daban de minerales no conocidos, estaban las calles de los pueblos, quando yo fuí á ser su Cura, casi vein-te años ha, llenas de grandeza menuda de metal muy rico, que yo recogí y aproveché.

En las puntas ó páramos de Yulloma, en los Pacages, se tiene tambien noticia hay minas muy ricas, trabajadas de los Indios, y no descubiertas hasta ahora.

15

Ha sido muchisima la cantidad de pedazos de Plata que llaman corriente, que en este pueblo se ha rescatado, y aun yo alcancé algunas reliquias de ella. La hermosura y colores de sus cerros, hacen creible qualquier sospecha sobre el fundamento dicho.

Mas cierta es aun la noticia de que tiene mina tica el pueblo de Caquingora, de la misma provincia de Pacages, pues se hallan en sus calles y paredes de las casas metales de mucha ley, de que soy testigo de vista. De otros muchos pueblos corre la misma fama, como tambien la hay constante, de que en tiempo de los Ingas cada una de las parcialidades ó Ayllos tenia su particular mina.

CAPITULO XXIX.

DEL COBRE Y SUS MINERALES.

Excede en la composicion del Cobre la parte fulfurea casi fixa, de cuyo color destemplado se origina su color encendido, respira sobre todos los metales olor de Azukre quando se derrite, y por su demasiada combustion està mégos sujeto à los dafios que el ayre, agua, ó tierra pudieran ocasionar en órden á su corrupcion, como por la misma causa no está sujeto el carbon à accidentes semejantes. Es en las máquinas de duracion perpetua, por no tomarse de orin, como el acero ó hierro, y así en la antigüedad fué tenido en muy gran precio, y de él se hacia la clavazon para los navios, las armas y otros instrumentos, uso que tambien tuvieron los naturales de este reyno. Criase el Cobre en piedras minerales de diserentes colores, aunque siempre les señalan pintadas, azules ó verdes: Nace junto con el Oro y la Plata, y siguiendo á veces las vetas de Cebre puro, se ha encontrado con ticas. bolsas de finisimo Oro. El etocarse en Plata, es mas oidinatiamente experimentado, y las vetas cobilizas que

63

en lo hondo, como van participando de humedad mayor. La mina de Oslloque en los Lipes, sue de Cobre quasi puro, en la superficie y al paso que se ahondaba, crecia en ley de Plata, hasta que vino á serio pura, en los pocos estados que la mucha agua que tenia, dió lugar á sacar parte de su riqueza; señaljes lo dicho de la cercanía que hay entre la materia de aquestos metales, y que su mayor ó menor purificacion es causa

de la diferencia que se ve entre ellos.

Muchos minerales de Cobre hay en todas estas provincias, y la cepa ó fundamento de todas las minas de Plata, conforme lo ha mostrado la experiencia, es metal abundantísimo de él, que por el color se llama negrillo; de suerte, que quantas vetas hay de Plata, otras tantas hay de que pueda sacatse Cobre. Críase además de esto en sus mineras proprias, que desde la superficie de la tierra lo producen. Rodean á Potosí lomas, en que hay muchas de estas minas, aunque lo mas que se ha gastado, y gasta en el beneficio de los metales de esta villa, se ha sacado del asiento de las Laganillas, y hoy se saca del de Jura.

En los Lipes hay una grandiosa labor antigua en el cerro de Scapi, dos leguas de Chuyca. Otra, en que lo hay machacado, está una legua de Sabalcha, en el camino real de Colcha; y aunque se cria en otras muchas partes de esta provincia, en ninguna con tanta prosperidad, como en el cerro que llaman de Percyra,

y sus contornos ácia Guatacondo.

En Azacama hay muy caudalosas vetas, y algunas descabezan en la mar, en farellones grandes de este metal macizo. En los Chichas, lo que no ocupan los de Plata, está lleno de minerales de Cobre, y no léjos de Esmoraca se saca machacado. Háylo tambien muy tico en Oroncota: y en los altos de Tarabuco se ven muchos pozos y labores antiguas. Hállase en aodo lo restante de los Charcas, y particular mente en

64 LIBRO I. DEL ARTE

los confines de Maoha, Copoata y Chayanta. Sácase tambien de Paría, junto á Oruro. Y en la provincia de Carangas les cerros que acompañan al de Turco, son abundantísimos de Cobre. Junto á Curaguara de Pacages hay labores antiguas de los Indios de que se saca mucho machacado. En el camino que de este pueblo va á Yulloma, se ven otras muchas vetas. Atraviésanse algunas muy caudalosas, una legua de Callapa, en el camino que va á la Paz. No léjos de Caquingora hay otras soberbias labores, y mucho Cobre machacado sobre calichal blanco. Ménos de media legua de Yulloma, junto al camino que va á Calacoto, en unos certillos sequísimos de batro, descubrí unos tamos ó vetas muy angostas de Cobre puro, como fino Oro, de que recogí cantidad de lo rodado y esparcido sobre la tierra. Háylo machacado en Chaquepiña, junto á Verenguela de Pacages, y labores y otras vetar virgenes en el camino, que de Calacoto va á este asiento, legua y media ántes de llegar á él, y en todo lo restante de esta provincia.

CAPITULO XXX.

DEL HIERRO.

Rio de todos los metales para los usos humanos, aunque pudiera dudarse si son iguales, ó exceden en el mundo sus daños á sus provechos. Hízolo la naturaleza durísimo por el exceso de la parte terrea, ó Azufre fixo de que lo compuso, aunque con la porcion bastante de humedad ó Azogue; de manera que nise derrite al fuego, sino es con mucha violencia, por lo primero, y por lo segundo no se quiebra y desmenuza como las mas duras piedras con el golpe del martillo, ántes se estiende con él y se dilata. Es metal frio y seco, mas poroso que los demas, y así pesa

menos que elles, de aqui es el criar prin, y corromperse fácilmente en la humedad, y mas si es de agua salada, con que su penetracion es mayor. Gástase tambien al fuego cada vez que se caldea, convirtiéndose en es-coria, por ser tan terrestre sy faltarle la humedad. Si encendido se apaga en agua fria, queda muy quebra-dizo, porque el calor se recoge y une en el centro de su cuerpo, huyendo de la frialdad su contratio, consume ó desvia parte de la humedad nativa con que se sujeta al golpe y se dilata.

No falta tampoco este necesario mineral en

aquesta provincia fertilisimas de todo género de ellos. aunque nadie se ocupa en su labor ó beneficio; porque rodo lo que no es Plata no se estima, y à true-que de ella se trae y gasta en grandisima abundancia el Hierro del nobilisimo Señorio de Vizcaya Pero ¿ qué mucho, si la Caparrosa, el Alumbre y otros medios minerales, se traen hasta ahora de Castilla, pudiendo llevarse de este reyno para ella y todos los del mundo?

En el valle de Oroncota hay muy grande mineral de Hierro. Siguióse una veta caudalosa, con esperanza de que seria de Plata; animaba el parage y buen percer del meial : traxéronmelo para que lo ca-sayase, y desengané à sus duenos, diciéndoles lo que era. Lo mismo sucedió con otras vetas, que están en lo alto del rio Pilicomayo, cinco leguas de la ciudad de la Plata, aunque el Hierro que estas tienen, está mezclado con Cobre y no puro, como el de las de Otoncota,

Junto á les Ancoraymes, pueblo de la provin-cia de Omasuyo, hay muy grandiosas labores de los Ingas, que fuí á ver por su fama. Es metal muy pesado y duro, obscuro de color, aunque hay mucho entre él que brilla. Dan color de finisima sangre sus piedras, si se refriegen unas otras, como la Ematites, de cuya casta son sin duda, y abundantísimas de Hierro, de que ma desengañé con muchas experiencias. Quizá seguian los Indios algunos ramos de metal precioso que entre ellas iban, de que hasta ahora no tenemos noticia. O pues no corrieron el Hierro, sacaban estos metales para acomodar sus piedras á sus armas en las hondas y libes, pues en la dureza y peso no les ceden nuestras balas. Usaban de ellas en sus guerras y llamabaa las Higuayas.

En Oruro, junto á la veta de Santa Brigide, está en el guayco, ó quebrada una veta de Hierro. Hiciéronse de su metal algunos clavos, no mas de por curiosidad y muestra, estando yo en aquella villa Los metales que llaman Chumbis, de este cerro de Potosí, snineral de Chocaya y otros, tienen mucho Hierro, y en otras partes lo hay sin duda en abundancia, aunque ni se busca, ni se repara en él, ni hasta hoy los mineros tratan de mas conocimiento que de los metales de Plata por sus ensayes ó pruebas ordinarias.

CAPITULO XXXI.

DEL PLOMO.

Netal muy ordinario y conocido es el Plomo, y aj énas hay mineral de Plata donde no se halla, y es muy raro el que no tiene alguna mezcla de ella. Crió-lo la naturaleza muy sobrado de humedad para que la comunique y preste á los metales de Oso y Plata, que con su ayuda se derriten y aprovechan, como sin ella se queman y consumen ántes de llegar á su perfeccion. Es por esta causa facilisimo de evaporar al fuego: gástase en él, y lleva tras sí todo lo que no es Oro ó Plata, con que es su refinacion mas facil. Patécese en el peso al Oro, y en el color á la Plata; mézclase con ambos, y demis de purificarlos como quala dicho, los aparta ta ubien del Cobre, derritiéae dose fácilmente, y llevándolos coasigo, quedindose el

DE LOS METALES.

Cobre entero, como en su lugar se dirá; y así es el mas necesario de todos en el uso del atte de los metales. Testifica su blandura la abundancia de humedad ó Azogue impuro de que se compone, y por varios caminos y no dificultosos, se lo sacan y apartan los Alquimistas. No se corrompe, ni disminuye al ayre ó agua como el Hierro, ante se aumenta y crece en cantidad y peso, como lo afirman graves autores. y aun dicen haberse ocasionado de esto ruinas de edificios, que con planchas de plomo estaban cubiertos. Hallase mezclado à veces con Oro; pero lo mas ordinario es con Plata, y suele tambien acompañar, al Cobre. Llaman comunmente Soroches à los metales en que se cita el Plomo, los mas son negros, costrosos y relucientes, otros hay que llaman Muertos. porque no brillon, cjosos otros Oques, que en lengua general de esta tierra quiere decir Fraylescos, por tener esta color. No hay descubierto mineral de Plara en este reyno, en que no se halle tambien metal de Plomo. y así es escusado el repetir los lugares en que se cria. Bunque las mas de las labores de los Chichas han sido en este género de metales, y por esto tan usadas, las fundi iones en aquella provincia. En lo mismo arman las de Andacaba, y por no ser apropósito para Azogue. y faltar leña bastante para fundirlos, se está sin dar hasta ahora mucho fruto. Este es uno de los mas abundantes y ticos minerales, en mi opinion de aqueste revos Abaxo del cerro de Potosi, ácia el sombrío, en el parage que llaman Sibicos, hay muchas vetas de Plomo con poquisima Plata, y lo mismo hay en el sumbrio de San Crisióbal de Oruro.

CAPITULO XXXII.

DEL ESTAÑO.

Plomo bianco Itaman muchos á lo que nosocros Es-

no, y este nombre tiene entre los que apartan la Pla-ta del Cobre; el Plomo que sale de los panes mez-cledo con ella, como se dirá en su lugar, por lo qual se le parece en la blancura y en el estridor, que se siente quando se muerde ó quiebra. Engéndrase el Es-taño comun de los mismos principios que el Plomo: pero mas furificados y limpios, de donde le procede el ser mas blanco y mas duro, aunque por la mala mixion de sus passas se llama balbuciente, y causa el estridor que se ha dicho. Es veneno de los metales, y todos los que con él se mezclan, se vuelven quebradizos; porque con su compania se pervierce la figual mixtura que tenian de antes, y se impide su duc-tibilidad, que es dilatarse á golpe de martillo. Solo al Plomo no se le pega aqueste inconveniente, porque con su demasiada humedad y blandura, se penetra y continua con las partes mal mezcladas del Estaño, y quedan ducibles ambos. No son ordinarios donde quieta les minerales de Estaño, pero ro se echan ménos en aquestas riquísimas provincias. Famoso es el asiento de Collquirino, lejos de la Coylla de San Felipe de Austria de Oruro, per el mucho y muy bueno que de sus minas he sacado y se sans para todo aqueste reyno, entre cuyos metales, como ya queda adver-tido, se hallan á veces ricas bolsas de metal de Plata. Junto á Chayanta en les Charcas, hay otro mineral de Estaño, de que se saca en abundancia de añes a esta parte. No léjos de Carabuco, uno de los pueblos que cercan la orilla de la grandiosa laguna de Chucuyio, ácia la vanda de la provincia de Larecaxa, hay tambien labores de este metal, que los Iodios trabajaron en tiempo de sus lngas, y despues han prese-guido los españoles. Son las vetas caudalosas, y ricos los merales en su género: sacanse tambien entre ellos algunos de mucha Plata, y todos participan de algun Cobre, por cuya mezcla es este Estaño mas vistoso y duró. La fama de la riqueza de estas veras me lleyó Everlas, demas de la curiosidad que he tenido en ver y experimentar los minerales de todas estas provincias. En el cerro de Pie de Gallo de Oturo, hay mucho Estaño, aunque lo conocen pocos, y por no hallarse la Plata que todos buscan, le echan por aí. Una de las quatro vetas principales y ricas, que merecieron este nombre entre la multitud tan grande que de ellas tiene este sin igual cerro de Potosí, es la que llaman del Estaño, por el mucho que la superficie de la tierra tuvo, y en lo profundo se convirtió en Plata, por la mejor disposicion que se halló en la materia. Y en el parage de esta parroquia de San Bernardo, que al presente sirvo, y un quatto de legua ó poco mas de ella, hay vetas de muy rico metal de Estaño, que V. Señoría fué en persona á ver, por la noticia que di de ellas, alentando con esta como con otras muchas acciones, los ánimos de los que se ocupan en la labor de las minas, de que tanto aumento se le sigue á la Real Hacienda de su Magestad y bien á sus vasallos.

CAPITULO XXXIII.

DEL AZOGUE.

Es el Azogue, conocidisimo mineral, un cuerpo liquido y que corre cómo agua, compuesto por la naturaliza de substancia viscosa y muy sutil, abundantisima de humedad, de donde le procede el ser muy pesado, muy resplandeciente y muy frio, como sienten los mas, aunque no falta quien afirme ser de calidad muy caliente, por los efectos que en él se experimentan de su gran sutileza y penetracion, con que traspasa, no solo la carne, sino los mas duras hpesos; y porque conocidamente es veneno el Solimán, por ser cálido en sumo grado, y este no es mas que Azogue esencialmente aunque alterado, por la mezcla de

70 LIBRO 1. DEL ARTE

los metales con que se coció y sublimó, y así puede
otra vez reducirse, como se reduce, á verdadero Azogue
en el modo que adelante se dirá. Pero dexando la averignacion de esto para los que tratan de la facultad de los simples, lo cierto es, que tiene tanta conveniencia la naturaleza del Azogue con la de los metales, que aunque no es ninguno de ellos, es convertible entodos, no solo por ser uno de los principios de que se compone, como los mas filósofos afirman, y prueba la facilitad con que se compone. sacilidad con que con todos se une é incorpora, sino. tambien porque con toda su substancia se transmuta en metal verdadero, que como los que de naturaleza na-cieron tales, sufre los exâmenes del fuego y del mar-tillo. Muchos modos enseña Ray mundo para convertirlo en Oro ó en Plata; uno muy fácil hay en la disqui-sicion Eliana, para hacer de él verdadero. Plomo; y quando se suspenda el crédito que debe darse á escri-tos que quizá no se entienden, son tantos los testigos. de vista en estas provincias que tienen hoy, y guar-dan Plata refinada muchas veces por copella hecha de Azogue por sus mismas manos, aunque con medici-na dada de otros, que no ha dexado lugar de duda en la posibilidad de su transmutacion,

Rara era el uso, y corto el consumo que del Azogue habia ántes de este nuevo siglo de Plata; pues se gastaba solamente en Solimán, Cinabrio ó Bermellon, y polvos que se hacian del precipitado, que son los que llaman los Juanes de Vigo, géneros de que sobraba mucho, aunque hubiese muy poco de ellos en el mundo. Pero despues que por su medio se aparta de las piedras de metal molidas en sutil harina, la Plata que tienen, invencion de que en la antigüedad hubo muy pequeño rastro y cortísimo exercicio, es increible la suma, que en estos beneficios se consume. Porque si la que se ha sacado de Plata en este reyno, ha llenado de riquezas y de admiracion á todos los del universo; otro tanto es por lo ménos lo que

se ha perdido y consumido de Azogue, pues aun hoy que á costa de descompasadas pérdidas, le tiene mas acertada la experiencia, consume el que beneficia mejor, otro tanto peso de Azogue, como lo que saca de Plata, y rara es la vez que no se pierde mas. Qual sea la causa de esto y su remedio, que es lo principal á que se encamina este tratado, se dirá adelante. Entablóse en Potosí el beneficio de Azogue el año de 1574, y pasan hoy de doscientos y quatro mil y setecientos los quintales que se han traido á las Caxas Reales de aquesta imperial villa por cuenta de su Magestad, sin otra grandísima suma que se ha consumido de lo que ha entrado extraviado.

Proveyó Dios para tan excesivo gasto del abundantisimo mineral de Guancavelica, y en estas provincias sujetas à la de los Charcas, de cuyos minerales he querido dar en particular noticia à V. Señoría, no falta este entre su abundancia de otros. Hay minas de Azogue en Challatiri, quatro leguas de aquesta villa imperial. Háylas tambien junto à la Guarina, en la provincia de Omasuyo; y no léjos de Moromoro, pueblo de Indios, que está siete leguas de la ciudad de Chuquisaca, se traxeron pocos años ha muy ricas piedras de metal de Azogue, aunque con la muerte apresurada, y no sin sospechas de violenta, que tuvo el trataba de descubrir la mina, se ha quedado oculta hasta hoy.

CUPITULO XXXIV.

De los metales y cosas metálicas artificiales.

Tiene tambien el arte sus metales, y en la variedad y muchedumbre de cosas metalicas que fabrica, imita la hermosura de la naturaleza. De mezela de Estaño y Cobre, se hace el bronce de campanas, piezas de artillería y otras cosas. Echáse una libra de Estaño, desde quatro á ocho de Cobre, segun la diversidad de

la otra. Tuvieren noticia los Indios de esta mezela, y les servia para la fortaleza de sus instrumentos y ar-mas, como nosctros el acero ó hierro templado, que ellos no alcanzaron.

El Alaton se hace de pedazos de Cobre peque-nos puestos en crisoles capaces; cúbrese con polvo de Jalamina, que es un medio mineral amarillo: háylo no léjos de Torco, en la provincia de Carangas, y tambien junto á Pitantora en los Charcas. Sobre el polvo de Jalamina se echa mucho vidrio molido, para que la cubra y no dexe respirar; dásele fuego, y con él muda color el Cobre, y crece à razon de ocho por ciento.

Para espejos se hacen varias mezclas, aunque la mejor es de dos partes de Plata, y una de Plomo. Hácense demas de esto con artificio el Cinabrio, Solimán, Precipitado, Psorico, Esmalte, Escurla, Dia-phriges, Cadmia, Pompholix, Spedos flor de Cobre, su escama, Cardenillo, Vermicular, Stonmoma, Herrumbie ezul, Albayalde, Sandix, Ochra, Greta, Purpurina y Vidric.

Haccse el Cinabrio de una parte de Azufre y dos de Azogue, cuecese y se sublima todo junto en vasos de

vidilo k ollas vidriadas.

Ei Solimán se hace tambien de Azogue mezcla-do con otra tanta Caparrosa, y molido hasta que de ninguna manera se dexe ver, rociándolo, para que mejor se incorpore, con un poco de vinagre suerre, su-blimase en vasos de vidrio, hácese cambien con Alumbre, y suele mezclársele Sal.

En agua fuerte se deshace el Azogue, evarórase à fuego lento el agua, y queda el Azogue duro como piedra: muélese sutilmente, vuélvese à poner al sergo sebre un crisol, ó vaso de Cobre si lo hubiere: menéase hassa que se ponga coloradísimo, de color muy vivo, y este es el precipitado.

Consta el Psorico de dos partes de Calchitis y una de Giera, muélense, y mézclanse con un poco de vinagre suerte; ponénse en estiercol por quarenta dias; sácase, y sobre un tiesto de olla nueva, se tuesta al suego, hasta que se ponga muy colorado.

El mejor Esmalte se hace de Alumbre, Caparrosa y Sal de piedra: dásele todos los colores como al vidrio.

Escoria es lo que se despide del metal quando se funde, y nada sobre él derretido como grasa.

Lo que queda en el fondo de la hornilla quando

se funde y refina el Cobre, es el Diaphiges.

Es Cadmia (aunque la hay natural tambien) lo que se pega á las paredes de los hornor en que se funde, principalmente Cobre; llámase Bodrite la que es semejante á las Cobas ó Stracita, la que parece á los tiestos, y Placite la que es como corteza.

Es la Pompholix una substancia harinosa y junta como lana, que en tocándola con las manos se deshace; pégase á las paredes quando se funden los metales a lláma-

la el vulgo Atutia.

Hay entre la Pompholix, y el Spodo muy poca diferencia, este mas impuro, hállase en las paredes donde

se refina.

Hácese la flor del Cobre quando sobre sus planchas calientes al sacarlas de la hornilla en que se fundieron, se echa agua fria; despídense con ella unos granitos muy suailes, que levanta el humo, y se recogen sobre unas palas de hierro.

La escama del Cobre es lo que se despide de él quando se martilla y bate; y lo que sale del hierro llaman algunos Stonmoma, aunque este nombre Griego mas propriamente significa Acero.

Críase el Cardenillo del Cobre, si con tapaderas de este metal se cierran vasos en que haya vinagre suerte,

recógese al cabo de diez ó doce dias.

Si en lugar del Cobre dicho se pone la tapadera de hierro, se cria y junta la que llamo Herrembre.

Muy parecida es al Cardenillo la que llamas

74 LIBRO. I. DEL ARTE

Vermicular. Tómase una parte de vinagre blanco, y dos de orines podridos, echánse sobre un tvaso ó almirez de cobre, y con mano de lo mismo se menea hasta que se espese, añádesele luego de Sal, y Alumbre la veinte y quarta parte, pónese al Sol hasta que se quaxa y seca; redúcese en forma de gusanillos, de que tomó el nombre.

El Azul se hace poniendo en estiercol caliente sobre un vaso de vinagre suerte, en que se halla desatado un poco del Almojatre, planchas sutiles de plantada azogadas, llenas de agujeros. Ruese el Azul al cabo de veinte dias.

Si sobre el vinagre se pone Plomo, se cria el

Albayalde.

Póngase el Albayalde en una cuchara ó vaso de hierro sobre brasas encendidas, y menéese hasta que se ponga coloradísimo; y esto es el Sandix.

Es la Ochra amerilla, hacese de Plomo quemado,

hasta que toma este color.

La Grera se hace en las refinaciones del Oro y de

la Plata, como en su lugar se dirá.

Tiene color de Oro al Purpurina, sunque poco estable y permanente: tómanse quatro ó seis partes de Estaño, y otras tantas de Azogue, una de Almojatte, y otra de Azufre, múslese todo, mézclase en un vaso de vidrio y se destils: lo que en el fondo queda es

Purputina.

Téngase el último lugar la obra mas hermosa del arte, que es la fábrica del Vidrio. Hácese de dos partes de arena transparente ó harina de piadras, que se derriten al fuego, y una de Nitro ó Sal piedra, é Sal de Sosa, que llaman yerva de Vidrio, límpiase y se purifica con la mezcla de un poco de Piedra Imán. Hácenlo otros de dos partes de ceniza, y una de la arena dicha, con la Imán en el fuego y hornes convenientes.

CAPITULO XXXV.

De los colores de todos los minerales generalmente.

Para que los ménos experimentados alcancen mas fácil el conocimiento de las cosas minerales, que traen entre las manos, y que con la vista, el mas cierto desengaño de los sentidos, sepan enteraise de que sea lo que en la caba de sus minas encontraren, reduciré à colores, como á géneros mas conocidos, toda la diversidad de minerales. Son de color blanco algunas especies de Greda, el Alumbre, el Azisato, la Piedra Arabica, la Yudayca, la Melite, la Galatite ú de Leche, el Alabastro, el Cristal, el Diamante, la Plata, el Azogue, el Estaño y el Marmol. Da color negro son la tierra la Paite, el Azabache, el Sori y la Melanteria. De ceniciento la tierra Erettia y la Melia. De azul el Zifiro, el Cimo, la Turquesa, el Lapislázu-lo, el Cibairo De verde la Esmeralda, la Prasma, la Chisocola ó Atincar, alguna Greda y el Vitriolo ó Caparrosa. De amarillo el Oro, la Ochra, el Crisopacio, el Crisólito y el Oropimente. De roxo el Rubí, el Granate, el Balax, la Cornerina, la Sandaraca, el Coral, la Piedra Scisile, la Hematite ó Piedra de sangre, el Cobre, el Minio ó Bermellon, la tierra Lemnia y la Almagre. De Purpureo el Jacinto y la Ama-tista De azul claro el Jaspe, llamado Borea. De azol verdoso el Cardenillo y la Piedra Armenia, é Cibairo de este color, y así los Pintores al color que de ella se hace llaman verde azul. De blanco que tira á roxo, es la Afrodisiaca. De rexo, que blanques el Xanto. De negro entre roxo la Batrachite. De negro que tira à purpureo el Alabandico. De blanco, que amarilles, el Topacio. Hállarse en otros diferentes colores de por si, como las Agatas, que las hay blancas y negras;

y de otros colores mezclados El Apsito tiene venas roxas, espatcidas sobre el campo negro: y al contrario, está teñido de venas negras sobre su campo roxo
el Nosomonite. Tiene la Heliotropia en su verde bello
venas de finisima sangre. Y en los Sáfiros, y en el
Lapislazuli se ven muy resplandeciente Oro. Dos venas,
una blanca y otra roxa, discurren paralelas por la Egitilla. Es de quatro colores el Eupatalo, de azul, de
encendido, de hermellon y de camuesa. De otros tantos
se sucle hallar la Orea, roxa, verde blanca y negra.

CAPITULO XXXI.

De las facultades o virtudes de la cosas minerales.

las virtures, que las cosas minerales tienen, en orden à la medicina del cuerpo humano, demas de las que quedan dichas, para que los que las manejan sepan aprovecharse en las ocasiones de ellas. Obran algunas por propriedad oculta de su esencia, ó por su for-ma especifica: y otras hacen efecto, mediante las qualidades elementares que tienen, contrarias á los temperamentos de las enfermedades. De las primeras se oponen unas á los venenos, y otras á diferentes males; y entre les que son remedio contra el veneno, unas curan la peste, como la Esmeralda, la tierra Lemnia y la Armenia: otras son contra un veneno solo, como lo es la Sáfira bebida, contra las mordeduras de Escorpiones. El Azufre, el Nitro y la Caparrosa, contra las Callampas ó Hongos venenosos. La Sal puesta por emplastro, contra las mordeduras de las Vivoras y Escorpiones, y bebida contra el veneno del Opio y de los Honges. De las que con la dicha oculia virtud curan las enfermedades, algunas restranan la sangre de qualquier parte del cuerpo, como hace la Hematite, Oiras corroboran y fortalecen el estómago, quando pendientes del cuello se traen sobre él, como lo hace el Jaspe verdadero. Orras ligadas al brazo izquierdo prohiben los abortos, como lo hace la piedra del Aguila, que los Griegos llaman Actites: y'si se ata al muslo izquierdo causa el efecto contrario, como tambien lo hace el Jaspe. Otros purgan los humores gruesos, como lo hace la pledra Imán. Otras la melancolía, como la Piedra Armenia ó el Cibairo. Otros provocan el vómito, como lo hace la misma Armenia, la Chrisocala ó Atincar, la Capatrosa v el Precipitado. Entre las que obran con calidades manissess de los Elementos (aunque son generalmente desecativas todas las cosas minerales) algunas calientan el cuerpo, como lo hace el Alumbre, la Caparrosay el Calchiris, el Misi, el Sori, la Melanterla y el Cardenillo. Otras lo enfrian, como lo hace la tierra Eretria, el Estibio ó Antimonio, el Albayalde, y la Greta ó Lishargirio. Otras con las segundas calidades que poseen ablandan las durezas, como lo hace la Agasa, por el mucho betun de que participa. Otras al contrario endurecen las partes blandas, con la piedra del Plomo y el Estibio. Unas abren las poresidades de la piel, como lo hace el Nitro y su espuma. Otras la cierran, como lo hace la tierra Samia, y qualquiera otra viscosa y tenáz. Deshacea algunas los ñudos y lobanillos, y gomas condensadas en los cuerpos, como lo hace la Piedra Molar y la Margagita. Otras cicatrizan las úlceras como lo hace el Calchitis, el Misi y el Alumbre. Otras comen la carne, como lo hace la flor de la Piedra Asia, la Caparrosa y el Cardenillo. Pudren otras la carne, como lo hace la Cal viva, el Oropimente, la Sandaraca y la Chrisocola. Son veneno el Solimán, el Oropimente, la Sandaraca y Cal viva, porque corroen y pudren les entrañas. Sonlo tam-bien el Yeso, el Albayalde, y el Talco calcinado, porque cerrando las vias á los espíritus, ahogan.

LIBRO SEGUNDO

DEL ARTE DE LOS METALES,

EN QUE SE ENSEÑA EL MODO COMUN DE beneficiar los de Plata por Azogue, con nuevas advertencias para ello.

CAPITULO I.

QUE EL BENEFICIO DE LOS METALES NO lo use sino quien lo entienda, y con licencia y exâmen de la justicia.

As abundancia de todo gênero de minerales con que entiqueció Dios casi todas las provincias de este nuevo Mundo, haciéndolo por este medio mes apreciable para otros fines mas altos de su divina Providencia, ha sido tanta, y la festilidad de sus vetas tan copiosa, que su misma grandeza pone en contingencia su crédito. De quatrocientos y cincuenta millones de pesos pasan hoy los que ha dado el famoso certo y villa imperial de Potosi, soma bastante á poderse fabricae con ella otro hermosísimo y muy capáz monte de Plata, y de que apenas habrá quien sepa formar concepto; y para que los que entienden menos hagan alque cubierto el suelo de reales de á ocho, de suerte que se roquen todo lo posible unos con otros, se penparán en esto sesenta leguas de tierra en quadro, dando 25 pesos á una vara de largo, y cinco mil va-

ras á una legas española. Esta grosadad ha sido causa de no haberse hecho tanto caudal como se debiera de los desperdicios que ha habido en el beneficio de los metales de Plata, pues sin que la exageracion aumente el número, han sido muchos millones los que se han perdido, así en la ley que no han dado, por no ser en-tendidas sus diferencias y naturalezas, procediendo acaso y sin fundamento, ni noticia cierta de la Plata que teniar. y debian sacarles los que se han ocupado en este exercicio, como en las descompasadas pérdidas de Azague. pues son hasta hoy mas de doscientos y treinta y quatro mil y setecientos quintales los que en esta impa-rial villa se han consumido. No se si alaba la grandiosidad de ánimos, que este soberbio clima cria en no haber hecho caso de recoger migajas, que pudieran satisfacer la hambre de riquezas á muchos reynos del mundo, ó si condene el descuido de tan prudente y bien gobernada república, en no haber procurado estorbar esta desaprovechada prodigalidad con todos los medios posibles. El primero, y fundamento de los demes es à mi ver, que el magisterio del beneficio de metales lo trate quien lo entienda, y no sin autoridad y licencia pública, precediendo (exâmen para ello, pues sin esto no pueden usarse oficios, cuyos yerros son sin comparacion de muy ménos importancia. Poco cuidado ha dado esto hasta ahora á algunos dueños de ingenios, por parecerles, que de los metales propries tenian gurdada para despues en las lamas y rebabes de Plata, que dexaban de sacarles, y de los agenos les quedaba mas provecho, mientras se beneficiaban peor. Dafiosas consideraciones ambas; por el reiterado trabajo la primera: ocasionada al deño comun la segunds, y no imposible de suceder.

CAPITULO II.

Qual debe ser, y qué ha de saber el Beneficiadors

Cravísima es la confianza que de los Beneficiadores se hice, pues toda la riqueza que esta prosperísima tierra produce, se les entrega sin razon ni cuenta de lo que de ella han de volver: su crédito solo asegura la verdad de lo que los metales rindieron, sin réplica ni apelacion de su sentencia, seguro fortísimo para que la violencia del interes incite á hacer de las suyas. Mucho ha menester tener de honta christiana el que goza de estas ocasiones continuas, andando siempre con las manos, como dicen, en la masa, para que no se le peque algo; y con mucha advertencia se ha de mitar à quien se encarga este oficio, pues no hay maleza que tanto estorve à dat la ley à los metales, ni consumo ó pérdida de Azogue, que tantos y tan ciertos daños ocasione, como un Beneficiador de mala conciencia.

No basta tampoco el exâmen y aprobacion de buenas costumbres, si le falta el conocimiento Inecesario del atte que ha de exercitar. Sepa conocer los metales, sus calidades y diferencias, quales son mas proprios para Azogue, y quales para ifundición, si hubiere comunidad para ella: conozca las malezas que los acompaña, y no ignore el modo de quitarselas, los accidentes del Azogue, y estilo ordinario de beneficiar por menor y por mayor; y en todo caso, no se admita por Reneficiador á ninguno, que no sepa hacer bien por lo ménos un ensaye menor por fuego, de toda hatina, ántes de incorporar el caxon para enterarse de la Plata que tiene, y saber con certidumbre, y no acaso lo que debe sacarle, sin dexar de hacer diligencias hasta que la consiga. Mucha suma

de ducados ha costado en este reyno la ignorancia de este aviso, y aun hoy actualmente se estan experimentando sus daños. Referiré dos casos, que han pasado por mis manos, para que se haga mayor estimacion de su importancia. Pocos años ántes, que yo fuese à la provincia de los Lipes, habia trabajado en ella en un parage que llaman Xauquegua, cierto minero en una veta, de que sacó cantidad de metal tiquísimo, aunque no lo conoció: ensayólo por Azogue, á quatro ó cinco pesos por quintal, y á este respecto lo benefició todo por mayor. Desamparó la mina, porque no le era de provecho: enseñomela despues à mi un Indio, hallé del metal en los desmontes, y en la veta que no estaba muy trabajada, ensayelo por fuego, y tenia á novecientos pesos por quintal, aunque por el modo ordinario del Azogue, no acudia á mas de á quatro ó cinco. Manisesté ante la justicia esta veta, à que puse por nombre Nuestra Señora de Begoña. Hízose luego ingenio junto á ella, y concurrieron mineros, que hallaron y trabajaron orres muchas, de que se ha secado muy grande suma de Plata.

En el cerro de Santa Juana, en el asiento de Verenguela de Pacages, se sacaban unos metales como Soroches, que por el ensaye ordinario de Azegue mostraban ninguna, é muy poca Plata: echábanlos por ahí los mineros, hasta que un amigo mio sacerdote me lo remitió á Oruro, donde ya yo estaba: ensayélos, y hallé que tenian à sesenta y mas pesos por quintal Recogió con mi aviso cantidad de ellos, con risa de los que lo veian en este entretenimiento, que despues le envidiaron la mucha riqueza que de ellos sacó.

CAPITULO III.

Del conocimiento de los metales, y diferenclas que de ellos hay.

Discultoso seria intentar dar reglas por escrito para el conocimiento á la vista de los metales, á los que nunca los han manoseado: demas, de que su diversidad es tanta, que apéras hay piedra de una veta, que se parezca à la de orra, y esto no solo en diferentes minerales, sino en uno mismo : con todo esto, à tres suertes, o diferencias generales los reducen los mineros, que llaman Pacos, Mulatos y Negrillos. Paco, en la lengua general de esta tierra, quiere decir bermejo, color que mas ó menos encendido es el ordi-nacio de las piedras, que llaman; metal Paco, aunque tambien á metales verdes cobrizos llaman en Verenguela de Pacages Pacos, y en estas provincias á los de quelquier color, á diferencia de los acerados y espejidos, y otros que llaman Negeillos. Metal Mulato es un medio entre Pacos y Negrillos, y así lo crió la naturaleza entre los dos: tiene el color baxo, y de ordinario le acompaña alguna Margarita; hay ménos de esto que de los otros dos géneros : al Negrillo da el nombre y conocimiento su color, aunque no todos los metales negros se comprehenden debaxo de nom-bre de Negrillos. La Tacana, metal rico, de ordinario negro, aunque tambien la hay parda y cenicienta, que llaman Llipta, se reduce à los Pacos, como tambien el Plomo, que así lo llaman siendo Plata bruta, suele ser negro, pardo, ceniciento, verde, blanco y naranjado, que llaman suco; y en este cerro de Porosi se sacó este año pasado de flutidisimo y vivisimo color de Cinabrio, ó bermellon muy fino, cosa que en otro ningun mineral he visio. Los Soroches pudieran constituir quatto órden de por sí; pero comDE LOS METABES.

prehéndolos con orros, que asi lo sienten, debaxo del nombre de Negrillos. A que se reduce tambien el residir el mas rico meral, que la naturaleza cria, debaxo de apariencia de piedra: es reluciuciente y quebradizo, da color de finisima sangre su polvo desmenuzado de qualquiera cosa dura que lo quebrante: es muy parecido al Cinabrio ó Bermellon, que se hace de Azogue y Azufre, y que da que pensar no poco se-cretos mayores. El Cochizo es casi de esta casta, metal riquisimo, macizo, no tan quebradizo y hojoso como el Rosiciér, es mas plomoso, no da tan fácil y perfecto color de sangre como él. Diferen-ciase de esta manera el Soroche, Tacana, Polvorilla, Rosiclér, Cochizo y Negrillo. Es el Soroche negro ó ceniciento, resplandeciente y sia viveza, que llaman muerto metal de plomo, y suele tener Plata. La Ta-cana es Plata, debaxo de aquel color negro amasado. sin resplandor ninguno. La Polvorilla es Tacana, no quaxada ni empedernida, muy rica en metales Pacos en Negrillos no tanto, por la mezcla que tiene de Cobre. El Rosiclér y Cochizo es Plata, con aquel barniz que oculta su proprio color y le da el lustre, con que se diferencia de la Tacana. Lo que en el Negrillo principalmente prevalece es el Cobre, ó actual o virtual en la Caparrosa, de que abunda, tiene mas y ménos Plata, acompáñale muy de ordinario Margarita. El metal negro, que es plomosó y liso, y que hace unas como hojas ó plumas, tiene muchisimo Alcohol ó Antimonio, que llaman en algunas partes Mazacote, y poca Plata. El mas espejado y acerado, que llaman así por su semejanza en el lustre al Espejo ó Acero acicalado, es mas rico por lo que va acercándose al Rosiclér y Cochizo.

CUPITULO IV.

Del pallar ó esceger les metales, y modo proprio que á cada suerte de ellos conviene en su beneficio.

El buen acierto para sacar la ley á los metales co-mienza á zanjarse quando se pallan ó escogen. Cosa es, que ha dañado mucho, y en que se ha repara-do muy poco, la falta de curtosidad que ha habido en spartar, no solo el metal de las piedras que no lo son, sino tambien los metales mismos unos de otros, segun sus diferencias ó suertes. El menor daño ha sido en los beneficios de Azogue haber perdido las baxas, moliendas y otros gastos con el tiempo, en lo que no era metal; mayor es á los que eran no haberles sa-cado la ley, pues juntos y por un modo se han be-nesiciado muchas veces los que requerian diferentes disposiciones y tiempos. Dar el Azogue el metal que requiere suego, es perderlo: echar en el horno lo que no es para sundir, es estorbar, danar y no hacer nada; y aun dentro de los límites de ser para Azogue, ó suego hay sus diferencias, y grados fáciles de beneficio, si los merales concuerdan en el modo de su medicina, y peligrosos si la han menester diversa. Los metales Pacos, que no tienen cosa que resplandezca ó brille, son los proprios para Azogue : la Tacana tambien entra en esta cuenta, aunque por ser metal tan tico, porque no se desperdicie, ni quede nada en los relabes, es mejor fundirla sobre sobre baño de Plomo. El que llaman Plomo en los metales de Plata, si es demasiadamente grueso, ni se muele bien, ni lo abreza fácilmente el Azogue : ha de aparterse para fundir con la Tacana. El beneficio propiso del machacado es el Tintin. De los Soroches es el suego. El Risoclét y Cochizo, se debe sundir como la Tacana. Los Negrillos son tambien mas para fundicion que para Azogue, aunque todos con fuego se preparan para dar por Azogue la Plata, quemados ó cocidos, como se dirá adelante.

CAPITULO V.

Como se conocerán y quitarán las malezas que tienen los metales.

Varias, y de calidades muy diferentes son las cosas que juntamente con los metales cria la naturaleza en sus venas, ó ya sean como abortos que la codicia humana ocasiona, sacando ántes del debido tiempo de las entrañas de la tierra lo que sazonándose en ellas viniera á ser metal perfecto, ó ya superfluidades ex-crementicias de la generacion de toda suerte de metales: medios minerales se llaman de ordinario; estos son, Sales, Alumbres, Caparrosas, Azufre, Oropimente, Sandaranca, Antimonio ó Alcchol, Bitumen, que llaman Grasa, blanco ó negro, y Mangagita. Pocos metales se sacan que no participan de alguno é algunos de estos estorbos, y todos son danosos para sacarles la ley, ó sea por Azogue ó por suego. Las Capatrosas, de cuya casta son las que llaman Copaquitas, son mortales enemigos del Azogue, y lo desbaratan y consumen, y mayormente se aviva su maleza si se les mezcla Sal, con que es mas violenta, y presta su penetracion. Esta neural antivaría conoció. y presta su penetracion. Esta natural antipatía conoció muy bien, y dexó escrita el doctisimo Raymundo, y cada dia la tocan con las manos los que tratan de metales, y no reparan en ello. Esto es lo que come el Azogue, lo que desbarara los caxones, lo que ha obligado à tanta costa de metales, Hierro, Piemo, Esta-Ro y Cal. Quien quisiere enterarse brevisimamente de esta verdad, mezcle con Caparrosa molida, y haga un poco Azogue, y lo verá al primer repaso deshecho,

y perdido todo en un instante, mayormente si se le echa alguna sal. No se maravillaran de esto los que saben que el Soliman es Azogue, y la trasmutacion tan grande que tiene en su substancia, la causó la Caparrosa y sal con que se mezcló y sublimó en el calor del fuego. Esto es el veneno mayor del beneficio del Azogue, aunque tambien en ocasiones aprovecha, y sirve de triaca en suerte de metales, que lo han me-

nester, como se dirá en su lugar. Con mucha facilidad se conoce, y quita este daño. Muelese un poco de metal, echasele agua dul-ce, y mientras mas caliente mejor; menease, y de-xase asentar un poco, viertese el agua clara en otro xase aseniar un poco, viertese el agua clara en otro vaso, sin que el asiento se turbe; y probada, dirá al gusto la mezsla que tiene, ó no, en su sabor estiptico, ó austero. Y quien quisiere añadir á este testimonio el de la vista, cueza á fuego lento esta agua, liasta que se consuma, y verá con sus ojos en el asiento que queda el Alambre, ó Caparrosa. Lavase el metal por el modo dicho las veces que fuere necesario, hasta que salga dulce el agua, ó hasta que maneandolo con un hierro limpio no se cubra de color de Cobre, con que quedará limpisimo, y seguro el Azogue de no recibir daño por esta parte.

El Azafre, Betun, y Antimonio, aunque muchas veces se descubren á la vista, su mejor prueba es el olor que dan quemados al fuego, pero para mayor satisfaccion se conocerán, y apartarán de esta manera.

manera.

Quebrantando algo gruesamente el metal, se ponga en una olla de barro por vidriar, que tenga en el fondo muchos y muy pequeños agujeros, tapada la boca se acomode de suerte, que con una aguayra á la redonda, como quien desazoga piñas, se le dé fuego, debaxo este otro vaso con agua, en que tope, y se recoja el humo que saliere por los agujeros del fondo, y alli se verá quaxado, na-

DE LOS METALES. dando sobre el agua el Azufre, Antimonio, ó Betun, cada uno en su propria forma. El no salir mas humo será la sañal cierra de quedar el metal sin estos impedimentos, que sunque no se oponen derechamente al Azogue en los metales crudos, estorbanle por aquel barniz que causan, ipara que no pueda unirse con la Plata, ni recogerla, y con la viveza, como de vidrio que tienen los metales, que de esto participan, cortan, y desmenuzin el Azogue en lis blanca, quando se repasin. Menester es quemar esta suerte de metales, aunque se hayan de fundir antes de echarlos en el fuego recio del horao; porque sin esta preparacion se convierte en escoria la Plata.

La Margarita ella por si se da á conocer demasiado á la vista en los metales que la tienen. Con su peso, y vidrio ayuda á desmenuzar el Azogue en los repasos: quitase su gravedad, y viveza con el fuego, quemandola hasta que pierde el resplandor que tiene, á quien mas estorbará es á los metales que se funden, por la abundancia de Azufre impuro de que se compone, y tela que se cria en la fundicion con que se entrapa el baño.

CAPITULO VI.

DEL MOLER LOS METALES.

EL moler los metales es preparacion precisamente necesaria para sacarles la Plata, & Oro que tienen por Azogue, y la sutileza de la harina parte muy prin-cipal para abreviar el beneficio, y sacarles la Plata que tuvieren. Una, entre otras cosas, de que ha hecho poco caso la grosedad de esta tierra, hi sido el hacer la harina gruesa, ó dexar muchos relaves, que asi la llaman, à diferencia de lo sutil de ella, que llaman Lamas. No es menester mucho para que qual-

88 LIBRO II. DEL ARTE
quiera se persuada, que el Azogue atrae é incorpora en sí sola Plata que inmediatamente roca, y que la que estuviere en lo interior del cuerpo del relave, se quedera esi, con tento mayor, ó menor pérdi-de, quanto el metal fuere mes rico. y la hatina mas ó menos gruesa. Varias experiencias he hecho, remo-liendo estos relaves, y quando menos he hallado, que queda en ellos tanto como la sexta parte de lo que se sacó del caxon, que es suma grandísima lo que importa en cada un año, é increible lo que habrá ido á decir en tantos, en tan grande número, y tiqueza de metales. Jorge Agricola, despues de haber enseñado el modo de moler y cerner los me-tales que hoy se practican en los ingenios, pone ór-den, como reducirlos á sutilísima harina, en unas camo Atahonas, con piedras como las de los molinos. No le pareció escusada esta diligencia, siendo su fin muy diferente del beneficio que hoy usamos, en el qual es ciara y precisamente necesaria: yo se de alguno á quien le valió muchos ducados el aprovecharse de esta advertencia, remoliendo cantidad de rela-ves, aunque no les sacó toda la Plata que tenian, con habeiles sacado muchas porque los volvió tá mo-ler en ingenio de los ordinarios, donde los almadanetas no pueden sutilizarlos, como convendita; porque, ó huyen el golpe, ó unos con otros se defienden por no tener sugeto, ó tomo bastante en que su execucion haga efecto. Tener buenos cedazos, y cuidado con levantarlos importa mucho, aunque no lo temedia todo. Despues de lavado el caxon, mayormente si sue de metal rico, acertará el que recogiere y remosiere los relaves; si los quema sacará
mas harina, porque lo une se ablanda con el suego,
lo otro, se esponjan, y tienen mas cuerpo en que
core el gospe de la almadaneta. Yo uso de otro modo para el beneficio por conocimiento, de que se tratará adelante, y es lo que mas conviene para todos

beneficios de Azogue. El metal molido y cernido se echa en una tina de mano, como si estuviera ya con Azogue dada la ley: y para lavarse, echasele agua bastante, menease con el molinete muy bien, todo lo sutil sube artiba, lo mas grueso, ó mal molido se aparta abaxo, sacase la lama con bateas, echase en los fondos, y se cuese, el relave grueso se re-muele, ó en Atahona, ó de otra suerte, hasta que se convierte en hatina todo; si de la lama se qui-siere hacer caxones al modo de beneficiar ordinario, se les mezcle arena limpia para que espongen, y cesen los inconvenientes de los metales lamosos.

CAPITULO VII.

DE LA QUEMA DE LOS METALES.

Para dos efectos es de importancia el quemar los metales, ó para que se muelan mas facilmente, ó para disponerlos de suerte, que el Azogue abrace y se incorpore con la Plata que tienen. Clara es la razon del primer efecto, y comun la experiencia del segundo, despues que por este medio se benefician Negrillos; pero ignorado generalmente su fundamento, y así no hay en esta materia cosa en que tan á tiento, tan acaso, y sin ciencia se haya procedido. Dicen los Beneficiadores que se queman los metales para quitarles las malezas que tienen, y no adles para quitarles las malezas que tienen, y no ad-vierten, que si esto suera asi, con mas suego se limpiaren y purificaran, y experimentan lo contrario; pues al paso que dura mas la quema, se aumenta y aviva la maleza, y crece la necesidad de
mas material, para resistirle, pena de no sacarles á
los metales, ni Plata, ni Azogue. Solo un enemigo opuesto por naturaleza que lo destroye y corrompe tiene el Azogue, como ya queda dicho, que

es la Caparrosa. Esta, no solo no la quita el suego en los metales que han menester quema, antes la multiplica y auments; y acaso, que sin tenerla entraran en el horno, con el fuego se produce, y en gendra: cosa fácil de ver y experimentar; pues que maravilla, que quando los Negrillos se queman, aumentandose mas y mas este enemigo mortal del Azogue, sea necesaria mayor fuerzi de material para reparar sus daños, aunque si lo hubieran entendido, pudieran hacerlo con mas facilidad y ménos costa, lavando el metal, como ya dixe, hasta que saliese la Caparrosa toda: la falta de este conocimiento ha ocasionado muchas pérdidas y gastos.

Las demas malezas no danan por si al Azogue, solo ponen impedimento de parte de la Plata con aquel vidrio, o barniz que la dan, para que no se incorpore, y haga pella. Y así la regla por esta parte mas cierra en la cantidad de la quema, es quando el meral muda color, y se le quita aquel resplandor y brillar que antes tenia. Y para el comochniento de los metales, que tienen precisa necesidad de ella, si han de beneficiarse por Azogue,
es el lustre y resplandor dicho. A los Pacos no
les daña; y si tienen alguna mezcla de los de attiba, es fuerza tambien quemarlos.

CAPITULO VIII.

De los daños que resultan de la quema de los metales.

Como se ha procedido hasta hoy acaso, y sin conocimiento eletto de la Plata que tienen los metales; hase juzgado por mejor Beneficiador el que lesha sacado mas á los de una labor y suerte, quedando kiempre escrupulosa duda de si tenian, ó no
mas que dar. En los Negtillos, y metales que tie-

pe los metales. 9t nen necesidad de quemas, aun ha sido esto mas soc-pechoso, por haber habido mégos fixeza, en que tan grande la han menester, experimentandose, por na de menor inconveniente, pecar en ella por carta de menor inconveniente, pecar en ella por carta de ménos, como dicen, como por carta de mas, á cuya causa este modo de preparación no se ha tenido por de ménos peligro que provecho. Machos milagros de naturaleza observará en la quema de los metales el que supiere con curiosidad advertirlos. La parte que tienen de hierro quemada con la de Azufre, que tambien de ordinario los acompaña, se convierte en Viviolo à Caperrosa verde: esta dec convierte en Vitriolo, o Caparrosa verde; esta des-pues se transmuta en Cobre fino. El Cobre tambien quemado de la misma suerte en el horno, se calcina, y disuelve como sal en agua, que colada, y evaporada á suego lento, se quaxa en otro Vittio-lo, ó Caparrosa azul, como sa que llaman Piedra Lipis, de admirable suerza para convertir casi todos los metales en Cobre. A la misma Plata no la desiende la pureza de sus quilates de semejantes meta-morfosis; pues si los metales participan de Alumbre, ó Caparrosa, y Salitre, ó tierra nitrosa, la calcinan tambien, de suerte, que echada en agua se deshace, y convierte en ella, quedando imposibilitada á que el Azogue la abrace sin artificio nuevo; y aun la sal sola, ó nacida con los metales, ó mezclada con ellos en la quema, es suficiente á hacer el mismo efecto, como constará todo por evidencias practicas en las signientes experiencias.

CAPITULO IX.

Experiencias que prueban los daños de la quema de los metales, si no se conocen y remedian.

Muelase un poco de metal que tenga Cobre 6 Hierro, y por el modo del Capitulo 5. de este Tra-

tado, exàminese si tiene Caparrosa, y quitesele de todo punto, lavandolo. Despues de seco se queme muy bien, vuelvase á echar en agua, y se verá mucha Caparrosa, producido de nuevo con el fuego. Cada dia se toca esto con las manos, aunque no se ha reparado en ello; y aunque esta experiencia basta para sorisfacer á qualquiera, para mayor comprobacion de este secreto, batase el Cobre, ó Hierro, y fundido en planchas sutiles, muelase Azufre, y en un crisol, ó olla por vidriar, pongase un lecho de este polvo, y luego otro de las planchuelas, y por esta órden se dispongan las que huviere, ó la capacidad del vaso pudiere recibir, tapese, y embarrese la boca de suerte que no respire, y despues de seco se ponga entre brasas encendidas, de suerte que le rodeen, y no le toquen; despues de un rato, que esté ya el crisol bastantemente caliente, se le acercará mas elfuego, y ultimamente se le dará mas recio; pero no tanto, que las planchuelas se fundan: saquense, estarán negras y quebra lizas, muelanse sutilmente: axadeseles la quarta parte de su peso de Azufre molido, pongase en un tiesto de olla, ó callana descubierta sobre brasas, quemese como quien quema algun ensaye de metal negrillo, meneandolo continuamente, hasta que el Azufre acabe de humear, y mientras esto mas veces se repitiere, será mejor. Ultimamente, se eche en agua muy bien molido y caliente, ó el agua lo esté, y al cabo de poco rato se cuele el agua; y si metido un hierro limpio en ella toma color de Cobre, se evapore á fuego lento, hasta que se comience á criar una como tela por encima: dexese enfriar, y se quaxará en hermosísima y traos, parente Caparrosa verde, si las planchuelas fueron de Hierro, ó Azul si fueron de Cobre.

Deshecha esta Caparrosa, ó Hierro, se va convittiendo en finisimo Cobre, suabe, y blando como vittiendo en finisimo Cobre, suabe, y blando como

DE LOS METALES. Oro despues de fundido. Si el Plomo, ó Estaño se derrite, y en granilla sutil se va vaciando sobre esta egua, toda la superficie se convierte tambien en Cobre, y mientras mas veces esto se reiterare, mas parte del Plomo se trasmutará, hasta convertirle todo. El Estaño muy presto se convierte en Bronce. Yo fui el primero que en la Provincia de Lipes hallé y publiqué estos secretos. Tambien á la Plata la convierte en Cobre, si la halla demasiadamente sutil, y con mucha sal: experiencia que debe ser poco ménos estimada de los Beneficiadores, de lo que fuera la contratia traria.

Ordinaria cosa es el agua fuerte, y á no ser tan comun, se tuviera su fuerza por milagrosa; convierte la Plata en agua, y la calcina, hacese de Caparrosa, ó Alumbre y Salitre. Los espíritus que de estos materiales salen quando se queman en el horno, los metales que los tienen hacen los mismos efectos.

Con ladrillo molido y sal, especialmente de Mina, se hace el que llaman Cimiento, con que se aparta la Plata del Oro; atraenla á sá estas dos cosas, y la calcinan solo con la violencia del surgo: en la quema de los enerales causan lo mismo, calcinada la Plata en qualquiera de las maneras dichas: si la echan en agua se deshace como sal en ella, blanquesse el agua como leche, y mancha las mas, y manos si la toca: señales proprias del agua fuerre con Plata, y en-que deben reparar mucho los Beneficiadores para no perderla. Estos inconvenientes tiene el quemar los metales, sin otro que se dirá luego; y aunque para evi-tarlos es su proprio beneficio fundirlos, aprovechan-do, no solo el metal precioso, sino también el vil que tuvieron, como se escribirá en su lugar; pero porque ni en todas partes hay comodidad para fun-diciones, ni todos los metales tienen ley que puedan sufrir la costa de ellas, se remediarán los daños dichos quando sucedieren, con las advertencias que se pondrán adelante, aunque no es posible al preparar los metales, para que sin quema den la Plata que tuvieren por Azogue, como se dirá en el Tratado del beneficio por cocimiento.

CAPITULO X.

Si se ha de quemar el metal en piedra, o eu harina.

In piedra, ó en harina se suelen quemar los metales, con mas conocimiento del punto que tienen en harina, pues teniendo cuidado con revolverla en el horno con igualdad, sacando una poca, y echandole Azogue y Sal, se conoce en breve rato, en la disposicion del Azogue, la que el metal tiene, si comienza aplomar ó no, si es grueso ó sutil el Plomo, y la necesidad de poco ó mucho material, y de proseguir ó parar en la quema, conforme á la experiencia que cada Beneficiador ha hecho de como le sucede mejor. En el metal que se quema en la piedra, no puede hallarse esta igualdad, por no participarse con ella la fuerza del fuego, conforme la diversidad del sitio y del grandor de las corpas ó piedras que se queman: pues es claro que las mas pequeñas se pasan en breve del fuego, que las mayores, y las que están en el medio y centro del calor, prinero que las de los lados; pero es ménos sujeto á daños este modo de quema, demas del provecho de facilitar la molienda.

Mucho yerra quien el metal hecho harina lo quema por reververacion, porque como es tan recio el fuego, arde el Azufre ó betun que tiene, y no se despide poco á poco, ántes se mezcla con la Plata, y todo se convierte en escoria: demas, de que la faerza de la llama levanta lo sutil de la Plata quan-

do el metal se menea, y envuelta en humo la echa fuera del horno. Quemar por tostadillo es lo mas seguro para el metal molido, y en el modo del horno que se dirá adelante: y porque suele hacerse pelotillas, y quando esto no suceda, se esponja y engruesa la hatina con el fuego, es conveniente remolerla antes de incorporarla. Lo mas acertado fuera quemar en piedra el metal, pues se facilitará, como queda dicho, y ahorrará en parte la molienda, y cesaba el inconveniente de que la Plata sutil volase con el humo, y convendrá se haga así en metales qui-xos duros, que han menester quemarse, y son ménos jugosos. Los otros no se deben quemar solos, y así se habrán de quemar en harina, con la mezcla que se dirá, segun las calidades de que pecaren.

CAPITUEO XI.

De las cosas con que se han de mezclar los metales para quemarse;

NO es cosa muy extraordinaria, sino antes comun, el criarse Hierro junto con el Oro y la Plata en los metales: los que de él participan son los mas rebeldes en la quema, y los mas dificultosos en la fundicion; en la tardanza con que los penetra el fuego se conocen, y con una Piedra Imán, pasandola sobre el conocen, y con una Piedra Imán, pasandola sobre el conocen, y con una productiva molido. metal muy bien quemado y molido, que si parti-cipa de Hierro lo levanta mas ó ménos, segun la abundancia que de él tuviere. Esta casta de metal despues de bien molido debe mezclarse con Azufre, 6 lo que mejor es, con metales que lo tengan, ó An-limonio molidos, también en la proporcion que la abundancia del Hierro requiere, y mezclado se que-me por tostadilfo, hasta tanto que sacando un poco de harina, y ensayandola, como se usa, se halle el

1

metal bien dispuesto. Es el Azufre la destruccion de los metales, sola la perfeccion del Oro está esenta de sus diños. Al Estaño ofende méaos que á los demas, y al Hierro mas que á todos: esta es la causa, por que en los hornos en que se quema ó funde, batallando estos dos contratios, Azufre y Hierro, se destruyen el uno al otro, y dexan libre á la Platá. De la misma suerte se curan los metales, que tienen Azufre, ó Antimonio, mezclandolos, y quemandolos con metal, ó escorias de Hierro.

Los que tienen Oropimente, ó Sandaraca, se quemen con Soroches, metales de Plomo y Azufre. Los que tienen betun negro ó blanco, se quemen con escoria de Hierro, y harina de picdras blancas, de

que se hace la cal.

Demas del modo puesto arriba, se conocerá la mezcla que los metales tienen, puesto un poco gruesamente molido sobre una plancha de Hierro bien encendida, por el humo que de él saliere: porque si fuere blanco ó negro participará de betunes de este color: si fuere amarillo, tiene Oropimente: si roxo, Sandataca: si en el medio es amarillo, y en los extremos verde, tiene Azufie, aunque tambien las tieras minerales, que se sacan con los metales, á veces despiden en el humo semejantes colores.

CAPITULO XII.

Lo que ha de hacer el Beneficiador antes de incorporar el caxon.

Enterado muy bien el Beneficiador en todo lo arriba dicho, teniendo molido y cernido el metal con la sutileza y curiosidad que importa (que el pallarlo no le toca) antes de tratar de incorporar el caxon ni de quematlo, si tuviere necesidad de ello, aparte

tres 6 quatro libras de toda hacina blen mezclada, y revolviendola de nuevo, haga de poca cantidad dos ensayes por fundicion, de la manera que se dirá adefante, y conocerá con certidumbre por ellos la Plate que el caxon tiene, y la que debe sacarie. Supuesto este principio, si el metal fuere Paco, y sin ne-cesidad de quema, si tuviere Caparrosa o Copaquiwas, se le quite, como se dixo arriba, y se ensaye una libra por Azogue, repasando el metal ántes de echarselo con sola lagua mass de la necesaria. Déxese así reposar un poco, y si criare encima una como tela do natilla, que es grasa o untuesidad que el metal tiene, se derrame y eche orra agua limpia las ve-ces que fuere necesario, hasta que el meral que de sin este estorvo: sáquesele el agua superflua, échesele sal y Azogue, y sin otro, material ninguno prosiga sus repasos; advirtiendo siempre la disposicion que el Azogue lleva: si acaso se toca de suyo: si se aploma poco ó mucho: si está desecho ó entero: si se toca sin metal: es señal que el metal lo trae consigo: repásese así, hasta ver si la fuerza de la Plata: y los repasos lo gastan, que si suelen hacer, con que el beneficio es excelente. Prosiguese con lis de Plata limçia, como limaduras, que poco á poco sel va sutilizando; y en comenzando á hacer la de Azo-. gue, se ha de lavar, que ya habra dado lo que tenia; conforme al ensaye que por fundicion se hizo. Los metales de Verenguela de Pacages son de esta calidad dicha, perdiréonse á los principios muchos ducados en ellos, por beneficiarlos con material, juzgando por imposible haber metal que no lo hubiese menester. Hoy se benefician con solo Sal y. Azogue, y rinden de esta manera lo proprio que por fundicion, que es todo la Plata que tienen. Son cobrizos estos merales.

Si el ensaye muestra Plomo (así lo llaman),

que es quando del Azogue o perdiendo, el color vivo que tiene y se cubre de otro aplomado, ha menester matetial que lo limpie, para que mejor abraze y recoja la Plata. Los que tienen esta virtud son el Hierto deshecho, Plomo o Estaño, y Cal viva, y la ceniza por alguna semejinzanque le niene. Qualquier metal se beneficia (con qualquiera de estos materiales, aunque por razon de la natural conveniencia y concordia, es mas á propósito el que mas simboliza con la mezcla que el metal tiene: Si la lis y color del Azogue es muy obscura que ura a negra, le es á propósito el Hierro: á la muy aplomada el Plomo: á la mas clara el Estaño: al Azogue algo dorado, y que tiene el metal Cobre, que causa este color la Cal. Muy poco á poco, con cuenta y medida se le vaya echando el material que conviniere hasta que el Azogue vaya limpio, y recogiendo la Plata, y echa la cuenta, sabrá lo que se ha de echar en el caxon por mayor, segun los quintales que suviere.

Si el Azogue va deshecho en lis blanca, si no lo remolió el repasarlo demasiado, procede del peso y solidez del metal, proprios accidentes de los So-roches y Margaritas, y los otros metales que brillan y han menester quema, como ya se dixo Piedras duras sin ley causan lo mismo en el Azogue, y así en viéndolo deshecho en lis blanca, si no tieme Negrillo crudo ó Margarita, no tiene Platatel que se ensavo por metal, ni hay que hacer caso de él.

se ensayó por metal, ni hay que hacer caso de él.

Si el Azogue en el ensaye menor está claro y
entero, y va recogiendo Plata, no tiene necesidad de material ninguno. Todos los ensayes se hagan con poco. Azogue para que pueda añadirseles quando convenga ó simiel; si pudieren mas, que al es el beneficio mas saguro y mas breve, como se dirá adelante: y no dexe el Beneficiador cosa por intentar; hasta que el ensaye menor que hiciere por Azogue

corresponda al que hizo por fundicion, y proceda rest pectivamente en el beneficio por mayor de los caxonesa

CAPITULO XIII.

Prosiguen las advertencias del cap'tulo pasado, para con metales que se queman.

SI el metal tuviere necesidad de quema, conforme a lo dicho arriba, hechos los ensayes por fundiciono y certificado el Beneficiador de la Plata que tiene, lo quemará, guardando las advertencias dichas en la mezcla que ha de echarles, conforme la grandeza que tuvieren, y comodidad que hubiere para hacerlo. No se quemen los metales con Sal, porque demas de que ayuda á calcinar la Plata, da mas fuerte penetracion á los malos humos que del metal salen, para que la dañen.

que la dafien.

No puede darse término señalado en la cantidad de horas que se les ha de dar fuego á los
metales que se queman, aunque la tegla cierta esestar bastantemente dispuesto el metal, quando ensayando un poco de la harina quemada, está el Azogue entero y claro, y se escarcha de Plata. Veráse sinduda este efecto perseverando el fuego, si se quema;
el metal con la mezela; y cantidad que le conviene;
de que como en los Pacos se harán ensayes menores, para saber con quanto material ha de entrar cada quintal en el horno; pero porque pocas veces se
ajustará esto como convendria, se guardarán las advertencias siguientes.

vertencias siguientes.

En dexándo de echar mal olor en la quema los metales que tienen Antimonio ó Azufre, es señal, que ya lo han despedido.

Los que por abundar de betun echaban al principio de la quema el humo espeso y negro, en adel-

El mudar color el metal, perdiendo el brillar que ántes tenia, volviéndose de Negrillo en Paco, es la señal mas cierta de que está bien dispuesto para el Azogue, aunque hay en esto latitud grandisima.

Los metales que tienen Capartosa, si hubieren de quemarse, se limpien de ella primero, lavándolos en harina, como queda dicho; los que sin quitárse-la entran en el horno, se quedan muy colorados en quemándolos, y quien quemare la Caparrosa sola, verá esta mudanza en breve con sus ojos.

Quando ensayando un poco de la harina quemada comienza á aplomarse el Azogue, es señal que con el fuego el Cebre, ó Hierro que tenia el metal, con la mezcla de Azufre, que tambien lo tiene el Antimonio ó Margarira se va convirtiendo en Caparrosa, que será mas mientras durare mas la quema.

Secada la hatina del horno, se aparta una libra, ó lo que se quisiere, y así caliente se eche agua, que la sobrepoje tres ó quatro dedos, menecse un poco, y déxese asentar luego; si el agua se puso blanca, ó tiñe las uñas, ó da otro color al cabete de una cinta que se mete en ella, es señal de que se calcinó la Plata, y se deshace y convierte como sal en el agua, recójase esta agua en alguna vasija vidriada, y échese otra en el metal dos ó tres veces, ó las que fuere necesario, hasta que no blanquee, y salga toda la Plata que estuviere calcinada, sáquese ó evapórese á fuego lento, y la Plata toda se asentará en el fondo, fundida se aproveche. Si el agua en que el metal callente se echó no da muestras de tener Plata calcinada, métase en ella un poco de Hierro limpio, y si toma color de Cobre, tiene mucha Caparrosa, lávese el metal como está dicho, hasta que se le quite, y el Hierro no se tiña mas, y tecójanse las aguas, que para el beneficio no son de poco provecho en se que para el beneficio no son de poco provecho en se como está dicho poco provecho en se como esta dicho poco p

metales que las han menester; y si sacaren y fun-dieren lo que queda en el asiento, se sacará fino Cobre, ó con alguna Plata, si se hubiere calcinado. Ensáyese el metal así dispuesto por menor, con Azogue, como se dixo del Paco, hasta alcanzar

por les experiencias que se hicieren el modo con que se ha de beneficiar por mayor, de suerte que se le saque la Plata que se supo tenia por los ensayes de fuego. No juzgue nadie por escusadas y prolixas curiosidades estas, pues no hay en estas materias cosa de mas importancia y provecho, ni mas ignorada co-

munmente, y á pocos dias de cuidado y trabajo comocerá el Beneficiador las suertes y calidades de los
metales que maneja, y sobre como ha de proceder en
ellos, sin reiterar los enfados de tantos ensayes.

Pero con todo lo dicho nunca llega el metal
á estar perfectamente dispuesto mientras la Plata poca
ó mucha que tuviere, no se purifica y blanquea en
la harina, ántes de echarle el Azogue. No es posible ponerlo en este estado; pues metales pocos de plomería se puede reducir á él solamente con quemar-los; y los Negrillos y otros con cuyos humos de Azufre se tiñe y mancha la Plata tambien, aunque es su quema para llegar á esto mas prolixa, y los unos y los otros con cocimientos y repasos, con cosas, que limpian y bianquean la Plata, como es el Millo 6 Alumbre, la Sal y otras. Estando en esta disposicion el metal, no tiene el Azogue necesidad de material ninguno, y no tardará quatro dias en recoger la Plata toda, ni habrá casi consumo, pues la breredad del tiempo, faltas de mezclas, y pocos repa-sos no lo remolerán ó desbaratarán en lis, que es la cousa principal de lo que se pierde, como se rerá poco despues. 25

CAPITULO XIV.

De la naturaleza del Azogue:

Dexendo para otra ocasion (que quizá la ofreceia el tiempo) el tratar mas de propósito del Azogue y de algunas experiencias suyas, de no ménos curiosidad que provecho, solo digo para el presente in-tento, con el fenix de las ciencias Raymundo, en su arte intelectiva, á quien siguen los demas que tratan de la oculta filosofía de los metales, que crió la naturaleza este cuerpo, de substancia tan uniforme y partes tan perfectamente unidas, que ni aun el fuego, su mayor contrario (á lo que vulgarmente se imagina) es poderoso, dividiéndolas á corromperlo y destruirlo, como hace visiblemente á los metales y demas cuerpos del mundo, fuera del Oro y la Plata. Con toda su substancia persevera el Azogue en el suego', si se llega á dar la disposicion necesaria para ello
(que no pocos han alcanzado, y yo he conocido algunos) ó con toda ella huye en especie de vapor, que
encontrando cuerpo en que se refresque, se vuelve á
condensas an en considerate de condensas an en con condensar en su ser primero, sin que se disminuya ni una parte mínima de su antiguo peso. Tampoco corrompen al Azogue las malezas que arriba se dixo, que acompañan de ordinario á los metales en las vetas en que se crian, y caxones en que se benefician; porque aunque las caparrosas le deshacen de suerte que parece le consumen, y sublimado en ella y sal co-mun, se altera de manera convirtiéndose con lo que llamomos Solimán, que pudiera juzgarse hiberse destruido totalmente, y convertidose en otra especie; no pasa así, remedio tienen todos esos accidentes, y no es ima posible, ni aun muy dificultoso el volverlo á revivificar y unir ; y en so lugar se enseñará como ha de hacerse.

De la causa de las que llaman Lises, y de sus di-ferencias.

La Azogue deshecho y dividido en subtilisimas par-tes, llaman comunmente los beneficiadores Lis; descúbrese como una ceja en la puruña quando el meral se ensaya, y de ella toman los experimentados indicación de la cálidad del metal, y estado de los caxones; causanla los repasos (cosa inescusable en el benes; causania los repasos (cosa inescusació en co-neficio ordinario) aunque los metales no tengan ma-leza ninguna, y de estas la Caparrosa remuele el Azo-gue, como se ha dicho en muy grande extremo. Quan-do no ha recibido el Azogue ninguna peregrina impresion en si, y está deshecho en Lis blanca, se llama Lis de Azogue. Lis del material llaman à la que hace con el Estaño y Plomo; y Lis de Plata à la que se causa de la muy menuda y sutil que el metal tiene soceda ya con Azogue; però no junta sun, ni unide en cuerpo que llaman Pella.

Varios colores recibe en si el Azogue, y se muestran en las Lises, segun la diferencia de las cosas que acompañan á los metales de Plata en que se echa: redúcense à tres como géneros, y debaxo de ellos se comprehenden orras especies, estos son claro, aplomado y tocado. Claro se muestra el Azogue, ó quando el metal no tiene Plata, ó quando la que tiene es purísima sin liga ni mezcla de otro metal vil que la acompañe, que en este caso la recoge y escarcha sin perder la viveza de su color. Quando la muda se lla-ma por la sem janza aplomado, y siempre da mues-tras de tener el metal alguna Plata, sino es que el Plomo sea (así lo llaman) falso, sus principios y causa ciertas cientes esto, aunque tampoco advertidas con las demas cosas del beneficio cen que hasta hoy sola-

mente se ha procedido acaso. La Caparrosa sola, enemiga capital del Azogue, le da el color que llaman Plomo falso, como á los demas metales los tiene en Cobre. Los otros Plomos son cierta señal de Plata; porque como de ordinario se cria en los metales bruta y mezclada con otros viles, atrayendo á sí el Azogue a la lleva con la mezcla que la acompaña, y causa al Azogue aquel color estraño. Este es el fundamento de lo que en el capítulo 12 de este tratado se dixo, y la rezon con que se conoce que la Lis ó color del Azegue obscura y que tita á negra, procede de que el metal tiene mezcla de Hierro. Si es muy aplomeda, tiene en su compania Plomo. Si es algo mas clara, Estaño; y si tira á dorada, Cobre. Si la lis es de Azo-gue, de material ó de Plata, se conoce fácilmente; muestrase la lis de Azogue muy sutil blanca, sin viveza, y al baxar el relabe con el agua de la puruña, no corre, antes se va quedando como pegada al suelo; y si con el dedo se refriega, se junta en granos de Azegue vivo. La de Plata brilla, como limaduras, gruesa ó sutil, conforme la riqueza del metal corre, como rodando por el suelo de la puruña tras el relabe, y refregada con el dedo se convierte en pella. La de material sea como medio entre estas dos, y reducida á cuerpo con refregarla, se junta con Azegue. tocado.

CAPITULO XVI.

Si se ha de echar al principio todo el Azogue, y material junto ó no.

Dispuesto el metal, y enterado el beneficiador por las advertencias que quedan dadas de la Plata que el caxon tiene, y calidad y cantidad del material y Azogue. que ha menester, para quando venga à lavarse tenga tres partes de pella y una de Azogue, que es la pro-porcion mas acomodada : pudiera dudar, si todo el Azogue y material dicho se ha de echar ó no junto al incorporo. Opinion es y de algunos, que conviene echarse al principio todo junto, y los mas ó todos la seguian hasta de veinte años á esto parte, que yo loi à la provincia de los Lipes, y usé y persuadi lo contrario, advertido de semejantes operaciones de Raymundo Lulio, que claramente concuerdan con las disposiciones ordinarias de la naturaleza. Poco á poco suave y no repensina, ni violenta crecen y se perfeccionan todas las cosas. Bastante es pequeño suego á abrasar todo el mundo, si la materia combustible se le aplica poco á poco, segun la proporcion de su suerza, y si al principio se le carga toda á mucha junta, lo ahoga y apaga. El calor natural en los ani-males está sugeto al mismo inconveniente, y proporcionalmente pasa en los cexones de metal lo proprio. Fuera de que accidentalmente enfria y deifene el beneficio, cemo al contrerio qualquier calor lo apresu:a. Demas de esto, si por no haberse acertado bien con lo que los metales habian menester, el caxon dispare y se deshace el Azogue, mas fácil remedio tendrá mientras túviere ménos suelto: y si se ha de separar con Estaño ó Plumo, pues estos materisles sin Azogue no pueden aplicarse, se le añadirá con menos riesgo. Igust ó mayor dilacion y deño se sigue de exceder en la camidad del material, en los metales que lo han menester, pues de suerte entorpece al Az gue, ; que no recoge Plata ninguna, y apénas puede reducirse al estado que es menester, despues de muchos dias, de., gastos en repasos y magistrales: incorporese, rues, el caxon á lo mas largo con el tercio del Azogue con qua se habrá de lavar, y cchesele al principio la mitad de el Estaño ó Plomo que hubiere de consumir, que de esta manera el Azogue abrezatá la Plata, y se saterial, que liaman aplomar, con que se escusará el dano

de la Plata seca que encrespada mada sobre el relabe, ocasionando muchas pérdidas. Prosiguse, como el caxon lo fuere pidiendo, el echarle Azogue y material, disiminuyendo siempre las cantidades proporcionalmente, de suerte que vaya seco y no bañado, que así no hay ocasion para mucha lis, y la misma pella sirva de medicina para recoger la demas Plata, con que el beneficio es mas seguro y mas breve. Si hubiere de beneficiarse con Cal, no corre la regla dicha en lo dél material. Echase al principio toda junta, y con ella se repase muy bien el caxon, dos ó tres dias ántes de echarle el Azogue, teniendo muy grande advertencia en que no se exceda en este material; porque es el toque ó estorvo, que causa en el Azogue para no recoger Plata mayor y mas dificil de recoger, que el de los demas materiales.

CAPITULO XVII.

De los repasos y sus efectos.

Il fin primero y principal de los repasos es repartir el Azague y mezclarlo con el metal, para que de todas partes de él recoja la Plata, caliéntase tambien con el movimiento, con que dispone mejor: y últimamente, con aquella fricacion se purifica y limpia la Plata, que es lo que llaman gastar el material: necesarias é importantísimas cosas todas para el beneficio, que de ordinatio se usa, aunque de ella se sigue na daño inescusable que ha causado valor de muchos miliones de pérdida en la que llaman así, y consumo del Azague, pues han sido y son los repasos el fundamento y causa principal de aqueste inconveniente: porque con ellos, apretándose el Azogue entre lo sutil de la harina y relabes, se divide en tan menudas partes (lo que llaman lis) que quedando casi sin cuertos pi peso, quando se lavan los caxones, no baxa al

fondo de la tica, ánies settre guado y mezclado con las lamas, se sale y va con chas. Este daño se estor-vará en gran parte, con dos advertencias. La primera, que el primero y segundo dia del incorporo, no se le den mas de dos repasos blandos, de suerte que se reparta y no desmenuce el Azogue, porque ántes de tener cuerpo de Plata, está mas sujeto á sutilizarse demasia cuerpo de Plata, esta mas sujeto a suffizarse demassado. La segunda, que como se dixo arriba, se lleve
siempre el beneficio seco y no bañado de Azogue,
añadiéndolo poco á poco las veces que lo hubieren
menester: de suerte, que quando mucho, vaya en proporcion de una parte de Azogue y dos de pella. Ni
se engañe nadie con pensar que aunque el caxon vaya
bañado de Azogue, si tiene material bastante irá seguto de este inconveniente; porque ántes está sujeto á
menor párdida basiendo lis como es forçoso con los mayor pérdida haciendo lis, como es forzoso, con los repasos, si sucede, como puede, por algun accidente consumirse el material, quedando la que era lis de él en lis de Azogue; porque es suerza quede dobladamente mas sutil y desecha, pues considerando en una parte mínima de lis, que el material tambien tiene allí su pedazo, si este se le consume ó quita, en mucho menor cuerpo quedará el Azogue. En la lis de Plata no hay este riesgo, porque con los repasos no se gasta la Plata ni se consume, ántes se putifica mas y se abraza, y une mejor con el Azogue.

CAPITULO XVIII.

Accidentes que se ofrecen en el beneficio y sus remedtos:

Varios son los accidentes que en el discurso del be.
neficio se experimentan en los caxones: el sujeto de
todos ellos es el Azogue, con quien solo se tiene cuen.
ta: porque en él como en espejo se representa la
tuena ó mala disposicion del metal, que en sí, por la

suileza del harina á que se reduxo, y mezcla de la tierra con que se cria la Plate, no está tan sujeto al conoci-miento y examen de la vista. Si el Azogue está muy tocado, que es tener mas material, Plomo, Estaño, Hierro o Cal, de lo que ha menester, se muestra abatido no redondo, sino ántes prolongado como gusano, y si se menea al rededor de la puruña sin agua, hace unos como rabillos, que se quedan pegados à ella, está como amortiguado é impedido para recoger la Plata. A fuerza de repasos se puede remediar este daño, con mucha costa y dilacion. El remedio brevisimo y mas eficaz es la Caparrosa ó el agua de ella, que dixe se recoglese y guardase en el capítulo 13 de este tratado. Echesele à los caxones al repasarlos mas ó ménos, conforme su exceso, y se verá el efecto casi instantaneo: la razon es clara; porque como queda advertido, la Caparrosa deshecha en agua, convierte visible y verdaderamente en Cobre los metales viles, y así la calidad fria que antes tenian, con que entorpecian el Azogue, mudada en caliente, propriedad del Cobre, es causa de avivarlo. En esto se funda el provecho que hace el Cobre molido echado en los caxones, para este mismo intento; y de aqui tambien es, que no todos los metales de Cobre, aunque sean ricos de él, son à propósito para destocar, o hicer aplomar en el beneficio, sino solos squellos que abundan de Cardenillo ó Caparrosa. Este mismo fundamento tiene la virtud que se experimenta en los que llaman Magistrales, de que se usa para este efecto de calentar y aplomar los ca-xones, que es por la Caparrosa que ca su quema se produce, como queda dicho, y se verá en el modo de las composiciones de algunos que aqui se pondrán por satisfacer à quien descare saberlo.

Quémase metal do Cobre, y despues de molido se încorpara y amasa con otra tanta Sal, hácense pa-

nes y vuelven à quemars.

no mas, con que se amassa y quema. y á un quintal de estos polvos anaden un marco de limaduras de Alaton.

Otro Magistral se hace de lamas, relaves y sal,

por tercias partes muy bien quemadas.

Hacese otro de Cobre, relaves y sal, por tercias

partes todo quemado.

Otro del mismo metal, que se ha de beneficiar

de relaves y de sal tambien, por iguales partes.

Otro se puede hacer de metal de Cobre, relaves, harina del metal que se beneficia, y de escoria de Hierro y sal, partes iguales, amasado todo y

quemado en panes.

Otro se hace de tres partes de lamas quemadas y una de sal, y cada uno inventa semejantes mezclas y proporciones á su modo, como mejor se halla, sienç do, como queda dicho, el fundamento de todos los Magistrales la Caparrosa, que con la quema se produce de ellos, como la podrá ver y sacar quien quissiere, por las advertencias dichas; con que parece se confirma lo que dixo Plinio, tratando del Cobre, que se criaba de las piedras quemadas. Usaráse de estos Magistrales con el tiento que de los materiales se dixo, ántes de incorporar el caxon haciendo ensayes menores, para saber lo que proporcionalmente se habrá de echar á un caxon, segun los quintales que tuviere, porque si se excede en esto, se da en otro inconveniente peligroso, que es el que se sigue.

CAPITULO XIX.

Prosiguese la materia del capitulo pasado.

Accidente opuesto al dicho en el capítulo pasado, y ocasion de grandes pérdidas de Azogue es el estar aplomado, que así lo llaman quando no tiene material nin-

guno, y es dano mayor si el color del Plomo lo causa la Caparrosa, y hay mucho Azogue suelto, está el Azogue exprimido de la pella, muy redondo y vivo. No se prolonga si se divide, ántes toman figura esférica sus partes todas, aunque muy pequeñas. Remediase este dano con los materiales contrarios, que como queda dicho, tocan el Azogue, aunque con particular virtud, atraccion y simpatia natural, es mas apropósito el Hierro para teunir, y volver á cuerpo el Azogue deshecho y casi corrompido, y mudado en otra substancia para la Caparrosa, como mas largamente se dirá adelante, tratando del lavar de los caxones.

No puede darse regla cierta acerca de la cantidad del material que ha de echarse, para reparar los caxones que han disparado, porque ni los daños, nl las causas serán siempre iguales; pero en general se advierta, que no se repase el caxon hasta que por ensayes menores que se saquen de él, tenga el benefi-ciador noticia de lo que será necesario. Apártese luego la tercia ó quarta parte del caxon, y en ella sola se eche todo el material y se repase, hasta que se re-parta é incorpore muy bien, y luego esta parte se mezcle y repase con las demas, que de esta suerte se repartirá mejor y con mas igualdad, mayormente sl hubiere de ser en cantidad pequeña el material, que hubiere de anadirse. Guardese el medio que convenga, para no dar en el inconveniente primero de que se toque demasiadamente el Azogue, y temédiese con toda la brevedad posible el daño de este segundo: porque de tal suerte la Capatrosa altera el Azogue, que parece se lo come y consume.

Quando ensayandose el caxon se ve en la puruña el Azogue hecho pelotillas, dividido en granos y que no se junia, es muestra de no ir el beneficio limpio , y aquel como erizamiento ó encrespo que rodes el Azogne, no le da lugar á unirse. La falia de material suele causar esto, y la sobre de la mezcla ó liga, que juntamente con la Plata bruta atrae à si el Azogue, repasos y relabillos, quemado con su aspereza ayudan à limpiarla: algunos echan ceniza; pero el legítimo y natural remedio es sal, y el que llaman Millo ó Alumbre con que se blanques la Plata, cosa de que hay ordinaria abundancia en minerales, y en este de Potosi no falta en el Guyco, que llaman de Santiago, donde continuamente corre un arroya de este aqua aluminos? tinuamente corre un arroyo de esta agua aluminosa.

Quando los caxones no se repasan igualmente,

6 el Azogue no se anide quando es menester, ó no se junta en alguna parte con el que antes tenia Pla-ta, se causa la que llaman Plata seca: veese en los ensayes nadar encrespada sobre el refave, y si no se recoge y remedia antes que se lave el caxon, se sobreagua y sale con las lamas, con mucha pérdida del dueño del metal. Si seco el Azogue teniendo todavia material, no es el daño ninguno; porque así se juntan unas par-tes con otras mas fácilmente, ó gastada la parte que el material ocupaba, quedan las otras mas húmedas con el Azogue, para unirse con el cuerpo de la demas pella. La Plata seca sin material, no es seguro tratar de recogerla con Azogue suelto, hasta que este ya elicaxon para lavarse. Es remedio muy a propósito pella de Plata no muy exprimida para recogerla, si se repasa el caxon con ella, abraza tambien la mayor parte de la lis que

CAPITULO XX,

Como se conocerá si está ya el caxon para lavar.

No hay término señalado, dentro del qual se hayan de lavar los caxones, apresuran su madurez los repa-sos demasiados, el calor exterior del temple ó tiempo, y el interior del Cobre ó Caparrosa, y demas cosas que participan de sus virtules, y las que limpian y putifican la Plata, en que entra tambien como causa muy principal, la quema de los metales. Al contratio se prolonga y dilata el beneficio, si son menos los tepasos; si el tiempo es de hielos; si el caxon se toca demasiado, ó no va limpio el Azogue. Llégase finalmente, pasados estos y otros accidentes, al término de sacar la Plata limpia mezclada con el Azogue, apartándola de lo que es tierra, que llaman lavar. No se requiere pequeño conocimiento para este punto: pues si no se tlega á él se pierde la Plata, que aun no ha recogido el Azogue, y si se repasa se muele; y quando este cese, se pierde por lo menos el tiempo y la Plata en los repasos, demas de otros riesgos.

po y la Plata en los repasos, demas de otros riesgos.
Sujetas á muy grandes yertos han sido las reglas que hasta ahora se han guardado para conocer si está ó no el caxon para lavar, como son el no pesar adelante en demandar mas Azogue habiendo ido, y estado al parecer bien dispuesto; haberse recogido y acabado la lis de Plata, y comenzado á hacer la de Azogue; estar el cuerpo del Azogue y Plata limpio, y de color que tira tanto quanto á dorado, y otras que todas no se excusan de falencias, porque pueden causarlas otros accidentes. La regla infalible y cierta es mirar, si tiene ya el Azogue recogida la Plata teda, que por el ensaye menor de fuego que se hizo al principio se supo tenia el caxon ; y si no hubiere llegado á esto, aunque mas muestras de las sobredichis, tenga no se lave. Saquense ensayes menores del caxon, y con experiencias que se hagan, se conocerá lo que tiene ó lo que falta, para que con ello se remedie y slegue á su punto; y estando en él, habiendo ido el beneficio seco en la proporcion dicha de Azogue y pella, se le eche algun Azogue suelto, y con él se repese dos ó tres veces blandamente, de suerte, que vaya à la rina mas bañado en proporcion de tres partes de pella y dos de Azogue, ó por lo ménos de una de Azogue y dos de pella: recógese con esto alguna de la lis que hay, y à la Plata seça; y todo el cuerpo de la pella se le da mas, peso, para pe los metales.

que baxe mejor al fondo de la tina, y se levante y pierda ménos. Echase Azogue suelto tambien en la tina, que llaman baño quando se comienza á lavar, incorpórase con él el que el caxon tenia, ayuda á recoger, y miéntras mas fuere, ménos conchos se causarán.

CAPITULO XXI.

Que en el lavar de los caxones se causa la falta ó pérdida del Azogue.

Todos los daños que se han experimentado y se ex-perimentan hoy en el gasto y falta del Azogue, ó la llamen pérdida ó consumo, se causan en el lavar los caxones: hasta este punto no hay nada perdido, y se engaña la vista si juzga lo contrario, aun en ocasiones que han sucedido algunas veces, y pueden suceder de no sacar Azogue, ni pella del meral incorporado. No solo alteran accidentes, como queda dicho, de suerte que se corrompa, y pierda su substancie. En el caxon se está, aunque mas ó ménos dispuesto, para salirse casì imperceptiblemente con el agua, y con las lamas. La causa inmediata de esse daño, es el estar tan demasiadamente sutilizado, y casi sin cuerpo ni peso, que no lo tiene para baxarse al fondo de la tina, antes con el movimiento del moliente, al lavarse anda entre las lamas y agua, y con ellas se sale, y falta despues de lo que se echo en el caxon, mas o menos conforme sué mayor o menor su remolimiento y abundancia de lis. Groseramente han ertado los que se han persuadido, que en el beneficio de los metales se consume verdaderamente el Azogue, teniendo por prueba bastante, y por razon á su parecer fortisima, la axperiencia de tantos años que ha se beneficia en estos reynos, consumiendo el mas diestro beneficiador por lo menos, otro tanto Azegue como saca de Plata.

114

Pero poco advierte el que á esto se persuade el desengaño que con las manos toca; pues en las lamas y relaves se ha quedado el Azogue, que en los benefi-cios falta, tan lleno de Plata, como despues sintieron con su dano los duenos de los metales, y experimentaron y experimentan cada dia con su provecho los que las compran y benefician, de cuyos exemplos estan llenas estas provincias. Otros, hablando mas á lo filósofo. atribuyen el consumo à lo que el Azogue se debilitarà, repareciendo mientras se ocupa en atraher la Plata, como sucede en las demas causas naturales. Dixeran algo si juntamente mostraran la contrariedad de cálidades, que para esta reaccion era necesaria entre el Azo-gue, y la Plata y demas metales con quienes ántes tiene concordancia; pues es principio de todos, y quando no á ellos, sino á los medios minerales que de ordinario los acompañan, se les quiera atribuir esta opo-sicion de calidades para destruir el Azogue, ni prueban la causa, ni es verdadero el efecto que suponen del consumo del Azogue ocasionado de ella, pues no lo hay, ántes consta lo contrario por experiencias ciertas; y del mas perdido y desbatado caxon se puede sacar y recuperar todo, por el modo que se dirá adelante.

CAPITULO XXII.

Causas de la pérdida del Azogue, y sus remedios.

Los repasos son la causa mas remota de las pérdidas de Azogue; porque lo aprietan y dividen en las partes sutilísimas que llaman lis. Y aunque en qualquier metal, tierra ó arena en que se eche y repase el Azogue se ve lo dicho, mayormente se experimenta en los Sosoches y Margaritas y Azerados, que con su peso y videio (digámoslo así) cortan y deshacen mas fácilmente el Azogue.

La Caparrosa causa con mas violencia este remolimiento en el Azogue por su naturaleza, como varias veces queda dicho, y ha causado la mayor parte

de las pérdidas grandes que ha hibido.

Ayudan á las causas dichas otras que las acompañan, una de ellas es Sai, con que se benefician y lavan los caxones; porque como saben todos, engruesa el agua, con que no solo la lis que tan poco tomo tiene, sino aun cosas de mas peso se sustentan, y no descienden al fondo.

Las Lamas que con el agua se mezclan, y la enturbian en la tina, aumentan su grosedad, y suspenden mas fàcilmente el Azogue, y se sale y pier de con ellas. Y últimamente, el movimiento del molinete

Y últimamente, el movimiento del molinete quando se lave, impide tambien á que la lis no baxe, condensando mas la fuerza de las causas dichas, y le-vantándola á lo alto, cosas certisimas y patentes todas.

Los repasos ordinarios en este beneficio no pueden excusarse; pero si se guardan las advertencias ya dichas, serán ménos dañosos. Tambien queda enseñado el modo de quitar la Caparrosa á los metales, y el peso y vidrio á las Margaritas, Soroches y Azerados.

La Sal se les puede quitar à los caxones con des provechos de ménos ocasion de pérdida y ahorro de este material, en que se gastan muchisimos ducados al año. Benefiése en caxones cercados por todas quatro partes, como muchas veces se usa. Esten algo pendientes, no mas de lo que fuere necesario, para que el agua corta acia la una parte, en que estará hecho un agujero por donde salga á su tiempo, y certado de ordinario. Estando para lavar el metal se le echa agua en abundancia, y se abre con el azadon por muchas partes para que mejor lo penetre, y al cabo de rato que esté así, se abra el agujero y de salida al agua, que llevará consigo no pequeña parte de la Sal que el caxon tenia: recójase en cocha á propósito, donde ó se volverá á quaxar, ó podrá servir así para otros caxones;

dos ó tres veces se haga esto, hasta que el agua que saliere no tenga sabor de sal.

Si el caxon se habia de lavar en tres tinadas, se lave en seis, con que estará doblado mas clara, y ménos grue-

sa y lamora el agua.

El Molinete no se erayga siempre á una mano, porque así las partes menudas del Azogue ó Plata se-ca, andan siempre por círculos paralelos, con igual distancia sin encontrarse, ni poder unitse unas con otras, para hacer mas cuerro y baxar al fondo, a cada quatro o seis bueltas, se traiga otras tantas al contrario; y porque esto no puede executarse en los ordinerios lavaderos de agua, se meta en la tina una como pala ancha, que opuesta al curso que el movimiento del Melinete causa, perturbe el orden, que la lis y Plata seca llevan, y los ocasione á encontrarse y unirse el Molinete y toda la tina, excepta la parte del fondo, que no tiene necesidad, por el baño que ha de tener, se cubran de planchas de Cobre 6 Hierro azogado, pera que á qualquiera parte que la lis se llegue, se pegue y detenga. Lavado el caxon, se recogerá fácilmente, juntándola con un pedezo de suela, fieltro ó paño.

CAPITULO XXIII.

Del hacer las piñas y desazogarlas.

Sicado el Azogue y Plata de la tina, se exprime por dos lienzos fuertes, tupidos y mojados, para que lo estén, mas: ayúdase con golpe de macetas á que se aparte de la Plata todo el mas Azogue que se pudiere. Hácense de la pella seca en motdes que hay para ello, las que llamamos piñas, por lo que se les parecen en la figura piramidal: acude al quinto la razonablemente exprimida; de suerte, que de cien libras de pella se sacan quarenta marcos de Plata. La de los

metales ricos acude á ménos que la de los pobres, por ser la Plata de estos mas sutil, y mas esponjosa la de aquelles. Pasánse con el Azogue, aprque mas cuidado se tenga, quando se exprime algunas partes sutilísimas de Plata, y mientras mas bañada está la pella se pasa mas. En el agua mezclada con barro se ve una cosa semejante á esto, que aunque con mas diligencia se cuele, no pasa el agua clara y pura, simo turbia por la mezcla de lama que lleva, y mientras fuere mas el agua, se pasará con ella mas tierra. Asiéntase con el reposo, y reducida á mas cuerpo se aparta del agua y aclara: En las caxas ó birques en que se guarda el Azogue con que se ha beneficiado y que se guarda el Azogue con que se ha beneficiado y sacado piñas, se experimentará lo mismo, que al cabo de dias se va aseniando y uniendo cantidad de pella de Plata; y yo vi en el ingenio de Santa Catalina, en los Lipes, sacar una buena piña de lo que se habia asentado y recogido en el fondo de un birque, en que se guardaba el Azogue.

Si el Azogue está caliente se sutiliza, y pasa mas la Plata al exprimirlo, y así quando se exprime la pella sacada por cocimiento, aunque se ponga mucho cuidado, se pasa con el Azogue mas Plata; y si el dia siguiente, estar do ya asentado y frio, se vuelva

i exprimir, se sacará mas pella.

Gradisima ha sido y sin desquite ninguno, la pérdida que se ha causado en la desazogadera, pues hoy con estar tan baxo el beneficio de los metales en hoy con estar tan baxo el beneficio de los metales en esta imperial villa, importa solamente en ella, el año que ménos mas de treinta mil pesos, por donde se podrá conjetutar la suma que se habrá perdido en tantos y tan abundantes, que se han beneficiado por Azoque en este, y los demas minerales de este reyno. Ha procedido y procede aqueste daño del poco cuidade, que se ha tenido en la materia de que se hacen les cañones y caperazas, que así se liaman los vasos en que se desazoga, y de la poca curiosidad de taparlos por donde se juntan. El barro de que comunmente se hacen es muy esponjoso y lleno de poros, pues aun el agua se traspasa y suda por ellos; y así no es matravilla, que el Azogue convertido en vapor apretado, y sutilizado con la violencia del fuego, que tambien y sutilizado con la violencia del fuego, que tambien ayuda á dilatar los poros, traspase los dichos vasos, y se exhale y pierda; que el decir se corrompe alguna parte suya con la fuerza del calor, es imaginacion de quien tiene poco conocimiento de la uniformidad de su substancia, como queda dicho arriba. Háganse las caperuzas y cañones del barro de que se hacen los crisoles y cesará el inconveniente dicho, y se tendrá una obra perpetua, por lo mucho que se condensa y resiste al fuego; si algun golpe recio por descuido no la quiebra. En la insigne villa de San Felipe de Austri de Oruro, famosa por los minerales de finísimo Oro y Plata que la enriquecen, hay una veta de tierra blanca en un pequeño cerrillo que está sobre la iglesia de la Ranchería, de que se hace un barro tan apretade la Rancheria, de que se hace un birro tan apreta-do y denso, que despues de cocido no le hace ven-taja el mas fino de la China. Yo experimente y publiqué su uso para crisoles, con no pequeño beneficio de los que los han menester; y aunque hasta ahora, por el poco tiempo y muchas ocasiones que he tenido en este villa, no he encontrado con semejante nido en este villa, no he encontrado con semejante aierra, no da lo que la haya: pues en este abundantisimo de Potosí, de las riquezas de la naturaleza no ha faltado cosa, que por algun camino pertenezca al sacar á luz el resplandor y lustre de sus metales. Pero quando y donde falte, mézclese el barro mejor de que se hacen estos vasos con escana ó escoria de Hierro, sutilísimamente molida, púlrase, háganse y cuézanse despues muy bien, y servirán con ménos daño que las que se usan. Importará que los cañones se vidrien por dedentro, las caparuzas no, porque con la violencia del fuego que sustentan se derretirá y correrá el vidrio.

CAPITULO XXIV.

Otros modos mas seguros de desazogar las piñas.

D: Hierro o Cobre batido, de no mas canto que el de un real de à ocho o ménos algo, son los majores vasos para desazegare, y para seguridad mayor y que duren mas al fuego, se les dé sobre este juste una capa de buen barro à las caperuzas por defuera No ha muchos años, que algunos comenzaron á usar estos vasos de bronce vaciados, y con razon se interrumpió su execucion por falta del conocimiento de sus principios, como tambien les sucedió à los que vaciaron fondos de este metal en la provincia de los Chichas para beneficiar con ellos, por lo que muchos vieron y otros oyeron, que estaba haciendo yo en la de los Lipes sa vecina. En el tratado siguiente se mostrará la causa de

estos yerros.

El mejor, mas breve y mas seguio modo de desazogar, es el que se sigue. Hágase con sondo de Hierro mayor ó menor, que los briquicillos en que se suele sacar el Azogue y Plata de la tina, conforme la cantidad de la pella, que de una vez quisiere desazogarse: sea mas ancho de arriba que de abaxo: esientese sobre unas trevedes de barro fuerte, u de Hierro embarrado, en un hornillo de bestante capacilad, para que se le puede dar fuego de leña ó car-bon, conforme la comodidad hubiere, por una boca que ha de tener para esto: lo demas todo por abaxo, artiba y los lados, ha de estar certado, excepto un egujeto, que para respiración ó humero se dexatá en la parte, que conforme á su sitio estuviere mas á propósito. Quedará este fondo dispuesto como si fuera el que llaman cakon, en la desaguadera, de suerre que se

levante un dedo largo, ú dos sobre el plan del liarno, para que se encaxe y junte con otro vaso, que servirá como de caperuza. Póngase en el fondo la pella que se hubiere de desazogar, tendida y bien spretads o hecha bollos, en la forma que se quisiere : y porque aunque se derrita la Plata no se pegue al fonde de Hierro, se le de primero por dedentro una capa sutil de ceniza é batro. Tápose con una como cabeza de Alambique, bien capaz, hecha de Hierro o Cobre de martillo, ú de muy buen barro vidriado con vidrio, tenga un pico largo, y que por donde mas angosto quepa un dedo, embárrense muy bien las junturas. Acomodese en lugar seguro, y que no sienta el calor del horno, un vaso grande de piedra u otra materia, Ileno de agua fria, entre en ella dos dedos la nariz del Alambique. Enciendese fuego en el horno, de que huyendo el Azogue converildo en vapor, topando en lo fiesco de la cabeza, se reducirá á cuerpo, y caerá por el pico en el vaso dicho. Con paños mojados se refrescará de quando en quando el Alambique, y si el agua en que el Azogue se recoje se calentare demasiado, se temple con otra fris.

A. Fondo de Hierro. B. Cabeza de Alambique. C. Su nariz. D. Trevedes. E. Librillo, ó vaso con agua en que se recoja el Azogue. F. Harno G. Puerta del fuego H. Puerta para sacar la ceniza I. Abertura de la banda de arriba, por donde sale el fondo, y se junta con el Alambique. K Chimenea por donde sale el humo y respira el fuego.

middle and Hannest torong

Land of the state of the state

sale el humo y respira el fuego.



El enfado y riesgo de embarrar por donde se junta el cañon y la caperuza, se puede excusar, hacinedo las caperuzas palmo y medio mas largas que las ordinarias, y en el tamaño que hoy tienen se les ponga por la banda de afnera una aleta de dos dedos de ancho, con que estriben sobre el cañon, y no puedan entrar mas dentro de él. Algo mas abaxo de donde las ca-

peruzas liegas, pongan los asientos del que llaman candelero sobre que se ha de asentar el platillo y la piña. Alcance el candelero hasta quatro dedos mas arriba de la boca del cañon, en el qual por un lado, quatro ó seis dedos mas abaxo de donde ha de estar el fuego, entre un cañan pequeño de agua fiia, por la abertura que el cañon tenga, sin que á esto estorbe la caperuza, porque no ha de venir ajustada: otra semejante abertura tenga en frente de esta, por la qual salga otra tanta agua como la que entrare, con que siempre estará templada, y lleno de ella el cañon hasta este parage, donde sin riesgo se recogerá el Azogue.

Si se desazoga por Alambique, se podrá hacer lo mismo, soldando un cerco de Cobre á la boca del fondo ó vaso de abaxo, de dos dedos de ancho, y otros dos de hondo, con su entrada y salida por donde entre el vaso, en que se dixo arriba se ha de recoger. En este cerco se encaxa el alambique, y porque la fuerza del vapor del Azogue no lo levante, se afixe, ó con peso ó con atarlo á algunas cosas firmes, ó por el anillo que tendrá la cabeza del Alambique, se pase un Hierro largo, que por una y otra parte entre en dos pequeñas paredes, que se harán á los

lados para aqueste intento.

Designation of the Party of the

the state of the second state of the state o

and the state of the party of the state of the

LIBRO TERCERO

DEL ARTE DE LOS METALES,

EN QUE SE TRATA DEL BENEFICIO DE LOS de Oro, Plata y Cobre, por cocimiento.

CAPITULO PRIMERO

DE LA MANERA CON QUE SE DESCUBRIÓ este modo de beneficio.

El año de 1690 residiendo vo en Farabuco, pueblo de la provincia de los Charcas, ocho leguas de la ciudad de la Plata su cabeza, queriendo experimentar uno entre otros modos, que había leido para quavar el Azogue, que había de hacerse en olla ó vaso de hierro. intenié à falta suya hacerlo en un perolito de los ordinorios de Cobre, y no teniendo efecto lo que espe-raba, añadile tentando algunos materiales, y entre ellos metal de Plata molido sutilmente, pareciéndome que las reliquias de semilla y virtud mineral, que en estes piedras habria, con el calor y humedad del cocimiento, podria ser de importancia para mi pretension. Saqué al fin en breve cantidad de pella y Plata, que al principio, como á poco experimentado, me alteró no poco: pero desenganême presto, advirtiendo que era la Plata que el metal tenia la que el Azogue habia recogido. y no otra en que se hubiese en parte trasmutado. Quede mny contento con el nuevo y breve modo, que acaso hallé de beneficiar metales : y desde entônces con discursos y experiencias continuas lo aventajé en muchos años, usándolo y comunicándolo publicamente; sin hacer misterio de reservar para mí solo este, nã ottos secretos. Exercitélo con mis comodidad desde el

124 DE LG: METALES.

año de mil siescientos quince, siendo cura en Tiaguanaco de la provincia de Pacages, y con mas abundancia, y provecho desde el dicz y siete en la de los Liçes. En el discurso de tanto tiempo han querilo algur os ganar gracies, atribuyéndose nétitos agencs, pidiendo aventifides premios en diferentes partes, por inventores de este beneficio nuevo: pero bien han mosmado no haberlo sido, ni saberlo con fundamento sus proprios yerros, y desengaños agenos. Yo sé de mí de cierto, que no lo aprendi de nadie ni lo supe, sino con la ocasion dicha, aunque por ser tan dilatado el mundo, en edades y regiones, no sé si en alguna se ha usado ántes de ahora, aunque no hacen memoria de él ninguno de los autores antiguos ni modernos, que tratan esta materia. Provision se me concedió por la Real Audiencia de la Plata, para que padie sin licencia mia usase este modo de beneficio de metales, y sin interes ninguno lo he permitido á todos, aunque reservando para mi algunas particulares, que en los capítulos que se siguen se irán manifestando.

CAPITULO II.

De la antipatia y simpatia que hay entre los metales y cosas minerales, como entre los demas de su naturaleza.

Muchas son las virtudes y propriedades ocultas que puso Dios en todos los géneros de cosas naturales, cuyos efectos son tanto mas maravillosos, quanto mas ignoradas las causas de ellos, y en vano se habrá cansado, y cansará en investigarlas el filósofo mas sutil, con discursos de su entendimiento, pues para mayor magestad de la naturaleza las escondió el autor de ella en la obscuridad de su secreto, y para húmillar tambien la altivez de la presunción humana, que no alcanzando á saber lo que con las manos toca, y ve con los

ojos, cada dia intenta levantarse sobre los cicles, y abarcar con su cortedad la inmensidad de las disposiciones divinas Llenos están los libros, y conocidí-simas son las experiencias de estas maravillas, que confiesan los que mas saben proceder de causas ocultas, que tienen su principio de las formas, y acompañan á las especies de las coszs, y ninguno pasa de aquí, señalando en particular quales sean. Antipatía y simpatía, que es como discordancia, ó conveniencia de unas cosas con otras, flaman al fundamento de estos maravillosos efectos, y es gustosísimo espectáculo el que la naturaleza propuso en las perpetuas paces, é inviolable concordia que algunas entre si guardan, y el odio capital y enemistad con que otras parece se persiguen y aborrecen, causa que puso Empedocles por origen y seminario universal de todas las generaciones y corrupciones del mundo, y que no solo se ballan en los elementos, por las qualidades en que concuerdan y se diferencian, sino en todas las demas cosas; y aun hasta los mismos ciclos las han subido los astrólogos, con las amistades y enemistades que fingen entre los planetas, que con elegantes versos cantó Manilio, y todos enseñan en los primeros usdimentos de la Juticiaria, Milagros son de la naturaleza los que en esta razon se experimentan cada dia entre animales y plantas, de que pudieran llenarse no pocas hojas, que excuso por no hacer á mi propési-to. Entre las piedras y metales no se observan menores maravillas; pues deben contaise por las mayores entre las humanas, los efectos de la Imán con el Hierro, los que hice el agua que llaman Fuerre, sacada de medios minerales, en que como si fuera sal, se deshace y convierte en agua la Plata, quedándose el Oro entero, sin sentir ningun esceto de su violencia. El contratio que hace la misma agua, si en ella se deshace un poco de sal comun ú otra qualquiera, que convierte en agua rubia al Oro fino, dexindo entera y sin lesion la Plata, y otras muchis cosas que
de ordinario experimentan los que se exercitan en estas
materias. Entre los metales mismos se halla la amistad
y enemistad que entre las demas cosas : solo del Plomo
es amigo el Estaño, á los demas destruye y abortece.
Con particular virtud recoge y junta el Hierro al Plomo, y revivifica al Azogue, ya casi muerto y destruido. La Imán de la Plata es el Cobre, que con
justa admiracion de los que lo ven, attae á sí la qua
estaba hecha agua, y la reduce á cuerpo: experiencia
antigua en el mundo, y que pudiera mucho ántes de
ahora haber abierto los ojos á los que han tratado de
metales, para por su medio sacarles mas seguro y fácil-

CAPITULO III.

mente la Plata que tuvieran.

Que las aguas atraen à si las calidades de las cosas con que se junt an.

Comunican á las aguas sus calidades y virtudes las cosas porque pasan o que las contienen, de este priacipio se originan los sabores, olores y colores tan diferentes, que se ven en las de varios manantiales y arroyos, la diversidad de baños naturales, y las muchas virtudes medicinales, que en ellos se experimentan. Andres Baccio Elpidiano, escribió un largo, docto y curioso tratado, que intitulo Thermis, de este sugero, no ménos á propósito para filósofos que para médicos, en que hillará el que leyere no pocas cosas pertenecientes à metales. Comunican estos tambien sus calidades les agues, y aunque parece que la solidez habia de ser impedimento para ello, no lo es, mayormente ayudando el color, con que en breve el agua arrae, y recibe en sí unos como espíritus sutilisimos del metal con que sa junta, con que se hace parti-

LIBRO IN. DEL ARTE cipante de sus calidades. Sibido y usado es de los médicos le que sus des lumbreras entre los Arabes Avicena y Rasis escriben del agua del Acero que mientras mas veces encendida se apaga en ella, mas virtud medicinal le comunica. En el sexto libro del Espidiano dicho, verá el curioso efectos admirables, que las aguas de cada uno de los metales obran en la cura del cuerpo humano, confirmado con la autoridid del antiquísimo Scribonio Largo, Dioscorides y Galeno, con su experiencia propria, y la comun de los médicos que hoy las usan Eipstudio en su cielo filosofico tesulfica lo mismo, con otro desengaño de fácil prueba.

Derretido (dice) Plomo y echado en agua, si luego en ella se apaga hierro encendido u orro metal duro, se hace mas docil y blando, y al contrario, si se echa algunas veces el Plomo derretido en agua en que se haya apagado Hierro, Oro, Cobre, ú otro meral duro, se endurece. Señal cletta de les celidades que los unos y los otros comunicaná las aguas, y reciben de ellas mediante el calor. En esto se fundó Marsilio Ficino para decir lo que dexó encargado callasen los sabios debaxo de tantos secretos y misterlos, del Oro porable, de la virtud que tantos dicen, algunos creen, y radisimos habrán experimentado. En esto se funda tambien el presto y facil beneficio por Azague de los metales de Oro y Plata, por cocimiento en vasos de Cobre; porque en barro ú otros metales es prolino, y no se hace nada. La virtud, que el Cobre comunica al agua que en él se cuece, aviva al Azogue y limpia à la Plata, con que fà il mente la embebe à incorpora en si. La que se calienta en hierro lo toca. entorpece y amortigua; y aci, aunque no está apro-pósito para recoger la Plata, como de hecho no la recoge, abraza y arrae, por la contrariedad de calidades al Cobre y la reduce à pella, como mas en particular se dirá en los capítulos que se siguen.


CAPITULO IV.

De la materia de que se han de hacer los fondos para beneficiar metales de Oro ó Plata, y la forma que han de tener.

De solo, puro y muy bien refinado Cobre se deben hicer los vasos y fondos para beneficiar los in tales por Azogue: porque si tiene alguna mez.la de Hierro ó de Crudio, demas de otros inconvenientes, estará quebradiz), y no se podrá librar á mariillo como conviene; y si tiene liga de P.omo, Estaño, Plata ú Oro, cosas con que facilmente el Azogue se incorpora y las deshace, en breve se pasará y agujereará el fond. Vaciado el texo de que ha de hacerse, se quite con la hachuela todo lo que estuviere esponjado, y de lo macizo solo se bata. Pueden hacerse de la capacidal que cada uno quisiere, segun la cantidad de metal, que mas comodamente se hubiere de benefi iar de una vez. El suelo ha de ser de la forma de sarren, mas angosto de abaxo que de arriba, llano y de una pieza, basta seis u ocho dedos en alto por lo ménos, y de medio dedo de grueso. Sobre este fondo se levantan à la redonda paños ó planchas de Cobre, mas anchis por ariba, que por abixo, de la mital del grosor del fondo ó algo ménos que bastará, con la qual proporcion se podrá subir al tamaño, y cantidad que se quisiere. Clavense estos pañas con el fondo, y unos con otros con clavos de Cobre bien apretados; y en no habiendo de crecer mais, se le pondrá por arriba un cerco de Cobre ó Hierro, como es costumbre entre los caldereros, y dos asas fartes y derechas, en que, como luego se dirá, se ha de poner la puente del molinete. Para mas seguridad, por las junturas, por la banda de afuera, se le da un betun de cal viva, o ceniza amasada con sangre de toro, con que no se saldrá el agua ni la lama de metal, que el Azogue no ha de llegar á ninguna de las juntuwas dichas.

Hacese un moliente como los de las tiras ordinarias, aunque no de madera tan gruesa, por la ménos fuerza que ha menesier, por la ayuda del hervor del fuego, sutileza de la harina, y mucha agua que ha de tener el metal. Ha de ser de bronce el dado sobie que se ha de mover este moliente, y se sfixa sobre una vara de Cebre de dos dedos de ancho y medio de giueso, ian largo como el diámetro del fondo, sobre que ha de asentarse ajustadamente, y con algun arremio, para que no se menee. Los dientes del molinere no han de ser iguales, sino mayores los que estan mas cerca del centro, y menores los cercanos á la circunferencia, como lo juzgará la vista, segun la proporcion con que creciere la anchura de la caldera. Afixase con unas por arriba la puente en las dos asas. La seguinuela se menea con un hierro que entra en ella de forma de sortija, clavado en un palo é callapo algo largo, con que se menea desde afuera; y aunque la boca de la caldera sea anchisima, y el calor del hervir el agua muy grande, no se causa ningun inconveniente. En lo demas es el moliente y su fábrica, semejante en todo á los de las tinas en que commomente se lavan los metales.

A. Fondo de una pieza B. Caldera de piezas. C. Asas. D. Molinere. E Una de sus quatro aspas. con dientes designales F. Paño de que se hacen las calderas. G Vara de Cobre, con el dado sobre que anda el Molinere H. El dado I. La puente K. Agujeros para las asas. L. Agujero per donde entre el Molinete. M. Siguinuela. N. Anillo de Hierro. O. Su cabo de palo.



Qué metales son mas apropósito para beneficiarse por cocimiento.

A unque con las advertencias que se dirán luego, se podrá beneficiar en fondo de Cobre toda suerte de metales, los que mas breve y fácilmente rinden la ley que tienen, son los que llaman Pacos, las Tacanas, Plomos y Plata blanca. Estos tales no tienen necesidad de material, ni preparacion ninguna, aunque el quemarlos los limpia y purifica, principalmente á los que tienen mucha anqueria, que es la que llaman Plomo, para que salga mejor la Plata. Las otras diferencias de Negrillos, aunque como queda di ho, es el fuego el beneficio mas acomodado á su naturaleza, y caso que

no se funda convendria quemarfos, hasta que mudasen color, y perdiesen el brillar para cocerlos luego. Con todo eso se pueden beneficiar crodos, aunque con alguna dilacion mayor que los demas metales ; porque et cocimiento en que se han de echar Copaquiras ó Caparrosa, Millo ó Alumbre, Sal ó cosa que la contienen, como son orines ó legías fuertes, hace el efecto que el suego en el horno, que es quitarles el resplan-dor y vidrio que tienen, é impide el Azogue el reco-ger la Plata. Pero porque estos materiales diches, por su sortaleza, gastan con mas brevedad y se comen el Cobre de los fondos sino se reparan, como se dirá adelante, y el repararlos no carece tampoco de inconveniente : el que quisiere beneficiar los Negrillos crudos, incorpórelos despues de bien molidos con abundancia de las cosas dichas y mucha sal, y con el agua bastante se repasen sueriemente, hasta que se vea que mudan color, como lo harán si el calor del tiempo y los muchos repasos ayudaren. Veráse esto mas en breve, y con mécos riesgo de los repasos, si se echa el meial molido y los materiales dichos en una tina, y ella se bate suertemente con el molinete, hasta que se vea la señal dicha, de que mude color. Quitesele despues la Caparrosa y Sal, de la manera que queda dicho, y se podrán seguramente beneficiar en el cocimiento.

CAPITULO VI.

Del modo que se han de disponer los fondos en que se han de beneficiar los metales

De qualquier suerte que à los fondos se les défuego, de manera que hierva el agua que en ellos ha de haber, se conseguirá el efecto que se pretende, que es sacarles la ley à los metales con brevedad, y sin pérdida ni consumo de Azogue. Peto por excusar parte de gistos, y prevenit inconvenientes que puedan suceder,

se dispondrán de este modo.

Hágase un horno de adobes y barro suerte, amasado de greda, arena y estiércol, con agua salada á manera de baul, del anchor que las calderas hubieren de tener por las bocas, algo mas, y ian laigo como hubiere de ser el número de las dichas calderas, á que por una boca á la par se les hubiere de dar fuego, y bastará sean quatro; y habiendo de ser así será el horno quetro veces y media mas largo que ancho. En la mitad de este espacio se levantaran des pequeñas paredes, distante la una de la otra media vara, y en habiendo subido casi una, se pondrá de verjas de hierro, de adobes ú de ladrillos, la que llaman sabalera en los hornos de reverberación, que es una como rexa, sobre que se enciende el fuego que sustenta la leña y brasas, y da lugar á que se aparte y caiga la ceniza. Enmedio de esta texa se dexarán dos ventanas, á cada lado la suya, por donde el calor y la llama se comunique à los dos hornos, cuyo suelo ha de quedat un palmo mas alto que la sabalera, fundado sobre tantos arcos, y tan grandes como hubieran de ser los fondos y su anchura, de suerte que á cada caldera corresponda el suyo. En la bóveda de arriba se dexa abierta capacidad bastante en que entren los fondos, y á los dos lados opuestos de los hornos úl-timos dos venianas, ó chimeneas por donde salga el humo y respire el suego. El suelo que corresponde á los fondos se bará algo cóncavo, en proporcion, que de todas partes haga decaída ácia el medio, en el qual tendrá un agujero redondo de tres ó quatro dedos de diámetro, que pase al suelo inferior, que tambien se hará cóncavo y bastantemente capaz.

Dispuestos los hornos en la manera dicha, se excasa mas de la mitad del gasto de la leña en los cocimientos. Paédese ahorrar tambien mucha de la que

se había de consumir en la quema de metales, pues podràn à la par quemarse en piedra puestos en lo hueco de los hornos, en que se acomodarán y sacatán fácilmente por dos ventanas, una enfrente de otra, que tendrá cada uno, y se destaparán ó taparán con adobes quando conviniere: y si acaso con el tiempo sucediere por descuido romperse algun fondo estando actualmente beneficiando, al mismo punto que el Azogue se saliere (que es lo que corre riesgo con el fuego) por el agujero que está en el suelo de arriba correrá al de abaxo donde no llega el calor, y se recogerá sia résidida considerable ó ninguna.

A. Arcos sobre que se funda el suelo del horno.

B. Puerta por donde se da fuego. C. Puerta por donde se sacan las cenizas. D. Sabalera. E. Dos paredes con ventanas por donde se comunique el fuego á ambas partes. F. Suelo del Horno. G. Cóncavos debaxo de cada caldera, con agujero enmedio, por donde si se rompiere caiga el azegue abaxo. H. Ventanas por donde se pone el metal que se ha de quenar. I. Calderas. K. Chimeneas para que salga el humo. L. Otra puerta grande eu las frentes del horno, para acomedar tambien el metal.



Como se han de beneficiar les metales por cocimiento.

Polidos y cernidos los metales con la mayor sutileza que se pudiere, si todavia tocada la hatina entre los dedos se sintiere aspereza de relave grueso, se echo en tinas, birques ó bateas, con agua suficiente y se mence muy bien, y con un breve descanso se apartará lo sutil de lo mal molido, que se asentará en el fondo. El agua en la lama se echo en los fondos ó calderas grandes, á que algo ántes se les habrá comenzado á dar fuego, con una ó dos botijas de agua clara, segun dar fuego, con una ó dos botijas de agua clara, segun

su capacidad y con el Azogue necesario, conforme la riqueza del metal, aunque nunca se ha de echar ménos del que suere suficiente á cubrir todo el suelo de la caldera, para que por ninguna parte pueda asentarse el metal en ella, que no caiga sobre el Azogue, iráse meneando poco á poco con el molinete, aunque en hirviendo el agua causará movimiento bastante en el metal molido (si no hay relave muy grueso) para que refrescándose con el Azogue, se una é incorpore con él lo que tuviere de Plata, con que muy en breve se le sacará la ley. Hiérvase siempre el agua, para que no se interrumpa ó dilate la obra, y la que con el fuego mermare se añada de otra caliente, ó por un canal suil se encamine á la caldera alguna poca, que continuamente le entre en tal proporcion, que no sea basiante à impedir el hervor, y que equivalga à la que con él se consume, cosa fácil de advertir en el crecer, o menguar de lo que está en la caldere : modérese la cantidad de harina, que de una vez hubiere de beneficiarse, con la grandeza del fondo y agua, que en él cabe: de suerre, que ni por ser el metal poco se multiplique el trabajo, ni por ser mucho se espese demasiado el agua, con que se dificulte el subir y baxar ian frequentemente con los hervores. Saquese de quando en quando con una cuchara larga, ensaye del fondo de la caldera, para ver la disposicion que el beneficio lleva, y si tiene necesidad de añadir Azogue, ú de sacarle si se quiere parte de la pella que ya essuviere hecha, y la lama ó relavillo, que con esto saliere, se vuelva al cocimiento hasta que se acabe, y haya dado el metal la Plata toda, que se conocerá con las advertencias que se dirán adelante.

CAPITULO VIII.

Que este solo es el verdadero modo de sacar la ley á los metales por Azogue, sin pérdida ni consumo, y con mucha brevedad,

la vecindad y conveniencia que tiene la naturaleza del Azogue con la de los metales, bastantemente se mani-fiesta quando faltasen otros argumentos, por la facili-dad con que con ellos se une, los penetra y embebe, convirtiéndolos en lo que llamamos pella; compañís, que con ninguna otra cosa hace, ántes echa de sí á todas las demas del mundo, y no es igual tampoco la amistad, que con los metales guarda: grados tiene en ella, segun lo que unos respecto de ctros tienen de mas perfeccion, uniéndose mas apriesa con los que la tienen mayor, y así es el Oro al que con mas velocidad se aplica la Plata luego, y despues de esta los demas metales, y en el último lugar el Hierro, con que patece se confirma lo que queda dicho acer-ca de su generacion. En esto se fundó el beneficiar como hoy se usa los metales de Oto, Plata y Azogue, cosa no practicada antiguamente; pues ni sun Jorge Agricola, en su copiosa arte de metales hace mencion de ella, habiendo hoy trece años méues de ciento que la escribió, aunque para ensayar el Oro, y recoger el mas sutil, pone algunos asomos de ella. Estando el Azogue en su naturaleza siempre quanto és de su parte, está dispuesto para abtazar la Plata y unirse con ella, y solo de parte de su metal está el estorbo por la tela. ó velo debaxo de que de ordinario la produce la naturaleza.

Muy experimentado está ya, que los repasos ayudados del calor del tiempo, y del que con su movimiento causan, con las mezcias de cosas que limpian, consumen y gastan esta capa, y poco á poco como se va disponiendo, se va juntando con el Azogue la Plata. Pues quien no creyere, aun sin experimentarlo; que en el beneficio de los metales por cocimiento concurren con grandísimas mejoras todas estas disposiciones. Mas veces se repasa el metal con el continuo hervir, en un quarto de hora que en muchos dias, y aun meses en los ordinarios caxones. Y la virtud que por propriedad natural comunica el Cobre al agua que en él se cuece, atrae, castra y prepara mejor la Plata, que la multiplicación de otros metales. Y el calor, mediante el qual todos tienen su penetración y hacen efecto, bien se ve quan sin compatación es mayor; y así no se tarda por este modo tantas horas como dias en el ordinario, en sacarles á los metales la ley.

El Azogue, ni corre ni puede correr riesgo de disminuirse en esta obra; porque recelar que pudiera con el mucho calor exhalarse, fuera mas que ignorancia; pues la humedad del agua, que sobre él está, lo defiende, y los niños saben hacer en un papel hervir azeyte, sin que el papel se queme, y poner entre las brasas encendidas un huevo con un hilo arado, y no quemarse el bilo. Quando con fuego recio hierve el agua en una caldera, no tiene su fondo calor que ofenda á la mano que quisiere sustentarla, y en vasos grandes de plomo puro cuecen el agua salada, hasta que se quaxe en Alemania, y se puede hacer donde quiera, sin que la violencia del fuego derrita nictal tan blando, y fácil de fundirse.

La falta que llaman consumo y réidida del Azogue, ya queda demostrado, que se causa por subtilizarse, y dividirse en pequeñísimas partes con los rerasos, á cuya causa se sale con el agua y con las lamas Inconveniente que en todo cesa en este modo de beneficiar; porque se está en el fondo el Azogue anido y hecho un cuerpo, sin movimiento que lo

des mrnuce, y así nunca se ve lis en este beneficio, baciendo como se debe. Evidencias claras son estas, con que siempre concuerda la experiencia.

CAPITULO IX.

Como se conocerá quando ha dado la ley el metal, y modo de lavar.

El saber por ensayes menores de fundicion con certeza la Plata que tienen los metales que se han de beneficiar por Azogue, es diligencia necesaria en qual-quier manera que se beneficien con el, y el satisfacerse de si la han dado ya en el cocimiento, es aun mas fácil; pues podrá el que quisiere haber sacado casi toda la pella que se sabe ha de rendir el metal antes de cesar en su obra. La parte superior del Azogue va recogiendo la Plata; porque es la que inmediatemente toca al metal que la tiene. El calor, que por el fondo se le comunica, la suspende, y no da lugar á que se una igualmente con todo el cuerpo del Azogue; y así casi toda la pella se está arriba, como nata de dos, tres y quatro dedos de grueso, segun la riqueza del metal, y tiempo que se le da para que se junte. Sácase con cucharas facilisimamente, y puesta en aguaclara en la cuchara misma, como se va sacando se le quita la lama que tiene, y queda blanca y pura, sin necesidad para esto de otra diligencia. Si el metal es muy rico, importará hacerlo así, y echarle Azogue suelto, para que con mas brevedad, y presteza recoja lo restante de la Plata, y se acabe el beneficio.

Sin sacar la pella, como queda dicho, se puede tambien conocer si ha dado el meial la ley, en la disposicion que en ella se viere en los ensayes, que con la cucha ra se sacaren del cocimiento, segun la pureza y color que tuviere, como se practica en los ordinarios caxones, aunque no todas veces convendrá aguar-

dar esto en este modo de beneficiar, por la razon que dar esto en este modo de beneficiar, por la razon que se dirá adelante; y así sea la regla mas particular y propria de este beneficio, que en el relavillo que sacare en los ensayes del cocimiento se exprima un poco el Azogue, y se menee dos ó tres veces con él la puroña; y si se encrespare recogiendo algo, aun no habrá dado la ley; y si no recogiere nada, no tendrá ya mas que dar: cuya causa es el estar el metal tan bien dispuesto, que sin dilación ninguna se junta con el Azogue limpio qualculeza parte da Plasa. el Azogue limpio qualquiera parte de Plata, que le haya quedado. Y constando ya por lo dicho haber dado toda la ley, cese el fuego, quitese la puente, y sáquese el molinere, y en dexando de hervir, se saque el agua en lamada, ó con bateas, ó por botique, en la parte mas baxa que las calderas descubren sobre el horno, se les pueden poner, y por acequias se derra-me adonde no estorbe, con seguridad de que no lleva nada de Azogue, ni Plata. Sáquese tambien el relavillo que se hubiere asentado sobre la pella: y si el calor pasado perseverando impidiere, se quite con agua fria. que se eche á las calderas; y en lo demas se proceda como en las tinas ordinarias; y para mas satisfaccion, no se eche á mal el relave, hasta volverlo á ensayar por fuego y remolerlo, si de ello tuviere necesidad.

CAPITULO X.

De los inconvenientes que se pueden oponer à este modo de beneficio, y primeramente del romperse los fondos.

Lo que à la primera vista, y comun sentir del vulgo hace que el uso de este modo de ben eficio parezca no ser de importancia ni provecho, es la facilidad con que à lo que entienden rompe el Azogue los fondes, con riesgo manifiesto de que se pierda todo, demas de otras costas y la Plata del metal; recelo no sin algun fundamento, por haberle sucedido así años ha en la provincia de los Chichas, estando yo en la Ide los Lipes su vecina, á cierto dueño de ingenio, que sabiendo que yo sacaba de ordinario piñas por este modo, quiso sia mas conocimiento, executarlo por mayor. Mucho tiempo pueden durar los fondos, si se hacen como deben, y queda advertido en el capítulo quatto de este tratado, y como experimentado testifico, que un perolillo bien delgado me sirvió cinco anos continuos en los Lipes, en este ministerio sin comperse. Era juntamente fundidor de campanas el que en su ingenio quiso beneficiar por fondos; fundiólos como ellas en moldes, con su ordinaria liga de Estaño, y muy gruesos errores ambos, de quien solamente al vuelo, como dicen, tenia noticia de esta obra, y de que necesariamente se habia de seguir su perdicion; pues la humedad del agua y del Azogue, no pudieron defender de la violencia del fuego la parte del fondo, que por su groscdad estaba de ella tan distante, y así fué fuerza el derretirse, y por la parte que el Azogue lo socaba, tambien lo habia de penetrar, v pasar fácilmente por la mezcla del Estaño.

El durar poco las calderas, ó peroles ordinatios con el Azogue es, ó por tener algunas soldaduras, ó por haberse batido de Cobre, no macizo sino esponjado, de que se causan sutilísimas hojas, que con

facilidad se traspasan.

El mayor daño que los fondos reciben, es en la circunferencia que señala la superficie del Azogue, causado por el batir continuo de los hervores, y la junta del metal y agua. Esto se remedia con un cerco de Cobre del canto de un real de á ocho, ó poco mas de grueso, y tres ó quatro dedos de alto, que sobre el suelo del fondo se ajusta á las paredes de los lados: recibe los golpes este cerco, y quando con el tiempo se gasta, se pone otro á poca costa, habiendo pa-

MBRO III. DEL ARTE 141

sado por Plata todo el Cobre que de él se hubiere

consumido.

Puédeseles dar tambien un barniz à los fondos por la parte que el Azogue los ha de tocar, que to-salmente essorbará, que se azoguen ó traspasen. Hácese de cal viva apegada en vino, escoria de hierro, y pedrezuelas lisas de arroyos, sutilísimamente molido todo, é incorporado con claras de huevos bien baridas ó con aceyte; limpiase primero el Cobre, y refriégase con aceyte, y luego se le pone barniz ó betun; y si con él se reparan todos las calderas, durarán muchisimo sin deño: pero impediaseles la virtud que el Cobre comunica al agua, y al meral que con él se refria; y así solamente se deberá usar de este remedio en la parte no mas del fondo que el Azogue ha de ocupar, ni serán dificultosos de experimentar para esto otros reparos, como Esmaltes ó Vidrios, humos de Azufie, huevos que se quemen en los fondos, y otras cosas que dan color negro al Cobre, y sirven como de barniz, que le impiden el unirse con el Azegue. Y quando finalmente con el tiempo que todo lo consume, se rompiere algun fondo estando con metal de Azoque, por descuido de quien debia mirar y prevenir este daño, no puede causarlo de importancia con la disposicion del horno que se dixo en el ca; siplo quinto.

CAPITULO XI.

Si se podrá usur o no, por mayor, aqueste beneficio.

Una de las cosas en que mas comunmente he visto errar en estas materias, son à personas que presumen mucho en elles, es persuedirse que algunas suceden bien por ensayes n'encres, y que por mayor no pueden practicaise, y es cierto que no aciertan à hacerlo

142

señal clara, de que proceden acaso, y no con fundamento en lo que hacen, que á tenerlo, supieran guardar la proporcion necesaria, y obrar con ella en lo
mucho, respecto de la que experimentan en lo poco.
No es menor inconveniente el que algunos hallan en
este modo de beneficio, el parecerles, que aunque por
menor es tan bueno como experimentamos todos, no
se podrá usar por mayor. Engaño munifiesto, si se juzga por imposible, mirando á la naturaleza de las cosas,
aunque accidentalmente en algunas partes, ó ocasiones

no sea practicable.

La materia de que se hacen las calderas, que es el Cobre, no solo falta en estos reynos, sino ántes es en ellos abundantísimo este género de mineral. Su fábrica fácil, pues solo el fondo en que ha de estar el Azogue, es de una pieza y no grande, so demas se añade con paños, hasta el grandor que se quisiere, como queda dicha, en que no hay distrustad ninguna; fortaleciendolo á la redonda con cas y ladrillo, para mayor firmeza. Que en un vaso de estos quepan cincuenta ó cien botijas de agua, y que en ellos se ca-liente y hierva es ordinario en las almonas de xabon, é îngenios de Azogue. A los hervores del Azogue se sigue necesariamente repasarse la harina del metal, que estuviere en ella, que en tanta cantidad no será poco á que tambien ayuda el movimiento del molinete: y de esto se consigue necesariamente el recoger el Azoque con brevedad la Plata, sin la que llaman pérdida o consumo, por la ayuda del calor, estar unido en un cuerpo, virtud natural del Cobre, y disposicion que causa en el matal. De suerte, que el que juzgare por imposible hacer que hierva mucha agua junta en vasos de Cobre capaces de ella, ó forrados con planchas de este metal, ese solo tuviera fundamento para negac la posibilidad de usarlo por mayor; pero bien se ve en quan felso principio se fundará. Y si con la imaginacion se formare algun mineral, donde ai se halle

Cobre, ni quien sepa labrarle ni leña, ú otra materia suficiente para sustentar el fuego, seria esto acaso y no quiraria la certidumbre, ni la posibilidad el arte, como ni á otras que sin fuego no pueden practicarse.

CAPITULO XII.

DEL GASTO DE LA LEÑA.

El gasto inexcusable de la leña es la cosa que con mas aparente color pudiera causar algun descrédito á este modo de sacar la ley à los metales, por ser necesaria grandisima copia de ella, en que se han de consumir forzosamente muchos ducados. Pero el asombro que esto causa así mirado por mayor, desechará fácilmen-te qualquiera que en particular hiciera cuenta de los gastos y ahorros necesarios en el uno y otro mo-do de beneficio. Y aunque por la experiencia que tengo de los muchos asientos de minas en que he estado, en las provincias de Chichas, Lipes, Charcas, Paria, Carangas, Pacages y Omasuyo, casi todos son abundantes de leña; y en las mas rigurosas y casi inhabitables punas proveyó la naturaleza de la que ilaman Yareta en grandísima copia, materia mas apropósito para el suego, que la leña ordinaria, por ser tan untuosa y llena de resina; pero para que mas claramente se ves el desengaño, haré la cuenta de lo que hoy en esta imperial villa de Porosi cuesta el beneficio de un caxon por el modo ordinario, y lo mas que podrá costar por el cocimiento, por ser este el lugar mas falto y caro de leña, que se conoce de todos los minerales de este reyno.

Gastanse en los repasos de un caxon, aunque en su número no hay cantidad cierta, porque unos tardan mas y otros ménos, diez pesos en veinte dias, dos de material, dos de sal mas que en el cocimiento, que ha menester muy poca, tres en lavat; y si es metal

de à cinquenta libras de pella, ó veinte marcos de Plata, diez sibras de Azogue del que llaman consumo, y otras tres de pérdida, que á peso la libra son trece pesos, y con los diez y siete de gasto montan treints.

En un horno de los que hoy se usan pera que-mar metales, se gastan en una mitad, que llaman el espacio del dia, dos quintales y medio de Yareta, y otro tanto de noche, con que se sustenta continuo fuego, que á seis teales el quintal (y á veces vale ménos) montan los cinco tres pesos y seis reales. Repartido un caxon de metal en ocho fondos que serán moderados, se les da á todos fuego por dos bocas, dis-puestos en los hornos, y modo que queda dicho en el capítulo 5, y á la cuenta de lo que hoy se gasta, bastabas diez quintales de Yareta para dar fuego veinte y quatro horas á estas calderas, y aunque no es porque con ménos rezelo se esiente la seguridad de esta ganancia, dése doblado gasto de Yareta, que sean veinte quintales, que montan quince pesos, ocho pesos de Indios, que son por todos veinte y tres: de suerte, que por esta cuenta se vienen á ahorrar siete pesos. Gánase mas la Plata que las trece libras de Azogue llevaton, que seián otros tres marcos, que valen diez y nueve pesos, con que se interesan en cada ca-xon mas de veinte y cinco. Gánase el tiempo, pues la dilecion de un mes se reduce à un dia : idan los metales el sexto mas de ley, y no queda ninguna en los relaves, pues por este modo se puede y debe beneficiar sin ellos. Y si con metales de á cinquenta libras por caxon se gana en cada uno mas de veinte y cinco pesos, beneficiándolos por cocimiento, en los que tienen mas ley, y consignientemente mas con-sumo: ¡ quién no ve la grandísima suma que montará? En cada quatro piñas de á quarenta marcos van á decir 236 pesos, que es casi etra ganancia bastante, para

LIBRO III. DEL ARTE

ahorrando mncho, suplir la costa de los fondos, aunque lo que insensiblemente se va gastando de ellos, hecho pella, y mezclada con la de Plata, pasa al precio de ella, y no la hace baxar de ley, de suerte que se eche de ver en el ensaye por ser tan poco, y pudiera servir esto, no solo de recompensa de lo que costaron, sino tambien de logro no pequeño.

Y quando para la máquina de metales de menos ley no parezca tan á propósito este modo, pues no se labra mina ninguna de que no se saquen, y puedan apattar piedras ticas, si estas por lo ménos se benefician por cocimiento, rendirán mucho provecho, y serán à los mineros de muy grande ayuda el poder valerse hoy de la Plata que tienen los metales que

sacaron ayer. CAPITULO XIII.

De otros inconvenientes de este beneficio, y sus remedios.

La presieza y violencia grande con que en este modo de beneficio se juntan el Azogue y la Plata, es causa de que á veces la pella, que de esta union resulta, no sea tan pura y de toda ley, como la que se saca por el beneficio ordinario: y esto particularmente sucede, quando se cuecen metales de mucho Plomo grueso, que llaman Anco, que como queda dicho, es Plata bruta. Recógela así el Azogue, por la fuerza del cocimiento, y por la brevedad de él no se da lugar á que se consuma y gaste lo extraño é impuro. Bien pudiera continuando el cocimiento purificarse'; pero por no dilatarlo demasiado no convendrá aguardar á esto siempre, y así en constando que el metal ha dado ya la ley, se podrá cesar, y sacar la pella como estuviere. Lávese despues con Azogue suelto, que se le añada sin agua, y meneándolo algunas 36

veces con la mano, todo lo impuro subità artiba, y la tela que de ello en la superficie hiciere, se le quitará las veces que fuere necesario, hasta que quede el Azogue y pella limpio como un espejo. Lo aploma-do que se quitó de encima, ó se eche en otro cocimiento, si fueren ambos de un ducho, o se vuelva 6 lavar con Azogue, como la primera, con que se re-ducirá á muy poco, ó con sal y ceniza, ó cal se re-pase y refriegue muy bien con un pedazo de texa en batea, como quando se lavan los que llaman Conchos en los caxones ordinarios. O finalmente, se desizague y funda así sobre cendrada, y saldrá la Piata buena deteniéndola un poco al suego despues de derretida, yén-dose en humo el Plomo, si peraba de él, ó apartando en escoris el Hierro, si el meral lo tenia.

Muy negro se pone el Azogue en el cocimiento y no recoge la Pinta, quando los metales que con el se benefician abundan de Azufre, como son toda suerte de Negrillos: y fuera acertada prevencion haberlas quemado, como queda dicho, para quitárselos pero quien con cutiosidad, quisiere sacarles así la ley, eche en el cocimiento copaquiras, ó millo y sal, ó cosas que victualmente la contienen, como legías y orines, y verá como al cabo de algunas horas muda el meral de color, se limpla el Azogue, y se incorpora con la Plata.

Mucho se ahorrara beneficizado fos Negrillos por este modo, á no ser tan cierto el daño que las colderas reciben, gastándolas la fuerza de estos materiales, y así no es cosa, que deba practicatse de or-dinario. Tampoto se puede preparar el metal con pro-vecho, cociéndolo sin Azogue con las cosas dichas, en otro género de vasos; porque á los de barro, por mas vidilidos que estés los traspasan, y á los de, Elierro los deshicen, y convierten en Cobre; prevengo esso, porque no lo experimente alguno con su daño. Algo pudiera hacerse en calderas de Cobre o Hierro,

embarnizidas todis, como queda dicho, ó repasando muchas veces el Negrillo con estos materiales, como tambien se advirtió; pero lo mis fícil es quemarlo, aunque porque se viese la posibilidai, y el modo de beneficiarlo crudo, he escrito lo de arriba.

CAPITULO XIV.

Como se hará pella de los metales de Cobre por cocimiento.

Rarísimos son los metales de Cobre, que molidos é incorparados con Azogue, se unen con él y hacen pella, y entre muchos minèrales que de este género he visto en todas estas provincias, apenas hallé una de esta calidad: está este en la de los Lipes, poco mas de una legua de Sabalcha, en el camino que va á Colcha, en una pampa ó llanada: es labor antigua de los Indios, y aunque son los metales ricos de Cobre, no tienen Plata ninguna.

El poco cuidado que pusieron en recogerlos arguye lo que es cierto, que no buscaban sino los colores finísimos, verde y ezul, que llaman Cibairo, que entre ellos se crim, la mezcla de algun género de Plomo, que este metal de Cobre tiene, le facilita la union con el Azogue, y es solo el que he visto hacer pella por el modo ordinario de Plata; pero por el de el cocimiento todos la hacen, con el modo y adver-

tencias que se siguen.

Los fondos en que se ha de beneficiar el metal de Cobre han de ser de Hierro, y no de otra materia,

porque no se conseguirá lo que se pretende.

Qualquier suerte de metales de Cobre, que á diferencia de sus negrillos llamamos Pacos, siendo verdes, claros ú obscuros ú de otro color, no tienen nocesidad de mas preparacion, que moletles sutilmente, y cocerlos como les de la Plata.

Los negrillos de Cobre, sean acerados, espejudos ú otros qualesquiera, se hin de quemar, hasta que pierdan el brillar que tienen; y porque con la quema se engendra de ellos mucha Caparrosa ó Copaquira, se lavarán como queda dicho, hasta que se les seque toda: cuézanse luego, y se reducirá a pella todo el Cobre que tuvieren; y si sin quitarles la Caparrosa se echase en el fondo de Hierro, en breve lo gastaría

y convertiria en Cobre fino. Tienen, demas de lo dicho, otra propria y particular virtud los fondos de Hierro, para juntar y revivificar el Azogue ya casi destruido, y convertido en otra substancia: cosa digna de ser sabida, y admirada entre otros milagros ocultos de la naturaleza. Azogue es el Solimán, aunque tan alterado como se ve, é imposibilitado al parecer de reducirse à cuerpo, mavormente convertido en agua, pues como si fuera sal se deshace en ella; estado á que es muy contingente llegar en los caxones del beneficio ordinario. Cuézase pues este Soliman molido, o el agua en que esta deshecho en vaso de Hierro, y se verà reducirse luego à su primero sér de Azogue corriente y vivo. Asomos de esta propriedad oculta del Hierro se experimentan en el beneficio de metales de Plata, cuyas pérdidas se han reparado en muy grande parte, despues que se introduxo el echarlo deshecho en los caxones. Pero en el cocimiento es mas presta y facil de experimentar esta virtud, por el mayor casor que la saca y comunica. Y quien palpablemente quisiere desenganarse, cueza el Solimán molido, en vaso de otra materia, la que quisiere, y por mas que hierva el agua no verá Azogue ningano, y si en ello echa un pedazo de Hierro, dentro de breve rato lo hallará reducido á cuerpo, y mejor si el vaso todo fuere de Hierro, como queda disho.

A THE REST OF THE REST OF THE PARTY OF THE P

CAPITULO XV.

Del lavar por cocimiento los caxones que se benefician sin él.

A unque quedan prevenidas, y en parte remediadas las causas de la pérdida y consumo de Azogue en el beneficio ordinario, en el tratado ántes de este, que de él se hizo, será muy dificultoso evitar en todo el daño por aquellas advertencias, y á que se estorbe en gran parte. Pero porque podrá suceder, que llegue á tal disposición un caxon, que el Azogue se altere de manera que se convierta en agua, como se dixo del Solimán: con que no será defecto ninguna de las prevenciones dichas, será en tal caso, no solo conveniente sino forzoso, lavar los tales caxones por cocimiento en fondos grandes de Hierro, dispuestos de la suerte que se dixo de los de Cobre, donde con pocos hervores, y syuda del movimiento del molinete, se juntatá el Azogue y Plata que se hubiere deshecho en lis, y se restauratá à su ser primero el que essuviere convertido en agua. Que esta transmutacion del Azogue en los caxones no sea imposible, parece lo asegura la experiencia, por los muchos que ántes de ahora en varias partes se han beneficiado, sin sacar de ellos Plata ni Azogue, habiéndoseles echado mucho: y no hay fundamento bastante para atribuir à la lis esta pér-dida total : demas de que muchas veces concurren con el Azogue en los caxones les cosas que lo convierten en Solimán : y quando por faltar el calor algo vehemente y seco que es menester para sublimarlo, no se atribuye á este principio, tambien las aguas fuertes lo convierten en agua, y acompañan frequente-mente á los metales los materiales de que se hacen, que son casi los mismos, que los otros que los subliman, y todos la humedad se derriten en agua; y aunque no es tan fuerte como la destilada, no repugna que se le atribuyan estos efectos, aunque no los cause con la prestezá y violencia que las aguas fuertes comunes. Supuesto pues, que llegue el Azogue á convertirse en agua, claro está que se saldrá con ella, aunque mas cuidado se ponga en el lavar los caxones, y se perderá todo sin remedio, si no se usa de este del cocimiento, con la ayuda del Hierro; y aunque fuera arrogante temeridad negar al poder de la naturaleza, en alguna otra causa suya, virtud para obrar aqueste efecto, por lo ménos hasta hoy no se sabe que la haya: verdad que sabrán serlo los que fueren muy versa los en la filosofía de la transmutacion de los metales, y los demas deberán creerla.

Si á falta de fondos de Hierro se lavaren en les de Cobre los metales que se benefician en caxones, bien dispuestos comunœente, eociéndolos y meneándolos, hasta que ensayadas las lamas de encima, no den señal de lis ninguna, se recobratá casi todo el Azogue, que en pérdida y consumo habia de salir ménos, y acabará el metal de dar mejor la ley que tuviere. Podrán tambien ponerse dentro de estos fondos, mientras se lava, como está dicho, en ellos, algunas verjas ó pedezos de Hierro, con que se ayudará á reducir el Azogue, que se hubiere deshecho, ó con-

vertido en agua,

CAPITULO XVI.

Del beneficio de metales ricos de Oro y Plata.

El metal en que se ven en su forma el Oro o Plata puros, mezclados con la piedra, se llama machicado, y aunque es tan rico como la vista juzga, no dexa

de necesitar de bruxula el modo de su beneficio: porque si ha de ser por Azogue, ni puede molerse bien, ni el Azogue abrazar el Oro o Plata tan gruesa: y si por suego, la mezcla de la piedra seca y sin jugo que los acompaña, es de estorbo grandísimo para la sundicion, en qualquier modo que se haga, y no puede apartarse lo uno de lo otto sin tiesgo de mucha pérdida. Así lo experimentaron los primeros descubridores del hermoso y rico metal machacado de Tor-co, en la provincia de Carangas, con su dano, hasta que un amigo mio, minero entónces, y religioso hoy de la familia del seráfico padre San Francisco, les enseñó el beneficio que llaman de Tinuin. Hacese en una piedra dura una concavidad redonda de una quarta, 6 mas de diámetro por arriba, y otro tanto ó mas de hondo, à manera de almirez, disminuyendo como piramide lo ancho de su circunferencia, hasta terminarse abaxo en no mas espacio que quatro dedos: échase aquí el Azogue suficiente, y el metal mechacado hecho pedazos, y con una barreta de Hierro, redondo el cabo, como mano de mortero, se va moliendo, y con la suerte agitacion se incorpora el Azo-gue con el Oro ó Plata. La lama sutil se sale con el agua, que por un caño angosto entra por lo elto en la dicha lavadura de la piedra continuamente, y sale por otro. Recógense estas lamas en su Coche, y se benefician despues por Azogue como queda di-cho, y rinden muy considerable provecho: porque el Rosiclér, la Tacana y Polvorilla, y otra qualquier suerte de metales, aunque sean muy ticos (que á veces acompañan al machacado) miéntras están debaxo de especie de piedra, y como tal se muelen, y convierten en polvo, se salen del Tintin sin dar la lev.

Poca será la cantidad de metal que podiá cómodamente beneficiarse por aqueste modo; y para que su uso, como de tanta importancia, se extienda à máquinas mayores, se hará el instrumento en la forma que se sigue: advirtiendo primero, que no solo el machacado que la naturaleza cria en las mines, debe beneficiarse así, sino tambien el que facilisimamente se hace quemando los metales en piedra, con que granojan en Oro ó Plata, mayormente los que tienen Anco, ó Plomería mas ó ménos, conforme su tiqueza, obra de que resultan muchos


ahorros y proveches.

En los asientos de minas de estas provincias, donde ó la falta del agua, ú del dinero necesario para su fábrica, imposibilita á hacer los que llaman Ingenios para moler los metales, son muy sabidos y usados dos modos de reducirlos á hacerlos harina con piedras, llaman al uno Trasiche, y Alaray al otro. Consia qualquiera de ellos de dos pie-dras grandes y duras, llana la de abaxo, que lla-man Solera, asentada á nivel sobre el plan de la tierra, en forma de rueda, ó queso entero la de ecomo en las Atahonas, o Molinos de Aceytunas.

La de los Marayes es como media luna, mas ancha por la parte circular de abaxo, que por la llana de arriba, à que essá asado foertementa un palo de suficiente largueza, para que dos trabajadores asidos á sus extremos de una vanda y otra, la alcen y baxen ácia los lados sin mucha fatiga, y con su peso, y golpe se desmenuza el metal. Fáciles y sabidas son sus fábricas, y así no me detengo en describirlas: solo digo, que pera el presente intento no han de ser las seleras llanas sino cóncavas, con capacidad bastante, para que las voladeras de arriba puedan andar sin estorbo. Entre agua por un estrecho caño, por lo mas alto de la solera, en lo baxo estará el Azoque necesario, y se irá echando el metal que hubiePIBRO III. DEL ARTE 15.3

re de molerse. Lo machacado se mezclará con el Azogue: lo demas convertido en sutil Lama, saldrá por otro caño con el agua, y se recogerá y beneficiará, como queda dicho,

A. Tintin. B. Barreta. C. Agua que entra. D. La Lama que sale con el agua. E. Cocha, ó lugar en que se recogen. F. Suelo del Trapiche, ó Maray quadrado. G. Solera redonda. H. Voladera del Trapiche. I. Voladera de Maray. K. Palo largo con que se mueve.



LIBRO QUARTO

DEL ARTE DE LOS METALES,

EN QUE SE TRATA DEL BENEFICIO DE TOdos por fundicion.

CAPITULO PRIMERO

DEL USO Y NECESIDAD DE LA FUNDI-

L'L modo mas general, mas proprio, y mas con-for à la naturaleza de los metales, para apartarlos de la tierra y piedras que se crian, y reducirlos à pureza y perfeccion, que à cada uno se les debe segun su especie, es mediante el fuego en los hornos, que para este efecto se llaman de fundicion Practicose esto en el mundo desde que tuvo principio en el conncimiento y uso de metales, hista que en este nuevo siglo y mundo nuevo, en esta, la mas famosa y tica de ambos, villa imperial de Potosí, se descubrió y puso en práctica el beneficio de Azogue para los metales de su no ménos nonsbrado que rico cerro, que le dió su nombre Y aunque, como queda dicho en los tratados ántes de este, todos los metales de Oro y Plata se pueden beneficiar por Azogue, todavia para muchos de ellos es necesaria la fundicion, y para los muy ricos mas á propósito: y así nunca se ha interrumpido su uso en esta villa, ni demas minerales de e 23 reyno. Los otros meiales viles forzosamente se benefician por fuego, 7 con el se perfeccionan todos; y en vano presumirá el diestro en el arte de metales, sunque no trate siao de solos los de Plata por Azogue, el que no supiere fundirlos y refinarlos, à lo ménos por menor, como ya queda advertido, para que de cierto y no acaso, conozea la ley que tienen y les debe sacar.

CAPITULO II.

De la materia de que se han de hacer los hornos para fundir, y otros efectos.

De piedras, ó adobes y barro se fabrican los hornes en que los metales se funden, y desde la elección de estos materiales es necesario comience el conocimiento del fundidor, si no quiere perdir el tiempo y trabajo. No son á propósito para esta obra las piedras muy duras, y que tienen venas, porque con la fuerza del fuego saltan, y se hacen pedazos. Las que se convierten en cal tampoco sirven, porque se deshacen en polvo, y no tienen consistencia. Las piedras blandas, y que no tienen, son las que resisten mas al fuego, y entre estas son las mejores las que flaman amoladeras.

La tierra de que se ha de hacer el barro ó los adobes, ni sea arenisca ni salada, porque qualquiera de estas mezclas hace que con la violencia del fuego se derrita, por cuya causa no se hacen los hornos de ladrillos: sea limpia de qualquier jugo, Caparrosa, Alumbre, Salitre, &c. densa y sutil; y si hubiere en abundancia de la que es buena para crisoles, se hará una obra muy durable, ó por lo ménos se dé con ella la capa con que se embarran, y enlucen los hornos por dedentro despues de acabados. De la misma dispuesta como conviene, se asienten los Mazacotes, que son los suelos ó fondos de los hornos, y los receptáculos en que se recoga el metal fundido, aunque estos hacen algunos de mezcla de tierra y de carbon molido, en iguales partes, y la llaman carbonilla. Para los hornos de reverberacion se haga adobera á propósito, en fi-

gura de porcion de círculo, mas larga y gruesa por la parte exterior, que por la de adentio, con que se facilitará y abreviará su fábrica.

CAPITULO III.

De las diferencias que hay de hornos, y primeramente de aquellos en que se queman los metales en harina.

De varias y diferentes formas son los hornos, que los que practican el arte de los metales han inventado pora disponerlos y perfeccionarlos. En unos se preparan quemado los que de esto tienen necesidad : en otros se cuecen los que por Azogue han de dar la ley, fun-dense en otros: y finalmente, en unos se apartan y díviden los preciosos de los viles, y se refinan en otros. Quémanse los metales, ó en piedra ó en harina: si en harina, ó por reverberacion ó por tostadillo. Del suelo del horno arriba es una misma la fábrica que hoy se usa, en que se reverbera ó tuesta el metal molido. Levantese el suelo de los hornos de reverberacion a altura de poco mas de vara en circunferencia, de la capacidad y grandeza que se hubiere de hacer, es macizo y perfectamente llano, éntrele llama por ventana, que tendrá enmedio de las dos puertas, que luego se ditán, con su sabalera y buitron, donde arde la leña, y caen y se recogen la cenizas. El suelo de los hornos de tostadillo es fundado sobre arcos, los dos principales, que como diámetros lo cruzan, son de tres quarlas de ancho, y poco mas de vara de alto: tudos los demas son pequeños, hechos de adobes angostos, y no gruesos como ladrillos, y de uno á otro hay la distancia que baste para que con otros, hechos del mismo barro fuerte, de una tercia ó algo mas de largo en quadro, y de tres dedos de alto, se ajuste y llene lo que hubiere de arco á arco, de suerte, que por en-


DE LOS METALES. cima quede el suelo muy parejo y llano. En el hueco de los arcos grandes se enciende el fuego por una boca, tapadas las otras, y de allí se comunica por las concavidades de los ouros pequeños, y se calienta y enciende todo el suelo del horno, y se tuesta el metal que sobre él está hecho harina. Levántase sobre estos suelos la capilla ó bóveda arqueada, no con canto buelo, que constituya semicirculo; porque no sea menor el calor dilatado en tanto especio, ni con tan poco, que no de lugar para que el oficial sentado pueda embarrar y enlucir el horno por de dentro, despues de igualado el suelo. En lo mas alto de la bóveda, que corresponde à la mitad del horno, se dexa una puerte, o agujero redondo de una quarta de diámetro, por donde se ha de echar en el horno el mesal molido; á los lados tambien se dexan otros dos agujeros en forma de chimeneas, por donde salga el humo, así de la leña con que se da fuego, como el que despiden con el los metales que se queman. Déxanse tambien dos puetras de media vara en quadro, que comienzan desde el plan del suelo del horno, opuesta la una á la otra por diámetro, por donde se menea la hatina con rodillos de hierro, y se mira si está bastantemente quemada; y últimamente se saca quando ya está para ello. Esto es lo que hasta ahora se usa comunmente; pero conforme lo que yo practico, mucho se ahorrará de gasto de leña y tiempo, si en lugar de los adobes, de que se bace el suelo en que los metales se tuestan, se pusieren planchas de hierro del grosor doblado de un real de á ocho, y del largor que se pudiere, con que se excusarán tambien algunos arcos, y pueden excusarse todos, levantando de adobes una pared que describa un circulo redondo, hasta la altura que hobiere de tener el suelo del horno, y sobre ella se arraviesen barreras de hierro, largas o corras, segun lo fuere la distancia ablandadas con el fuego no se rindan las barretas al peso del metal, se les ayudará con algunos pilares de barro sobre que estribe, que ocupen poco, y se pongin donde la distancia fuere mucha. Déxese en la parte mas có noda puerta por donde se dé fuego, y en la opuesta una chimenea por donde salga el humo.

Mas acomodado y de fábrica mas fácil será este horno, no haciéndolo redondo sino quadrado, la mitad mas largo que ancho. Hechas les paredes en esta proporcion, son iguales todas las barreras ó verjas de hierro, que sobre elles se han de poner, para que sustenten las planchas sobre que se ha de quemar el metal: enmedio de una de las paredes mas corras se dexará puerra por donde se dé fu go, como en los hornos donde se queman largas; y en la opuesta de la banda de arriba, chimenea para que salga el humo: á las barreras y planchas de hierro, se les dará una capa de barro delgada por abaxo, para que les dañe ménos el fuego, y otra por arriba, para que si en la quema se detritiere algan Azofre ú otra cosa, no llegue ni haga mal al hierro.

Estén estos hornos del todo descubiertos por arriba, sin que á la redonda tengan pared mas alta, que media vara ó ménos, para que la harina del metal se detenga, porque así se evapora: y sale mas apriesa qualquier maleza que tengan los metales: y en la cumbre de los hornos tapados, que son los que al principio se dixeron y se usan, se vuelve á condensar, y caer sobre la huina coa mas viveza, para hacer daño en el beneficio. Tengan sus puertes por donde en siendo tiempo se

sague la huina con rodillos.

A. Suelo del horno de reverberacion. B. Suelo sobre arcos del horno del tostadillo. C. Puertas por donde se da fuego, y saca la ceniza. D. Verjas de hierro. E. Suelo del horno redondo. E. Suelo del horno quadrado. P. Horno redondo, G. Horno quadrado. H. Chimenea.



CAPITULO IV.

De los hornos, y modos de quemar los metales en piedra.

Juémanse en piedra los metales, ó para facilitar su monenda, ó para quitarles algunas malezas que los acompañan, é impiden á su beneficio, así por fundicion, como por Azogue, como queda dicho. Puédense quemar en hornos de reverberacion, semejantes en todo à los que poco despues se dità sirven en las fundiciones.

Tambien se queman en hornos quadrados, mas largos que anchos, como en los que se cuece el ladrillo, llenos por todas partes de ventanillas, para que se encienda el fuego, y tenga el ayre entrada. Asiéntanse primero sobre el suelo trozos de leña gruesa, si la hay, atravesados unos sobre otros, en forma de partilla, y luego menuda encima, y sobre aquesta el metal, las corpas mas gruesas primero, luego las pequeñas, y sobre aqueste el llampo. Donde no hay leña se hace con yareta, y estiércol de carneros de la tierra, ó pedazos grandes del que se saca de los corrales en que los ganados se encierran, y algunas capas de hicho, para que mas fácilmente se comunique el fuego.

Otros con la leña, ó yareta dicha queman los metales en un lugar quadtado, mayor ó menor, segun la cantidad de lo que hubiere de quematse. Cércase por las tres partes de adobes ó tierra, sin ventanilla ninguna, la otra parte está descubierta; sobre la leña se pone el metal, en forma de monton ó pitámide. Hacese de los l'ampos con agua uno como barro, con que el metal se tapa, dexando dos ó tres agujeros para que respire el fuego, como quando se hace

carbon.

Si el metal que hubiere de quemarse suere soroche, se disponga el suelo algo pendiente, para que la materia que de el se derritiere y corriere á manera de escoria, salga luego suera del suego y del horno.

Quémanse tambien los metales en ollas de barro grandes, egujeres des por muchas partes del sondo, asentadas sobre otras en que haga agua, como ya se dixo quando se trató del beneficio de Azogue. Con que se les

saca y recoge el Azufre, ó betun que tienen.

Tambien se pueden quemar en los bornos en que por cociniento se saca á los metales la ley que tienen, en el copítulo del tercer libro queda declarada su forma, y así no se repite en este. Y adviértase, que si hubieren de quemarse metales que tengan Ca-

parrosa ó Alumbre, ante rodas cosas se les quite lavándolos en el modo que tambien queda dicho arriba, en el segundo libro del beneficio por Azogue.

CAPITULO V.

De los hornos en que se funden los metales, y primeramente de aquellos en que se funde con leña.

Púndense los metales ó con leña ó con carbon; variase esto en quatro modos, á que se aplican otras tantas diferencias de hornos. Si se funden con llama sola de leña, se hace en hornos de reverberacion; si no, solamente con la llama, sino tambien con las brasas que de la materia de la leña se encienden, se hace en hoyos. Si con el calor solo del carbon encendido, en mustas ó tocochimbos Y finalmente, si se hace la fundicion pasando el metal por el cuerpo del carbon hecho

brasas, en los hornos que llaman Castellanos.

En lugar abrigado, y lo ménos sujeto á ayres que se puede escoger, segun donde conviniere armatse la fundicion, se levanten del suelo hasta cinco quartas en alto quatro paredes en quadro de adobes, que tenga cada una por lado dos varas y media, ó tres de largo, ó ménos, segun la grandeza de que se hubiere de fabricar el horno de reverberacion. Describase en el suelo un circulo que teque á todas quatro paredes, y lo que entre él y las esquinas quedate, se l'ene hasta arriba de pedazos de adebes y de barro; lo que queda vacío enmedio, se llene de buena tierra, algo húmeda, bien aprecada con pisones, hasta las tres quartas de alto, y sobre esto se asiente el que llaman mazote falso, de la materia que se dixo en el capítulo 2 de este libro, rociada con agua en tal proporcion, que apretada con las manos se junte como pella de nieve,


sia que por estar muy seca se divida y desmenuce, ni por estar demasiadamente húmeda se convierta en barro. Echese de una vez junta toda la tierra que suese necesaria, y acomódese primero con las manos por todo el suelo del horno, de manera que se haga uno como vaso ó pila cóncava, apriétese luego con piso-nes, ó piedras grandes fuertemente, y con otras redondas se empareje y ajuste, para que de todas partes tengan igual decaída á lo mas hondo del medio, por donde despues de blen apretado tendrá este mazacotes por lo ménos quatro ó cinco dedos de grueso La ca-pilla ó bóveda se hace redonda, como en los hornos ordinarios de cocer pan, aunque no tan alta, á un lado tiene su buitron y sabalera, en que la leña arde y se recoge la cenizi, y ventana por donde la llama entra en todo semejantes à lo que en el capítulo 5 del beneficio por cocimiento queda estrito. Enfrente de esta ventana, en el lado opuesto por diámetro, dexan en algunas partes otra por donde salga el humo, y para otros efectos que á veces la tapan y destapan con un adobe, á poco mas ó ménos sin barro, como usan en las fundiciones de las provincias de los Lipes y Chiches. En Truro fabrican sobre ella una chimenea quadrada, que sobrepuja mas de una vara á lo mas alto del horno, por donde sale el humo con ménos daño de los que asisten al fundir. A los otros dos lados se le dexin otras dos ventanas opuestas, en forma de trián-gulos, cuyas basas están sobre el suelo del horno de una quarta ó poco mas de largo, y los otros dos la-dos de media vara ácia lo alto, en la una de estas seasienta el fuelle, quando se quiere con él ayudar la fundicion, y abatir la llama al baño, ó quando se refina el Oro ó la Plata, que se hace en este modo de hornos, aunque menores. Por la otra ventana se ve la disposicion del metal, se menea quando es necesario, se saca la escoria quando está cocida, se ceba quando

se funde de sobre baño: y finalmente, se desgreta quando se refina, y se saca la Plata ú Oro en bollos ó planchas. La cumbre del horno no se cierra, déxase una ventana redonda, bastante á que un hombre pueda entrar por ella sin aprieto á poner en el otro mazacote, sobre que se ha de fundir, acomodar los metales, asentar la cendrada, é lo mas que conviniere hacerse.

Fundese tambien con lena en hoyps : cavanse en redondo, mayores o menores, como de los hornos se dixo : fórmanse en el suelo unos como moldes, ó receptáculos en que el metal fundido se divida, y no se haga todo una plancha; asiéntase abaxo sobre hicho y paja la leña mas gruesa, pónese sobre esta otra tanta de menuda, y así se va afternando hista arriba, dexando siempre en el medio una concavidad, ó hueco por donde se pueda echar lumbie encendida, para que se emprenda suego desde lo baxo del horno So-bre la leña se pone el metal que ha de sundirse; y si hay comodidad para cavar estos hoyos junto é alguna barranca, se hace un agujero por lo baxo, con que mas facilmente se enciende el fuego, y se le puede dar salida al metal como se fuere dergitiendo. Es usado en los Chichas este modo de fundir, para sacar de los soroches Plomo: sirve tambien para quemar los metales de Hierro, en las partes donde se beneficia este metal.

A. Paredes sobre que se funda el horno. B. Suelo del horno C Sabalera, o rexa de adobes. D. Ventana por donde entra la llama. E Puerta del horno. F. Puerta por donde se da fuego. G. Puerta por donde entra ayre. H. Puerta por donde se saca la ceniza. I. Chimeness K. Otra ventana del horno. L. Puerta redonda en lo

alto del horno.



CAPITULO VI.

De los hornos en que se funde con carbon.

L'aman en este reyno Hornos Castellanos à los que en las otras tres primeras partes del mundo han sido usados y comunes para la fundicion de toda suerte de metales. De ellos solos trata el Agrícola para este efecto, y es una la fábrica de todos, y no difieren en mas que en ser mayores ó menores, y tener la boca por donde el metal fundido sale, ó abierta siempre, ó cerrada á ratos, como se dirá adelante. Levántanse estos

hornos á perpendículo, en forma de un pilar quadrado, elgo mas largos que anchos por lo hueco. Ti nen de alto algunos una vara, otros casi dos, y otros menos, segun la grandeza de los fuelles con que hubiere de fundirse, y la facilidad ó dureza de los metales re-quiere. Por la parte de atras en una ventanilla, que para esto se dexa en la pared, algo levantada del suelo, se afixa el alchrebiz en que han de estar los canones del fuelle, puesto con advertencia de que no asome, ó pase á lo hueco del horno; porque las escorias que sobre él cayeren, helándose con el ayre del soplo no lo tapen ó impidan. El suelo del horno se hace de dos partes de carbon molido, y una de tierra buena, bien apretado con pison. Asiéntase pendiente ácia la parte delantera, donde tendrá un agujero por donde corra el metal fundido, y salgán las escorias á una hornilla, que junto á él estará bien caliente, con carbones encendidos con la llama del horno, y jayre del fuelle, que sale por el dicho aguiero.

Otros hacen estos hornes redondos, mas anchos de arriba que de abaxo, y son menores para lo que se pretende; con que se tenga advertencia, que siempre esté à perpendículo la pared donde se pone el fuelle, porque el metal fundido, ó las escorias no caigan sobre

la boca del alchrebiz, y la tapen.

Los naturales de esta tierra, como no alcanzaron el uso de nuestros fuelles, usaron para sus fundiciones los hornos, que llaman Guayras, y hoy los usan todavia en esta villa imperial, y curas partes. Son semejantes à los Castellanos dichos : diferencianse en que por todas partes están llenos de agujeros, por donde entra el ayre quando el viento sopla, tiempo en que solo pueden fundir. Salen, por la perte de abaxo de cada uno de estos agujeros, unas como orejas pequeñas, en que se sustema con carbon por la banda de asuera, 41

para que entre el ayre caliente. Ponense en lugares al-

tos, y donde corra viento de ordinario.


Llámanse en esta provincia Tocochimpos unos hornos semejantes á los que los Plateros llaman Muflis, y á los en que se hicen los ensayes de las barres. Fúndese en ellos por cebillo metal rico, en poca. cantided, y fos Indios las usaban para refinar solamente; es su fábrica de esse modo: Hicese un horno redondo, como los de reverberacion; pero apenas de vara de diámetro. Tiene dos puertas, la una pequeña, á donde se puede acomodar el fuelle, si se quiere, para abreviar la obra : grande la otra , enfrente de esta, capaz à que por ella se pueda poner dentro del horno la Musta, que es como una media olla grande, partida desde la boca de alto abaxo, llena toda de agujeros por donde el fuego del carbon se comunica. El círculo, que describe lo redondo de esta Mussa, ha de tener ocho ó diez dedos de diámetro ménos, que lo hueco del horno, para que en el espacio que por todas paries sobra, haya lugar para el carbon. El cuello de la Mussa llegue ajustadamente á emparejir con la puerta grande del Tocochimpo, y si se hubiere de usar de fuelle, ha de tener la dicha Musta dos cuellos, que lleguen por la una y orra parte, à las dos puertas. Por lo alto de la bóveda de arriba se dexa un agujero redondo, por donde se anadirá el carbon necesario, como se fuere gastando, y luego se cerrará con un tapon de barro cocido, que se pondiá y quiterá para este efecto. En el suelo del horna se asienta, o mazacote o cendrada, segun se quisiere obrar, luigo se acomoda la Musti, y últimamente, con una como tabla llana de buen barro bien cocido. se tapa lo que quedó descubierto, desde el cuello da la Musta, hasta lo restante de la puerta por donde sa entro, y se embatra y ajusta bien. Y á lo hueco del cuello se acomoda otra puertezuela de barro, que se

DE LOS METALES. 167

quita y pone para cebar el metal, ver el baño y lim-

piarlo, y lo demas que convenga.

A Horno Casiellano quadrado B. Horno Castellano redondo. C. Guayra de los Indios. D. Tocochimbo. E. Su puerta grande por donde entra la Musla.
F. Musla G Puerta de barro con que se tapa la del Tocochimbo, H Puerta pequeña. I. Tapon con que se encierra el Tocochimbo por arriba, por donde se echa
el carbon.



CAPITULO VII.

De los hornos en que se apartan los metales, y en que se refinan, y otros compuestos.

Para apartar el Cobre de la Plata aprovechándolo todo, es necesario modo particular de horno: los demas viles se apartan en donde se refinan los preciosos. Levántase en losas ó adobes uno como lecho ó cama antase en losas ó adobes uno como lecho ó cama angosta, mas alta por la cabezera que por los pies, de suerte que tenga decaida bastante, para que el metal que se fundiere corra luego afuera por una canal que tendrá en medio, como las que llaman maestras en los texados. Los lados esten tambien pendientes de manera, que do todas partes caiga el metal derretido á la canal. Asiéntese el suelo con muy bien hecho mazacote, apretado fuertemente con piedras ó pisones, y con un cuchillo ú ctro instrumento de Hierro, se alisen y emparejen los lados y la canal, de suerte que no haya en que se detenga el metal fundido Levántense paredes pequeñas de adobes sencillos por todos quatro lados, para que detengan el carbon, que se hubiere de echar á su tiempo, y el metal derretido que por la canal sale, se receja en un catino ú hornilla, que al fin de ella se hará.

El Oro y Plata, se refinan en hornos de re-

El Oro y Plata, se refinan en hornos de re-verberacion, menores que en los que se funde ó en Tocochimbos, quando la materia es poca: solo se diferencian en que el suelo del horno, en lugar de ma-zacote, se asienta cendrada, de la manera que en su lugar

se dirá:

Ottos modos de hornos hay compuestos de los dichos, ó que se reducen á ellos, y para fundir paca cosa es muy bueno el que llaman Braguetilla. Hácese un hoyo en el suelo, de una quarta ó tercia de diámetro, y proporcionalmente hondo, asiéntese el

mazacote, como en las demas, bien apretado. For el lado donde está el cañon del fuelle está descubierto, y por él se echa el carbon y metal; y en los otros se ponen otros tantos adobes que lo cercan, y otro encima con que se tapa y detiene el fuego. De estos hornillos he usado yo siempre para refinar el Cobre, y son may apropósito para qualquiera obra que requiera calor muy violento y fuerte.

A los hornos de reverberacion se anade una como cola á la parte opuesta á la ventana por donde la llama entra, que por la figura que representa y mucho metal que traga, llaman algunos Dragon. Es le chimenea que diximos arriba, ó como horne Caste-Dano, no derecho sino inclinado. Ponen en él metal, mayormente el que es de Plomo, y no dificultoso de derretir, y lo que va fundiendo con el fuego cae sobre el mazacote de la reverberacion, donde se cuece si tiene necesidad y se purga, ó lo sacan quando quie-ren. Puede durar una fundición de este medo, hasta que el metal se acabe, ó mientras los hornos y quien Wabaja en ellos pudieren sufificio.

Tambien se puede hacer que de la parte dicha del hotno de reverberacion salga una como canal ancha media vara, con sus paredes á ámbos lados, de una tercia de altora, en que se disponga el horno de apar-tar el Cobre de la Plaia, y se hará en este sin carbon, y se podrá refinar á la par, si se quisiere. Estarán aparejados adobes para tapar y embairar este canal por encima, despues que estén acomodados los panes de Cobre que se hubieren de apartar. Diráse en su lugar

como ha de hacerse.

A. Horno en que se aparta la Plata del Cobre B. Canal per donde corre el Plomo con Plata. C. Hoyo en el suelo. D. Adobes con que se rodes. E. Dragon. F. Canal para apartar el Cubie por reverberacion.



CAPITULO VIII.

De los instrumentos que ha de temer el fundidor.

Despues del fuego y los hornos, son los fuelles el instrumento mas necesario en las fundiciones: hácense de varias maneras, y diferentes grandezis, aunque los mas ordinarios son de los comnues que se usan en las herrerías. En las provincias de los Chichas y Lipes, donde se han exercitado mas las fundiciones, desde su principio solo usan de los fuelles para refinar la Plata, porque siempre funden en hornos de reverberacion. Los Castellanos han sido ménos usados, y por esta causa se han practicado ménos los que llaman barquines, ú otros fuelles grandes que se traen con ruedas de agua ú otros instrumentos, aunque en Collquiri, mineral famoso de Estaño en la provincia de Paria junto á Oruro, están en uso.

Haya en cada fundicion muy fiel romana para pesar el metal que se recibe, y saber la cantidad del que se funde, y el Plomo ú demas cosas que se le hubieren de añadir. Haya tambien peso de balanzas, para pesar la Plata: y en todo caso no faire uno pequeño, muy puntual para los ensayes menores, como son con los que se essayan las barras. A su ma-yor pesa, que será aun mé los de una onza, se le pondrá número de 24: á la segunda, que será su mital de esta, 12: á la tercera 6: á la quarta 3: á la quinta 2: y á la sexta 1: la mitad de esta última se señalará otra vez con número de 12: á la octava 6: á la nona 3: á la décima 2: á la undécima 1: y la diodécimi esti señal O Haránse estas pesas quadradas, y por su ór-den se pondrán encaxadas en una caxite, donde tombien se pueda acomodar el peso y unis pinsas, y por excusar de hacer cuentas en cada ensaye, se pondrá dentro de ella la siguiente tabla. El primero nú nero sig-nifica el de las pesas. El segundo, los maravedises de ley, que se usan en los ensayes de las barras, aun-que la mayor que les ponen es de 24380. El terce-to, el valor de la plata, por el ordinario que acá tiene, que es á cincuenta reales marco por quintar: en una ni en ctra no se hace cuenta de medios.

Plata.

Oro.

Pesas. Ley. Quintal. lates. nos. quintal.

1..24.. 24400.. 14250. ps.24...о.. 224500.ps. de pla 2..12.. 1 1200.. 1625. 12...0.. 11 11 250. б...о.. 54625. 3.. б.. убос.. µ312. lanos de 24 quilates 3...o. 21812. 4300.. 4156. 4 .. 3 .. 2...0.. 11874. 5.. 2.. µ20с.. µ104. б.. 1.. и со., ио52. 1...о.. µ937. 7..12. но50. но26. о...2.. набв. о... г.. у234. 8.. б.. уогъ.. уогъ. 0...2. HI17. 9. 3. уо12. уооб. 0...2. µо78. 10.. 2.. 4008.. 4004. 0...6. у039. 11.. 1.. ноо4.. ноо2. 0.... HO19. 12.. о.. ноог.. ноог.


Tenga tambien el maestro de la fundicion puntas de Oro y Plata, sin otra liga, que comienzen de Plata pura, y acaben en puro Oro de 24 quilates, subiendo cada punta el suyo, con que serán 25, otras tenga de Cebre y Plata, que comenzando de solo Cobre acaben en Plata purísima. Aventájase cada una en medio dinero de los doce á que se reduce la perfeccion de la Plata, con que quedarán otras veinte y cinco puntas como las del Oro. Fáciles son de hacer á qualquier exercitado en estas materias; y el fundidor que de sí desconfiare, encomiende su obra á un curioso platero, que con el peso y pesas sutiles, que acaDE LOS METALES.

bamos de decir, le será fácil su ajustamiento. La primera punta será de Plata pura a que se sepa lo es por ensayes de copella y agua fuerte. Para la segunda se fundan juntas veinte y tres partes de Plata y una de Oro, apartado por agua fuerte, para que no haya duda en su fineza, y saldrá esta mesa de un quilate-Para la tercera se echarán veinte y dos partes de Plata y dos de Oro, y será de dos quilates; y así se harán las demas, pesando entre Oro y Plata, veinte y quatro partes, y tendrá tantos quilates quantas fueren las partes del Oro. Señalarse han en cada punta, y de la misma manera se hagan las de Cobre y Plata.

Tenga demas de esto una cuchara grande de hierro, con el cabo de lo mismo, de una vara, á que se añada otto de palo de vara y media, para cebar con ella el meral sobre baño, quando hubiere de hacerse. Un garabato para limpiar las escorias, de tres dedos de alto y casi uno de ancho, con su cabo largo de hierro y palo. Otra como barreta, de des varas y media de largo, y dos dedos de grueso, que por la una parte remate en punta, que se calzará de acero: por la otra en filo, de tres dedos de largo. Tambien tenga la que llaman hachuela, por lo que en el remate se le parece, con su cabo de hierro y palo, para los efectos que se dirán despues Tenazas grandes para asir las planchas, martillos y sinceles, para sacudirlas de la tierra, y cortarlas: muelles para acomodar los carbones en los ensayes, y secar las callanas ó criscles: cantidad de estos vasos, y de cendradas pequeñas: moldes para hacerlas, y pisones y piedras Ilanas y redondas para apartar los mazacotes y cendradas en los hornos.

A. Romana, B. Peso grande, C. Peso pequeño, D. Cuchara E. Tenazas, F. Hierro largo, G. Hachuela, H. Puntas, I. Martillo, K. Crisol, L. Muelles, M. Garabato.

N. Taxadera.



CAPITULO IX.

De como se han de preparar los metales que hubieren de fundirse,

El pallar ó escoger con cuidado los metales, es prevencion aun de mayor importancia en los que hubieren de fundirse: porque lo que se derrite y cae sobre lo que no es metal, se sustenta y detiene allí, sin poder baxar al baño á unirse con lo demas, y á veces se quema. Si le falta la liga necesaria ó se mezcla y entrapa de manera con la tierra, que no desasténdose de ella, se sale con las escorias, en puntas menudísimas de Plata, que he visto no pocas veces en las de varias fundiciones,

La queme es preparacion necesarla en metales que tienen Azufre ó Antimonio ó betunes, si se han de fundir en hornos Castellanos con carbon y soplo de fuelle: porque con la violencia del fuego se derriten antes que estas malezas se evaporen, y mezclada con ellas la Plata, se sale en forma de escoria. Pero si se funden en horno de reverberacion, no corren tanto riesgo; porque como se va calentando poco á poco, van tambien gastándose y evaporando estos malos humores, ántes que se derrita el metal, con que recibe de ellos ménos daño.

El moler el metal que hubiere de fundirse en hornos Castellanos, será de importancia todas las veces que con comodidad, y poca costa pudiere hacerse: penétralo así mas fácilmente el fuego, y se junta mejor con la liga, ó ayuda que le echan para que sa funda, que tambien ha de ser molida, y para que la lla-

ma no lo levante se mezcla todo con agua.

Muy dilatadamente enseña el Agrícola á lavar los metales ántes de fundirlos; poco se una en estos reynos, sino es en metales de Estaños, y qual ó qual lo usa en les tierras ó granzas de Plomo, para quitarles la lama que tuvieren; pero en los metales de Pla-ta no ha dado lugar á esta curiosidad algo prolixa la máquina del beneficio por Azogue, y el recelo de que no se pierda nada en las lamas que se llevare el agua. Pero acertaria el que á metales que de su naturaleza son mejores para fundicion, y no son macizos, sino mezclados con piedras, ú otros metales de Azogue, los moliese y lavase en tinas, y recogiese las lamas para beneficiarlas por Azogue, y lo que quedase abaxo que será lo que habia de fundicion, por ser mas pesado, se beneficiase por fuego.

CAPITULO X.

De la liga en que se funden los metales de Plata.

Criase la Plata entre los metales que la tienen tan acompañada de otras cosas de contrarias y opuestas calidades á su naturaleza, que si en la fundicion no se le añade quien las recoja y defienda, la destruyen y consumen. Funda por si solo quien quisiere experimenen el sucgo, apénas sacará muestra de Plata, siéndolo las tres partes de su peso, como la sacará muy blanca y pura el que lo fundiere con Plomo. Aunque tambien pudiera decirse, y yo me inclino mas à ello, que no son malezas que el metal contenga las que causan este deño, sino la falta de algun género de cocimiento ó humedad que para su perfeccion aun no tenian (porque suera Plata blanca) y con el Plomo se suple. Persuádome á esto por lo que Raymundo enseña en varias pattes de sus escritos; pues quaxando el Azogue con algunas medicinas de las que él pone por menores, queda de suerre, que sobre baño de Plomo en cendrada se convierte todo en Plata, y sin esta ayuda se consume en humo, efectos que no debemos atribuir á malezas que se le hayan mezclado, pues la materia con que se quaxó no las lleva, sino á la falta de las últimas disposiciones, que la causa agente, ó no pudo, ó no tuvo tiempo necesação para imprimir-las en el paso. Y para desengaño de esto dice el mismo autor, que lo que la piedra de los filósofos ó medicina mayor quaxa, no necesita de esta ayuda; porque le da al Azogue la perfeccion última de Oro o Plata, por la grande y presta actividad que tienen: sea lo que fuere, la experiencia ha enseñado en todas partes y tiempo del mundo, que la Plata que tienen

los metales debaxo de especie de tierra ó siedra, ni se seca ni aprovecha, como conviene sin liga, ó mez-cla de Plomo, ó que lo tengan ellos, ó que se les shada de fuera. Soroches, cendradas en que se ha refinado, y gieta que llaman Lithaigitio ó Almaitaga, son las cosas que contienen Plomo y sirven de liga, v solo à la experiencia del artifice se remite el saber qual es mas à propósito para acompaniar el metal que ha de fundirse, teniendo atencion à que sean igualmente dificultosos, o fáciles en rendirse al fuego ; porque si no se funden y derriten à la par, no se consigue el fin que se presende, y se quedan en su fuerza los inconvenientes dichos. La liga mas recia es la cendrada, luego los soroches ó metales de Plomo, aunque hay muy grande latitud entre ellos, la mas fácil de todas es la Greta. En los hornos Castellanos se usa de todos estos tres géneros de liga; pero en los de teverberacion solo de los soroches, buscándolos los mas á propósito, segun la calidad de los metales que se funden. Los muy ticos se derriten mas seguramente sobre baño de Plomo en reverberación, ó Tocochia po.

Con otras cosas se mezclan los metales para fundirlos, que son opuestas en particular á las malezas que tienen. En el capítulo once del segundo tratado queda dicho las que son, y el modo de conocerlas por los humos. Los remedios que allí se escriben para la quema y beneficio por Azogue, son mas propios para la fundicion, y así se tenga mucha advertencia con su uso.

No se ponen aqui por no repetirlos.

CAPITULO XI.

De las cosas que oyudan à la fundicion de los metales.

No solo sirve el Plomo, ó las cosas que lo tienen para el esecto dicho en el capítulo pasado, sino tam-

175 LIBRO. IV. DEL ARTE bien son de ayuda derritiéndose ellas, para que con mas facilidad se fundan y corran los metales de Oco ó Pla-ta. A los otros viles no son de provecho, porque al refinarlos los gasta y consume el Plomo.

Hácense fuera de esto composiciones varias para facilitar la fundicion en metales muy duros y rebeldes, que mas son de curiosidad para ensayes menores que de provecho, por su costa para fundiciones grandes, y así en las de todas estas provincias nadie las usa. La Sal que llaman artificiosa es la principal ayuda para ensayar los metales, hágase en qualquiera de estos modos. Partes iguales de rasuras de vinagre, y de ori-

nes se cuezan hasta que se cuaxen en Sal.

O tómense partes iguales de Ilipta, ú otra ce-O tomense partes iguales de Ilipta, ú otra ceniza fuerte de que usan los tintoreros, de cal viva,
de rasuras y de sal derretida, de cada cosa de estas
una libra, pónganse en veinte de orines, cuézase hasta
que merme el tercio: cuélese, y anádasele despues otra
libra, y cinco onzas de sal por detretir, y ocho libras
de legía: cuézase en olla vidriada, hasta que se quaxe.

O echése en un vaso sal y hierro tomado de
orin, cúbrase con orines, y bien cerrado se ponga
por un mes en estiércol caliente, lávese despues con
los mismos orines el hierro y sáquese, lo demas se
evapore y quaxe en sal al fuego.

O finalmente, se tome legía hecha de sal.

O finalmente, se tome legia hecha de sal, y llipte partes iguales, y échese dentro de iguales partes de sal, de jabon, de rasuras y de salitre, cué-zase hasta que se convierta en sal; pero para que el Salitre sea bueno para estos ensayes se prepara así. Echase en una olla vidriada, con legía hecha cal viva, cuézase hasta que se consuma la legía, añádasele las veces que fuere necesario, hasta que probando el Sa-litre al fuego no arda, con que estará hecho.

Fuera de esta sal se hacen otras composiciones

para el mismo efecto. A una onza de polvo de piedes

blanca, fácil de derretir al suego, se le añaden quatro de Greta, derritase con reverberacion en un crisol, debaxo de musto, vaciese despues sobre una piedra, y que lará como vidrio en enfriándose, muélase y guárdese para quando se hubiere de usar de ello.

O tó nense partes iguales de rasuras, de sal comun y de salitre preparado, y bien mezcladas estas cosas se cuezan así secas en una olla viditada, hasta que se pongan blancas, y mézcleseles finalmente otro

tanto de Greta, y muelase todo junto.

Ayudan, demas de lo dicho, á la fundicion con calor mas vehemente que causan en los metales, las escamas ó escoria del hierro, las de heces de vino, de vinagre, y las del agua fuerte, con que se aparta el Oro de la Plata, tambien son de provecho las Margaritas, los panes ó crudios que se sacan de ellas, el vidrio, y sus espumas ó superfluidades, la Sal, el Hierro y sus limaduras, la Capatrosa, y la arena de piedras que se derriten fácilmente, embeben estas cosas el metal, y lo defienden del fuego. Otras composiciones pone el Agrícola en el libro(séptimo de su arte, allá las podrá ver el que quisiere, aunque ya será poco ó nada necesario su uso; pues despues de asentado el beneficio por Azogue, solamente se funden los metales que son muy dóciles para ello.

CAPITULO XII.

Como se ha de hacer la prueba é ensaye de los metales por fuego.

Muy à riesgo està de no saber gozar de la buena suerte que se le viniere à las manos, el que tratando en metales no supiere ensayatlos por fuego para enterarse con certidumbre de la ley que tienen : ya queda advertido atràs, que lo hagan así los beneficiadores, y aquí lo encargo á rodos los mineros que lo sepan, mayormente los que llaman Cateadores, que se ocupan en buscar y descubiir minerales nuevos. No se fien del ensaye de Azogue, que es muy engañoso, ni se persuadan á lo que por la vista sola juzgaren, pues muchas veces el metal que parece de plomo, tiene mucha Plata, y el que se piensa que es Cobie, encierra grande riqueza, y las piedras que en un mineral son ricas, en otro no tienen ley las que se les parecen, y al contrario.

recen, y al contrario.

Los meiales de Plata, que son los que mas se siguen y practican en este reyno, y el fin principal de este tratado, se ensayen así, y lo mismo se haga en los de Oro Si estuvieren en harina, para beneficiar por Azegue despues de bien mezclados, se cojan de todas partes, como tres ó quatro libras, mézclense estas nuevamente muy bien, y sáquese de ello lo que pesare la pasa mayor del peso pagueño. sare la pesa mayor del peso pequeño, que para este esecto queda dicho se ha de tener, mézclesele otra tanta Greta, o Almartaga bien molida y cernida, humedézcase con un poco de agua, de suerte que se una apre-tado con los dedos. Estése calentando, miéntras esto tado con los dedos. Estése calentando, miéntras esto se apercibe una callana ó tiesto de olla algo honda, y donde no la hubiere, un pequeño hoyo, que se cave en un adobe ó en el suelo, con su mazacote apretado de buena tierra, á la redonda del qual se ponen pedezos de adobe ó piedras, que no saltan al fuego, para que detengan los carbones. Estando bien caliente la callana, que es quando parece blanca y hecha asque, se ponga sobre carbones pequeños encendidos el metal preparado, con o queda dicho en dos ó mas veces, segua fuere su cantidad, cúbrase con otros carbones, y désele ayuda con el fuelle, derrítese en breve la Greta, y abraza y lleva consigo la Plata, Oro ó Cobre, que el metal tuviere; y en estando bien fundido, que se conoce quando la escoria está muy derretida,

y líquida como aceyte, y bien cocido el baño, cuya señal es comenzar á gastarse el Plomo y á criar Greta, se aparta la callana y enfria; sáquese el panecito, y en una cendrada pequeña, que tambien estará ya caliente para el efecto, se refine hasta que dé la que llaman vuelta, que es haberse gastado todo el Plomo: conócese en que unas pintas, ó como gotillas de acey-te, que andan sobre el metal derretido, y llegando á. la cendieda se consumen en ella, no parecen mas, antes se muesiran colores diferentes, que por la semejanza llaman damascos los fundidores. Si es Oro ó Plato, lo que quedó en la cendrada refinado, queda redondo, levantado y claro, como si fuera limpísimo Azogue; si tiene Cobre ú otra mezcla, ni queda levantado, ni claro. Sáquese despues de quaxado, y án-tes que se enfrie lo que quedó en la cendrada, porque despues no se despega fácilmente, ni sale con buen suelo; y si hubiere quedado con Cobre, vea con las puntas la parte que de él tiene, ó prosiga que será mejor, sin sacarlo de la cendrada, echándole poco á poco Plomo pobre , hasta que el Cobre se gaste , y quede el Oro ó Plata que tuviere. Pésese lo que se sacare, sacudiéndolo ó limpiándolo primero, si acaso tuviere pegado algo de la cendrada, y por la tabla del capítulo octavo de este libro, sabrá lo que tiene esda quintal de esta manera. Si con una pesa de las doce se ajusta el grano ó lenteja que se sacó, el número que está enfrente de ella en la dicha tabla, donde dice valor, es lo que se busca: como si se ajustó con la pesa 9, que es la que tiene señalado 3, del segundo orden, lo que le corresponde es 6 pesos y 4 rea-les, y ese valor tiene de Plara en corriente cada quintal. Si pesa tanto como el 3 del primer orden, ten-drá 156 pesos y 2 reales, y así es de los demas. Pero si no se ajustare sino con dos, ó tres ó mas pesas, el valor de tedas ellas juntas será lo que cada quintal ten-

LIBRO IV. DEL ARTE drá, como si fuera con la quinta la décima y con la oncena, à que corresponden 104, 1, 4, 2, 2, 1, montará todo 110 pesos 4 reales, y esto valdrá lo que de Plata tiene cada quintal.

CAPITULO XIII.

Algunas advertencias acerca de lo dicho del ensaye; de los metales en poca cantidad.

No se haga solo un ensaye sino dos, de un metal mismo, y saliendo iguales ámbos se quedará con entera:

satisfaccion de la ley que tiene.

De propósito se puso el modo de ensayar dicho, y no el que se hace en hornillos, como en los que se ensayan barras en crisoles, y debaxo de mustas; porque no siempre puede haber comodidad, ni espacio para hacerlos, y detenerse en calentar el horno, mayormente los que por los minerales de estas provincies anden de ordinario en descubrimientos nuevos, y de la manera que aquí se ha escrito, en qualquir lugar y tiempo puede hacerse; y sale muy pustual, y enveinte anos que ha que lo practico, en diferentes partes en que he estado, nunca me he engañado, ensayando siempre pequeña cantidad en partidas de metal que se vendian y compraban en mucho precio.

Si el metal que ha de ensayarse essa en piedra, y no en harina y fuere mucho, apartense diez ó doce. libras de todos géneros, hágase granza muy menuda, y múelase despues de bien mezclada, una ó dos libras de ella, y de esto se hagan las pruebas que quedan dichas. No puse tampoco sales, ni otras ayudas de las

que se escribieron en el capítulo doce de este libro, que suelen serlo, para que los metales se derritan mas. fácilmente, porque molidos y bien mezclados con la, Greta, ella lo hace todo, y quando mucho, si el metal, fuere demasiadamente seco, se le añada otra, ú otras dos

pattes mas de Greta, con que sin falta se les sacirá lo que tuviere, y bastará que el minero tenga apercibido siempre aqueste material, que es muy comun, que los otros, ni todos, ni en todas ocasiones sabrán, ó podrán hacerlos, ó si el metal fuere demasiadamente rebelde, se les añada un poco de sal comun, muy bien quemada ántes, con que se facilitará la fundicion, y despedirá mejor la escoria.

La Greta que se saca de refinaciones, en que con la Plata y Cobre, no es segura para ensayar, porque con la espuma del Cobre sale tambien alguna Plata, y se va con ella: téngase pues molida y cernida para el efecto, y ensáyese por sí sola; y si tuviere alguna Plata, esta se le quitará de la que despues

sallere en las pruebas, ó ensayes del metal.

Si el metal que se ensaya fuere rosicler puro, cochizo, tacana ó plomería, no se muela, sino hecho granza menuda se eche sobre baño de Plomo en la callana dicha de esta manera. Pésese dos tantos de Plomo, como es el metal que se ha de ensayar, y estando la callana bien caliente, se eche el Plomo en ella, y quando hierva y comienze á gastarse, eche en unos papelitos poco á poco el metal, de suerte, que caiga inmediatamente sobre el baño, fúndese, y refinase como queda dicho.

Ensayese tambien el Plomo con que se hubieren de hacer estas experiencias; porque no saldrán ciertas si tiene alguna Plata, y quitese la que tuviere de la cuenta

del ensaye.

Gúndese lo mismo quando se ensaya alguna plancha ó barra, para siber la ley que tiene, que se hace de esta manera. Sácase un bocado de la barra ó plancha, y de él se toma tanto como la mayor pesa, que por la tabla del capítulo octavo vale ay 400, caliéntase una centrada capaz, y estándolo ya, como conviene, se le esha otro tanto Plomo pobre, y en estando clato y comenzado á querer gastar, se le echa

la Plata; gasta, y hace sus aguas hasta dar la vuelta con las señales dichas en el capítulo pasado; sácase el tejuelo limpio, y vuélvese á pesar, y el número, o números que montaren las pesas con que se ajustó. senstarán los maravedises que tiene de ley, por la dicha tabla del capitu'o octavo debaxo de su título. La mayor ley que se pone en las barras, es de 21380: los ctros veinte que falian, para los 211400 con que entió la Plata al ensaye, se dan de resguardo para lo que pudo consumirse en él con el fuego ó cendrada, en que si está demasiadamente caliente, se suele embeter alguna Plata con el Plomo. Senalanse los númoros de la ley de diez en diez, y las unidades que sebre ellos hay, se reducen à la decena mas cercana; y así en el ensaye que se hallan 70 71. 72. 73. 74. no se ponen en la barra mas de 70; pero si son 75. 76. 77. 78. 79 se le señala ley de 80, y si los demas.

CAPITULO XIV.

De las pruebas é ensayes por menor de los otros metales.

No se hacen con syuda de Plomo los ensayes del Cobre, porque lo gasta, y hace que se vaya en humo, solo se quema moy bien en la caliana desputs de pesado, y con la fuerza del fuego, si el metal es rico, despide á la primera vez en un tejuelo el Cobre que tiene, y prsándolo, se conocerá la parte que de él hay en cada quintal; pero si la vena no es tan abundante, desputs de bien quemado se muele, y lava con tiento en una chua, como quien mira ensayes de Azegue. Sálese lo mas liviano, que es la tierra sin metal, lo demas se saca y se le torna á dar fuego, y esto se hace una ó des veces, ó las que fueren necesarias hasta que se junta lo que hubiere en un panecito, que con ayuda de Salitre y vidrio, se facilita y abrevia.

Tambien à la primera vez que se quema, se muele y lava, se le puede echar orro tanto de sal quemada, rasuras calcinadas, y espuma de vidrio, y fundirse todo junto en un crisol, que es mejor para estos ensayes, ó si no sea la callana honda, y se hallará en el fondo el pan de Cobre. No se detenga mucho al fuego, despues de bien fundido, porque se consume y quema, y no saldrá el ensaye puntual.
Si se quisiere saber si tiene Plata ú Oro, de-

mas del indicio que darán las puntas en la piedra que toque, se aputará en cendrada, como Plomo pobre, en el modo que queda advertido, que para gestar una

parte del Cobre, son menester once de Plomo.

De los Soroches ó metales de Plomo, se hacen tambien las pruebas en la manera dicha. Dáseles fuego por si solos en la callana, sobre carbones encendidos, y si no tienen mucha mezcla de piedra ó tierra, fácilmente se junta en el fondo el Plomo derretido, y sin dar lugar á que lo disminuya el fuego, se enfria, se seca y pesa; menester es tener conocimiento para no sacarle crudio, que es quando sale quebradizo y bronco, procede esto de no haber aun consumido el fuego la mezclà de Azufre, ó Antimonio ó Margarita que el metal tiene : conocese en que el baño parece negro, no gasta, y hace por encima unos ojuelos ó pintas, como las suele hacer en la refinacion, quando da muestras de Plata. Prosigase con el suego hasta que cesen estas señales, se blanquee, y comierce à gaster. El que suere disicultoso de sundir, se mezcle con escorla de Hierro, que lo calentarán, y ayudarán á que si quisiere saberse si tiene Plata o no el Plomo,

y en que cantidad, refinese en cendrada, y hágase la cuen-

ta de lo que saliere.

El Estaño se ensaya de la manera que el Plomo. sunque es bien quemar el meial, molerlo y lavarlo, y

despues de muy bien seco fundirio. Para saber si tiene Plata se echo en cendrada, sobre baño de Plomo pobre, que esté bien caliente y hiervo: la tela encrespada, que cria encima, se aparte con tiempo á los lados, con la punta de un palo, hasta que aclare; prosígase con el fuego, hasta que quede la Plata si la hubiere, ó se consuma todo.

Dásele el fuego mas recio que se puede al metal de Hierro, múelese despues de muy bien quemado, y con una Piedra Imán se aparta, y divide de la tierra Júntase todo lo que la Imán atraxo, y mezclado con sali-

tre, se funde y hace un panecillo.

Muélese el metal de Azogue, y pónese en uno como orinal de barro, y encima su tapadera, con una nariz larga, á manera de Alambique, que entre en aigun vaso de agua fria, désele fuego en un hornillo, y el Azogue convertido en humo se levantará á lo alto, huyendo del fuego, y refrescado volvetá á tomar cuerpo, y correrá al vaso dicho, ó ensáyese en caparuzas y capillos, de la manera que se queman las lamas.

CAPITULO XV.

Del modo de fundir por mayor en los hornos de reverberacion.

Poco ó nada se ha usado hasta nuestros tiempos, entre los que han traiado de metales, el fundirlos en hornos de reverberacion, y aunque ántes de ahora se tuvo noticia de ellos, no fué con la perfeccion que hoy se usan, ni para este efecto, sino para refinar so-lamente. Baste para prueba de esto que Jorge Agricola, que tan dilatadamente trató de todo lo perteneciente al arte de los metales, no hace de ellos mencion para este efecto. Es entre los modos de fundir el mas noble, y mas á propósito para los metales de Oro y Plata, mayormente si son muy ricos, como tacanas,

rosicleres, cochizos, espejados y plomería. Estes ineta-

les se funden por baño en esta manera.

Sobre el mazacote falso, que dexamos puesto en el capítulo quinto de la fábrica de estos hornos, se asien-ta otro mazacote de la tierra que allí se dixo, ó la que llaman Carbanilla, que es una mezcla de dos partes de carbon molido y una de tierra, todo se homedece y revuelve, hasta que esten en la proporcion que en otras ocasiones se ha dicho, que apretada con las manos se junte como pella de nieve, échese de una vez todo el material que fuere necesario, repártase y acomódese por todo el horno con las manos, de manera que quede en forma de chua, ó plato con decaida basiante, é igual de todas partes de la circunferencia, al medio del suelo, ó mazacote : apriétese muy fuertemente con pisones ó pied:25 grandes, y con orras menores redondas, o con instrumento de hierro se alise y ajuste, tápese luego con adobes y batro la puerta redunda de arriba, y á las de los lados se les arrimen tambien alobes; pero no tan, ajustados, que no dexe i por donde el suego respire, y salga el humo. Encién-dese leña, y sin cesar irá añadiendo como sa fuere quemando, de tal modo que ni por ser demasiada se ahogue la llama en el buitton, y no ten irá lugar de arder libremente, ni por ser poca no dé el cafor bas-tante para que el horno se caldee. Disele de esta manera de susgo el tiempo necesario, hosta, que se pone blanco por de dentro, que es señal que está ya hecho ascua. Pónense luego las planchas de Plomo en la ventana, que está enfrente de la sabalera, por donde la llama entra, y esto derretido es lo que llaman beño; será mas ó ménos conforme la capacidad del horno; y la cantidad de meral que hobiere de fundirse, y su riqueza: lo ordinario es echar dos quintales de baña para fundir, uno de metal rico, aunque yo en Chi-capa, de la provincia de los Chichas, echaba juntas de una vez en cada horno sesenta arrobas de Plomo

para fundir veinte y quatro de metal rico del cerro de la Trividad de los Lipes. Si el horno está bastantemente caliente, lurgo al punto como se va derritien-do, y cayendo sobre el mazacote el Plomo, se pone claro y limpio como Azegue, y comienza á gastar; échansele encima una ú dos, cucharadas del meial, que ya estatá dispuesto para fundirse, sin mas proporcion, que tenerlo hecho granza. No se eche tan poco metal que dexe de cubrirse todo, el baño, ni tanto que se amontone uno sobre otro, aunque es menor inconveniente el dilatarse la chra, y dutar mas el trabajo en lo primero, que el quemarse el metal en lo segundo, como sucederá muchas veces en los que tienen maleza. Meneese inmediatamente el baño con un palo largo como hurgonero, para que por sodes partes le toque al metal el Plomo, y prosígase siempre con el fuego, hassa que se funda bien, que se conocerá en la escoria, si está igualmente derretida como agua (de la misma manera se funditá en Tocochimpos, aunque es para poca canidad, y con suego de carbon) éche-se luego mas metal, de la manera que al principio, revuélvase con el hurgonero, déte lugar á que se fun-da, y de este modo se proseguirá, hasta que se acabe la obra.

CAPITULO XVI.

Prosigue el modo de fundir por baño, y ponense algunas advertencias acerca de él.

Poca escoria hace el metal muy rico, y el que no lo es tanto hace mas, si hubiere mucha en el horno quando se va fundiendo, se dexe cocer y subtilizar muy bien, sin añadirle mas metal, y luego con la hachuela se abra poco á poco la boca, ó puerta que están enfrente de la otra en que se suele poner el fuelle, y se dé lugar á que por un cañito muy suil voya saliendo. Si se hallare algo á la salida se quite,

para que no impida y detenga á las demas. Ténganse apercibidas unas bolas de barro y ceniza húmedas para tapar esta sangradera quando convenga; porque suele robar la escoria algo del mazacore, y salirse atropelladamente, y algun Plomo y Plata con ella. Sáquese de esta suerte la que se pudiere: y no importa que quede el baño totalmente limpio de ella; porque quedando poca, no solo no daña, ántes ayuda y aprovecha á la fundicion del metal. Esto se hará las veces que fuere necesario, hasta que se acabe.

Si el Plomo del baño está y muy cargado de Plata, no abraza á la que tiene el metal que se le añade, con la presteza y facilidad que ántes: para exâminar esto se saque con la cuchara un poco, córtese de ello tanto como la pesa mayor del er saye, y en cendrada pequeña se refine, y se verá quantas pattes de Plomo, y quantas de Plata son las que hay en el baño: y en no siendo doblado mas el Plomo que la Plata, será menester que se le añada alguno. Haráse esta prueba

tambien las veces que pareciere conveniente,

Acabado de cebar y fundir bien todo el metal, se saca la mas escoria que se puede. En las fundiciones de los Chichas, con la punta del hierro largo
se hace un agujero, que comienza media vara mas
abaxo de la puerta del horno, y se encamina ácla
arriba, de suerte que vaya á salir á la mitad del mazacote. Sale por él todo Plomo y Plata que en el horno hay, y corre por una como acequia, que está senialada en el suelo con alguna decaída, y en ella se
enfria, se quiebra en pedazos, y se recege y guarda
para refinar despues. Suele correr este rio de Plata cincuenta pasos y mas; y para que no salpique dando
el caño de metal derretido en el suelo, se pone cantidad de hicho, ó paja, ó leña menuda, en que primero dé el golpe, y lo mismo hacen quando funden sus
hornadas de Soroches, y hay mucho baño,

LIBRO IV. DEL ARTE

Pero en las fundiciones de Oruro; en estando acabada la obra, destapan todas las puertas del horno, y sacan la brasa del buitron, y endureciéndose la escoria que quedó sobre el baño, se abre tambien la puerta de acciba para que mas apriesa se enfrie el horno. En dando el calor lugar se entra en él, y con un martillo se sacude la escoria de encima, que se quiebra fácilmente, y se divide de la plancha que está debaxo: córtase este lurgo con sinceles en pedazos, y se guarda.

Bien se pudiera sacar la mayor parte del baña à cucharadas, y echarlo en moldes donde se enfriase, con que se excusaba el desperdicio del que corre por el suelo en los Chichas, y la mayor parte del trabajo en el cortar las planchas dentro de los hornos en Oruro.

Hágase ensaye de un poco del Plomo que se sacare, y se verá la Plata que en él hay, conformé sus pesos. Pero el que siguiendo el modo de vaciar el horno quisiere saber la cantidad de Plata que tiene, conforme la que hubiere de Plomo, saque ante todas cosas una cucharada del baño, y de esta haga su ensaye, y le saldrá puntual, porque si lo quiere hacer de las planchas que del suelo se recogieren, no hará nada; porque todas son desiguales en la ley, y las que se enfrian primero, mas cercanas al horno, tienen mas Plata, y ménos las que estan mas léjos.

CAPITULO XVII.

Como se funden los Soroches solos, ó mezclados con ellos otros metales por reverberación.

Los metales Soroches, que juntamente con tener Plata rienen tambien bastante Plomo para fundirse por sí solos, sin otra mezcla ó liga, aunque en la ley no sean muy aventajados, dexan mucho provecho á sus dueños, por los ahorros y brevedad que hay en sacársela. En la

provincia de los Chichas ha sido mas comun este género de minerales, y mas usada la fundicion en el modo que ahora se dirá, aunque tambien ha habido y hay ingenios en que muelen y benefician por Azogue los metales pacos, Asentado el mazacote se carga el horno en esta manera. Si en el metal hay pedazos, ó corpos grandes, se quiebran y reducen al tamaño de nueces, ó poco mayores. La cantidad que ha de fundirse, que suele ser de quarenta á cioquenta quintales de cada vez, se acomoda arrimando el metal uno sobre otro á las partes de pared que hay entre las quatro ventanas que el horno tiene, de suerte que queden desembarazadas, para que no se estorbe la entrada de la llama, respiracion del fuego, y salida del humo. Quede tambien desocupada buena parte del suelo ó mazacote, para que como el metal se fuere dertitiendo, tenga lugar adonde corra y se recoja.

Pero si el Soroche fuere muy seco, y no tuviere el Plomo necesario para que por sí solo corra y haga baño, mézclese con otro mas xugoso en las cantidades que se dexan al discurso y experiencia del fundidor, segun su mayor ó menor sequedad demandare.

Los metales negrillos espejados, se funden tambien por este modo, mezclados co Soroches, aunque es menester conocimiento para escoger los que serán á propósito, segun la facilidad ó dificultad que tuvieren en derretirse. Con ocho quintales de negrillo, se echan de ordinario treinta de Soroches, en esta forma. Pónese un lecho de metal negrillo en los quatro lugares dichos, y sobre él se pone otro de Soroches, sobre estos otra vez negrillos, y así se alternan hasta que el metal se acabe; pero con advertencia, que por lo alto se ha de terminar en buena cantidad de Soroches.

No es este seguro modo de fundir para metales pacos auoque sean ricos, porque la tierra que tienen y no puede fundirse bien, corre peligro la Plata de perderse ó no recogerse bien, quedándose sutilisima entre las escorias; pero si la fulta de Azogue û otras congruencias obligaren á ello, muélase el metal paco, y los Soroches mézclense en la proporcion dicha, amásense con agua comun, aunque si la habiera salirosa, será mas ayuda para la fundicion. Háganse panes ó bollos, y despues de secos, se acomoden en el horno, y se fundirá con ménos riesgo.

Dispuestos los metales en la forma dicha, se tapará y enibarrará la puerta de arriba, y las otras se acomodarán de la suerte que se dixo en la fundicion por baño: daráse fuego al horno hasta que el metal se derrita; y porque à veces suele correr antes que el suelo ó mezacote esté bien caliente, y allí se torna á endurecer, es necesario tener cuidado de menear de quando en quando el baño con un hurgonero; y si hubiere algo asentado en el suelo, levantarlo Cuece el retal hasta que por la sutiliza de la escotia, y por la correa que hace, si con algun hierro ó palo se saca una poca, estendiéndose sin quebratse en hilos delgados, como si fuera melcocha, se conoce es tiempo de desescoriar el horno. Abrese con la hachuela la sangradera, como queda dicho, y por ella va saliendo poco á poco toda la escotia, que por estar en la superficie, y participar mas de la violencia del fuego, está mas cocida, y en liegando á la que no lo está tanto, se taça con batro, y se da lugar á que la demas se cueza. Hácese esto dos ó tres veces, y en lo demas, se prosigue como se dixo en el modo de la fundicion por baño.

Muy ordinaria cosa es en fundiciones de negrillos, ú otros cobrizos quedar sobre la plancha de Plomo, y debaxo de las escorias otra plancha de crudios, causados de las Margaritas y mucho Cobre que las acompañan, y en los Soroches suele suceder lo mismo por la mez la de Azufre. Si son en cantidad notable, se vuelvan á recoger: y si pocos, se echen en la refinacion

sobre el baño.

Para dar mas fuerza al fuego, ponen en algunas partes (aunque en orras no se usa) fuelle en estos hornos quando se funde en ellos. Dispónenlos de suerte que su soplo abata la llama al baño, y de qualquiera manera ayuda muchisimo; porque es el ayre el alma, y quien da fortaleza y mayor actividad al fuego.

Para qualquiera obra que se haga en hornos de

reverberacion se advierta que esté la llama clara; porque en andando obscura y ahumado el horno, no funde ni tiene fuerza. Procede esto, o de no tener respiracion bastante por las ventanas para que salga el humo, y se remedia con desiaparlas mas, ó de que el buitron donde cae la ceniza está lleno hasta la sabalera, y no hay lugar para que el ayre avive y aclare el fuego; saquese la ceniza, y cesará aqueste inconveniente.

CAPITULO XVIII.

Del modo de fundir por hornos Castellanos.

Llenense de carbon los hornos Castellanos algunas horas antes que haya de dar princio a la fundicion, poniendo primero abaxo algunas biasas, ó meiléndolas despues par el alchrebiz en que entran los cañones de los fuelles. Ayúdase con el soplo á que se encienda todo, y anádese mas carbon si fuere necesario, hasta que se calienten de manera que estén hechos un as-cua por de dentro, ténganse apercibidas algunas escorias hechas granzas. y si las hubiere de las que salen en horno de reverberacion, serán mejores porque tie-nen mas xugo; comiéncese la fundicion por ellas en este modo. Acomodense con un hierro los carbones que estan en lo alto del horno, de suerte que esten juntos, para que lo que se echare à fundir sobre ellos se pueda tener sin que por las concabidades que entre unos y otros hubiere, se caiga luego abaxo To the mine may be of 1.48 of the world . The red meet

sin estar derretido. Echense una ó dos cuchatadas de las escorias dichas, segun la grandeza del horno, en el medio de él, y encima de ellas carbon; soplen con fuerza y sin cesar los fuelles, derritense las escorias, y sueltan el metal, si aun tienen alguno, corren y se juntan en la hornilla que está á la boca del horno, y tambien ha de estar caliente y llena de carboaes encendidos Añádese otra vez escorias y luego carbon, y por este modo se proseguirá luego, echando el me-tal que hublere de fundirse. Sáquense las escorias de la hornilla con un garabito de hierro, y se echa en ella baño de Plomo pobre, si el metal que se funde lo requiere. Comiénzase esta obra por la fundicion de las escorizs, para dar con ellas uno como vidrío á las paredes y suelo del horno, y ponerlo con su humedad resbaladiza, para que el metal no se le pegue, sino ántes con mas facilidad descienda al cauno ó receptáculo en que se junta; y porque aunque lo diche es comun á todos los metales, requieren unos unas, y otros otras especiales circunstancias, se discurtitá por todos, comenzando por los de Plata y Oro.

Los metales que tuvieren Oro ó Plata, y jun-

tamente Plomo bastante, para que puedan fundirse por si solos, se echen asi hechos granzas en el horno, y si por ser demesiadamente fáciles en derreitres corrieren luego, y salieren crudios á la hornilla, tápese la boca del horno con una bola hecha de barro y carbon molida, y prosígase en la fundicion un buen rato, y en él se irá acabando de cocer el baño. Abrase luego la boca que antes se cerró, y saldrán el Plomo y escorias à la hornilla. Vuelvase à cerrar despues, saqueuse las escorias y continúese así, haste que se haya de

cesar en el trabajo.

Si la ficilidad dicha en derreitre les procede à los metales de abundancia de Azufre ó de Antimonio, liguéase con metales que participen de Hierro, como son los que llaman Chumpes, y se servicán de medicina los unos á los otros, y ambos darán con mes seguridad lo que tuvieren. Pero si fueren secos, ó tuvieren Oropimente, añádanseles otros mas xugo sos, y que abunden de Plomo, aunque sean pob tes de metal

precioso.

La plomería gruesa, y pacos ricos mejor se fun-den por reverberacion sobre baño; pero quien en hor-no Castellano quisiere fundiclos, muélalos y muela tambien soroches que tengan mucho Plomo ó greta, y i una parte de harina de metal mezcle dos de liga, amáselo muy bien con alguna agua, y así mojado lo ponga en el horno sobre carbones menudos ó sobre hicho, y prosiga en lo demas con el órden que quede dicho.

Los metales que tienen Plata y mucho Cobre, como son los negrillos y los que se llaman cobrizos, que el color de cardenillo que muestran, se funden tambien con la liga dicha; pero es necesario que en la hornilla se eche ántes de comenzar á fundir bassante cantidad de Plomo pobre, que sirva de baño. Chupa Este y embebe en si la mayor parte de la Plata que el metal tiene, y en estando la hornilla liena se sacan de ella con un garabato de hierro, primeramente las escorias que estan encima, y debaxo de ellas está lo mas del Cobre, en forma de crusio; sácanse tambien y ponen aperte cada cosa. La cantidad del Plomo y Plata que en la hornilla hubiere dirá si convendrá sa. carlo, ó todo ó parte; sacarse ha con la cuchara de hierro, y se podrán en moldes para hacer panes.

Muélense los rosicleres, cochizos y espejados ricos, si hubieren de sundirse por Castellanos (aunque por baño es lo mas seguro) amásense con greta, porque son facilisimos en derretirse ; cierrese à ratos la boca del horno, y en el suelo de él haya baño de Plomo pobre, que recoja, y cueza el metal que se sue-re sundiendo: ó hágise la hornilla de manera, que la missel de ella esté dentro del horno, y la otra mitad

fuera. Echese el Plomo necesario para baño; y prosígase como en los otros está advertido.

CAPITULO XIX.

Como se funden los demas metales en hornos Castellanos.

A su modo llamo pacos, aunque sean verdes, azules, natariados o de qualquier otro color, á todos los que no fueren acerados ó espejidos, que á estos llamo negrillos. Fúndense pues los pacos hechos granza, sin liga de metal que tenga Plomo, en horno que tenga siempre la boca abierta; ayúdestle con mezcla de crudíos de Cobre ó de sus negrillos, ó de un genero de arena ó tierra, de unas piedras blancas que se dertiten al fuego fácilmente. Sale á la hornilla el Cobre puro de este genero de metal, aunque á veces no hace mueho baño, y se mezcla la granalla con las escorias, muélanse y apartece el Cobre, y lo demas vuelvase á echar al horno, y á fundir hasta que no tenga nada de metal, cuya señal en este y en todos los demas, será que no echen de si olor ninguno las escorias quando se derriten.

Para los negrillos de Cobre si se funden solos, es necesario que la boca del horno esté cerrada á ratos; porque se derriten estos metales luego, y baxan y salen crudics, si no se detienen algo en el fuego hasta que se cuezan. Quando el horno se abriere, y saliere lo que está derretido á la hornilla, se aparta lo crudio

sobre lo demas ; quitese y vuelvase al horno.

In hornos menores que los demas se funden los metales de que se saca el Piomo; porque de otra manera se consumiría é iría en humo. El suelo del horno, y el catino ú hornilla, se hagan de tierra con mezcla de escama ó de orin de hierro; y sus escotias es

la mayor ayuda para fundir y junter este metal, por propidad natural que para ello tiene. Esté siempre la boca del horno abierta, y sobre el Plomo que caye-re en la hornilla haya carbones menudos que lo cubran, y no den lugar à que se gaste, y al respecto de lo que sueren los meiales, mas ó ménos fáciles en detretitse, deben ser tambien los hornos, mas ó mémos largos. La greta es lo que mas apriesa se derrite, y para aprovechar todo el Plomo que tiene, sin que se pierda nada en humo, conviene fundirla en hornillo de no mas de una tercia de alto redondo, y mas angosto de abaxo que de arriba, con su hornilla, como los demas

Fundese el metal de Estaño en hornos menores que los que sirven en la fundicion de Plata, y otros metales, y no se sopia tan suertemente con los suelles; porque con suego moderado despiden las piedras el estaño que tienen, y con violento se calcinan y convierten en ceniza: sea el suelo de estos hornos de una piedra arenisca ó amoladera, y si las paredes se bicieren de lo mismo, durarán mas. Pállese el metal lo mejor que se pudiere, y lavese para quitatle la tierra o lama: el carbon tambien vaya limpio, porque las pedrezuelas o tierra que suele tener entrapan , y hacen mucho daño á esta fundicion. En la Plata donde el Estaño se recoge, quitadas las escorias, se eche carbon molido que cubra todo el baño para que no se gaste.

CAPITULO XX.

Advertencia acerca de lo dicho en el modo de fundir por Castellano.

No se echen carbones grandes en los hornos Caste-llanos, porque por la parte donde està el fuelle im-piden el soplo, y por arriba se encampanan, y hacen

puente unos con otros, baxando los pequeños como se van gastando, y quedan algunas partes vacías y sin carbon, y desciende por ellas el metal sin fundirse: quiébrense pues los mayores, y aun despues de esta prevencion es necesario de quando en quando, ántes de echar el metal, que con un espeton de hierro, entrándolo dos ó tres veces de alto abaxo por las brasas, se haga que se junten, y si hubiere alguna concavidad se llene.

Téngrse mucho cuidado en que la boca del alchrebiz, por donde sale el soplo de los fuelles no se tape ó embarace con las escorias que sobre él cayeren; porque faltándole con esto la fuerza al fuego, se baxa sin fundir el metal, y se amontona y endurece en el fuego del horno, y no se puede hacer nada mientras mo se remedia, y aun á veces es necesario parar en el trabajo, y con una barreta de hierro quitar aqueste estorbo, y así se miratá á menudo si se enfrian algunas escorias á la boca del fuelle, y con el punzon de hierro se quitarán, y para prevenir que aquesto no suceda, no se echará el metal arrimado á la pared en que está el alchrebiz, sino en el medio del horno, y se incline mas á los otros lados.

Si sucediere engrasarse el horno, que así llaman quando, como queda dicho, se endurece y amontona en el suelo, el metal se limpie lo mas que pudiere por la ventana del alchrebiz, y por la puerta del horno conta punta del punzon ó hierro largo, y suspéndase el añadir metal, y en su lugar se echen escorias á fundir, que derritiéndose humedecen y ablandan lo que estaba endurecido, y lo hacen que corra fuera, y quede el horno limpio, prosígase en estando la fundicion del metal.

En uno de los otros dos lados del horno, un poco mas alto que el suelo de él, acostumbro yo á dexar un agujero redondo, por donde cabe juna mano: está cerrado de ordinario con un tapon de barro, y

y quando se ofrece el engrasarse el horno, lo destapo y limpio por aquí, que es mejor que por el alchrebiz. Rociense á menudo con agua suficiente los car-

bones que están en lo alto del horno, como lo suelen hacer los herreros en sus fraguas: sirve esto, de mas de que resisten y detienen mas el fuego, de que se peguen y detengan en ellos las partes mas sutiles del metal, que con la llama vuelan y se salen, y pierden fuera de los hornos, y por esto en algunas partes se hacen chimeneas sobre ellos altas y capaces, á cuyas paredes se pega la Plata que levanta la violencia del fuego, y al cabo de tiempo se recoge con provecho: En las fundiciones del rico asiento y mineral de Porco se usó, desde que se descubrió esta tierra, este modo de fundir por Casiellanos, debaxo de chimeneas, el riquisimo metal cochizo y rosicler, de que abundaban sus minas. Estuve yo en sus fundiciones muchas veces. por ser por alli el camino real de esta imperial villa á la provincia de los Lipes, en que residí siete años, y supe que de estas antiguas chimeneas habian sacado algunos provecho considerable.

Acabada la fundicion antes que se alce de obra, se eche alguna Greta encima, que derritiéndose lleve tras si las reliquias del metal de Oro o Plata, que entre los carbones, o en las paredes del horno se hubieren quedado; y para limpiarlos de los otros metales, se remate con fundir algunas escorias, y como el carbon fuere baxando, úntes que los hornos se enfrien se vayan limpiando las paredes de las cadmias, ún otras cosas que se les pegan, y sobresalen, con el hierro largo como barreta, que por la una parte acaba en corte, como queda dicho, de tres ó quatro

The said of the sa

dedos de boca.

CAPITULO XXI.

Del modo de fundir el metal de Hierro.

La resistencia que hace el metal de Hierro al fuego sobre todos los demas metales, ha obligado á los que se ocupan en este ministerio á usar de mas violencia y fuerza para rendirlo, y sujetarlo de suerte, que quede apto para que se acomode en los usos humanos, para que es mas necesario que el Oro ni la Plata; y aunque por mayor no he practicado su fundición, ni quisiera tratar de ella, por no escribir cosa que muchas veces no haya experimentado, pues en quantas he dicho y diré, se exceptúa sola aquesta. Pondré el modo con que estoy informado de personas prácticas, se hace hoy en las provincias no ménos conocidas en el mundo, por la abundancia que reparten de este necesarísimo metal, que ilustres por la nobleza y valentía de sus naturales, atendiendo á que en estos reynos hay mucha abundancia de metal de Hierro, y pudiera ser necesaria la ciencia de su beneficio.

Las corpas, ó pedazos grandes del metal de Hierro se quiebran y reducen á menores, del tamaño de nueces ó manzanas, para que el fuego las traspase y queme mas fácilmente. Hácese un hoyo semejante al que se describió en el capítulo 5. de este libro; acomódase en él leña y carbon, y encima se le mezcla y amontona el metal de Hierro, dásele fuego, sácase despues de frio ya á medio fundir, y que parece escoria; preparado de esta suerte, se echa en un horno alto una vara, y mas de vara ancho y largo: en el medio se asienta su suelo ó mazacote, de media vara de diámetro, y una tercia de hondo, mas ó ménos conforme lo que hubiere de fundirse; llénase este catino ó receptáculo de carbon, sobre él se pone metal, lurgo carbon otra vez, y mas metal encima, con

que se forma un monton, dásele fuego muy recío con barquines grandes, que menean ruedas que trae el agua; tiénese cuidado quando se añade metal, en que se ponga junto á la pared del horno, que es á en-frente de los fuelles; porque no se impida su soplo. Ablándase el metal como masa, y se junta en un grande pan; sácanse las escorias por boca que para ello aiene el horno, y acabada la fundicion y frio el Hierro, se saca afuera con unas levas ó alzaprimas: sacúdese de la escoria que tiene, cortese con tajaderas en pedazos, que vueltos á caldear con un gran martillo que cambien trac el agua, los extienden y acomodan en bergajones ó planchas. Jorge Agricola dice, que el metal de Hierro se muela muy bien, y se mezcle con cal viva, y así se funda en el horno dicho, sin la preparación de quemarlo ántes en el hoyo; pero lo usado es lo referido arriba.

CAPITULO XXII.

Del modo de sacar el Azogue.

En ningun tiempo, ni parte del mundo ha sido tan frecuentado el uso del Azogue, como en este nuestro siglo y provincia de las Indias, desde que en el mas rico de Potosí de sus tesoros, cerro famoso de la mas nombrada en el universo villa de Potosí, se puso en execucion el beneficio que con el se hace para sus metales de Plata. No es ménos fértil de este mineral, que de todos los otros aquesta prosperísima tierra. Sácase de varios modos, aunque es uno el fun-damento y principio de todos, que es su natural huir del fuego convertido en vapor, que encontrándose en cosa densa que lo detenga y resseresque, toma su propria forma en que lo vemos. 44 1 50 SO

Entiérrense en el suelo muchas ollas grandes, unas junto á otras, el sitio que ocuparen que será quadrado, se cerque con una pequeña pared de adobes, para que detengan la leña con que se ha de dar el fuego; otras á manera de orinales, mas anchas de abaxo que de arriba, se llenen de metal de Azogue hecho granza: tápense ajustadamente con uno como platillo de barro, cobre ó hierro, todo lleno de agujeros menudos, y boca abaxo se encaxen en las otras ollas que están enterradas en el suelo, dáseles fuego por arriba, y huyendo del Azogue pasa por los agujeros dichos y se rehace y junta en lo hondo de las ollas de que se saca despues.

Puédese tambien beneficiar en hornos, como en los que se queman lamas en todos los minerales de este reyno: son de bóveda, mas largos que anchos, llenos todos por arriba y por los lados de agujeros grandes redondos, en que entran los vasos de barro que llaman Caperuzas, en que se pone el metal molido, y encima dos dedos de ceniza bien apreiada e tápanse estos con otros que llaman Capillos y embártense las junturas, dásele fuego de llama por una sola boca ó puerta que tiene, y en lo alto de la parte opuesta tiene una como chimenea pequeña por donde sale el humo. Pégase el Azogue á lo alto del capillo, del qual se junta y recoge; y si por ser mucho alguno se cayó sobre la ceniza, se saca de ella lavándolo.


Tambien es excelente modo para esto el que se puso para desazogar las piñas con los alambiques vidriados, sobre vasos de Hierro. En todas estas obras sa ponga siempre el que á ellas asistiere á barlovento de los hornos, por el riesgo de que quebrándose algun vaso, ó penetrándose por él, no cause el humo del Azogue los daños que suele, que son muy grandes, y por esto y su mayor duracion, serian mas

apropósito de hierro ó cobre batido los vasos, ó capillos

de arriba.

A. Quadredo dentro del qual se entierran las ollas. B. Ollas. C. Orinal, D. Platillo lleno de agujeros. E. Caperuza. F. Capillo G. Horno de lamas. H. Puerta por donde se le da el fuego. I. Chimenea. E. Fondo de Hierro. L. Alambique.

THE PARTY AS



Established the head of the stage of the figure

LIBRO QUINTO

Bland eldes > a said she

DEL ARTE DE LOS METALES. EN QUE SE ENSEÑA EL MODO DE REFINARlos, y apartarlos unos de otros.

CAPITULO PRIMERO.

DE COMO SE HA DE HACER LA CENdrada para refinar el Oro y la Plata.

Salen el Oro y la Plata de la fundicion acompa-nados con gran parte de Plomo, como se ha visto en el modo de fundirlos, y á veces tambien lo están con otros metales y es necesario que se les quiten todos, para que queden con los quilates y fineza, que conforme sus especies se les deben. Con soio el Plomo se consumen y gastan los demas viles; si su cantidad no es notable, para que se aparten y aprovechen, del modo que esto último se habrá de hacer, se dirá despues. Para la afinacion del Plomo se dispone primero la que llaman cendrada, de este modo. Previénese cantidad de ceniza, y qualquiera es buena si está limpia de tierra, pajas ó carboncillos, que se hace echándola en agua en una tinaja ó borque, y meneándola blen, con que todo lo liviano se sube artiba, y se limpia y aparta, y con un breve descanso la tierra ó pedrezuelas se asientan en el fondo; la demas agua turbia, con lo suil de la ceniza, se recoge en parte donde se dexa asentar, se le quita el agua, y se seca; pero la mejor de todas es la de huesos quemados por ser sequisima, aunque no hay siempre ni la comodidad, ni la abundancia necesaria, para usar de lo dicho; y asi lo que se practica mas entre fundidores es

hacer las cendradas de ceniza de yareta ó de cordones, es tambien muy buena la de molle, ó de otro qualquier árbol ó matorral que está todo el año verde, quémese la materia de que se hace con cuidado, en parte limpia, donde no se le mezcle ninguna tierra, y ciérnase para quitarle lo que no estuviere bien hecho ceniza: algunos mezclan con ella parte de poivo de ladrillo molido, con que se embebe ménos Plomo en la


cendrada, y sale mas greta. Un género de tierra blanca hallé yo en Oruro en el cerro que llaman de la Teilla, que me ahorió de cuidado de juntar y preparar cenizas; porque se hacian de ella cendradas excelentísimas para las refinaciones, y así gastaban y embebian el Piomo, como las que se tienen por mejores. Echense uno ó dos costales de ceniza, segun la grandeza del horno, y la cantidad que hubiere de refinarse, sobre el suelo bien limpio y duro, ó lo mejor es sebre algunas mantes; vásele echando agua, y refregándose con las manos, hasta que igualmente se humedezca toda; de manera que como en otras ocasiones se ha dicho de la tierria con que se hace el mazacore, se junte apretada como pella de nieve, limpiase y mojase tambien el suelo del horno en que se ha de asenter la cendrada, que como ya queda advertido, ha de ser de reverberacion; échese luego junta toda la ceniza, por sa boca redonda de atriba. y por la misma entre la persona que ha de acomodarla, repáticla igualmente por tedas partes, de suerte que quede capacidad bastante en que pueda caber el Plomo que ha de refinarse, apriétela primero con las mancs y con los pies, luego leventándose, y última-mente con piedras ó macetas, lo mas recio que se puede. Emparéjase y alisase, para que como se suere gas-tando no tenga en que dividirse, ó detenerse el Plomo con el Oro ó Plata. Lo mas hondo de ila cendrada se incline ácia la puerra que está opuesta á la del

fuelle, para que estando mas cerca de ella, tenga mas breve la salida la greta que por allí se ha de apartar, como se dirá luego. Si en el agua con que la ceniza se amasare se hubiere deshecho sal quemada, hasta que no salte en el fuego ó alguna sal, queda la cendrada mas apretada y fuerte.

Las que llaman copellas son cendradas peque
ñis en que se refinan ensayes, hácense en moldes de
hierro ó bronce redondos, mas anchos de abaxo que
de arriba, de la figura de pesa de marco sin suelo,
para que puedan sacarse fácilmente; pónese el molde
sobre una piedra llana y dura; llénase de ceniza de
huesos, preparada como queda dicho; apriétase primero con las manos; despues con otro molde tambiem
de bronce, cuya parte de abaxo está redonda, como
de mano de almirez, con la qual se forma en la copella la concavidad que ha de tener; apriétase este con
golpe de maceta ó martillo, que se tendrá tambien para
este efecto; sácase luego la cendrada, guárdase, y mientras mas antiguas fueren y mas secas, son mejores estas copellas.

A. Lugar de la cendrada B. Por donde corre le greta. C. Moldes de copellas, ó cendradas pequeñas. D. Molde de arriba. E. Lo que entra en el molde de abaxo. F. Maceta para apretar. G. Piedra llana sobre que

se aprieta la copella.



Como se refinan los metales de Oro y Plata.

A sentada la cendrada se tapan las puertes del horno, como se hace para fundir, dásele fuego hasta que se caliente muy bien, y si acaso pareciere en ella alguna resquebrajadura, se remediará de esta suerte. Hápese de ceniza y agua una como mazamorra, y mójese muy bien en ella un trapo atado á un palo largo, ó barredero de horno; refriéguese sobre lo que estuviere hendido, y se llenatá todo, y no dañaría que se hiciese lo mismo sobre lo restante de la cendrada. En estando bien caliente, que será quando el horno estuviere blanco, y hecho ascua por de dentro, se pongan en la ventana que está enfrente de la del buitron, por donde sale la llama, los panes, planchas ó pedazos del Plomo que tiene Plata ú Oro, amontona-

dos unos sobre otros. Derritese, y va cayendo á lo cóncavo de la cendrada, y luego comienza á gastar, en habiendo corrido todo lo que ha de refinarse, se cierra esta ventana: si hay alguna escoria se limpia, estando bien cocida en el modo que se dixo en lo de la fundicion, y no siendo mucha se le echa carbon molido encima, y con un hurgonero de palo se
menea, para que por todas partes se le pegue, y con
el garavato de hierro se trae á la puerta del horno,
y se saca de él, quedando limpio el baño despide mucho humo, y con el soplo del fuelle se arreja afuera.
Vase consumiendo el Plomo, porque parte se embebe
en la cendrada, y parte se convierta en greta, que es
la que llaman almartaga. Es como grasa ó aceyte, que se da muy bien à conocer à la vista, diferenciandose del resto del baño schre que nada Rempujala el ayre de los suelles acia la puerta del horno que está enfrente de ellos, y habiendo cantidad junta se abre con mu-cho tiento con la hachuela un camino ó sangradera muy sutil por donde vaya saliendo, iráse ahondando al paso que por irse apocando el Plomo fuere baxando el baño.

Si en la masa que se refina hay mucho Cobre, por habeilo tenido los metales que se fundieron, como lo tienen todos los Negrillos, se cria por encima otra como grasa, aunque de color mas obscuro que la greta, que lo mas es Cobre mezclado con algun Plomo, sáquese de la misma manera que la greta, y póngase á parte, porque suele llevar consigo mucha Plata. En las fundiciones de Oruro siempre se echaba esto por ahí, hasta que yo suí á aquella villa, y compté en poco precio estos deshechos ó escorias, de que saqué no pocos millares de pesos de Plata: pero ya hoy con mi exemplo se saben aprovechar de todo. Estén siempre apercibidos á los lados de la sanguadera dos pedazos como nueces de cendrada bien calientes, para taparla si se saliere algun Plomo nico con la greta: cosa experimentado, por el color vivo como de Azogue que el baño tiene, y ser el de la greta como colorada, quando va corriendo fuera del horno.

El criarse poca ó mucha greta consiste en el suego recio ó moderado con que se hace esta obra a porque el demasiadamente violento, no solo da logar á que se quaxe, sino ántes derrite y vuelve á convertir en Plomo la que estaba ya criada. Esta advertencia bastará para que el que no tuviere mucha experiencia pueda por sí solo rastrear el temple que debe dar al horno.

Acábase finalmente el Plomo, y da el Oro ó Plata la que llaman vuelta, cubriéndose de una como tela
colorada, uniforme, sin parecer, ni verse mas las motas ó pintas de grasa que sobre el metal andaban. Césese en añadir mas leña, y con el calor de la que
queda y el horno tiene, se va sutilizando aquella capa
colorada, aclárase, y hace unos visos azules y tornasoles; y últimamente se yela clara como Azogue, y
se quaxa la plancha. Antes que se enfrie se despega de
la cendrada, levantándola por los lados con la punta
ancha del espeton ó hierro largo. Abrense para esto
y para que se enfrie mas apriesa, las ventanas: traese
acia la punta con los hierros y garabatos de la fundicion, y con ayuda de unas tenazas grandes se hace
y saca del horno. En tocochimpos se refina de ia misma
suerte, aunque en menor cantidad.

CAPITULO III.

Adventencias acerca de lo dicho de la refinacion del Oro y de la Plata.

Si estando la cendrada y horno bien caliente no estuviere claro el baño, sino antes mas obscuro y encrespado, es señal que tiene mezcla de Estaño, y es desesperada cosa aguardar á que se limpie á fuerza de fuego, quítense con un palo largo las telas que cria por encima, y váyanse arrimando á los bordos de la cendrada todas quantas veces fuete menester, hasta que eclare que este es ebremedio único para ello, y prosígase en la afinacioa como queda aicho.

Las mismas muestras dan el Oro y la Plata, juntos ó cada uno de por si, de que estan finos quando dan la vulta, que son las que en el capítulo antecedente quedan dichas, y así por esta parte, no se conuce ántes de sacar la plancha y tocarla, y ensayarla con agua fuerte, como se dirá despues, si tiene

Oro o no.

Si la plancha quedó con algun Cobre, ó mal purificada, fácilmente se manificata á la vista de los medianamente experimentados, no vuelve á descubrirse el baño despues de haberse cubierto con aquella como tela colorada que diximos, ni se adelgaza ni sutiliza, ántes se obscurece mas, y á veces al helarse brota de sí una como sarna, y esto sucede de ordinario, quando despues de ya quanda la plancha le cae algun Plomo que como de los lados de la cendrada. Añádasele mas Plomo, avívese el fuego, volverá á andar como ántes y á dar la vuelta, retírese esto hasta que por las señales de arriba quede la plancha fina.

Si la plancha despues de resinada quedare demassiadamente grande, será necesario abrir el horno por la puerta delantera de alto abaxo para sacrela; pero para excusar este ensado, será bien sacar parte de ella en bollos, de esta manera. La punta del hierro largo, que dixe habia de estar calzada con acero, se mojacon agua, métese en la Plata, habiendo dado ya la vuelta ántes que se hiele, un dedo ó dos quando mas, pégasele alguna: sáquese luego, y ensitese en el agua; vuélvese otra vez á tocar con ella la Plata derretida, y régasel: otra nueva capa, ensitese en el agua, y de este modo se prosigue, hasta hacerlo del tamaño y número que se quiere. Saculense con el martillo, y se despegan del Hierro. Mucho trabajo y enfado se excusa de aquesta suerte en refinaciones grandes de metales muy ricos, de que tengo mas que mediana experiencia, pues en años pasados en las fundiciones de Chacapa, en los Chichas, para todas quantas planchas saqué (que no fueron pocas) de los metales del cerro de la Tainidad de los Lipes, que alla funda, fué necesario abrir los hornos, é incolerable el trabijo de sacarlas, así por el excesivo calor, como por su mucho peso, pues hubo entre ellas plancha que pesó once arrobas y nueve libras de finisima Pinta, y otras cinco no fueron muy menores. La osternacion, que con tan grandes pedazos de este precioso metal hice, tuvo contrapeso no pequeño, en lo que costó de trabajo el sacarlos de los hornos, cargarlos á esta villa imperial, y corrarlos en ella para hacer barras; desde eniónces acá uso con mas acierto sacar lo mas de la Plata en bollos, y así se practica tambien en las fundiciones de Orura.

En dos ó tres refinaciones, puede servir una cendrada si salió buena, y se hizo de mucho cuerpo de ceniza, y no fué demasiadamente grande la cantidad de Plomo que en ella se consumió. Quítese quando conviniere, y lo que estaviere duro como piedra por el Plomo que ha embebido, y se llama Molibdena, y entre fundidores cendrada, se ponga á patre, y guarde para liga de metales, que con ella se fundin, la demas ceniza se cierna y guarde, que esta es la mejor para cendradas.

Si mientras se refina es tan recio el suego que la cendrada y el baño tienen un mismo color, se pierde Plata; porque con la vehemencia del calor se sutiliza demasiado, y la cendrada se esponja, y la chupa con el Plomo, y así d be estar slempre mas obscura que el

baño la orilla de la cendrada.

Los pedazos de cendrada ó molibdena, que solamente tienen Plomo, amarillean por de dentro como la Greta; pero los que muestran color negro tienen tambien embibida alguna Plata, ensáyense para saber quanta es, y guárdense.

CAPITULO IV.

De la refinacion de los demas metales.

No salen siempre de la fundicion los metales viles con la perfeccion que cada uno debe tener, porque el Plomo y Estaño suelen salir broncos y quebradizos, por tener mezela de crudíos ó de otras impuridades: quítaseles con ponerse sus planchas ó panes sobre leña, ó carbones encendidos en lugar que tenga decaíla y corriente, para que luego que se derritan salgan del fuego, dexando entre sus carbones y cenizas, lo que tenian de impuro: hácense luego planchas en mol-

des que se tienen para ello.

Mas necesaria es la refinacion del Cobre, por ser mas gereral su uso y no poderse batir, si no tienen la perfeccion que en la esfera de su ser le pertenece. Quiébrase como vidrio el que está en forma de crudio, y en algunas partes de España llaman confrustaño. Es esta una composicion ó junta de Plomo, y Cobre con Azofre y otras malezas, ya porque se criaron juntos en la mina, ó ya porque en la fundicion los acompañaron. Suelen algunos quemar muchas veces los panes que de esta materia se hacen, y despues con fuego recio los derriten y apuran, hasta que se consuma todo el Plomo y lo demas extraño, y quede en su perfeccion el Cobre. Pero yo en muchos quintales que de este género refiné en Oraro, excusé la reiteracion de las quemas, y aproveché la Plata que tenian en esta manera. Hecho el horno, que en el lugar que traté de ellos dixe llaman Braguetilla, se

llenaba de carbon, y encendía suego con el suelle, hasta que se calentaba muy bien; ponía luego encima de las brasas pedazos de este Cudrío o Cobre, derretianse con la violencia del fuego, y consumiase gran parte de la maleza que tenian mientras corria el metal abaxo, por entre los carbones encendidos: añadía luego crudio nuevo, y carbon quando era necesario, y de este modo proseguía la fundicion hasta que se llenaba la hornilla; sacábanse con el garabato las escorias, continuábase el fuego y soplo de los fuelles, hasta que finalmente todo el crudio se cocia, y reducia à baño claro de metal fundido en que ya no habia sino Piomo y Cobre, y alguna Plata: sacaba un poco con la cuchara y ensayábalo, y si tenia Plata considerable, y le faltaba Plomo para apartarla, segun la proporcion que se dirá despues, se lo añadía, dexábala cofriar, y sacábase despues. Pero si no habia de apartarse la Plata, y el Plomo era muy poco, prose-guía con el fuego, hasta que con él se consumiese, y diese la vuelta en Cobre. y quedase totalmente fino, cuya señal es meier en el baño la punta de un hierro, pégasele el Cobre, apagase en agua, y si queda limpio y con lustre como Alaton, está hecho, y si no se prosigue hasta que se vea esta muestra. Pero si el Plomo era mucho, porque al gastarse no consumiese tembien parce considerable de Cobre, lo dexaba enfeiar así, ó sacándolo á cucharadas hacia panes en moldes, de que como se dirá luego, se apartaban y aprovechaban ambos metales.

Los panes de Cobre que se ha apatrado el Plomo, con Plata ó sin ella, quedan esponjesos como piedras pomez, quémanse muy bien, y con martillos de pico se sacuden, y se les quita una telilla ó capa cenicienta, que tienen por encima que es Cobre, en que tambien hay algo de Plomo y Plata Limpios se funden y refinan en el horno y modo dicho.

Tambien se puede decir, que el Hierro tiene su modo de refinacion, quando de él se hace el Acero, que conforme lo que escriben es en esta manera. Hágase una hornilla redonda de una tercia ó poco mas de diámetro, y una quarta de hondo, en que estê asentado, y bien apretado el mazacote ordinario de dos partes de carbon molido, y una de buen barro ó grela; pónganse á la redonda piedras, que ni se derrites ni saltan al fuego, ó medios adobes, para que detengan el carbon, y los pedazos de Hierro que se pusieren encima, ilénese de carbon, enciendase, y caliéntese muy bien con el soplo de los suelles, que se dispondrán de suerte, que dé enmedio de la hornilla. Echanse luego may pequeños pedacitos de Hierro; mezclados con aquella casta de piedra, que fácilmente se derrite al fuego, désele muy violento, hasta que se haga todo agua, y estándolo, se pongan dentro dos ó tres pedizos gruesos de plancha ú bergajon, y se cuezan alli por cinco ó sels horas, ablandase como masa, sácanse, y estiranse sobre la yunque à golpe de mattien agua fria; y si quebrándose está por de dentro blanco y granado con igualdad, está el Acero hecho, y si no se cuece mas. En estando en su perfeccion se alarga, y reduce á la forma de varas quadradas en que de ordinario se trae.

El Azogue se purifica lavándolo muchas veces con vinagre y sal, hasta que no despida mas negru-ra: exprimase luego por gamuza, ó por un lienzo mo-jado bien tupido, ó dándole fuego por debaxo al vaso en que estuviere tapándolo primero, y embarrándolo con orro en que se recoja: todo lo que sube es puro, y qualquier mezcla que tenga se aparta, y queda en el

Londo.

CAPITULO V.

Como se ha de apartar la Plata del Cobre, aprevechándolo todo.

Di el Cobre que está mezclado con la Plata es en can-sidad considerable, será necesario apartarlo, no solo para aprovecharse de él, sino tambien para excusar el excesivo gasto de Plomo en consumirlo, para sacar la Plata pura, pues para gastar en la refinacion un quinsal de Cobre, son menester por lo menos once de Plomo; y aunque entra tambien en esta obra, es muy poco lo que en ella se consume. Firadese cobre que tiene Plata, y anádesele Plomo en tal proporcion, que á cada libra de Cobre se le mezclen tres de Plomo. Háganse panes de esta masa, redondos como quesos, y de tres ó quatro dedos de grueso, en moldes que para ello habrá, y aunque pueden hacerse del ramaño que se quisiere, yo siempre los he hecho de quintal, o poco mas, por manejarse mejor. Ponense levantados en el horno que hay proprio para este esec-to, cuya fábrica se descubrió en el capítulo 7. del tratado quarto, sobre dos quadrados de hierro, ó pedazos de ladrillos altos tres dedos á cada lado el suyo, del canal que va por medio, pars que por ninguna parte toquen en el suelo ó lados de él. Acomódanse ssi los que caben, dexando entre uno y otro espacio de cinco ó seis dedos, en que se echa carbon, repártese por todas partes alguno encendido, y sobre este se eche del otro, hasta que se cubren los panes, y à breve rato como se va comunicando el fuego, comienza à destilar el Plomo, que lleva consigo la Plata que tienen, quedándose por derretir el Cobre. Corre por la canal que está en medio del horno y por ella sale fuera, y se junta y recoge en la hornilla de donde se suca à cucharadas, y se echa en moldes, y guarda en panes

o planchas, para refinar despues en el modo que ya queda diclo, y reducido á greta y molibdena, se vuelve

á aprovechir lo mas del Plomo.

Algun poco de Cobre se va tambien mezclado con el Plomo; pero junto á la puerta del horno donde el calor es ménos, se quaxa y endurece algo. Llámase esto espinas entre apartadores, y es necesatio de quando en quando levantarlas con un punzon de hierro, para que no estorben ni detengan el paso al Plomo que va corriendo; si alguno de los panes tuviere demasiado fuego y quisiere derretirse, apártensele las bresas, y al contrario se le apliquen al que no

tuviere el color que ha menesier.

SI se quisiere apartar el Cobre de la Plata por reverberacion, como yo he usado muchas veces, y su modo de horpo quedó escrito en el lugar que el pasado, acomoden los panes dichos, no atravesados como en el otro horno, sino á la larga por entrambos lados, sobre sus dades de hierro, y pedazos de ladrillo, algo juntos á las paredes, de suerte que por enmedio tenga libre lugar la llama por donde pase. Tápese luego con adobes y barro este horno ó canal por arriba, y á lo último de ella en la parte alta, se dexe un bramadero por donde respire el suego, y salga el humo. En dexando de correr el Plomo, será señal que no tienen mas que dar les panes, y hará que no se derriran, se quiten los adobes de atriba, y se dexea enfriar.

Si el Cebre ti-ne mucha Plata, no se la puede sacar toda de una nez el Plomo. Ensáyese pues el Cobre ya exprimido, y si le hubiere quedado mas Plata, se vuelva á mezciar con Plomo, hasta que se le seque toda. Muy poca Plata queda en las espinas, y para sacársela, se irán echando en otros panes de Cebre y Plomo,

quando se hicieren para apartar la Plata.

Aunque estos panes se pudieran hacer en callanas ó crasadas, se hacen mejor en hornos Castellanos,

de esta manera. Estando bien caliente el horno, se le ponen encima los pedazos del Cobre que ha de entrar en un pan, derritese y sale à la hornilla que tambien estará muy caliente, é inmediatamente se pone en el horno el Plomo que ha de llevar el pan, y se funde y mezcla con el Cobre. Pónense luego sobre los carbones otros pedazos de plancha para el pan segundo, y mientras estos se derriten, se sacan de la hornilla el Cobre y Plomo juntos, y se echan en el molde en que se hacen los panes, y así se prosigue hasta que se hagan todos.

Si en lugar de Plomo por excusar el sacarlo, se cuisiere echar greta, podrá hacerse, advirtiendo para la quenta que lo ordinario sale un quintal de Plomo de ciento y treinta libras de ella. De los panes, despues de exprimidos, se hará el Cobre fino en el mo-

do que queda dicho,

CAPITULO VI.

Como se ha de apartar el Oro del Cobre.

A unque son diserentes los modos que hay de apartar el Oro del Cobre, todos se fundan en un principio, que es la perfeccion y fortaleza del Oro, á que ni Azufre ni otros materiales ofenden, y la facilidad que estos tienen en alterar al Cobre, y casi destruirlo. De aqui es, que si el Cobre que tiene Oto se quema con Azufre, ó ya sea echándoselo quando esté derretido, ó meneánd lo hasta que se convierta todo en tierra, ó ya poniéndolo hecho planchas delgadas ó granalla, en una olla de barro, ó tandas, ó lechos, con Azufre molido, y tapada la boca, dándole fuego, hasta que el Azufre lo penetre todo, y queden las planchuelas quebradizas, y que se muelan fácilmente. Si en esta harina se echase Azogue, abraza y teccje to-54

do el Oro, repasándolo como se usa en los ensayes ordinarios.

Tambien se fundan en esto las otras maneras que hay de apartar el Oro del Cobre, por el fuego y la fuerza, que para esto tiene en particular la sal, que Ilaman artificiosa, hácese de partes iguales, de capatrosa, salitre, alumbre y azufre, que no haya probado el fuego, una libra de cada uno, y media de almoistre o sal amoniaco. Estas cosas despues de bien molidas, se cuecen en legia fuerte, hecha de una parte de llipta, ó ceniza de tintoreros, otra de cal viva, y otras quatro de ceniza comun, hasta que se seque muy bien. Vuelvé ise despues à moler, y mésclaseles una libra de greta molida ó Plomo calcinado, y sobre cada libra de Cobre que tiene Oro, estando derretido en el crisol, se le va echando poco á poco una onza y media de estos polvos, y se le menea mucho y apriesa con un bilo de hierro; déxase enfrier el crisol, quiébrase y en el fondo se halla el panecito de Oto, el Cobre se queda arriba, en figura de crudio: Volveráse á redacir á sa sér, del modo que en su lugar se dixo.

Fácil será á quien estuviere en el principio dicho hillar otras composiciones para aqueste efecto; porque el Azufre es el todo, con alguna mezcla de Plomo, para alterar el Cobre, sin que reciba detrimento el Oro, y así excuso el escribir otros modos que usan algunos, de que los dichos no solo son suficientes sino los

mas generales y mejores.

Algunos escriben que tambien se puede apartar el Oro del Cobre, como se aparta la Plata con mezcla de Plomo, haciendo panes en la proporcion dicha en el capítulo pasado, y exprimiéndolos de la manera que alli se dixo. Pienso que no lo experimentation a Yo dudé siampre su verdad, por la dificultad con que el Oro se derrite, pues la causa de apartarse la Plata del Cobre, con la ayuda del Plomo, es por la faci-

lidad con que se derriten ambos metales, con nénos fuego que el que ha menester para correr el Cobre lo qual cesa en el O 10. Y no me engaño mucho mi discurso

en experiencias que hice.

Si se quisiere quitar el Oro del Cobre que estuviere dorado, se hará de esta manera. Mójase la ple-za y póagase al fuego, en que se caliente muy bian, en estando hecha asqua se apaga en agun fria, y con una escobilla de hilos delgados de alambre se limple, y se caera el Oro.

CAPITULO VII.

Del agua fuerte con que se aparta el Oro de la Plata,

El Oro que, o la naturaleza o el artificio, mezclo con la Plata, se aparta de ella con el agua que lla-man fuerte. Es su actividad admirable, y entre las ex-periencias humanas una de las mas curiosas, y su nosicia y uso muy necesarios en este reyne, pues el mas propio exercicio de él , es el trato de metales de Plaia, en cuya compañía se cria el Oro muy de ordinario y apartarlo, ni hay que fiarse de la vista en negocio de tanta importancia, pues un se podrá discernir con ella la mezcla, si la hay ó no, de estos preciosos metales, si la parte del Oro no suere mucha, y aunque no sea santa puede ser de grandisimo interes si se apariare.

Los simples que tienen virtud natural, para que destilada de ellos agua se deshaga en ella la Plata, son caparrosa, alumbre, salitre y volcarmeno, oropimen-te, y cinabrio. Hácense de ellos composiciones variss para aqueste efecto, pero la que comunmente se usa es vale tísima de partes iguales de alumbre y de saliire, ó de dos paries de alambre. y de salitre una, ó de capatrosa y salitre, en las proporciones dichas; à

216 LIBRO V. DEL ARTE
una libra de salitre y otra de caparrosa, se le pueden
echar de ciuco á seis onzas de agua de la ordinaria que se bebe, y sale muy buena, y esta es de la que yo he usado de ordinario, para que tuviesen los vasos con que humedecerse, ya que en ellos se hubiera de embeber alguna, por no haber tenido siempre copia de los necesarios de vidrios en que destilarlo.

Prepáranse primero de esta suerte los materiales dichos. Pónese al fuego la caparrosa en una olla vidriada, y en ella se derrite con el calor, menéase con un hilo de alambre grueso, sácase, enfriáse y mézclase sutilmente. El salitre también se derrite con la fuerza

del fuego, y luego se enf. ia y hace polvo. El alumbre se prepara como la caparrosa, aunque algunos lo queman sobre una plancha de hierro, y así lo muelen.

El vaso de vidrio en que estos metales se echan, que por la semejanza llaman orinal, se embarra primero, desde el suelo hasta la mitad por lo ménos, de esta suerte; hácese barro líquido como mazamorra, de buena greda amasada si la hay, con barro de paños,
quando sa tunden, y en su falta de lana, ó pelos cortados con tixeta, y con mezcla de alguna sal quemada, para que no se abra ó bienda; dásele al vidrío una capa de este barro, no mas gruesa que el canto de un real sencillo, y seca esta se le da, y otras por el mismo órden, hasta que terga un dedo de grueso.

Si en el horno en que se ha de sacar el agua fuerte no ha de ponerse mas que en un alambique se

hará de adobes, de una tercia en quadro por lo hueco; y en la parte que hubiere de estar por delante, se dexará en el medio de abaxo una puertezuela de seis ú ocho dedos de ancho, proporcionalmente larga por donde entre el ayre, y se saquen las cenizas. A la altura de una tercia del suelo se pondrá una como reja de hierro, ó abierra en p'ancha, ó hecha de berjas su-tiles, se bre que estén los carbones encendidos, y ten-ga la ceniza por donde poder caer. Déxese sobre esta puerta puerta por donde se eche y encienda el carbon ó leña, súbanse las paredes casi otra tercia de alto,
y tápese el horno por arriba con otra plancha de h'erro,
que por el medio estribe sobre dos barretoncillos del mismo metal, que esten de pared á pared. Tenga esta
plancha á las quatro esquinas otros tantos agujeros redondos, por donde el fuego respire, y en el medio
uno grande, en que entre un vaso de barro, capaz á
recibir en sí el orinal de vidrio, y alguna arena ó
ceniza, que lo ha de rodear por abaxo y por los lados.

Molidos y mezclados los polvos de que (se ha de hacer el agoa fuerte, segun las proporciones dichas, se echarán en la vacía, a orinal los que cupieren hasta el tercio, y quando mucho la mitad de él, y no mas, póngasele el capelo ó alambique bien ajustado, y para que por las junturas no respire, se tapen con cuidado con unas tiras de lienzo empapadas en claras de huevos muy baiidas con flor de harina de trigo. El pico del alambique entre en el que llaman recipiente, que es una redoma grande en que se recoge el agua que destila, y tápese tambien de suerre que no respire Enciéndase fuego en el horno, y sea al principio lento, hasta que comience á desillar, y se pongan los vidrios colorados, auméntese el fuego; peto con cuidado de que entre el caer de una gota á otra haya quando ménos cinco minutos de relox, ó el espacio en que da cinco golpes de campana, y quando mas diez, porque si caen mas apriesa, corren peligro los vasos de quebiarse, y si mas á espacio, se dilata esta obra mas de lo que conviene. Remédiase lo primero con quirar de el horno con las muelles algunas brasas; y lo segundo con aumentar el fuego haciéndolo de llamas, con algunos palillos de leña seca, y cerrando, si conviniere, los agujeros por donde respira. Será bien que al recipiente se le pongan unos panos mojidos con agua fria, para que se rebatan mejor los espíritos, ó humos de que está lleno. Quando la parte alta del orinal comienza á blanquear, es señal que ya han dado los materiales el humor que tenian. Apriétase por un rato el fuego, hasta que totalmente no gotee, y déxanse despues enfriar los vasos, sacando del horno los carbones encendidos.

CAPITULO VIII.

Prosigue la materia del capitulo pasado, con algunas, advertencias acerca de ella.

En lugar de los vasos, ú orinales de vidrio en que se echa la materia de que se ha de destilar el agua fuerte, se puede usar de otros de su forma, hechos de muy bueno y fuerte batro y vidriados, y se hará muy bien; y bastará que el capelo y recipiente sean de vidrio. Podránse poner muchos de estos alambiques á la par en un horno hecho de adobes ó ledrillos, largo á manera de baul, como en los que se queman limas, y se les dará á todos fuego por una boca a con que se sacará abundancia de agua fuerte, donde de propósito se hubiere de tratar de apartar el Oro de la Plata.

Es de tenta importancia el saber si la Plata tiene Oro ó no, mayormente á los que trabajan en minerales nuevos, y distantes de lo poblado, que conque del todo falten vidrios para capelos, ó recipientes
de los alambiques, convendrá sepan sacar, ó saquen
en ocasiones alguna agua fuerte, aunque sea poca, para
probar la Plata de sus ensayes, pues los materiales
para ella los hay en todas partes: bastará para esto,
que el recipiente sea de barro vidriado, como botiquela, cantarillo ó limeta, quando no lo sea el vaso en
que los materiales se ponen, júntense estos dos boca-

con boca, embarrense y tapense muy bien, que sun-que por embiberse se pierde mucha agua, sale alguna bastante para ensayar, y saber lo que se pretende. Así lo usé yo en los Lipes al principio, quando por estar poco poblada de españoles aquella provincia, sobraba en

ella todo género de incomodidades. Déxase entre el recipiente y el otro vaso qué en él entrare, un agujero pequeño, del tamaño de una guja gruesa de hierro, que se tape con una clavijuela de madera, de suerre que se pueda quiter quando se quisiere, y convendiá hacerlo quando se levantaren en demasia los humos potentísimos de las composiciones que se destilan, para que se refresque el ayre que està encerrado, y se condensen en agua mas apriesa, y con menor riesgo de los vasos.

Despues de sacada el agua fuerte se eche una poca en una redoma, y en ella un adarme de Plara, para que se deshaga, en que si estaba turbia se pondiá clara, échese esta agua sobre la demas, en breve rato se aclarará toda, asentándese en el fondo unas heces blancas, apartese de ellas, y guárdese en otro frasco, ó

limeta bien cerrada.


Frios los vasos se saque del fondo de los orinales, ó de donde los materiales se pusieron, la tierra quemada y sin xugo, que de la destilación quedó, y si estuviere dura, para excusar el riesgo de quebrarlos, se les echa agua comun, y de un hervor con ella, con que

se deshará y saldrá mas fácilmente.

Un género de veso inventé yo para sacar agua suerte, que por ser à propósito le he jusado, y comunicado á mis amigos. Los mas acomodados para estas destilaciones son las cornamuses de vidrio, porque en elles tienen menos que subir los espítitus pesados, que de los materiales se levantan ; pero tienen de inconveniente la dificultad con que se'les schan y sacan, por ser largas y angostas de cuello.

Hágalas á su imitacion, de muy buen barro y en la mitad de la parte de arriba, antes que el barro se seque, se les abre à compas una boca redonda, del grandur de una corona, por donde holgadamente pueda entrar la mano, anádansele quatro como botones de barro, que sobresslen en igual distancia, á la redonda de su circunferencia. Cuécese y vidriase, así la cornamusa, como el bocado que ella se sacó, pa-ra que le vuelva despues á servir de tapadera: échanse por aquí los materiales, tápase con lo que se ha dicho, y con un hilo de alambre, que cruza de bozon à boton se aprieta y ajusta de manera que la fuer-za de los vapores-no pueden levantarla; embarrense las junturas como se usa, de suerte que no respire, pónesele su recipiente, y acabada la destilación se sacan con mayor facilidad los materiales por aquesta boca.

A. Horno. B. Puerra por donde se da fuego. C. Puerta por donde se sacan las cenizas. D. Agujero grande en la placha de hierro, con que se tapa el horno. E. Agujeros pequeños por donde respira el fuego. F. Rexa de hierro sobre que se enciende el carbon. G. Orinal de vidrio ó barro. H. Capelo del alambique. I. Cornamusa de barro vidriado. K. Agujero en la parte alta, del tamaño de una corona. L. Tapadeta de un agujero.



CAPITULO IX.

Como se ha de ensayar la Plata para saber si tiene Ora.

A unque por el toque con las puntas de Oro y Plata, hechas con diligencia, se alcanza alguna noticia de la cantidad de la mezcha de estos dos metales, ni es puntual como conviene, ni tan fácil de observar la discrencia con la vista, que se deba fiar de ella en negocio can importante: si tiene la Plata medio quilata, ó dos granos de Oro; apenas habrá ejos que la distlagan de la que no tiene ninguno, y van à decir en veinre y quatro piñas de à quarenta marcos como se usan, diez libras de puro Oro, que valen lo que sabemos todos, y así es precisamente necesario el ensa-ye por agua fuerte, para que se sepa puntualmente si hay mezcla de Oro ó no, y en que cantidad, para saber si puede apartarse con provecho; hecha la agua fuerte, es lo demas fácil: óbrase de esta manera.

Pásese por copella con Plomo la Plata que se

quiere ensayar, para que si tuviere alguna mezcla de Cobre ú otra cosa se la quite, y quede pura, de suerte que no haya en ella cosa extraña sino es el Oro, si acaso lo tuviere; tiénese apercibido un vaso de vidrio si lo hay, ó una escudille pequeña de la China, ó lo que es mejor y ha años que yo uso, de Oro de 24 quillates, porque dura siempre, y ni el fuego, ni el agua fuerte ordinaria le hacen daño, y se puede poner sin cuidado sobre las mismas brasas, y el vidrio no, sinosobre cenizas. Bátese en láminas sutiles la Plata dicha, córtase en pedazos como una uña, dóblase en forma de canutillos, y bien limpia se pesa la cantidad que ha de ensayarse, con el peso sutil de los ensayes, igual á su mayor pesa. Pónese en el vaso dicho, y échase encima agua fuerte que la cubra, asiéntase en el fuego, y con calor medorado hierve el agua, y si fuere necesario mientras se cuece se le añada mas caliente, si se trabajare en vidrio, y si en Oro, no es menester este cuidado. Mientras hay Plata en que el agua fuerte obre, salen de ella unos como humos ó borbofuerte obre, salen de ella unos como humos o borbo-llones, que causan el hervor dicho, en cesando se apar-ta del fuego. Si hay Oro se queda, y ve en el fondo en polvo de color negro, ó como raspaduras de ladri-llo; échasele el agua en otro vaso, y con ella va la Plata: lávese el Oro que quedó con tres ó quatro aguas dulces calientes, y guárdense tambien, porque todas lle-van alguna Plata. Esto se hace hista que el agua con que se lava, no se ponga blanca, caxúgase luego, y

en una escudilleji de Plata se recuece al fuego, sácase de él, y frio se pesa, y sabe la parie que de Oro tiene la Plata, segun la tabla del capítulo 8 del libro 3, y el valor del Oro que cada quintal de Plata tiene, contando à 18 reales por cada castellano de à 24 quilates.

Quando la Plata tiene mucho Oro, o quando el Oro tiene alguna Plata, se ensaya y aparta de squesta suerie. Quiresele ante todas cosas el Cobre que tuviere con Plomo en la cendrada, tócase despues con las puntas de Oro y Plata, y mirase los quilates que muestra; y porque si la parte del Oro es mucha, deciende la Plata, para que el agua fuerte no obre en ella como convendila, será fuerza reducirla á proporcion de dos partes de Plata y de Oro una, que es lo propio que decir, que se reduzca el Oro de mas ley à solos ocho quilates, anadiéndoie la Plata que fuere necesaria para ello: mezcla que se ha experimentado por la mas á propósito, para que ni el Oro quede muy deshecho, ni haya dificultad en que se convierta en agua la Plata. Sea ensayada la que se añadiere, para que se tenga satisfaccion de que no lleva Oro ninguno; porque á tenerlo, no será cierto ensaye. Hágase lo demas como arriba queda advertido.

Si el Oro es subido, y se ha de baxar con Plata pura á los ocho quilates, se verá por esta tabla lo que á cada peso se le ha de añadirde Plata, por el número de pesos, y tomines que enfiente de su ley se hallare, como si quiero reducir á ocho quilates Oro de 20, veo que á esta ley le corresponde en la tabla primera, pesó 4 tomines, y esto es lo que se le ha de añadir de Plata á cada peso de la ley dicha. De suerte, que fun-

Quilates. Pesos. Tomines.
24
23 7
22 6
215
20 4
19 3
18 1 2
17 1
16 t o
15 0 7
146
135

Pero porque suele suceder, que Oro de mas ley se haya de reducir á 8 quilates, con Plata que tenga algunos de Oro, se hará la cuenta de la manera que se verá en el exemplo que se sigue. Quiero reducir Oro de 20 quilates á 8, con Plata que tiene dos
quilates de Oro, pongo los referidos números por su
misma órden, 20, 8, 2, la diferencia que hay de 20 á
8 son doce, póngolos encima. La que hay de 8 á 2
son 6, escríbolos encima tambien, y queda esta figura.

20. 8. 2. Parto siempre la primera diserencia por la segunda, que son 12 por 6 cabales á dos, y tantos son los pesos de Plata ú Oto de dos quilates, que se han de añadir á cada peso de 20 quilates para baxatlo á 8, y si al contrario quiero subir Oto de dos quilates à ocho, con Oto subido de 20 quilates, pongo

por este mismo órden los números 2. 8. 20. saco las diferencias, parto la primera por la segunda, cá-

bele 2. que es decir, que á cada peso de Oro de dos quilates se le añade medio peso de 20 quilates, lo que de esta mezcla resulta será Oro de 8 quilates, y así de los demas.

CAPITULO X.

Como se aparta el Oro de la Plata.

A partase el Oro de la Plata de la misma manera que en el capítulo pasado se dixo, que se ensayaba: solo está la diferencia en que para hacerlo por mayor, han de ser los vasos mayores, y todo lo demas proporcionalmente. Obrase en vidrios, aunque quien pudiere,

fener les vases de Oro fino ahorrara mucho : a mi me obligó á hacerlo para este efecto, la falta, carestía y riesgo de les vidrios, que por ser un rigurosos los frios de estos minerales, se quiebran muy a menudo, aunque se tenga con ellos mas cuidado. La Plata mezclada con Oro en la proporcion dicha, se hace muy me-nuda granalla, y mientias ménos redonda fuere, será mos á propósito para equeste intento, ó se bate en plancha sutil, que despues se corta en pedazos, pequenos, y se recuece y hace canquillos, echasele agua fuerte encima, que le sobrepuje dos ó tres dedos, hierba hasta que se haya deshecho la Plata toda, que 30 conocerá con la señal que se dixo, tratando del en-sayo; añadasele si fuere menester mas agua. Ultimamente, la que suviere en si deshecha la Plasa, o se eche en un perol de Cobre, con otra tanta agua dulce, y la Plata se le pegará luego; o en tinaja ú otra vasija de barro vidriado, en que se pongan algunos rie-les del Cobre, á que tambien se llegará la Plata, y será señal de haberse recegido toda en los dos modos di-chos, si no muda color poniéndose negro, o pardisco el cabete de cinta que en ella se metiere, o finalmente se mezcle con agua, en que se haya deshecho cantidad de sal comun, con que luego soliará la Plata, y se asentará en el fondo. De qualquiera de estos modos se recobratá la Plata, sáquese y séquese muy bien antes de fundirla, es señal de tener aun alguna humed d, quando la superficie negregota, y si se funde así se quema, y pierde alguna Plata.

Pero porque de qualquiera manera de estas el agua fuerte se pierde, quien quisiere aprovecharla, eche la que estuviere cargada de Plata en un alambique, porgale su recipiente, y dele fuego, destilatá el agua toda con aventejadas fuerzas para servir ottes veces, y la Plata seca se quedará en el fundo, y se funcirá.

El Oco que quedó en el suelo de la limeta se lave tres ó quatro veces con agua dulce, hista que no se vea en él la señal de color blanco, sáquese y despues de recocido se funda con un poco de Atinoar, o se le echa Soliman para que salga dulce, como lo usa los plateros. Las aguas con que se labó se guarden, porque tambien llevan Plata; será bien destilarla, la que primero sale es à propósito para volver à labar Oro, y la que gotes despues que los vasos colorean es fuerte, y podrá servir para apartar. The state of the s

CAPITULO XI.

De otros modos con que se aparta el Oro de la Plata.

Ausque el mas puntual, y cierto modo de apartar el Oro de la Plata es mediante el agua fuerte, como queda dicho, ni todos se aplicarán á su destilacion, ni en todas ocasiones habrá comodidad para exercitarla por mayor, aunque se facilité su obra tanto en los capitulos pasados, y será en todo caso necesario su uso, por lo ménos para ensayar la Plata, y saber si tiene algun Oro, como tambien queda advertido. Hánse por esto inventado varios modos para el mismo efecto, fundados en la esencion del Oro, cuya nobleza y lustre apenas hay cosa que altere ó inficione, viéndose lo contrario en los demas metales, hasta en la Plata maspura, que el Azufre le ennegrece y contamina, reduciéndola à un ser tan obscuro y quebradizo, que apenas la sabra diferenciar de las escorias el que no tuviere conocimiento, y experiencia muy grande de aquestas materias. Hace lo mismo el Antimonio, porque como en su lagar se dixo, abunda en su composision de Azufre. Con estos dos materiales se aparta de la Plara el Oro, en la manera que sigue.

Hicese granalle la Plata que tuviere O10, y por

cada doce onzas de ella se toman dos onzas y quarta de Azufre, que no haya probado suego, muélese muy blen, y mezclado con la granalla dicha, se pone todo en una olla nueva de barro, tápese y embárrese la boca, dásele fuego á la redonda algo apartado, para que con el calor solo el Azufre se mezcla con la Plata sin que arda, sacase la Plata negra de la olla; apercibese de granalla de Cobre tres onzas y media por ceda doce onzas de las que pesaba la Plata, ántes de mezclarla con el Azufre. La mitad de este Cobre se echa con la Plata al principio en el crisol, tápasele la boca, dásele fuego hasta que se derrita, y en estándolo se destapa el crisol, échasele una cucharada de granalla de Cobre, y otra de una composicion, de que se hece de iguales partes de greta, granalla de Plomo, sal quemado y espuma de vidrio, cúbrese el crisol, y en estando derretido aquesto, se le añade poc el orden dicho lo que resta de la gra alla de Cobre, y composicion dicha hasta que se acabe. Báxase con aquesto el Oro al fondo, y la Plata se queda arriba, mezclada con el Plomo y Cobre, y humor del Azu-fre, en forma del que llaman niel, ó de los crudios: 6 confrusianos de las fundiciones de Cobre y Plata, de que se trató arriba. Para saber que tan grueso es el panecillo de Oro que está en el suelo del crisol. se metera en él un hilo de hierro embarrado, saquese laego, y lo que saliere blanco es lo que tiene degrosor el Oro, sale lo demas negro de la composicion que nada encima. En estando bastantemente cocido se vacie en riel ó lugar limpio. y se apartará el Ora: de la composicion que se quiebra fácilmente.

Antes de quitar el crisol del fuego se saque un poco de la mixtura de arriba, y con Plomo sobre cendrada se refine, y la Plata que saliere se deshaga al punto en agua fuerte, y se verá si está ó no bastantemente apartado el Oro, prosiguese en el fuego, si na

La Plata y Cobie se apartan y aprovechan despues

en el modo que artiba queda dicho.

Tambien el Azufre solo aparta el Oro de la Plata, sunque la preparacion que para esto ha de tener es algo prolija, tómase legía fuerte en que se sustente un buevo de aquella con se dixo se hace la sal artificiosa; cuécese el Azufre en ella, hecho sutil hasta tanto que puesto un poco sobre carbon encendido, se derrita como cera sin arder. Echado este Azufre sobre la Plata que tiene Oro derretida lo aparta de ella.

CAPITULO XII.

Como se aparta el Oro de la Plata con Antimonio, y de otras composiciones para ello.

En un cissol de barro à cada ocho onzas de Antimonio se mezcla media onza de Cobre : porque sin él reciblia detrimento el Oto al aparrarlo, y en estando derretido en su crisol se le eche encima un poco de Antimonio dicho, que en fundiendo se andará en cerco á la redonda; échesele luego otro poco mas, y des-pues que tambien haga sus cercos, se le eche junto todo el Antomonio dicho restante, de que debieren prevenirse tres partes para cada una de Oro; cubrase el crisol luego, y déxese cocer la mixtura al tiempo en que se podián andar treinta y cinco, ó quarenta pasos; téngase entre tanto caliente y untado de cebo, un crisol de hierro angosto por abexo, y ancho por attiba puesto sobre un tronco, ó pie de hierro ó palo, vaciese en él la mixtura, sacudase el pie ó tronco dicho, para que baxe mejor el Oro al fondo, sáquese en estando frio, y repitase esta obra hasta que quede totalmente fino, aunque à las últimas veces no setà necesario cocerlo con tanto Antimonio como la primera, Rifinese úlifmamente en cendrada de ceniza el Oro, y à la mixtura de Antimonio se le anada casi otro

tanto de raspras, y la milad de ellas de espuma de vildrio. Derritase en una texa, ó crisol de barro dos 6 tres veces, y toda se asentará en el fondo otro panecillo ó lenteja de Oro, que se fundirá y refinará con lo primero, Mézclese al fin Plomo con la mixima de Antimonio, en que está la Pleta, refinese en cendrada, y se aprovechará la que hubiere ; y si antes de llegar à hacer esto no se cuece con las rasuras y espuma de vidrio, como se ha dicho, consume el An-timonio parte de la Plata, y come y roba la cendrada.

Hacense tambien ctras composiciones de Azufre, Antimonio y otras cosas, para apartar el Oro de la Plata, preparase el Azufre que en ellas ha de entrar, de esta manera. Molido muy bien se cuece en vinagre fuerte por especio de seis horas, saquese y echado en un vaso, se laba con agua caliente. La primera composicion sea la que se hace de una libra del Azufre dicho, y dos de sal muy bien purificada. Hácese oura de doce onzes de Azufre, seis de la Sal arificiosa, eres de Almojatre, y una de Azarcon. Otra de media onza de Caparrosa, muy bien seca al fuego, dos onzas de Sal artificiosa, quatro de Antimonio, y seis de Azufre, quatro adarmes de Vidrio, etros quatro de Solitre, y dos adarmes de Almejette. La quarta de Sal artificiosa, de Azufre preparado y resuras, doce enzas de cada cosa, y seis de Atincar. Otra se hace de partes iguales del Azufre dicho, de Almojatre, de Salitre y Cardenillo.

Sobre doce onzas de Plata que tiene el Oro; estando bien derretida, se echan dos onzas de qualquiera de les dichos pelves, nenéase nuy bien, y échase todo en otro crisol calierte y untedo con sebo; sacudese para que el Oro baxe mejor al fondo, y en lo

demas se procede como queda dicho.

Agariase el Oro de las piezas de la Flata dorada, sin su detrimento de esta suerte. De una parte de Almojatre y media de Azusce, se hacen polvos, untase la pieza con aceyte, polvoréase con los polvos dichos, ponese con unas muelles sobre carbones encendidos, y bien caliente se sacude sobre un librillo de agua cae en el Oro, de donde se recoge y aprovecha.

Con Azogue caliente se puede conseguir el mismo efecto, metiendo en él la pleza dorada hista que se ezogue, y luego en agua fria, en que se caerá el Oro mezclado con el Azogue. Repitase las veces que fuere necesario, hasta que no se vea en la pieza señal de Oro. Exprimese y desazoguese en el modo ordinario de la

CAPITULO XIII.

Del mido de apartar del Oro la Plata, o qualquiera mezcla que tenga por el que llaman cimiento.

Janos de grandisima importancia, y sio remedio hasta hoy ha causado la eficacia del que llaman cimiento; cosa entre otras, que se tocan en materia de metales maravillosa, que algunos saben, y en que nin-guno ha reparado para el beneficio de los de Plata, de que se ha perdido muy gran suma, por la ignorancia de su conocimiento y reparo, como queda advertido en los capítulos 8 y 9, del segundo libro.

Es el cimiento una quema de metales ya redu-

cido á cuerpo con mezcla de algunas, que á todos los demas atraen à si y los calcinan, quedando de su fuerza solamente asentada la nobleza sin igual del Oro. Varios son los materiales que en aquesta composicion entrao, y las proporcines de ellos, segun las experien-cias, que para afinar el Oro refieren diferentes auto-res; pero todos son minerales |, y que de ordinario acompañan á los metales que se queman para benefe-ciarlos por Azogue, por donde se convence la verdad de la pérdida é inconvenientes dichos; pues cal-

cinada la Plata se convierte fácilmente en agus, y como no se recoge, lo atribuyen los beneficiadores á haberse quemado en los hornos, que dicen pasarse de punto el metal En el cielo filosófico de Ulphstadio, y en el Agrícola y otros, se ballan composiciones va-rias para aqueste intento, déxulas por no necesarias; pues basta la mas ordinaria, y fácil que se bace de polvo de ladrillo molido y sal comun, aunque es mejor la que llaman de compas ó mina, en esta forma. Con nueve onzas de polvo de ladrillo molido, y cernido se mezclan tres de sal, y en esta porporcion se bará para mayor ó menor cantidad, segun lo fuere la del Oto que hebiere de cimentaise. Buese en planchuelas delgadas como escudos, ó mas sutiles. Rocíase la mixtura dicha con un poco de vinagre fuerte, en que se haya deshecho media onza de Almojatre, o Sal ameniaco; y en una olla de barro nueva se pone en el fondo un lecho de los polvos dichos, y sobre él otro de planchuelas de Oro, de suerte que no se toquen, ui caigan unas sobre otras; síganse sobre el Oro mas polvos, y así se condinúe alternando, hasta que la olle se llene, ó se ecaben les planchueles, que tambien se suelen poner mojades en vinagre, que tengan Almojatre deshecho; tápese y embártese muy bien la olla; acomódese en un hornillo redondo ó quadra-do, que por la parte baxa tenga un apartamiento em donde caigan las cenizas por una rexa de hierro, sobre que se encenderá el fuego; en unas trevedes, ó sobre barretones de hierro que atraviesan de pared à pared, se asientan en debida distancia la olla, is ollas en que esiá el Oro, llénase todo de carbon, y enciendese; estén las ollas siempre heches asqua por todas panes, como lo esián las caperazas quando se desazogin les piñas. Continúsise con igualdad aqueste fuego el tiempo que fuere necesario, segun la mezela que tuviere el Oro. Asentado está entre platetos, que en cada doce horas se sabe un quilate; pero no es aquesto infalible, ni siempre se tequiere tanto tiempo. Sácase, y déxase enfriar la olla quando pareciere estatá ya para ello; tócase y ensáyase el Oro, y si no estuviere totalmente fino, ó de los quilates en que se quisiere ponerlo, se vuelva por el órden mismo á cimentar etta vez. La Plata que tenia el Oro la traxeron así los materiales ó polvos; sacaráse de elles en el modo que se dixo en el beneficio de los metales por Azogue,

CAPITULO XIV.

De las aguas fuertes que deshacen, y convierten en agua al Oro.

Los simples, que resueltos en agua por destilacion tienen virtud para deshacer el Oro, son el Vitriolo, Salitre, Almojatre, Antimonio y Soliman, hacense de ellos composiciones varias. La primera de dos libras da Vitriolo y otras tantas de Almojatre, destilanse por el modo de las demas aguas fuertes : tomese una libra de agua fuerte, en que se haya deshecho Plata; échensele tres onzes de Almojaire, y despues que se convierta en agna, se destile por Alambique de vidrio, y comerà el Oro; ó de una libra de Salicre, ó de Anciminio otra; ó de partes iguales de Salitre y Sal de orina, ó de Almojatre. Raymundo deshace el Oro en la quinta esencia del vino, sumamente rectificada con ayuda de la Sal hecha de lo mismo, para la composicion de su Oro patable, y piedra tan celebrada de los filosofos; pero el mas fácil modo, y que yo hallé acaso para convertir el Oro en agua, es echar en la suerte ordinaria, una onza de sal de la comun, que usamos en los mismos manjares bien molida, para que se deshaga mas apriesa à cada quatro, ó cinco onzas de la dicha agua con que se pierde totalmente la fuerza que antes tenis para deshacer la Plata, y la adquiere

233

violentisima para convenir en agua rubia al Oro contra quien primero no tenia eficacia, con justa admiracion de los que mas consideraren el fundamento de tan contrarios efectos He usado de muchos años á esta parte de vasos de finísimo Oro para apartarlo de la Plata, por la falta y riesgo de los vidrios, como en-su lugar dixe; y teniendo en una ocasion ménos fuerza el agua fuerte con que estaba haciendo un ensaye, para deshacer la Plata de la que yo quisiera, le eché, estando hisviendo, un poco de sal, que acaso hallé à mano, pareciéndome le daria mayor penetracion y ayuda, no se deshizo mas Plata ninguna, y el agua fué tomando un color amarillo; reparé en la novedad, pensando lo que sué cierto, que se iba deshaciendo el Oro. Hélo usado muchas veces despues en vasos de vidrio, y es cosa muy cutiosa y fácil. Conviénese en hermosísima agua todo el Oro; y si la Plata qua tenia era poca, se asienta en el fondo del vaso, hecha muy suil polvo: y si mucha, se queda en la forma de planchuelas, ó cañoncillos en que se echó esponjada y quebradiza. Apártase el agua, y en ella va el Oro; lávase la Plata tres ó quatro veces con agua caliente, hasta que no amarilles y guárdense, porque todos llevan Oro. Fundese despues la Plata, estando bien seca Destilase por Alambique el agua en que está el Oro, si se quiere aprovecharla, y si no se evapora á fuego lento, hasta que se seque moy bien: queda en el fondo el Oro mezclado con Sal, dásele fuego recio en crisol hasta que se funda, ó tome por lo ménos cuerpo con que se aparta de ella.

Pero una de les experiencies proprias miss, y de que entre otras muchas no ha hecho menor estimación, por los secretos mayores que de ella pueden rastrearse, es el apartar el Oro de la Sal con que está mezclada en la manera que se sigue. La masa amarilla de Oro y Sal que en el asiento queda, se muele en

estando bien seca, sobre una piedra sutilisimamente; pónense en un vaso de vidrio aquestos polvos; échase sobre ella agua de la vida, tan bien rectificade, que no tenga humedad alguna, en cantidad que sobrepuje dos dedos á los polvos, y en muy breve rato atrae á sí todo el Oro esta quinta esencia, tomando su color amarillo, y dexando la sal blanca, sin mezclarse en ningun modo con ella. Pónese en vaso aparte aquesta agua, y échese otra una ó dos veces sobre sal, hasta que quede como la nieve blanca, y el agua no reciba color alguno. Queda austéra al gusto esta quinta esencia con Oro, por los espáritus de la Caparrosa, de que se hizo el agua fuerte que con él atraxo. Es sugeto muy á propósito para operaciones Chímicas, que con cuidado no escribo: y en otras ocasiones que ántes de esta se han ofrecido, tambien ha pasado en silencio, por no pasar á ocupacion y estudio de arte, que aunque posible y cierta, ha causado y causa grandísimos daños en los que de ordinarlo la exercitan sin fundamento!, siendo tarásimos en el mundo los que de ella se sabe hayan tenido algun provecho. LIBRO V. DEL ARTE

FIN.

of the state of th

TRATADO CURIOSO.

DESCRIPCION BREVE

DE ESPAÑA,

QUE ESCRIBIÓ D. ALONSO CARRILLO LASO, del Hábito de Santiego, Caballerizo de Córdova.

CAPITULO PRIMERO

DE LA DISPOSICION QUE TIENE ESPAÑA para criar metales.

España casi toda, como dice Plinio, lib. 3. cap. 3. mana con metales de Plomo, Hierro, Cobre, Plata y Oro. Dixo muy bien casi toda, porque por la mayor parte es montuosa, estéril y delgada, de ayres muy puros : disposicion para que el movimiento y lumbre, de los cielos y estrellas obren, y naturaleza propris para los mesales. Fué providencia de Dios esconder en dificultades el mas peligroso uso de las cosas terrenas, igualando juntamente con la fertilidad de los frutos otras riquezas. Aunque en este tiempo es tanta la sed de Oro, que aventaja en la opinion de los hombres á qualquiera abundancia el precio y hermosura suya; de suerte, que donde no se labra la tierra paren las peñas, lo que es tenido por mejor, mas y menos, segun la esterilidad de los lugares : y así cuenta Plinio lib. 33. cap. 3. de España: Los montes de España secos y estériles, y en los quales

236 ANTIGEDADES DE LAS

no se cria otra cosa, son fértiles por el Oro, debaxo del qual está la tierra. Tantas montañas cortan á España y la atraviesan, tan espesas se encuentran y se confunden, y algunas veces como de nuevo se esfuerzan: tantas cumbres la levantan, con tan prolixas cuestas se encadenan, y bien que algunas veces interrumpidas se sustentan, que apenas se derienen emprendiendo entrambos mares con tan ancha y larga distancia: bien, que entregándose tambien á diferentes regiones de las Francias, parece que mudan su nacimiento con extrangeras naciones.

CAPITULO II.

DE LOS MONTES DE ESPAÑA.

Raros son nuestros campos, unos hay que tan tarde celebraron los Godos y les dieron su nombre, abier-tos y de mucho trigo, que el vulgo llama Tierra de Campos. Lo demas de España, como hecho á hondas, y con colledos estendido, y si hay alguna breve lla-nura fácil á la vista, tambien se hincha, y se descu-bre con púlpitos. Todos los montes de España baxan de los Pyrincos, que por la blancura de sus nieves y grandeza, merecieron tambien el nombre de Alpes; Desciende el Viado, que los nuestros dicen Montes de Oca y Asturias, que se continúan por Galicia. El Edulio, que es Monceyo, espescido por Cataluña y Aragon, y que se atreve à Castilla, nombrado tambien Cauno. Con estos dos compite Idubeda, tercer altura de los Pyrineos, pero la mas perpetua y continua, y que abraza mas pueblos. Mana de sus faldas Ebro, v luchando con los peñascos, señorea despues las llaruras, que por su rio dieron un tiempo nombre à toda España, llemada por los Griegos Iberia. Mas ilustre es Idubeda en Atienza, y quando mira en Madrid à su Rey Philipo es Priocipe de las sierras, y así lo llama

el vulgo Somosierra. De allí camina ácia Aviia y al Escorial, esortunado por su riqueza, despues por la memoria, y ahora por la liberalidad piadosa de la sabiduria Austriaca. Por aqui los montes se abren en puertos, pero guardan sus cimas, hasia que entran en Portugal, celebrados por la Luna, acompañan à Tejo poco apartados hasta la mar, reusando lo ofensa de la facilidad de sus aguas, y muchas veces revueitos á mirar sus rodeos, se acaban en el promoniorio grande. Es tambien parte suya el Orospeda, que al principio se divierte un poco y aparta con fácil frente; mas por Molina dilatado con senos y bosques, ampara á los Celtiberos, cuya parte son los Castellanos Viejos, y los divide en valles, famosisimo por los rios Duero y Tajo. Por algunas partes se comunica fragoso, y por los Laminitanos, que son los de Montiel, envia á Guadiana, y por los Seguimonenses, que estan en Segura y Guadalquivir; no ménos diferente en nombres, ni grande por los reynos de Murcia y de Granada, en aquel Solatio, y en este Ilipula y el Tarteso, que se inclina al Poniente, y se remonta superior á Sidonia y á Cádiz La fuerza del Ilipula dura, y tocando al Mediterraneo, se empina como una coluna, y mas glorioso por nuestra S nora, que fabu loso por Calpe ameneza al Estrecho, mirando otra parte del mundo, memoria de los descubrimientos de Hércules. Casi en los límites de Castilla er gendra los montes Marianes, que son Sierra Morena à la parte de Andalucia; y pasada esta provincia, ocupa á Portugal por muchos valles: levantándose en cabos señores del Occeano, mucho ántes dexa el Termerario, que abriga el reyno de Sevilla, y mira debaxo de si el Almaden. Del Mediterraneo se retira un poco, por la parte de Iliberis, y corona á Granada.

CAPITULO III.

De la abundancia antigua de los metales.

Por este aparato de montes, consta de la materia que se viene á los ojos, tan abundante de minas, y tan experimentada de los antiguos, que con los mo-vinientos de la tierra, y encendimientos de los bosques, pensaron que solamente pudo abrir España las inmensas entrañas de sus metales, y la luz de la haz de su tierra, como lo dice Aristoteles, cap. 83 de Admir La misma aspereza brota por los rios las riquezas. Donde hay muchos montes, son muy caudalusos y muchos, corriendo arrebatados, escudriñados los secretos de la tierra, llevan con el impetu lo mas macizo y ménos pegajoso, convertido en metal: que en llegando à las llanuras, se dexa arrojar à las orillas, o coger dentro de la madre, o vuelto el rio á su carrera, en las arenas de su creciente. Este modo natural que nos ofreció el oro, enseñó otro artificioso, que lavando la tierra apartaba el oro, indicio de grandisima copia. Y así dice Estrabon, 1. 3. que en su tiempo mas eran los españoles que apuraban el oro con el agua; que no los que lo sacaban de las honduras de la tierra. Con todo eso Solino, cap. 26. la tiene por mucho mas abundante de Hierro, que de Oro y Plata, merced de Dios, para que sea mas temida que deseada. Bien, que donde faltan la riquezas, tamblen halls que roer la ambicion, y deseo de mandar. Y así solo el miedo por la seguridad, enfrena el apetito vano y fácil á las cosas peores Tambien abunda mas de Plate que de Oro, como lo dió á entender en Plutarco Caton mayor, el qual habiendo tomado quatrecientas plazas en España, enriquecidos los soldados con las victorias, todavia dió á cada uno una libra de Plata y dixo: Que era mejor volver muchos

à su patria con Plata, que pocos con Oro; porque la dificultad de tanto O.o hubiera alborarado los ánimos á los vencidos, para que se rebelaran, y sin nueva guerra no sufcleran tanta pesadumbre. La abundancia de Oro se puede conocer por lo que dice Pli-nio, libr. 33, cap. 3. España llama Strigiles unas pequeñas masas de Oro, que se hallan sobre todo lo demas en partecillas y en misa. Lo demas que se halla en los metales se perfecciona con el fuego, esta luego es Oro de materia acabada quando se halla asi. Y en otra parte escribiendo del Oto de España: El Oro que se saca de los fosos debaxo de tierra, luego es Oro. Hállanse masas de este, y en los pozos que pasan de diez libras, los españoles llaman estas Palacras o Palacranas, y las minimas partecillas Baluces De squi en el Derecho Comun, Tit. C. de Mer tallariis, lib. 11. Oro en Baluca. Tambien en este lugar: Larguisima abundancia de Chrysocola hay en España: es un humor que corre por la vena de Oro, y con el rigor del invierno se endurece como piedra pomez. Y tratando de las espumas de la Plata, lib 23. cap 6 dice: Hay tres géneros de Oro, Plata y Plo; mo. La mejor es la de Athenas, la segunda la de España. Pero sobre todos los argumentos para hacer creible la abundancia del Oro y Plata de España, baste lo que el Espíritu Santo, t. Matth 8. dice en el libro de los Macabeos, entre las cosas mas ilusties de los Romanos, puis no hay duda, que si estimó por particular grandeza de aquellos Varones tan notable posesion de los metales de Oro y Plata de España, que la uvo por una de las cosas mas señaladas de la tierra Porque del Cobre digamos alga, para que se pueda comparar su abundancia con la de los otros metales. Diodoro, lib. 6. cap 9 testifica, que les que se ocupaban en España en sacar Cobre, tomaban para se la quarta parte de lo que cavaban. Marcial, lib. 12. LVII.

240 ANTIGUEDADES DE LAS
Alli el martillador de la laguna
Españela, sacude los peñascos
Deshechos, con el palo reluciente.

Algunos entienden el Tajo por esta laguna, y el peñasco deshecho con el palo teluciente, el Oro extendido en hojis, ó en láminas. Pero el Padre Radero
el lino, que en los campos lagunosos de España, como en Setaba hoy Xativa nacía. Y por el palo el modo de hacer el lino, porque tiene por inconveniente,
que siendo el Oto tan duro se labrase con palo; pero
mayor inconveniente es interpretar el peñasco molido
por lino, y así se ha de declarar como los primeros,
bien que lo cierto es, que este lugar tiene alguna particularidad de España, que no alcanza mos, pudo llamar
laguna el rio, como otros poetas estanques, y Claudiano
en el Panegyrico de Theodoro el Tajo.

Honrente los caballos, el que al Betis Resonar hace con relincho altivo. El que del Tajo los estanques de Oro Bebe, y las clines con su grano esparce.

Si no es que se enti-nde del bermellon, cuya vena sellada se traia á Roma de España, como sice Plinio, lib. 33. cap. 7. y allí se quemaba, y lavaba y sacudia.

CAPITULO IV.

DE LOS PYRINEOS.

Esto he dicho generalmente de España, queda ahora hiblar de sus previncias. I os Pyrineos en la cabeza de Ispaña, así por el Mar Occeano de Vizcaya como por el Mediterraneo de Cataloña, quan léjos de la vista, y hondos certados con selvas, están llenos de materia de Cobre, Pata y Oro. Los Griegos del fuego que derritió su doreza, particularmente los nombraton. Aunque fingleton esto niemo en otras partes de España. Dicodoto cice, que entres dias se sacaba de Plata un

Talento Euboyco, que vale ochociemos ducados, porque stiene con el Atico proporcion sesquitercia, de uno y un tercio. La riqueza del suelo efacilitaba el trabajo, á quien se contentaba de las primicies de la naturaleza, pero contra los raudales que entre las cavernas anchamente, y con espantoso juido se despe-naban, fué menester la máquina, que en Egyto inventó el rarísimo Alchimedes, para desaguar las minas. En latin Coclea o Pompa, de la qual escribe Virtivio, lib. 10. cap. 11. Tanto costaba el Oro, y Plato. que solo en las fábulas se gustó de su sacilidad. De los trofeos de Pompeyo, casi en los últimos Fyrineos por los Gerundenses se adelantan les escalas de Anibal, mas abaxo del Promontoilo a que hasta hoy reconserva el apellido de la Luna, de aquellas y del montegede Jupiter, hoy Judayco, mas cargado de meial de Besmellon, que de aguas, se apresura la Mar Rubricato hoy Lobregat Por los Indigites y Lalentanos, hoy Barceloneses. Mas creible es, que así la ciudad Rubricata, á la orilla del rio Mediterranea, como el misme rio se llamese del Bermeilon', cuyo color en latin, como escribe Plinio, lib. 33. cap 7. se dice Rubrica. Los Romanos que con tanto julcio ponian nombres à los sugares, no nombraron esse ociosamente, y siendo puramente latino, no se, puede traer de los barbaros, como etros imaginan. Donde son gratables los Pyrincos, señalando un arco al Poniente, entre los Ilergetes y Laceranos, hoy Jaca y Urgel, rindiendo su alteza: Guesca se afamó con el Oro, y principalmente con la Plata, que muches veces Tho Livio, 1. 34. 39. y 40. celebra, Ni de ouros metales careció Ilerda, hoy Lerida, poco superior à sus campos tocada del Sicoris, hoy Segre, rico tambien en los mismos lle getes, o ya de Urgel o Lerida se llamasen. Despues que Cesar sino en esta ciudad los exércitos de Afranio y Petreyo, y los quitó el agua, y ebligó á bus-

242 ANTIUGEDAES DE LAS carla, cavando en los collados secos de Lérida, cante Lucano.

adeiLos rios no sonaron encubiertos.

Ni fuentes nuevas del peñasco herido,

Ni las cavernas el licor sud ron

Mi se turbo et arena con el agua:

Mas consumida con sudor esquivo;

La juventud cansada de metales;

Era sacada de la seca hondura: 00 ni el col

Masi duros se tienden los montes derivados de los Pyrineos, huyendo prolixamente al Norte, claros por le Plata en los Pompelonenses, huy Pamplona, variamente conocidos, y dilatados hasta el Ebro, rico en Claurdiano, lib. 4 (mas tornan al Mediodía), y no ménos crecidos i bien que cercados de campos fértiles, descansan un poco en las fuentes de Duero, de donde proseguiremos con Plinio, lib. 4. cap. 20.

CAPITULO V.

De Castilla, Galicia, Portugal, Asturias, Viscaga y de los Romanos.

Pelendones, y se desliza por Numancia, de alla los Pelendones, y se desliza por Numancia, de alla los Arevacos y Vaceos. Aparta de las Asturias los Betones, y de Lusitania los Gallegos, y de los Turdulos los Bracaros. Toda esta dicha region desde el Pyrineo esta llena de metales de Oro, Plata, Hierro. Plomo negro y blanco. Los Pelendones son los pueblos, que ahora tienen sus asientos en Aguilar, Agreda y Verlanga: Numancia es Soria, ó allí cerca mis de legua y media arriba á la puente de Garay, poblacion, que por blason de sus hazañas Tyberico Graco Sempronio Proconsul, vencedor de los Celiberros, fundó cerca de la frente de Diero. Pacece que Pilnio, lib. 33. cap. 3. dixo por esta nacion: Gar-

gantillas, o brazaletes de Oro Celticos, se llaman los que otro tiempo Celtibericas. Celtiberos son los pueblos que pusimos artiba, aunque se extendian canto por esta parte de España, y tambien por la otra, que hay autor que los pone en entrambos mares, pero propriamente son los que primero artiba dixe. Los Celgal y orros en el Andalucia ; segun Prolomeo, orros en el Promontorio Celtico, como Plinio, que conoce unos Nerias, y otros Presamarcos, y así estando esparcidos los Celticos, la gala de las mugeres Celtibéricas pasó el nombre de las Celticas. Como la fama, y mas en estas cosas es mudable, los Arebacos se pusieron nombre del rio Areba, ahora Fresma, seis lugares suyos principales hay en Plinio, Saguncia, Siguenza, Uxama, Osma, los quales nombres tenian otros lugares, Segovia. Nueva Augusta, hoy desconocida. Termes, nuestra Schora de Termes, Aldea, y la insigne Clunia. uno de los siete tribunales que ocupaba la parte de España Tarraconense, abora la Curuña de los Condes Los Barceos son los Castellanos Viejos, que habitan las rib ras de Daero: los Vetones son de su número, de la otra parte del rio, de esta los Asturianos, que entonces mas, se estendian, ahora cercados de los montes y del Oceano, olvidada su nobleza de Augustanos. solamente transmontanos, dexan lo que perdieron al reyno de Leon, y mucho á Portugal. Los Gallegos tampoco tocan hoy al Duero Lustiania es Portugal. que ahora por esta parte se alarga de esta del Duero y estrecha y disminuye à Galicia Los Turdulos son

sin dura eran de la sangre de los Lusitanos. Los Bracaros se encierran en este tiempo en Portugal, cuya memoria dura en Braga, engrandecida antiguamente con título del Imperio Romano y celebrada Augusta, Ausonio en las ciudades.

los Portugueses, que Pomponio Mela llama viejos, distincion de los otros que poblaron el Andalucía, y

Y la que se ennoblece con el seno
Del mar hondoso Bracara la rica.

Hase de entender de los metales, segun este lugar de Plisio, que vamos declarando. De esta parte y de la otra del Duero pertenecian la mar los Bracaros, y y Turdulos, hoy debaxo de unas leyes, y una mis-ma nacion de la corona de Possugal. De suerre, que todas estas partes que he conformado con el presente conocimiento, afirma Plinio, que están llenas de Oro, Plata, Piomo negro y blanco y Hierro. La ciudad Argenteola, junto à Pravia en los Asturianos, puede ser de algun rastro quizá porque la palabra Romana tuvo causa verdadera, como para nosotros en el Perd en las Charcas la ciudad de la Plata, pues como se verá por esta chilia los nombres de los metales, como en ctras partes de Europa, tambien pusieron en España á los lugares de la tierra, donde los habia. Segun los grados de longitud y latitud, que tiene enflas tablas de Ptolomeo, ó es Pravia ó cerca de ella: llégase á esto que se descubren hoy en su tierra escorias antiguas. A los Asturianos vituperaban los poetas latinos, llamándolos amarillos, porque vivian en llas fábricas de los montes cavados, persida la color natural, por el exceso del trabajo, y hedor de los metales: à tento fuerza la coricia, que unos hacen esclavos á otros, por el instrumento de ella, y orros se hecen esclavos à si mismos, por hurtar su demasia à su mismo autor insufiible. Marcial lib. t.

Recibe lo que caba el Asturiano En los campos dichosos de Galicio.

Dicho con ingenio, porque teniendo que trabajar en su casa, siendo tan rico, iba á los vecinos: asímismo los llaman avarientos, por no haber tenido mas gruesa, ni mas ordinaria arte, que esta de las riquezas artificiales, distinta de las naturales. Silio Italico, lib. 10. epist. 10. canta de estas regiones.

245

Aqui todo metal, de aqui la vena. Del Laton, amarilla de Oro y Plata: De doblada simiente se congela. Y la tierra produce los atroces Partos del Hierro, y del rigor de Marte. Pero Dios escondió de las maldades La materia en el centro de la tierra. El Asturiano codicioso dentro De las entrañas hondas despedaza La tierra, y del calor, el desdichado Del Oro, vuelve la figura humana. Aqui el Duero, y el Tajo en la riqueza Igualan al Factolo y sus arenas, Y el que por las murallas de los Gravios El nombre corrompido de los Griegos, Del famoso Diomedes gente altiva, Los lucientes pedazos arrebata Læthes, que representa á las naciones De la muerte el olvido y del infierno.

El Laies de los latinos Limial, hoy conserva su pombre en lo último de Portugal, entre Brega y el

Miho.

CAPITULO VI.

DE LOS ROMANOS.

Engañase quien cuipando el poder Romano, piensa que maxo á España este trato. Exercicio fué proprio ya de los Españales, como de los Aquitanos, hoy franceses de Guianna, dice Cesar, l. 3. de Bell. Gall. que por el uso de sacar cobre antiguo, se valian contra las fortificaciones Romanas de las minas, habiendo despues aprendido el arte militar de los Romanos, fuera de las minas, invencion que desperió en su ingenio la primera raturaleza de su patria. Los primeros que enscharco á los Estañoles á entender las alnas,

faeron ios Phenices, los quales en la fama de los Griegos ó en sus fábulas, fabricaron palacios por los Laberintos españoles, debaxo de la tierra á su Dios de las riquezas, y aquí lo adoraron, y se entiquecieron increiblemente, como gente assuta y codiciosa : y i quien Dins, Ezech 27. por reprehension y verguenza de sus pecados, llams Mercaderes, y amenaza la muerte. De Cadmo Pheniz dice Plinio, 1. 7 cap. 56. que fue el primers, que hallo metales de Oro, y el modo de sacarlo. Pero nosotros, que con eleconocimiento de las sagradas letras, recibimos la verdad, sabemns que Tubal Cain sué el primero que conoció el uso del Hierro y del Cobre. Los libros de Henoc, Genes. 5. citados por Tertuliano en aquel lugar, añaden, que tambien del Oro y de la Plata, aunque no tienen autoridad, en esto merecen crédito; porque lo ofirma Philon en el lib. t. de las antiguedades de la Escritora, y lo sigue Josepho lib. 1. An. Jud. cap. 3. que en une palabra dice, que inventó el arte de los metales, como de Cynara en Chipre dice Plinio Bien, que Genebrardo lib, s. Chron atribuye es-La invencion à Cain, lo que es cierto por razon y no por escritura. Porque Adan, adornado por la gracia de Dios, no solo de las cosas divinas, pera el fin sobrenatural del hombre, sino del conocimiento de las humanas, entrambos bienes para salud del alma, y uso del cuerpo , comunicó à sus hijos : los quales , segun su inclinacion y capacidad, aprendieron, y con el amor de padres enseñaron tambien á los suyos. Y así Tubal Caín, séptimo en la generacion de los Cainitas, exâminó mas lo que habia oido, y segun era ya la muchedu pbre de hombres lo trató, y se sirvió de otros. De suarte, que mas como aficionado, y continuo en este trabajo, mereciese nombre de Inventor, que como el primero, ó solo en su tiempo. Acabada la descendencia de Cain con el Diluvio, en la tercera edad de Abrahan, se divulgó todo el ingenio de conocer, tra-

247

tar y usar de los metales. La qual invencion bien la stribuyó Plinio à Cadmo, por lo que tenia de Oriental, pues desde la primer memoria del Diluvio gozaba el Oriente ya de las artes, que tan tarde los Griegos y Latinos, dándose por barbaros, se jactaban de haber usado y conocido; de suerte, que el año de mil y quatrocientos y noventa del Mundo; del Dilnvio trescientos y noventa y tres, que sué quiza quando los Fenices aportaron á España, generalmente en el mundo se usaba de metales. Los Fenices no se contentaron de llevar el Olo de España al Asla, sino convidados de la ganancia poblaron, y con esta comodidad por los grados que sube la malicia, intentaron el Señorio. De tan estrecha y larga conversacion salieron maestros de minas los Españoles; de suerte, que como dice Plinio, lib. 33. cap. 12. en las partes Mediterraneas de España, corrompea la Plata con aguas curadas. Mas presto los Carthagineses, linage de los Fenices, no inferiores en sagacidad, y superiores en fuerzas, y may pesados con la vecindad, y sufiidos, con la viveza Africana solos como tyranos cultivaron las minas, y desenvolvieron los montes, encendida la sobervia de mandar, y rigor de las armas con la fasolencia del Oro. porque pensando con soldados forasteros pagados sin la costa de su sangre, à fuerza de dineros asolar el Imperio Romano y sujetar á Europa, no perdonando à lo mas desierro, y arenoso de la Libia; despues de muchos trabajos que traxeron al mundo, caídos de la vana confianza del Oro, muertos los soldados extrangeros, perdieron sus ciudadanos, y presto su República. Entraron en su lugar los Romanos, los quales al principio sedientos de gloria poco estimaron otros bienes: despues el vicio todo lo confundió, muchos Italianos se dieron à buscar Oro mas ingeniosamente que sodos los pasados; pero el Senado Romano siempre mostró en este cuidado maravillosa templanza; pero gezaion de las riquezas que les I henices comunica248
ANTIGUEDADES DE LAS
ron y tuvieron en España, y de lo que colmó la codicia Carthaginés, y con el tiempo los Españoles ya
experimentados, habian juntado, y así los triunfos prosperisimamente florecieron. Marco Hervio Pretor, Livius, lib. 34. entró en Roma vencedor de España á caballo, que ilamaron Ovacion, que es lo mismo qua menor triunfo, y metió en Erario Romano, de plata sin merco catorce mil setecientas y treinta y dos libras, de sellada con cuño de un carro de dos caballos diez y siete mil y veinte y tres: y de Plata de Guesca ciento y veinte mil y quatrocientes y treînta y ocho. Y Q. Minucio su succesor dió al Erario de Plata treinta y quatro mil ochocientas libras, de dos caballos seienta y ocho mil, y placa Guesca doscientos setenta y ocho mil; pero este número es muy sospechoso, porque crece demasiado. M. Caton Cónsul triunfó de España, y traxa en el triunfo de plata sin marco veinte y cinco mil libras, de dos caballos ciento veinte y tres mil, de Guesca quinientas quarenta; de oro mil y quatrocientas libras De los despojos dividió á los soldados de á pie doscientas y setenta libras de cobre, á los de á caballo tres doblado. Todo esto creerá fácilmente, que sin trabajar los Españoles en las minas, tomaron por despojo los Romanos, quien se acordáre de lo que escribe Estrabon, que los Cathagineses, que con Amilcar Barcas, padre de Anibal, hicieron la jornada de España, viston que los Andaluces osaban de pesebres de Plata y tinajas. A esta proporción, los instrumentos mas nobles de la casa debieron ser de oro: á la misma proporcion es creible, que sola la victoria sin cuidado de minas diese tantos despojos de merales. Y aun mucho ántes los mercaderes, desposes de cargados los navios de plata, por no perder quilquier modo de llevarla, forjaban las áncoras de ella Tanta carestía tenian los Españoles de otras cosses, ó tanta era la hambre de los Fenices, que lo que sobreba, aunque tan estimado, en menor uso le aventuraban.

CAPITULO VII.

PROSIGUE DE LOS ROMANOS.

En tantas historias de Griegos san doctos y libres, y enemigos de la gloria Latina, en algunos historiadores Romanos de buenas costumbres, que no per-donaron á su patria, en la justa reprehension de los pecados, con zelo de la enmienda; no se hallará una palabra de Ley ó Decreto, ú del Senado ú del Principe, que muestre ansia de oro. Bien, que prudente-mente se valieron mucho del Español; porque el Espiritu Santo, en los libros de los Macaboos, ilb 3. cap. 8. brevemente, pero con la mayor honra, que jamas hombres alcanzaron, habla tan particularmente de la grandeza Romana, que dice lo mucho que hizo en. España, y.los metales de oro y plata, que tenia nervios valentísimos, que se añadieron a la invencible Magestad; pero si hubieran cometido tiranías por el Oro, no les alabara tanto como hace, pregonando de ellos que conservaban sus amigos, que eran sabios en el Consejo, y que hacian lo que se les pedia justo: todas virtudes contrarias à los vicios de los que se enloquecen con la rabia del interes y del Oro. De aquel monstruo Neron dixo Petronio Satyrico, que si alguna tierra enviaba Oro, era su enemiga; pero Trajano, bonísimo Príncipe en Dacia Mediterranea y Transalpina, hoy Transilvania y Moldavia, moy ticas de Oro, vencido el Rey Decevalo, y hecha pro-vincia; no se curó mas de las minas de lo que pedía una prudencia no despreciadora de essa, ni de otras mercedes del cielo. Adrino, haciendo comper la puente del Danubio, las despreció de todo punto, dexando las Dacias á los bárbaros, y poniendo el Danubio por solo del Imperio Romano; lo qual alterado por otros

Emperadores, volvo á hacer Aureliano, valentisimo en las armas; y pasados muchos pueblos de esta parte del Danubio, hizo una nueva provincia Decia, desamparadas las otras. Tan léjos estuvieron des Romanos de destroir à España con las minas que vedaron Censores à los arrentadores el trabajar las minas, con todos los hombres que quisiesen, determinado el numero, de qual ley se acuerda Plinio, lib. 3. cap. 4. y del Entredicho antiguo del Senado, por el qual se perdono à Italia, no habiendo en el mundo tierra mas fértil de metales, como tampoco de las demas cosas, El mismo Senado, como dice Livio, lib. 45. quitó el pecho de metal Macedónico, que era grandisimo, porque no se podia sustentar sin arrendador y donde lo hay , o el derecho es vano S o los vasallos no tienen libertad; ni tampoco convenia, que los mismos Macedones arrendasen, porque donde hay interes, nunca faltan causas de alborotos y dependencias. Ni tampoco á los vencidos pusieron tributo de Oro sino de Plata; y despues comunicado el Imperio, casi todos los hechos pedian en especies; que son vituallas para los exércitos, como se ve por las leves de los mismos Emperadores. Y esto no lo hicieron porque faltase Oro que sacar, sino por la mansedumbre. ' y man ' a sa t

CAPITULO VIII,

Mas de Galicia, Portugal, Asturias, de Vizcaya y de las antiguas riquezas de Castilla, y otras partes.

umplida esta diversion necesaria, volvamos mas apreta lamente à nuestro propósito Justino escribe de Gilicia: Una parte se llaman Amphilocos, fertilisima de cobre y de plomo y de bermellon, el qual á su rio vecino diá nombre, riquisima de oro tanto, que son el arado compen los terrones de él. Dentro

de la raya de esta nacion hay un monte sagrado, el qual es sacrilegio tocar con hierro; pero si alguna vez con los rayos que son muy ordinarios en esta tierra, se rompe y cae, se permite coger el oro, como merced de Dios. Este monte sagrado, parece que alude al monte que llaman Furado, conserva las señales de las minas. La tierra arada de oro, quizá Valdiorres, seis leguas de Valdequiroga al medio dia, en escrituras antiguis Valle de oro. El bermellon se dice en latin Minium: y así es conocida esta parte de Galicia por su claro rio Miño, que dió la honra de sus riqu zas á Auria, Orense hoy en su orilla. Juntamente se significa, que donde habia tanto bermellon habia azogue, plata y plomo. Dice Estrabon lib 33. cap. 3. el estaño, no como los historiadores publicaron, se halla en el haz de la tierra sino se cava. Nace en los bárbaros que estan sobre Lusitania. Estos son los que pone en la Junta Lucense, hoy Lugo en Galicia. Plinio, ni los llama tales por los vicios; sino dice: De desconocidos y de bárbaro nombre, pero libres ciento y sesenta y seis mil. Tambien dice de estos Mels, que apenas se podian pronunciar sus púeblos con beca Romana. En otras cosas eran humanos. Sillo,

Las vestiduras de Matronas nobles.

En esta region de Galicia pongo las gentes Chalibes, hasta el Occeano, que como dice Justino, idel
Rio Chalibe se apellidaron: qual sea este rio no se
sabe acerca de los autores; pero á mi me parece que
es Sil, por los rastros de las harrerías entiguas, que
se ven hoy, y por lo que del territorio de la gente
se conjetura; porque Silio Italico escribe, que estos
fueron los artífices de las arroas de Anibal; y es elaro,
que un poeta docto no pudo fingir el artificio en la nacion
que no lo tenia, y mas para armas de tan gloriso capitan,
que pedian muy excelentes armeros. Silio, pues, lib. 2.

ANTIGUEDADES DE LAS

Las gentes del Occeano llevaban
El escudo de ardor resplandeciente
Del ingenio Gallego, y de la tierra,
Obra gloriosa, al General de Lybia,
El morrion brillaha con los rayos,
De las crestas y plumas, que temblando,
Al ayre tremolaban su blancura,
Una espada, y la lanza rigurosa
A mil millares de enemigos muerte.
Demas de esto texida con sus nudos,
Y con tres lazos de oro la loriga;
Impenetrable al mas valiente hierro.
Todo perfecto con acero y oro,
Y riquezas del Tajo rico, y claro.

Que sue esta arte de los Gallegos, consta, porque este nombre de Chalibes sué comun á todos los que sundieron metales, como Virgilio lib. 10. dice, hablando de la isla Elva de la Toscana.

Generosa en metales de Chalibes.

En Pllnio, lib. 7. cap. 56. inventores de ensayar en latin Aeraria, y así dieron nombre á los de
su arte. De estos Chalibes Gallegds escribió Justino,
que à todos aventajaban en el hierro, y que el agua
del Rio Chalibe, era mas violenta que el hierro, porque con su temple se hacia mas riguroso. Compileron
sus espadas con las de Bilbilis, y entrambas de igual
reputacion, dieron la que tuvo España de sus espadas,
sobre la memoria de todas las naciones, así en el aceto, como en el modo. Plinio, lib. 33 cap 4 enseña
tres medos de sacar oro, ó entre las arenas de los
rios, en granos ó con pocos, ó minando los montes.
En el segundo dice, que algunos escribieron, que se
aventajaron tanto Asturias. Galicia y Lusitania,
que dicron cada año veinte mil pondos, libras invariables, porque la libra tuvo variedad en las onzas, y
no en el pondo: pero mas que ninguna Asturias, fuera

de Italia, venció con la fertilidad del oro á las demas provincias del mundo. Con razon Claudiano:

Ni acabar à los montes amarillo, Ricos, el Asturiano, porque siempre La vena el oro en su principio arroja.

Plinio, disputando del Plomo negro y bianco, que es el estaño dice: Este agora cierto es que se cria en Portugal, y en Galicia en la haz arenosa de la tierra de color negro, por el peso solamente se conoce, tiene unas piedrezuelas menudas, principalmente en los arroyos de Rapina, quando se sacan, lávanse las arenas, lo que se asienta cuecen, no se hace en Galicia negro, abundando de éste la vecina Cantabria, que rodes à Vizcaya con parte de Castilla, ácia Logicho, auaque propilamente coge el. Occeano del Noite, Guipuzcoa, Encanaciones de Viz-. caya y Alaba Por la Cantabria dixo Plinio; lib. 34. cap. 17. Del plomo negro usamos para láminas y arcaduces: sacase trabajasamente en España. Tono, por la parte de Cantabria à toda España: y hablando de la piedra iman, lib. 34 cap. 14. dice : Esta piedra nace. en Cantabria, no aquella verdadera piedra iman: en peñasco continuo, sino esparcida, llaman Bulation no sé si para fundir el vidrio tan provechosa, hasta agora no se ha experimentado. Atsae el hierro como la piedra iman Con esta misma piedra Dinocrates, arquitecto de Alexandria, habia comenzado à cubrir el templo de Arsinoe, para que una estatua de hierro suya, pareciese que se tenta en el ayre; impidióla su muerte, y la de Ptolomeo, que quiso hacer esto por su hermana. De todos los metoles la mas larga vena es la del hierro En la parte de Cantsbria que baña el mar, hoy un monte asperisimamente alto: todo de est macteria, cosa increible. España Ulvirgitanos, hoy Vera en el reyno de Granada, era 64

Citerior : de esta hemos puesto la parte mas rica, y en general diremos lo que de su oro y plata, se endor el Primero, triunfando de Inglaterra, entre las coronas de oro, suvo une de siese libras de las de los pondos, que le contribuyó España Citerior Reynando Claudio, esta misma bestia, un esclavo suyo Drusillano por nombre Redondo, Procurador de Españo Citerior, tuvo un plato grande de quinientes libras de plata, para cuya fábrica se hizo primero una Tienda: y ocho compañeros suyos hicieron otros platos de 50 libras, Livius, 39. 40, y 41. Cayo Calphuroio Presor triunsó de los Cehiberos, y de los Lusitanos, y entró en el Erario coronas de oro ochenta y tres, doce mil libras de plata Despues de pocos dias Lucio Quincio Crispino, trianfo de los mismos Lusitanos y Celtiberos, y llevó en el triucfo otro tanto oro y plata Q. Falvio Flaco, trianfo de los Celtiberos, y traxo en el triunfo ciento y veinte y quatro coronas de oro, mas treiora y una libras de oro sellado y de Guesca; dineros ciento setenta y tres mil y doscientos Este lugar está corrompido, y el número es muy sospechoso. A los soldados repartió quinientos dineros, doblando á los capitanes de cien hombres, tres doblado á la caballería, otro tanto á los compañeros del nombre Latino, y á todos doblada paga. Primero Sempronio Graco de los Celtiberos, y de sus compañeros, el dia siguiente Lucio Postumio de los Lusitanos, y de otros Españoles de aquella region triunfaron, quarenta mil libras de plata pasó al Erario Tiberio Graco, veinte mil Albino, á los soldados repartieron dineros vein te y cinco, doblada paga al capitan de cien hombres, y á la caballería tres doblado; entrambos dieron tanto á los compeñeros, quanto á los Romanos. Con muchs rezon Plinio, alaba la templanza de Cipion, que vencida y destruida Numancia, dió à sus soldados diez y siete mil libras de plata Posidonio escribio. que Marco Marcelo cogió de los Celtiberos DC. tatalentos, que son seiscientos: bien, que es error poner el D. que es nota antigua por elemento: y así se ha de entender In hacen trescientos y sesenta mil ducados.

CAPITULO IX.

De las Islas Terceras, ó de los Azores.

as Islas Cassiterides están en el mar que haña á Portugal, y así me pareció matar de ellas aquí. Los Griegos llaman al piomo blanco, Cassiteron, Plinio, lib. 24 cap. 16. tiene por fabrioso, que se hallase en las Islas del Mar Atlantico Pero en ours parte escribe, lib. 4. cap. 22 que los Griegos las llamaron de la fertilidad de plomo, y no lo contradice. Y en otra parte escribe, lib. 7 cap. 56 de la Isla Cassiteride el primero de todos, Miducrito traxo plomo. Tambien asieme, que se dixo de ellas, que eran las Afortunadas, pensólo así, y las situó enfrente del Promontorio Celifco o Nerio, acerca de orios Artabio, cabo ida Finis Terra: Pero asi en pensar, que sueron las Afornadas, verra Plinio, como en el lugar donde las pone. juntamente con Estrabon. Mejor las conoció Ptolomeo. que escribe: En el Occeano Occidental hay diez islas llamadas Cassiterides. Estas son las de los Azores. pero son nueve solumente. P. Craso pasó las armas Romanas à estas Islas, y halió metales cavados.

CAPITULO X.

DE OTRA PARTE DE CASTILLA.

uédanos el otro lado de España, que ciñe el Orospeda, cerca de su principio: entre Castilla y Navarra, está Tricio, que Ptolomeo llama Metallo, en los Berones, que es la Ricja, diferenciase este Tricio con su riqueza de otro de los Bardulos, hoy Guipuzcos, llamado Tubolico. Si otros lugares llamaron los Romanos Metallos en Europa, por las minas; por qué constando de la general riqueza de esta provincia, que era de los Celtiberos, no dirémos que este sobrenombre era distincion de su propria naturaleza? Vuelven los montes de Orospeda entre Castilla y Aragon, y con tres como atalayas muy asperas, se entremeten entre Turisson y Bilbilis. De estas ciudades habla Plinio, lib. 34. csp. 14 Estos y otros lugares ennobleció la mas provechosa gloria del hierro, como á Bilbilis en España, y á Turiason Este entre Numancia y Ebro, hoy Tarazona. Bilbilis no es Calatayud, está cerca de allí un quarto de legua, como la celebra su poeta Marcial, lib. 10. 103. en un monte, que hay se llama Bambola: corre Salón por su pie, shora Xalón, que es Bilbilis, del nombre de su ciudad, como otros muchos lugares y rios se prestan los nombres. De sus aguas suvieron parte de su fama las espadas Españolas, añade Marcial, lib. 12. 18.

Mi patria amada Bilbili soberbia
Con el oro precioso y con el hierro.

Los montes se ensanctian por las laderas de Castilla, que se encumbran por el reyno de Valencia, y se quiebran tambien altos, por los Contestanos, hoy Cocentayna, parten al Ferratio Promontotio, y allí pelean con las olas Ferratio suena quizá su propriedad, por la grandísima abundancia, que tuvo siempre España No parezca demasía netar estas menudencias, porque el escribir de cesa tan grande, envuelta en las medias tinieblas del olvido, pasada la ruina de los Romanos, la destrucción de los Gados, las perpetuas guerras de les Moros, con la pérdida de tantos autores, y las faltas que en los que tenemos se han metido; así como nos tiene solícitos en lo que parece mas clato, tampoco no nos desconfia de conjetutas de de nombres, y mas sebiendo á la prudencia Romana,

y así escribiendo para diligentes, nos atrevemos, ciertos que las partes montuosas de nuestra patria sobraron de merales. Los montes que quedan en Castilla, dica Strabon, que metalosos. Sin dula riquisimos por los extremos de Celtiberia, que es Castilla la Vieja, principalmente en en les sierres de Cuenca. De adonde sale Tajo insigne con nombre de Rey de España, y Rey de sus Rios, fomentado con tontes venas de Oro preciosisimo, compiliendo con el Po de Italia, y Ganges de la India; gozan de la misma merced del cielo las peñas que hacen sombra á los Celtiberos mas adentro, que son los Manchegos, y se alzan para enderezaise; cogiendo por el costado los montes Carpetanos, hoy distrito de Toledo. Aqui cerca de las riberas de Tajo bay veras de plata y oro, indicios para buscar los cuerpos aresorados de la naturaleza. Estos indicios, dice Strabon; que se flomaban Metalleos, de can grande cosa no señala particularidad alguna que guie , ni en otros hay memoria. Este parrece que es el rio Theodoro de Aristoreles, par el Olo que de él celebra, porque slempre que algun rio de España, ó sin otro nombre, o con alguno, como este de Theodoro desconocido, es alabado por el oro, se ha de entender Tajo, por la ventaja que à todos claramente hacia. Tambien Strabon en la entrada del Tajo en la mar, se conforma con lo que del tio Theodoro Avi no poeta canta.

En una ancha luguna se derrama Alli Theodoro . bien que maravilla No debe ser que en barbaras naciones Sobrenombre de Grecia tenga el Rio; En los ug ires que peimero un tiempo, Los Tyrios y sydonios habitaron.

Quizá es usus la leguna de aquel lugar dificultoso de Marcial, que traximos esc se la la grace de que te de Españal, casi en el principio, gur la adulta a tiqueza del rio notoria, el nembre de la la maissa mo

de ono poeta-y las poblaciones Griegas, que el nomhie del rio en su lengus conservaron, persuaden que de aquí, por algun artificio de aquella ingeniosa nacion, así en otras cosas como en fundiciones, se nombrasen los artifices, y la laguna de un rio famoso pare dar nombre à qualquiera cosà. Los montes de aquil cometen los Oreianos, y reuyen de Portugal, lanzándose por Beiuria Celtica, parte boy de Extremadura, que mira à Portugal, y se precio de la junta de Sevilla. A sus espaldas, y á los lados señorean los campos seguisimos de Aria, segun Strabon, prefiedos de metales. Aria en Plinio, y Antonino Arunci, clara por los montes Arianos de Plinio en los contornos de Cazalla, aunque en Prolomeo se ven Arucci y Arundu. Arucci en la ribera de Guadiana : Arunda algo apartada está mas Oriental, no léjos de Oliverza, entre si poco distantes, por dondo blandamente se suspenden los montes Oretanos, se muestra con alguna merced de llanura, puesta á la ribera de Guadiana, ya renscido, Metallina o Metallinense, segun Plinio Medellin, que à su vecindad aspera, y en la antigüedad potoriamente rica, pide la honra de su nombre y de su metals of the one of the for the more little

CAPITULO XL ...

De Cartagena, Granada y otras partes.

prior collado se encima del Orospeda que diximos ya sendividia multiplicando los amenísimos montes Marianos, á mano derecha y á la izquierda, siguiendo el reyno de Murcia, y tocando en Cartagena la Nueva, ó Espartatia, á diferencia de la Vieja, que dura en Aragon con vilísimo nombre. Cerca de veinte estadios de esta Cartagena están los famosisimos pozos de Anibal, veinte estadios apenas son una legua, la redondez de los pozos de estadios quatrocientos, mas de diez y seis leguas. Cada pezo tuvo nombre de su in-

ventot ; el mas aventajado se llamo B.belo, y dió cada dia á los Carragineses trescientos pondos, que son las libras que diximos. Despues habitaton en este mismo lugar quatrocientos hombres, que cada dia al pueblo Romano daban veinte y cinco mil adarmes, que importan quatro talentos y un sexto , que son dos mil ducados, duraba en tiempo de Plinio, ya por mil y quinientos pasos cebado el Monte; por el qual espacio los Aquitanos de dia y de noche, sacaban las sguas. La comun naturaleza de estos pozos era, que hallandose una veta, no lejos de alla se descubriese otra. Viniendo de la costa à la tierra de los montes que sobrepujan al Andalacia, y abrazan à Calpe, se quedan algunos, que se derraman por brazos, y enenbren la mar à los pueblos. En estos dice Stabron: Hay unos como lomos de los montes de los Batistanos, y Oretanos juntamente, que llevan todos los metales, Orero, cerca de Almagro, cabeza de dos Oreranos y Batistania, hoy Baza de los Bastulos. Los confines de entrambos se encontraban de la otra parte del Guadalquivir Plinio declara en lugar de Surabon con esias palabras, en el lib. 3. cap. 3. Los Mentesanos, que son Oretanos, y los Mentesanos, que son tombien Bustulos. Con lo qual es claro, que las minas eran de los Montesanos, que terian entratabos nombres. v en particular la voz de su patria. Lo qual dexó pasar Strabron contento con la noticia general; Plinio nos la dió distinta. Mentesanos de Mentesa, acerca de unos Jaen, acerca de ouros Illiturgi. Andejar el viejo, o en el monte Sebastiano, junto à Castulón, hoy Cazlona la vieja ó Santisteban. De estos montes de Jaén se enlazan los que entran en el reyno de Granada, ántes fáciles; pero quando, toman este nombre altos, nevados y esperes, ceica de Granada muy ricos, como dice Rosis , Coronista Moto: E hay venero desoro; inde plata, é de plana, é de fierro, é en su término hay un lugar que llaman Salombina, é hay alli el venero

de Atstia, aquella á que llaman Albucete, é el venero à nembre Patene viva. Y en our parte : É por medio de la villa de Granada va un rio, que habia nombre Salón, é ahora es llamado Cuadagenil. É nace de un monte que ha en término de Elibera, que ha nombre Dayna. É en este rio cogen las limaduras de oro fino. Salombina es Salobreña, y donde dice Genil, se ha de poner Darro, así porque Genil corre un poco apartado de la ciudad, como porque Darro, conforme á su nombre, es solo tico, y esí erraron, é el Impresor é el Moro.

CAPITULO XII.

De Cordova y las demas partes de Andalucia.

Dirémos ahora de los montes de mano derecha; muy dichosos per el Plomo, nombrandolos Sierra de Alcaraz de adonde corre el Betis, junto á cuyos manantiales está la antigua Castaon, hoy Villanueva de Alcaraíz, Donde estaba una particular mina de Plomo, mezelada con pequeña parte de Plata, no provechosa para purgada: aventajaba todas las riquezas el monte, padre del Guaralquivir, llamado de Plata, y labrado con minas de ella Los montes ó lomas que siguen el tio, que corre entre Occidente y Mediodía, quanto mas al Norte mas sobrados de metal, no en una parte sino en muchas, particularmente en los montes que están al Norte de Córdova en su comarça. Silique Córdova, libro 3.

Ni tampoco cesò la gloria antigua

Córdova, de su tierra de oro puro.

Lo qual se ha de entender por las minas, no por el rio, del qual no he leido, ni oido que tenga Oro. Aun no era necesario decirlo, si no hubiera quien vanamente cazara qualquiera palabra, gor mal

entendida que sea , para fingir nuevas alabanzas : de risa á los que saben; y á los ignorantes de quanta presuncion pretenden que estos versos prueben el oro de Guadalquivir, lisonja á su ingenio y á la patria, En las tierras Tartesias es sabida

La casa donde Cordova á su rio El Betis amony al ganado Hesperio, Afeyta con metales, y hojas vivas, Del color amarillo de sus rayos.

Quiso decir, que los pastos, y las aguas eran causa del color, que se parecla al meral : que de esso se siga hubiese merales, es absurdo; porque los babria en todas partes por aquella razon. Tambien entienden: mal estos versos, lib. 12. 100, ...

Betis, que con corona de oliva: Ciñes tus cienes . y al bellon dorado. Tiñes con el cristal resplandeciente.

Cristal resplandeciente, no por el oro, sino por la : transparencia y la luz , no hay duda , sino que celebrara claramente el Oro si lo hubiera, no por las lanas con improprieded, sino por él mismo como de L'ajoi y de otros; porque de los poetas fatinos quando alaban alguna cosa natural, se debe hacerd mucho caso, porque como sveron muy estudiosos, conocian la naturaleza y la imitaban: Y así no se hallará lique hayan alabado rio por rico, que no lievase Que proya de oro y plata, sin discreción, perdida la repusacion de las lerras, por la vanidad de las palabras. Hablando del Cobre dice Plinio, lib. 34. cap. 2. Hácese tambien de otra piedra, que llaman Chalcites (que es vitriel Romano o Capatrosa) en Chipre, adonde se hallo primero el cobre, despues hobiendose hallado mejor en otras ticrras se cogió del mayor provecho, principalmente conocido el Laton, el qual 1 (12)

mucho tiempo tuvo principal bondad y admiracion, ni se halla mas en Chipre, estando muchos años ha estéril la tierra. Cercano á este fué el Salustiano en los Centrones en los Alpes, tampoco de mucha dura-cion: succedióle el Liviano en Francia, entrambos llamidos de los Señores de sus metales; aquel de un amigo de Augusto, este de su muger; que se acabá presto. Hallase también muy po o el Liviano. Agora toda la reputacion tiene el Mariano, que llaman Cordovés Este come mucho al Liviano la Cadmia, é imita la bondad del Laton en los sestercios. Cada uno tenia dos libras Romanas, y la mitad. Cadmia es una materia de la qual se hace cobre. El mismo Plinio, lib 34. cap. 1. y 10. Hacese tambien el cobre de una piedra cobriza, que llamin Cadmia. Y en aiss parte: La piedra de la qual se hace cobre, se llama Cadmia, segun esto es medio mineral. Aunque à la ciudad de Oringe claramente la pone en Celtiberia Platarco en la vida de Cipion. Con todo eso seguité á Plinio, que parece no se pudo olvidar de ciudad tan insigne, bien que la llamó Oninge. Pudo engañar á Platerco la insiabilidad de los términos de las provinciac. Plinio la pone en el Andasucia cerca de Obulcula, hoy Porcana. De Livio se pudo conjeturar, que la pone en la misma parte, o cerca de Jaen, aucque la lleme como Plutarco Oringe, anade en los fines de los Meleses, que son obscurisimos. Pero segun el caeniao que contra As Irabal tomó Cipion, es necesario que esten en el Andalucia, pero no dentro, antes al principio, porque Asdrubal, dexando señor de la campaña á Cipion le obligó, retirado en una provincia amiga á asegurar las espaldas, para poder sitiar las ciudades, difarando el fin de la guerra, última arte de los prudentes capitanes, que se conocen inferiores. Los habitadores de Oringe, como dice Livio, lib. 28. cavapan plata: de esto que he dicho se concluye, que Oringe no puede ser Urgia, que tambien sa

263

Ilamó Castram Julium de la junta Gaditana . porque estiba en los últimos Andaluces. Tambien dado mucho, que pueda ser Utio de Ptolomeo en los Andaluces, que acerca de Suebon Oria, por no poderse tan claramente juzgar, que de los Celtiberos se entrase en estas partes del Andalucia, como lo hizo Cipion, siguiendo su enemigo. Pone Strabon en la Turdetania, que es el Andalucio, tres lugares por las minas celebrados, Ilipa, Sisapona y Cotinas. Ilipa, o es el monte Ilipula, que segun buenos autores, puse junto á Granada, o segun el Obispo de Girona la misma Granada, o segun Ambrosio de Morales, la que Plinio llama Ilipula Italica, es la misma que Ptolomeo llama Ilipur la grande, hoy Penisher, en la mised del camino entre Sevilla y Córdova. O sea este lugar ó Granada, en entrambas partes hubo metales, y se hallan hoyin pero Granada se aventaja, como lo muestra en las arenas de su rio. A Sisapona la pone Prolomeo en los Oretanos, que llama Germanos Plicio, moraron entre los montes Marianos de Sierra Morena, y entre los montes Carpetanos de Toledo. Dióles nombre Oreto, que cerca de Almagro humildemense conserva su nombre, siguno dice, que esta Sisapona de los Oretanos esta entre Oreto y Castulon, cabeza un ilempo de una parte de España. Pero porque no es esta la que Strabon nombra por curiosidad, ó por diserenciar estos lugares de un mismo nombre, baste esto. Otra Sisapona habia en el Andalucia, de la qual habiamos; diserenciáronse la una, y la otra por vieja, y por nueva, mas clara diferencia fuera la de los Oreranos y Turdulos, por lo ménos parece que la del Andalucía sué mas noble, porque segun Strabon, siempre se nombro de una misma manera Hay quien dice que Astapa, hoy Esiepa, es Sisapona, sin tener argumento. Siendo antes increible, que un lugar ilustre en las his. torias Romanas como Estepa, tuviese otro nombre, por el qual claramente no suese conocido, Prinipalmente que el mismo autor, que las diferenció con nueva o vieja, reciente entónces la noticia, dixera algo de Estepa. Otro duda si es Xeréz de la Frontera. Todo esto han pensado vanamente algunos, porque Plinio, lib. 3. cap 3. lo contradice ; y es clarísimo? No tiene por ciudad à Sisapona, sino por region de la junta Cordovesa; y así pone dos Beturias, que es lo mis-mo que hace en otro lugar, dividiendo la Beturia en dos partes. Beturia es la parte de Extremadora, que está entre Guadiana y Guadalquivir, habitáronla dos naciones Celticos y Turdulos. Los Celticos tocaban a Portugal, y eran de la junta de Sevilla. Los Turdúlos habitaban en Portugal, y en la Tarraconense, que es la parte de Extremadura, que confina con Castilla y Andalucía, estos eran de la junta Cordovesa. Esta Beauria pues, de los Turdulos, tenia dos regiones, la una de ellas era Sisapona, tan grande, que por ella dixo Plinio, lib. 3. cap. 3. El Andalucia abunda de bermellon. Y no lo pudo decir por otra parte de ella, sino por Sisapona. Por eso en otra parte dice lib. 33. cep. 7. De ninguna parte sino de España se trae para nosotros el bermellon; muy celebrado es el de la region Sisaponense en el Andalucia, pechero del pueblo Romano, en ninguna cosa mas diligente que en esto. No es lícito perfeccionarlo alli, ni cocerlo, la vena sellada se trae á Roma casi diez mil pondos (que son libras) cada año. Segun lo que habemos 'escrito arriba, la region Sisaponenses es Alcudia y Pedroches. Anade Stiabon, que así las minas de Pipa, como de Sisapona, eran riquisimas de Plata Cotinas tienen alguna claridad por Cotinusa los Españoles mas antiguos, como dice Abiano peeta? Llamaron à Câdiz Cotinusa, los Tyrios Tarteso dos Cartagineses Gadir, que quiere decir cercado, El nombre de las minas Cotinas conservan algo de lo antiquísimos de la Isla, de la qual creiblemente se llamaron Cotinas. Los Romanos escogieron el de Tarteso, y así apellidaron la Isla. Otras juntamente se llamaton asi, en las quales reynaron los Gericones La principal de ella Cádiz, otra de Juno, hoy una roca deshabilada, qua. llaman San Pedro: dixose tambien Erythia, y en ella hebo Oro, que se sacaba lavando la tierra Otra Isla estaba en la boca de Guadelquivir, y aun debiera de haber mas, porque Justino, lib. 44 llama á esta parte de España: La que se compone de islas. Y Plinio, lib. 3. cap. 1. dice de Cádiz: Que está entre islas que son las que hemos contado. Por esta razon en ploral Gades. A quien supiere la grandeza antigua de Cádiz, en quanto la estimaron los Tyrios y los Cartagineses, que la tuvieron por feria de sus riquezas. y Alcazar de sus armas, y despues los Romanos que la honraron como Augusta, será mas creible que las minas con la riqueza, la engrandeciesen á tanta reputacion, que se advierte solamente en la semejanza de los vocablos. La Cesta Corense Ilama Plinio la que está contraria á Cádiz, alude un poco á Cotinas, alude tambien los Cureres, que son los Tartesos. Tambien los pueblos Cuneos de Apiano, en las cosas de Iberia, cuya ciudad principal Cunistorgi en les Andaluces Celticos, quizá Mirobriga de Plinio, cerca de Fuente Ovejuna, dos leguas de Azuaga, Juan Fernando Franco, que veló en la antiguedad, en un libro suyo escrito de mano, dexó escrito Cotinas. Cote cerca de Moron, en la Peña Imán, sin otro argumento, selo par la aiusion, despues de tantos años mudadas tantas veces las lenguas y los lugares, me parece incercisimo, y mas no hallandose Core en nirgua libro ni aun de mediana antiguedad, valga para quitar todo escrupulo de las sospechas de lo antiguo para los aficionados, que para otros son el proponerlo parecera etrevimiento. Les Coines dieron oro y cobre junto; pero à Cadiz quisieron los Romanes, llamaile Torteso. porque era cabeza de la parte de la Andalucia, que 67

así el rio Tarreso Guadalquivir, como de Carreya, que tambien Tarreso; cerca de Tarifa, como del Rey. Tharsis, si es aquel de quien se escribe en el Genesis, cap. 10. tomó nombre. A los Tartesios celebraron por bienaventurados los Griegos. Quizá por la hermosura y riqueza de la tierra fingieron, que ensoberbeció tanto á los Titanes, que se atrevieron á pelear conlos Dioses. Algunos osan que esta sen Tharsis, á la qual navegó la armada de Salomón, 2. Paral. 8. qua de Assiongaver del Mar Bermejo en la tierra de Edon, se hacia à la vela, increible cosa, que por tanto rodeo, y mar peligroso navegasen á España los que la tenian casi en las manos por el Mediterraneo; y no solamente increible, sino absurdo, que Hiran Rey de Tyro, ayudase á Salomón, 3. Reg. 10. á hacer en tres años, por peregcinos maies, lo que en los caseros, por decirlo así-brevemente, se podia hacer. Nuestros Thariesos no han menester mendigadas riquezas de hurrada gloria, habitaron sobre Guadalquivir, desde la boca del rio Ibero. Occidental de Espana, hoy rio Tinto, hasta el Estrecho y campos del famoso Rey Argantoninos, hoy Turifa, rica nacion de tierra, abundosa de metales y frutos. En esta misma region pone al rio Chryso Avieno, que suena Oro, nombre que los Griegos habitadores de esta última parse del Andalucía á este tio pusieron : dice pues Avieno a

Aqui el Rio Cryso en el mar entra,
De la una y otra parte es abatido
De quatro pueblos bravos en la guerra,
Lybios, Phenices y los Masienos;
Los reynos Seibisinos y Tartesos

Polibio pone à Mastia pueblo de los Cartagimeses, cerca de las Columnas de Hircules, quizà de aquí Masienos: de los demas no se eleanza sino estode Avieno. De suerte que el sirio de estas naciones no es mésos obscuro por falta de la menoria, que por el desconocimiento del rio. Aunque se piensa que es

Guadalate, sin argumento alguno: si en la opinion de nuestros presentes corre en esta parte algun tio, que muestre oto, será este, aunque ha parecido que tomase nombre de Chrisaer, padre de los Geriones, lo qual á mí no me agrada, no tanto por la lisonja del oro y de mi materia, quanto por la significacion del Griego, que sin duda merece mejor lugar que les fabulas En estos mismos Tartesos pone Estefano á Ybila, que gozaba de minas de oro y de plata. Hay quien piensa, que esta Ybila es Sevilla, y que por esta mudanza vino al nombre que hoy tiene. Parece que de Hispalis Romano, los Godos la corrompieron por Hispila, y despues fácilmente Sevilla. Pero ; cómo pudo Esiéfano, quando en el verdor del poder, y duracion Romana guardaba su classimo nombre Hispilis, confundi: lo con Ybila, pues el nombre de Sevilla muchos siglos despues sué oido? Mejor Abrahan Ortelio dice a Que quiza por Ylipa puso Estéfano Ybila: y mas que los metales de Ylipa, hacen casi de todo punto creible esta opinion. Corn. Tac. 1. 6. de los Anales, dice de Tiberio: Despues de estos Sexto Mario, riquisimo en las Españas, delatado de haber corrompida su hija, fué arrojado del peñasco Tarpeyo: 3 para que no se dudase que su dinero y minas de oro lo habian destruido, despues de confiscadas, aunque se vendian publicamente, las quiso y tomó para si, Por ser tan incierto el lugar de estas minas, las he puesto equi ; pero porque Tacito dice Aurarias, en Castellano minas de Oro, aurque no podemos decir con ningun indicio quales fuesen, con todo eso parece que Auria, Orense hoy, se dixo y abrevió de Auraria, y que se podian situar estas minas en aquella tierra, priacipalmente habiendo sido, como diximos, tan larga de oro.

CAPITULO XIII.

Lo que se ha de juzgar de lo dicho.

De todo lo que habemos dicho se saca, que donde hubo mines antiguamente, las puede haber ahora; porque la misma disposicion tiene la tierra que las produxo entónces, que ahora. Que es la que recibió en el punto de su formacion, dado que se halla una misma disposicion, se dará semejantisima obra, por las causas universales del movimiento y de la luz. Pues recibiéndose la influencia, segun el modo de lo que recibe, siempre se engendrará oro, donde hubo natural disposicion para que introducida la forma de los metales, el Sol engendre. Así en las circunstancias de lo que bace, como de lo que padece, previniéndolas y sazonándolas, nunca está ociosa la naturaleza, medre de las cosas, y no solamente en lugares antiguos, sino en nuevos habrá minas ¿Quién puede abrazar con el entendimiento los infinitos tesoros de la sabiduría Dios, así en las aliezas de los cielos, como en los abismos de la tierra? Aunque no se pese la fuerza de las estrellas, obliga á confiar mucho el juicio de los efectos del cielo. Y así con razon se dira, que no solo donde los hubo, como en esiómigo carocido y cierto, coció la naturaleza y digerirá los metales, sino que pasó tambien donde no los hubo, obrando en unas partes con mas dificultad que en otras, mostrandose ciertos ravos en vista y puesto determinado, ó volviendo estos mismos propicios para los efectos, aunque sea despues de muchos años. Tambien si el cielo impireo, suera de las leyes del primer movimiento, y de los del sol, es causa, segun la sabiduría de Dios que suavemente dispone todas las cosas, producirá con el mismo tenor, perque la suavidad consiste en la muchedun bie de beneficios, que à veces trae el tiem-

po. Este, ni serà breve, porque la inclinacion de les cosas naturales, como es uniforme, segun dicen los filosofos, obra poco á poco, repartidamente con su virtud, ni muy terdo, por tanta fuerza y ayuda de principios, que se juntan á hacer un mismo parto de cosas. El Sol de las cavernas de los montes abundosos de agua, que Dios para la habitacion humana pesó en las alturas, atrae vapores, y de la sequedad exhalaciones, como dicen los filósofes, la una y la otra materia de todo metal, y en España copiosisimas en el grado que son menester , para que fácilmente predomine en la tierra la varia calidad de metales, porque no es lagunosa ni húmeda, como el None, ni seca y arenosa, como Africa. Y así parece, que en ménos flempo el calor del Sol, por la mas noble disposicion del terreno, lo mezclara en sus partos, que son los metales. De los Godos no he leido que trabajasen minas. Aunque algunos quieren probar que abundasen de mucho oro, y que por esta razon se labrasen to-davia, como en tiempo de los Romanos ordinariamente minas, fundan su intento en las leyes del Fuero. Juzgo, que hablan de sueidos de oro, así en el texto latino, como en el castellano. Lo qual por el juicio de Covarrubias, lib. 2. tít. 1. 1. 17. lib. 8. tít. 4. 1. 16. lib. 9. tít. 2 1 8. Covarr. c. 6. que los tiene por les de Justiniano Emperador, es semejante à verdad; pero que de esto se imaginen minas, es muy exquisito y casi vano pensamiento. Porque las leyes del Fuero Juzgo, se trasladaren de las Romanas, las quales no tuvieron respeto á la abundancia, ó caresiáa de oro, sino à la pena del delito. Lo uno, porque aunque son algunas las leyes que determinan penas de sueldos, no tantas que se pueda reputar que una cosa tan dificultosa, como ha sido siempre el oro, fuese copiosa. Lo último, que se ha de pensar, que hombres soldados, como fueron los Godos, que vinieron á Es-68

paña carcadas de los despojos de Europa, y vence-dores del Imperio Romano, no habiendo dexado memoria de minis suyas, gozesen mes del oro adquirido por los Romanos, ganado en la guerra, que sacado par su industria, y aumentado de esta suerte por eños. Bien que la paz despues ablandó los ánimos, y á quelquiera arte los inclinó: principalmente á las que persuaden las provincias con los dones particulares de Dios. Tambien equellas penas están escritas contra los nobles, los queles, no basea sin el pueblo abundancia. Procesa los queles no hecen sin el pueblo abundancia. Presuponen euros inconvenientes, ó que preasen de manse-dambre los hombres, pues fué necesario castigarlos en la copia, ó que el temor de pagar la pena en moneda escasa los refrenase, que era mejor razon para el Legislador, pero inconveniente para los que tienen esta opinion. Pudo ser quizá tigor de las leyes, mas que posibilidad de los vasallos, como los Godos, se-gun la condicion de los Septentrionales, fueron sevepos contra los pecados. Aunque Covarrubias piensa bien, que eran sueldos de oro, con rezon se pedia juzgar, que no tuviesen ménos lugar en ellos la plana y el cobre: y mas, que en el texto castellano, raras veces se añade el sueldo de oro, ordinariamente se habla de él, sia otra diferencia. De los Moros acerca de minas, lo que dixo el Moro Rasis, que arriba pusimos es poco. Los Romanos que quedaron con los Godes, perdieron los bijos, para usar de este género de riquezas. Nuestros Reyes vencieron mas con la templanza de la vida, y devocion y exercicio de la guerra, que con oro. Bien, que San Bernardo, que vivió en tiempo del Rey Don Alfonso el VIII. 6 Emperador. Y el Rey Alonso el Primero de Postugal, Alaba el de España, así por fino, como por abundante. Y así al Rey Don Juan el Primero en Bribiesca comenzó sanella les es Bor quenta Nos como informados. aquella ley: Por quanto Nos somos informados, que estos muestros reynos son abastados y ricos de mineros. Con todo eso nuestros Reyes en el tuido de

las aimas no sinicion, como pedía su necesidad, el îngenio de estas riquezas, que los hubieran eliviado con extraordinaria dicha, porque la imposibilidad de sustentor ordinariamente un exército en campaña, dilaté per tentos siglos le perfecta victoria. Tantos años ha que España está envuelta en las dificultades de sus metales, obscurecidas sus honduras, y solamente quizá Casi estéril, por la maravilla del Nuevo Mundo, y concurso de la opinion Si en algun tiempo se pudo esperar el descubrimiento de la materia vieja restrurada, v de orra mucha no tocada, es quando se ofrece a esto un cabillero, zeloso del servicio de su Migestad, de mucha voluntad para la diligencia, enten-dido para abreviar y seguir los caminos y rastros de la naturaleza, y quixar sus riquezas, dichoso para esperarlas, por la prosperidad que ha tenido en su proprio negocio, y porque trata este ahora, no ins-tigado de la necesidad, que facilmente despeña, tambien á otros en su compañía, ni de la codicia, pues entre las primeras cosas que pone, es el desprecio de su costa.

FIN. Almost a many

TABLA DE LOS CAPITULOS QUE SE CONtienen en los cinco Libros del Arte de los Metales.

LIBRO PRIMERO.

CAP. e De las cosas que con los metales [se crian, y primeramente de la tierra y sus colores. fol. 1.

Cap. 2. De los olores de las tierras, y sus causas. fol. 2.

Cap. 3. Del conocimiento de las tierras por el sabor. f 6. Cap. 4. De los nombres y usos de algunas tierras, fol. 7.

Cap. 5. De los jugos, y primeramente del Alumbre. f. 9.

Cap. 6. De la caparrosa. fol. 11.

Cap. 7. De la sal. fol. 13.

Cap. 8. Del almojatre, o sal amoniaco y otras sales. f. 15. Cap. 9. De otros jugos que se llaman betunes. ful. 17.

Cap. 10. Del azufre ó antimonio fol. 19.

Cap. 11. De la margarita, oroplmente y sandaraca, f, 21.

Cap. 12. De la generacion de las piedras fol. 23.

Cap. 13. De las diserencias que hay de piedras. sol. 25.

Cap. 14. De las piedras preciosas fol. 26.

Cap. 15. Si hay piedras preciosas en aqueste reyno. f. 28. Cap. 16. De los otros géneros de piedras. fol. 30.

Cap 17. De algunos accidentes de las piedras, y sus causas, fol. 32.

Cap. 18. De la generacion de los metales. fol. 35.

Cap. 19. Defiendese la opinion de los que dicen, que el azogue y azufre . son la materia de los metales fol 39. Cap. 20. De las causas eficiente y formal de los meta-

les. fol. 41.

Cap. 21. Varios accidentes de los metales. fol. 43.

Cap. 22. Del número de los metales, y lugares en que se crian. fol. 45.

Cap. 23. Del modo con que se hallan las vetas de los metales. fol. 47.

Cap. 24 Como se buscan las vetas de metales fol. 49. Cap. 25. De la diferencia que hay de vetas, y su conocimiento. fol. 51.

Cap. 26. De los metales en particular, y primeramente del cro. fol 54.

Cap. 27. De la plata, y sus minerales fol. 57.

Cap. 28. Prosigue la materia del pasado de les minerales de plata. fol. 60.

Cap. 29. Del cobre y sus minerales, fol. 62.

Cap. 30. Del hierro, fol. 64. Cap. 31. Del plomo, fol. 66. Cap. 32. Del estaño, fol. 67. Cap. 33. Del az gue, fol 60.

Cap. 34 De los meiales, y cesas meialicas arificiales.

fol. 71.

Cap. 35. De los colores de todes los minerales general-

menie. fol. 75.

Cap 36. De las facultades, ó virtudes de las cosas minerales, fol. 76

LIBRO SEGUNDO.

CAP. 1. que el beneficio de los metales no le use sino quien lo entienda, y con licencia y exâmen de la justicia. fol. 78

Cap. 2 Qual debe ser, y que ha de saber el beneficiador.

fol. 80.

Cap. 3. Del conocimiento de los metales, y diferencias

que hay de elles, fol 82.

Cap. 4 Di pallar, ó escoger les metales, y modo proprio, que à cada suerte de ellos conviete en su benaficio fol 84.

Cap. 5. Como se conocerán, y quitarán las malezas que tic-

nen los metales, fol. 85

Cap. 6. Del moler les metales, fel. 87

Cap. 7. De la quema de los neisles, fol. 89.

Cap. 8. De los daños que resultan de la quema de los metales, sel, 90.

Cap. 9. Experiencies que pruchan les deños de la quema de les merales, si no se conocen y remediau. fol, 91,

69

Cap. in. Si se ha de que mar el metal en piedra , & en harina, fol 94.

Cap 11. De las cosas con que se han de mezclar los me-

tales para quemarse, fol 95.

Cap. 12. Lo que ha de hacer el b nesiciador ántes de iscorporar el caxon ful of.

Cap. 13. Prosiguen las adversencias del capítulo pasado para con metales que se queman, fol. 99.

Cap. 14. D: la naturaleza del azogue, fol. 203.

Cap. 15 De la causa de las que llaman lises, y de sus diferencias, fol 103.

Cap. 16. Si se ha de echar al principio todo lel azogue, y

material, junto é nó. fol. 104.

Cap. 17 De los repasos y sus defectos. fol. 106.

Cap. 18 Accidentes que se ofrecen en el beneficio, y sus remedios. fol. 107.

Cap. 19. Prosigue la materfa del capítulo pasado. ful. 109. Cap. 20. Como se conocerá si está ya el caxon para layar. fol. 111.

Cap. 21. Que en el favar de los caxones se causa la falta ó pérdida del azogue, fol. 113.

Cap. 22. Causas de las pérdidas del azogue, ly sus reme-

dios fol. 114. Cap. 23 Del hacer las piñas y desazogarlas, fol 116.

Cap. 24 Otros modos mas segutos de desazogat las pikas. fol. 119.

LIBRO TERCERO.

AP. 1. De la manera con que se descubilo este mode de beneficio. fol. 123

Cap. 2. De la antipatia y simpatia que hay entre los metales y cosas minerales, como entre las demas de su naturaleza. fol. 124.

Cap. 3 Que las aguas arraen à si las calidades de las co-

sis con que se juatin. fol. 126.

C:p. 4 De la materia de que se han de hacer fos fondos para beneficiar metales de oro y plate, y la forme

que han de tener fol. 128.

Cap 5. Qué metales son mas á propósito para beneficiarse por cocimiento, fol. 130.

Cap. 6. Del modo que se han de disponer los fondos en que se han de beneficiar les metales fol, 131.

Cap. 7 Como se han de beneficiar los metales por co-

cimento. fol 134

Cap. 8. Que este solo es el verdadero modo de sacat la ley à los metales por azogue , sin pérdida ni consumo, y con mucha brevedad fol. 136.

Cap 9. Como se conocerá quando ha dado la ley el me-

til. v modo de lavar. fol. 128.

Cap to. De los inconvenientes que se pueden oponer à este modo de beneficio, y primeramente de romperse los fondos, fol. 130.

Cop. 11. Si se podrá usar é nó, por mayor aqueste be-

neficio. fol 141.

Cap, 12 Del gesto de la leña, fol. 143

Cap. 13. De otros inconvenientes de este beneficio, y sus remedios fol. 145.

Cap 14. Como se hará pella de los metales de cobre

por cocimiento, fol. 147

Cap 15 Del lavar por cocimiento los caxones que se beneficien sin él. fol 149.

Cop. 16. Del beneficio de metales ricos de oro y plato. fol. 150.

LIBRO QUARTO.

AP. 1. Del uso y necesidad de la fundicion fol 15%. Cap 2. De la materia de que se han de hacer les hornos para fundir, y orros efectos, fol. 155.

Cap. 2. De las diferencias que hay de hornos, y primeremente de aquellos en que se queman los metales es

harina fol 156.

Cap. 4. De los hornos, y modo de quemar los metales

en riedra fol. 150

Cap. 5. De los hornos en que se funden los metales.

y primeramente de aquellos en que se funde con

leña fol. 161.

Cap 6. De los hornos en que se funde con carbon. f. 164. Cap. 7. De les hornes en que se aparran les metales y en que se refinan, y ones compuestos, fol 168.

Cap 8. De les instrumentes que ha de tener el fundidor fol. 170

Cap. q. De como se han de preparar los metales que

halie en de fundirse, fol 171.

Cap to De la liga en que se funden los metales de plais, fol 173

Cap. 11. De las cosas que ayudan à la fundicion de

les metales, sol. 174.

Cap. 12 Como se ha de hacer la prueba, ó ensaye de los merales por fuego fol. 176.

Cap. 13. Algunas edvertencias acerca de lo dicho del ensaye de los mutales en poca camidad foi 179

Cap 14. De las prochas, ó ensayes por menor de los orros metales, fol. 121.

Cap. 15 Del modo de fun lie por mayor en loshornos de reverberacion. fol. 183.

Cap 16. Prosigue el modo de fundir por baño, y ponense algunas advertencias acerca de ét fol. 185.

Cap. 17. Como se funden los soroches solos, ó mezclados con ellos otros metales por reverberacion f 187.

Csp. 18. D.1 modo de fundir por hornes castellanes. fil. 190.

Cap. 19. Como se funden los demas metales en nos castellanos fol. 193.

Cap 20. Advertencias acerca de lo dicho en el medo,

de sundir por castellano, fol. 194.

Cap. 21. Del modo de fundir el meial de hierro fol, 196. Cap. 22. Del modo de sacar el azogue. fol. 197.

LIBRO QUINTO.

AP. 1. De como se ha de hacer la cendreda para re-

finer el oro y la plata, fol. 200.

Cap. 2 Como se refinan los metales de oro y plata. fol. 203.

Cap. 3. Advertencias acerca de lo dicho de la religa-

cion del oro y de la plata, fol. 205.

Cap. 4 De la refinacion de les demas metales. fol. 203.

Cap. 5 Como se ha de apartar la plata del cobre, apro-

vechindolo todo fol. 211.

Cap. 6. Como se ha de apartar el oro del cobre. fol. 213. Cap. 7. De la agua fuerte con quo se aparta el oro de la plata, fol. 215.

Cap. 8. Prosigue la materia del capítulo pasado com

algunas advertencias acerca de ella, fol 218.

Cap. 9. Como se lia de ensayar la plata para saber si tiene oro. fol. 221.

Cap. 10. Como se aparta el oro de la piata. fol. 224. Cap. et. De otros modos con que se aparta el oro de

la plata. fol. 226.

Cap. 12. Como se aparta el oro de la plata con antimonio, y de otras composiciones para ello, fol. 228.

Cap. 13. Del modo de apartar del oro la plata, ó qualquiera mezcla que tenga por el que llaman cimiento. fol. 230.

Cap. 14. De las aguas fuertes que deshacea, y convierten

en agua al oro. fol. 232.

DESCRIPCION DE LAS ANTIGUAS MINAS DE España.

AP. t. De la disposicion que tiene España para criar merales fol. 235.

Cap. 2. De los mentes de España fol 236.

Cap. 3. De la abundancia antigua de los metales, fol. 238.

Cap. 4. De los Pyrineos. fol. 240.

Cap. 5 De Cassilla . Galicia , Portugal , Asemias . Vizcaya, y de los Romanos. fol. 242,

Cap. 6. De los Romanes Est. 245.

Cap. 7. Prosigue de los Romanos fol 249.

Cap. 8. Mas de Galicia, Portugal, Asturias, de Vizacaya, y de las antiguas riquezas de Castilla, y otras par tes fol. 250.

Cap. 9. De las Islas Terceras, o le los Azores, ful. 255;

Cap. 10. De otra parce de Castilla. fol. 255.

Cap. 11. De Cartagena, Granada y otras partes. fol. 258. Cap. 12. De Córdova, y las demas partes de Andalucía fol. 260.

Cap. 13 Lo que se ha de juzgar de lo dicho. fol. 268.

FIN.

MIRAMITANCE TO ALL TERRORISMENT

No la element de la colonia de

4 9

Men that, NZ 270 B228 1817





